
الملكة العربيَّة السعُودية على وزارة المسارف الملكة العربيَّة السعُودية المسامة للتعالم الفسني

الجداول الفنبة للمعادق

للدارس المهنتة الشانوتة والمعاهد الفنيّة





قيرت وزارة المعارف تدريق هذا الكناب وطبعه على تفقتها

الجداول الفنبة للمعادي



الجداول الفنبة المعادي

للدارس المهنيّة الشانوبيّة والمعاهد الفنيّة

تألیف هیرمان چوتز وإدوارد شــارکوس

> مراجعة رولف لوبيرت

الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات تم بحمد الله نسخ الكتاب اسكنر نسألكم الدعاء لي ولوالدي بظهر الغيب اخوكم في الله أبو عبد الله عبد الله

طبع على نفقة وزارة المعارف - يوزّع مجّانًا ولايباع

مهَ: دّمة

بِنْ إِلَّا مِنْ إِلَّامِ اللهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

اَقُرَأُ بِالسِّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مَا لَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ مَنْ عَلَقٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ

صدق الله العظيم

أخي الطالب،

انك يا أخي أهم ثروة يملكها الوطن الغالي، فلا الثروة البترولية ولا الثروة المعدنية تضمن لنا التقدم والازدهار، فكلها زائل طال الزمن أو قصر، ولكن تمسكك يا أخي الطالب بعقيدتك الإسلامية ومبادئ دينك الحنيف وحضارتك العريقة وبالعلم النافع، ومعرفتك بالتكنولوجيا الحديثة واستفادتك الكاملة من التقدم التقني، هذه جميعها بعون الله وقوته تضمن لنا التقدم والازدهار والمنعة.

لهذا فإنه يسعدني أن أقدم لك هدية وزارة المعارف:

الجداول الفنية للمعادن للمدارس المهنية الثانوية والمعاهد الفنية والله من وراء القصد . . . وهو ولي التوفيق ، ، ،

مدير عام التعليم الفني

(née do s

الدكتور المهندس / محمد حامد المطبقاني

1st Arabic Edition 1979 ISBN 3-88301-004-9

© For the Kingdom of Saudi Arabia as well as for the other countries of the Arabian Peninsula exclusively by:

The Ministry of Education of the Kingdom of Saudi Arabia

- © For all other countries jointly by:
 - The Ministry of Education of the Kingdom of Saudi Arabia
 - Georg Westermann Verlag,
 Braunschweig / Federal Republic of Germany
 - Interpart,
 Stuttgart / Federal Republic of Germany

All rights reserved. No portion of the book may be reproduced in any form without written permission of the copyright holders.

Title of the original German edition:
«Metall Westermann Tabellen»
15th edition
Copyright 1976: Georg Westermann Verlag,
Braunschweig / Federal Republic of Germany

Translation and Production:
Interpart, Stuttgart / Federal Republic of Germany

By order of the Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH — German Agency for Technical Cooperation, Ltd. (GTZ) — within the scope of the technical co-operation between the Kingdom of Saudi Arabia and the Federal Republic of Germany.

Typeset and printed in the Federal Republic of Germany

الطبعة الأولى باللغة العربية ١٩٧٩

ISBN 3-88301-004-9

© حقوق الطبع باللغة العربية في المملكة العربية السعودية وفي جميع دول الجزيرة العربية محفوظة لوزارة المعارف السعودية

 حقوق الطبع باللغة العربية في جميع دول العالم الأخرى محفوظة لكل من:

- وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية

- دار النشر «جيورج فيسترمان» براون شفايج - جمهورية ألمانيا الاتحادية

– إنتربارت

شتوتغارت - جمهورية ألمانيا الاتحادية

لا يجوز إنتاج أي جزء من هذا الكتاب، على أي شكل من الأشكال دون الحصول على تصريح كتابي من أصحاب حقوق الطبع.

عنوان الطبعة الأصلية باللغة الألمانية:

«Metall Westermann Tabellen»

الطبعة الخامسة عشر

حقوق الطبع لعام ۱۹۷۱: محفوظة لدار النشر «جيورج فيسترمان» براون شفايج

قام بالترجمة والإنتاج:

إنتربارت - شتوتغارت - جمهورية ألمانيا الاتحادية بتكليف من الهيئة الألمانية للتعاون الفني - هيئة ذات مسئولية محدودة

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

في إطار التعاون الفني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

تم التجميع والطبع في جمهورية ألمانيا الاتحادية

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم فني للكتاب

أعدت جداول المواد والأعداد والأشكال للهندسة الميكانيكية لكي يستخدمها في المقام الأول المثقفون من العاملين المتخصصين والمشرفين والمهندسين. وقد بذلت كل الجهود لتيسير الحصول على القيم والمعلومات المطلوبة بسرعة وسهولة، هذا إلى جانب تحقيق تجميع شامل للمعلومات الهامة وتيسير الاختيار العملي للمواد.

وقد بذل في وضع كتاب الجداول هذا مجهود فائق وعناية كبيرة، ففي مجال المواد العديدة يقدم الكتاب مختارات مناسبة تمكن من الحصول على القيم المطلوبة بصورة سريعة ومؤكدة. وقد روعي في كل الحالات الواردة في هذا الكتاب نشرات المواصفات الصادرة حديثا والتي يمكن طلبها من دار نشر المواصفات القياسية:

Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstrasse 4-7, 1000 Berlin 30

ولما كان هذا الكتاب مترجما من الأصل الألماني، فقد رؤي لصالح القارئ والمستفيد بهذا الكتاب الاحتفاظ بالأرقام المستعملة في الغرب، عربية الأصل أوروبية الاستخدام، وكذلك الإبقاء على الحروف الأبجدية اليونانية (الإغريقية) واللاتينية المستخدمة في المعادلات والجداول بشكلها الأصلي قدر الإمكان، وذلك حفاظا على الاتصال العلمي مع المراجع الأجنبية والتعود على ذلك، إلى جانب ما لهذه الأرقام من مزايا عدم الخلط بين بعضها البعض ووضوح الصفر وسهولة التعامل وإجراء الحساب بالحاسبات الإلكترونية وما إلى ذلك من الوسائل المستحدثة في مجال الاستخدام التكنولجي والعلمي للحصول على المعلومات. فضلا عما في ذلك من فائدة جمة في إثراء مادة الكتاب بعدد كبير من الحروف الغربية واليونانية التي لا يمكن الخلط بينها وبين الكتابة العربية أثناء القراءة.

وقد نشأت في هذا الصدد عدة صعوبات في التطبيق أهمها مشكلة التوفيق بين طريقة الكتابة العربية التي تقرأ من اليمين وبين كتابة المعادلات والأعداد وتمييزها بالإفرنجية والتي تقرأ من اليسار. وللتغلب على هذه الصعوبة رؤي أنه من الأفضل اتباع قاعدة ثابتة هي أن ما يقرأ بالعربية يكتب من اليمين إلى اليسار أما ما هو إفرنجي فيكتب من اليسار إلى اليمين حتى لو اعترض أو ضمن جملة عربية. وقد يجد المرء صعوبة في أول الأمر إلا أن ذلك ما يلبث أن يتلاشى بحكم التعود، ولتكن هذه التجربة رائدة في مجال ربط العالم العربي بالتكنولوجيا الحديثة في الدول الأكثر تطورا.


ونأمل بتقديم هذا الكتاب للطالب والقارئ العربي، أن نكون قد خطونا خطوة إيجابية في سبيل تسهيل نقل الخبرة التكنولوجية الأوروبية المتطورة، ووضعها رهن إشارة الفني العربي لتكون دعامة له على طريق تحقيق التطور والتقدم التكنولوجي في الأمة العربية لتصبح نداً يستوعب ويجارى وينافس التكنولوجيا الصناعية الأوروبية.

كلل الله كل الأعمال البناءة بالنجاح. والله ولى التوفيق ، ، ،

3	قيم المواد الأساسية ٣ مواصفات الجودة الحديد والفولاذ ١٦ – ١٦ رموز الخواص ٥ المواد غير الحديدية ١٧ – ٢١ الخواص الفيزيائية ٥ أرقام المواد ٢٢ – ٢٤ الخواص الحرارية ٦ – ٧ اللدائن (البلاستيك) ٢٥ – ٢٦ مواد الرقائق المضغوطة ٢٧ – ٢٧	i i
iiI	الأبعاد القياسية معادن غير حديدية الأبعاد القياسية معادن غير حديدية المواسير الألواح المعدنية المواسير الألواح المعدنية المواسير الألواح المعدنية المواسير ١٩٥ - ١٩ ١٩ ١٩٠ عن ١٩٠ - ١٩٠ عن ١٩٠ - ١٩٠ عن ١٩٠ - ١٩٠ عن ١٩٠ ع	10
†	الحساب الحساب المساحة ٤٠ - ١٤ حساب الحجوم ٤٢ - ٤٢ حساب الحجوم ٤٢ - ٤٢ جداول الأعداد	
	الأعداد اللوغاريةات ألم الله الأولية اللوغاريةات ألم الله الله الله الله الله الله الله ال	الأعداد
<u>a</u>	m kg s W = ≈ ∞	A CONTRACTOR OF STREET, STREET
**	القوانين الأساسية ٧٧ السيور – المسننات (التروس) أنواع الحركة ٧٨ تروس (مسننات) التبديل ٨٦ – ٨٦ الشغل – القدرة – الاحتكاك ٩٧ – ٨٠ مقاومة الاجهادات ٩٧ – ٩٠ الروافع – البكرات – المستوى المائل ٨١ اختبار المواد ٩٨ – ٩٠ عليات الانتاج ٩١ المعلاد	A CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN NAM
Lagar	الأعداد القياسية ، الأبعاد القياسية ٢٠ التجليخ ١٢١ – ١٢٤ التشغيل (القطع) الثقب ١٢٥ – ١٢٤ التجليخ ١٢١ – ١٢٤ الإزواجات ٩٤ – ٩٩ التفريز ١٢٥ – ١١٩ تشكيل اللدائن ١٢٥ الزواجات ٩٤ – ٩٩ التفريز ١٢٥ – ١٢٠ القشط الأفقي والرأسي ١٢٠ القص – التشكيل بالكبس ١٢٦ – ١٣٠	
	التثبيت التشكيل الأساسي التشكيل الأساسي التشكيل الأساسي اللولب (القلاووظ) ١٣١ – ١٣٧ درجات الحرارة ١٤٠ غاذج السباكة ١٤٦ – ١٤٣ البرشام – التيل – الخوابير – الخوابير الحني على البارد ١٤١ تغيير خواص المواد المستدقة (المسلوبة) والمتوازية ١٣٨ – ١٣٩ المستدقة (المسلوبة) والمتوازية ١٤٨ – ١٤٩ المستدقة (المسلوبة) والمتوازية ١٤٨ – ١٩٩ المتوازية ١٤٨ – ١٩٩ المتوازية ١٤٨ – ١٩٩ المتوازية ١٤٨ – ١٩٩ المتوازية ١٩٨ – ١٩٩ المتوازية ١٤٨ – ١٩٩ المتوازية ١٤٨ – ١٩٩ المتوازية ١٤٨ – ١٩٩ المتوازية ١٤٨ – ١٩٩ المتوازية ١٩٨ – ١٩٩ المتوازية ١٤٨ – ١٩٩ المتوازية ١٤٨ – ١٩٩ المتوازية ١٩٨ – ١٩٨ المتوازية ١٩٨ – ١٩٩ المتوازية ١٩٨ – ١٩٩ المتوازية ١٩٨ – ١٩٨ المتوازية ١٩٨ المتوازية ١٩٨ – ١٩٨ المتوازية ١٩٨ المتوازية ١٩٨ المتوازية	الأشكال
The same of the sa	الرسم الفني مقاسات لوحات الرسم – مقاييس الرسم – اللوالب اللوالب اللوالب الموز التخطيطية المساقط ، الخطوط – الجدول (مجال الكتابة) المعطيات الاضافية ١٦١ – ١٦٦ لكونات الدوائر قائمة الأجزاء – الكتابة القياسية ١٥٠ – ١٥٠ الرموز الاصطلاحية ١٦٤ – ١٦٦ ١٧٢ – ١٧٧ وضع الأبعاد ١٥٥ – ١٥٥ (سم المنشآت الفولاذية ١٦١ – ١٦٩ العمليات الهندسية القطاعات ١٥٥ – ١٥٩ ١٠٥ العمليات المهندسية ١٧٤ – ١٧٤	
	ملحق أبجدي للمصطلحات الفنية ١٧٨ المواصفات القياسية الألمانية ١٩٣	

المواد

تقسيمها وأنواعها



قيم المواد

مختارات من المواد الأساسية الكثافة — نقطة الإنصهار — معامل التمدّد الطولى

			2	_	4	-000			
معامل التمدّد الطولي α·10-6 m/mK	نقطة الإنصهار أو التجمّد °C	الكثافة و g/cm³	العنصر	الرمز	معامل التمدّد الطولي ۵-10-6 m/mK	نقطة الإنصهار أو التجمّد	الكثافة و g/cm³	العنصر	الرمز
13	1453	8,9	نيكل	Ni	20	961	10,5	فضّة	Ag
124	44	1,82	فوسفور	Р	24	660	2,7	ألومنيوم	Al
29	327	11,35	رصاص	Pb	14	1063	19,3	الومنيوم	Au
9	1769	21,45	بلاتين	Pt	19	726	3,6	ذهب	Ba
	700	6,0	راديوم	Ra	12	1283	1,85	باريوم بيرليوم	Be
64	113	2,06	کبریت	S	12	271	9,75		Bi
11	630	6,69	.ر. أنتيمو ن	Sb			0,70	برموت کر بو ن	C
37	220	4,3	سليوم	Se	8	3550	2,25	غرافیت	, u
7	1420	2,4	سليكون	Si	1	3600	3,52	ماس	
23	232	7,3	قصدير	Sn	22	850	1,55	كالسيوم	Ca
7	2990	16,6	تنتالم	Ta	31	321	8,64	كادميوم	Cd
11	1820	11,7	ثوريوم	Th		804	6,8	سريوم	Ce
9	1668	4,52	تيتانيوم	Ti	14	1492	8,9	حريرم كوبلت	Co
	1890	18,7	يورانيوم	U	8,5	1900	7,2	کو بیت کروم	Cr
	1730	5,96	قانديوم	V	17	1083	8,9	خروم	Cu
4	3380	19,27	تنجستون	W	12	1535	7,86	نحاس حدید	Fe
30	420	7,13	زنك	Zn	6,6	2454	22,6	إريديوم	lr
14	1852	6,5	زركونيوم	Zr	84	63	0,86	بوتاسيوم	K
181	- 39	13,5	زئبق	Hg		826	6,18	ادان	La
	- 101		كلور	Cl ₂	58	180	0,53	لنثانيوم ليثيوم	Li
	- 259		هيدروجين	H ₂	26	650	1,74	مغنسيوم	Mg
	- 272		هليوم	He	23	1244	7,5	منغنيز	Mn
	- 210	3	نيتروجين	N ₂	5	2610	10,21	موليبدنوم	Mo
	- 249		نيون	Ne	71	98	0,97	صوديوم	Na
	- 219		أكسيجين	O ₂	7	2470	8,4	نيوبيوم	Nb

 $\varrho = \frac{m}{V}$ (g/cm³, kg/dm³) الكثافة الحجم

مثال على التمدّد الطولي للألومنيوم:

قرق درجات الحرارة (Δt) . 60 K=(Δt) . والطول (24 m/m K=(α) ومعامل التمدّد الطولي (24 m/m K=(α

 Δ I = L· α · Δ T = 1,2 m·24·10-6 m/m K·60 K = 1,728 mm : الزيادة في الطول

معامل التمدّد الحجمى للأجسام الصلبة α=3α

-	رموز خواص المواد										
طبقا للمواصفات DIN 1306 ديسمبر ۷۱	$(rac{g}{cm^3})$ الكثافة = الكتلة مقسومة على الحجم $(rac{kg}{dm^3})$ ويستعمل للغازات (kg/m^3) .	Q									
Jo) 1 W اقة الكهربائية .	10	J									
(1	عامل القدد الطولي الحراري = مقدار تمدد وحدة الطول في جسم ما (1m) مند ارتفاع درجة الحرارة بمقدار ۱۲ (°C).										
(E=σ) أو معامل	معامل المرونة = النسبة بين الإجهاد σ والانفعال ε عند تحميل المواد ($\varepsilon = \sigma/\varepsilon$) أو معامل الانفعال في قانون هوك ($\sigma = \varepsilon \cdot E$) (Hooke) .										
من المادة درجة	السعة الحرارية النوعية = كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة مقدار 1g واحدة (1 K).	$C = \begin{pmatrix} 1g \\ 1 \end{pmatrix}^{1K}$									
جزائها والمتجانسة للانصهار) .	نقطة الانصهار = درجة الحرارة التي تنصهر عندها المادة (المواد المتماثلة في أ هي التي يكون لها نقطة انصهار محددة على عكس المواد الأخرى التي لها مدى	°C									
عند درجة حرارة لحرارة عند تجمد	حرارة الانصهار = كمية الحرارة اللازمة لتحويل مقدار 1g من المادة - على الانصهار - من الحالة الجامدة إلى الحالة المنصهرة. (تفقد نفس كمية المادة).	19									
	الموصِّلية الحرارية = كمية الحرارة ($W=J/s$)، التي تسري في زمن قدره 1s قدرها $1m^2$ من المادة إلى مساحة أخرى على بعد مقداره $1m^2$ وذلك عند درجة الحرارة بينهما مقداره $1m^2$.	1 m ² 20 1 m 21 °C °C									
مقطعه المستعرض	المقاومة الكهربائية النوعية = مقاومة موصل بالأوم (Ω) (Ohm) مساحة 1 mm² وطوله 1.0 .	Ω									
	نقطعة الغليان = درجة الحرارة التي تتبخر عندها المادة (أي تتحول من الحالة الغازية) . حرارة التبخر = كمية الحرارة (J) اللازمة لتبخير كتلة 1g من المادة مع ب	°c									
	الغليان ثابتة.	J									
DIN 5499 (ینایر ۷۲)	القيمة الحرارية (النوعية) = كمية الحرارة (kJ)، التي تعطيها كتلة 1kg من مادة الوقود عند احتراقها احتراقا كاملا.	H _u (1kg)									
نرارتها بمقدار ۱۲	معامل القدد الحجمي = تمدد وحدة الحجم لمادة عند ارتفاع درجة ح $\gamma=3$ ، وللمواد الصلبة تكون: $\gamma=3$.	γ –1-									




				للمعادن النقية	لُ الفيزيائية ا	لخواص	LI		
	معامل المرونة E kN/mm²	لسعة الحرارية النوعية 20°C – 100°(J/g K	الذ ا	الموصلية الحرّارية (°C) W/m K	المقاومة النوعيّة الكهربائية 2 mm²/m		نقطة الغليان C	الرمز	المادة (العنصر)
	72 80 20 51	0,896 0,21 0,128 0,233	397 165 24 57	231 231 35,3 96,2	0,0265 0,386 0,21 0,0724	1	2500 635 750 767	Al Sb Pb Cd	الومنيوم انتيمون رصاص کادميوم
	23 ≈ 210 79	0,68 0,44 0,47 0,13	329 294 269 67	72,3 310	0,040 0,150 0,100 0,0206	≈ 2 3	492 2500 3070 2950	Ca Cr Fe Au	كالسيوم كروم حديد ذهب
	538 215 125 29	0,134 0,427 0,385 0,102	273 212 208	58,5 68,6 395 143	0,493 0,056 0,0172 0,043	3	1527 3185 2595 1105	Ir Co Cu Mg	اریدیوم کوبلت نحاس مغنسیوم
	326 193	0,486 0,247 1,165	271 288 115 302	50 142 138 92,2	0,39 0,050 0,043 0,069	5	2041 5550 881 2730	Mn Mo Na Ni	منغنیز مولیبدنوم صودیوم نیکل
	570	0,131 0,135 0,139 0,377	147 101 12 83	71,2 8,05	0,095 0,0981 0,9407		í400 3800 356,6 68,5	Os Pt Hg Se	أ زميوم بلاتين زئبق سلنيوم
	82 115 188	0,234 0,71 0,138 0,616	106 1665	410 54,5	0,0149 1000 0,14 0,42	2	2177 2600 1100 3260	Ag Si Ta Ti	فضّة سليكون تنتال تيتانيوم
	33	0,106 0,487 0,125	53	29,85 8,3	0,21 1,11	3	3500 3000 1560	U V Bi	يورانيوم فانديوم بزموت
	415 130 55	0,135 0,388 0,227	191 96 58	162 113 66	0,05 0,057 0,115		6000 908,5 2507	W Zn Sn	تنجستن (ولفرام) زنك قصدي
ı					اص الفيزيائية	الخوا			7-
	الكثافة g/cm³	معامل المرونة E kN/mm²	السعة الحرارية النوعية (20°C) J/g K	معامل التمدّد الطولي (20–100°C) α.10 ⁻⁶ m/m K	سلية الحرارية (20°C) W/m K	الموص	ة النوعية هربائية Ω mm	ال	مادة التصنيع
	7,85 7,85 7,84	206 206 206	0,47 0,48 0,49	12,2 11,5 11,0	54 50 46		0,11 0,12 0,12		فولاف (Color Steel (0,40,7 % C) غولاف (Color Steel (0,71,2 % C) غولاف (Color Steel (0,71,2 % C)
	7,7 7,9	220 200	0,46 0,50	10,5 16,0	30 15		0,55 0,73		X 40 Cr 13 X 12 CrNiS 18 8
	7,85 7,7	206 206	0,46 0,50	11,3 12,5	38 19		0,15 0,65		40 CrMn 5 4 100 CrSi 12 8
	7,95 8,13	206 148	0,50	14,0 1,5	12,5 12,5		0,83 0,75	3	X 100 Mn 14 (Invar) X 100 Ni 36
	7,2 7,3 7,5 7,4	118 128 172 172	0,335 0,46 0,46 0,46	11,0 10,0 11,0 11,0	58 54 29 67		0,8 1,4 0,6 0,3		حدید زهر رمادي { GG – 15 GG – 30 حدید زهر او غرافیت کروی GGG – 50 حدید زهر اسود طروق GTS – 55
	8,73 8,40 8,3 8,8	122 108 102 113	0,39 0,39 0,40	17,7 18,5 18,5 17,0	155 113 54 71		0,05 0,07 0,12 0,11	7	Brass (85 % Cu) أصفر Brass (60 % Cu) خاس أصفر CuZn 40 Al 2 G – CuSn 10
	8,9 8,9	165 180	0,42	13,5 14,2	23 25		0,49 0,48		کنستانتان (Constantan (CuNi 44) Monel (67 % Ni, 31 % Cu) مونل
	2,8 2,7 2,6 2,65	70 70 68 75	0,92 0,92 0,92 0,88	22,8 23,1 23,5 20,5	160 175 117 160		0,05 0,04 0,05 0,04	55	AlCuMg 2 AlMgSi 1 AlMg 5 G – AlSi 12
	1,8 1,8 1,8	44 43 43	1,05 1,05 1,05	24,0 24,0 24,5	142 75 71		0,06 0,14 0,15		MgMn 2 MgAl 8 Zn G – MgAl 9 Zn 1 ho

				إئل	الحرارية للسو	الخواص		
الموصلية الحرارية (20°C) W/m K	حرارة التبخر J/g	١ ,	نقطة الغليان ℃	حرارة الإنصهار J/g	نقطة الإنصهار °C	السعة الحرارية النوعية c (20°C) J/g K	معامل القدّد الحجمي γ (20°C) m³/m³ K	السائل
0,161 0,172 0,181	523 498 448 842	5 1	56,1 00,7 84 78,3	96 278 114 105	- 94,3 + 8,4 - 6,2 -114,5	2,16 2,18 2,06 2,47	143 102 85 110	أسيتون حامض النمليك أنيلين كحول إثيلي
0,148 0,118 0,198	840 180 247 405	,	80,1 58,8 61,2 18	127 68 79,6 195	+ 5,5 - 7,3 - 63,5	1,74 0,46 0,97	106 113 128	بنزول بروم کلوروفورم
0,285 0,205	1100 397 482	2	90 64,5 11 86	210 101 98 39,8	+ 16,7 + 18 - 98 + 5,7 - 41	2,43 2,47 1,51 1,72	50 119 83 124	حامض الخليك جليسرين كحول مثيلي نتروبنزول حامض نيتريك
	372 293		46,3 60	74 109	-112 + 10,5 - 10	1,02 1,39 1,80	119 57 97	كبريتيد الكربون حامض كبريتيك زيت تربنتين
0,598	355 2260		10,7 00	72 334	- 95 0,0	1,68 4,18	108 18	تولوين ماء
		1		زات	الحرارية للغا	الخواص		
كثافة السائل (عند الغليان) (kg/dm³		حرارة التبخر J/g	ىية Cq	السعة الح النوء (O°C) g K	نقطة الغليان ℃	کثافة الغاز (0°C) kg/m³	الرمز	الغاز
0,680 1,404 0,613	8	1370 157 830	(2,06 0,52 1,64	- 33,4 -185,9 - 83,6	0,7714 1,7839 1,1709	NH ₃ Ar C ₂ H ₂	نشادر أرغون أسيتيلين
1,558 0,125		260 444 21	(0,50 0,81 5,23	- 35,0 - 85 -268,9	3,22 1,6391 0,1785	Cl ₂ H Cl He	كلور كلوريد الهيدروجين هليوم
0,801		574 216 117),83 1,05	- 78,5 -191,5 -153,2	1,9768 1,2500 3,74	CO ₂ CO Kr	ثاني أكسيد الكربون أول أكسيد الكربون كريبتون
0,875 0,415 0,997		197 506 417	2	,00 2,18),74	-194,0 -161,7 - 24,0	1,2928 0,7168 2,307	− CH ₄ CH ₂ CI	هواء میثان کلورید المیثیل
1,207 0,585 1,131		105 427 213		,03),91	-246 - 42,6 -183	0,9 2,02 1,429	Ne C ₃ H ₃ O ₂	نيون بروبان اكسيجين
1,460 0,92 0,810		400 548 200 454	1	0,63 ,11 ,04 -,25	- 10,0 - 60,4 -195,8 -253	2,926 1,539 1,25 0,0899	SO ₂ H ₂ S N ₂ H ₂	ثاني أكسيد الكبريت كبريتيد الهيدروجين النيتروجين



			لواد الوقود	النوعية ا	القيم الحرارية		
ا الحرارية Hu k	القيمة J/kg	الغازى	الوقود السائل و	3	القيمة الحرارية Hu kJ/kg		الوقود الصلب
27 0 25 3 22 4 40 0	000 800 800	(U	كحول اثيلي كحول (٪95 وز كحول (٪85 وز بنزول (نقي)		31400 30800 31400 12000		فم أنتراسيت فم فقير فم غني فم خام بني
408 400 405 380	000	میثیلی)	تولوين (بنزين بنزول تجاري II بنزول تجاري II نفتالين		21 140 28 500 30 000 23 500		فع بني مسحوق فع كوك غازي فع كوك للأفران فع جيري — كوك بارد
445 427 440 355	000	الحجرى ¹)	N – أوكتان بنزين تجاري زيت البترول قطران الفحم ا-		20 000 32 000 20 500 20 000		فَم بني - كوك بارد ') فم حجري - قوالب ') فم بني - قوالب خشب زان
380 368 410 545	000		زيت تقطير الف قطران الفحم ال زيت برافين أسيتيلين		19500 20000 21400 20000	ل العصافير أو المرّان)	خشب بلّوط خشب الدردار (خشب لساز خشب صنوبر ') خشب البوقيصا
63 100 176	00	ړبون	غاز المولدات أول أكسيد الك غاز الإستصباح		33500 13800 11700		فم نباتي نشارة خشب خشب مخري (ثبه متفحم)
		مختلفة	ن بتركيزات	كحوليان	ل والقلويات وال	الأحماض	۱) قيمة متوسّطة
			درجة 15°C	g/c عند	كثافة بوحدة m³		
40	30	20	10	5	1	الصيغة الكيميائية	النسبة المئوية للتركيب الوزني
1,1980 1,3028 1,2463 1,2540 1,0488 1,434 1,399 0,9370 0,9389	1,1493 1,2158 1,1800 1,1805 1,0384 0,895 1,331 1,291 0,9536	1,1394 1,1150 1,1134 1,0263 0,925 1,221 1,188 0,9681	1,0474 1,0661 1,0543 1,0532 1,0125 0,960 1,111 1,094 0,9826 0,9831	1,023 1,031 1,025 1,025 1,005 0,979 1,055 1,045 0,990	7 1,0051 6 1,0036 0 1,0038 5 0,9996 0,996 1,011 1,008 5 0,9973	HCI H_2SO_4 HNO_3 H_3PO_4 CH_3COOH NH_3 NaOH KOH CH_3OH C_2H_5OH	حامض الهيدروكلوريك حامض الكبريتيك حامض النيتريك حامض النيتريك حامض الخليك نشادر والموالية والمو
100	90	80	70	60	50	الصيغة الكيميانية	النسبة المنوية للتركيب الوزني
1,8305 1,5129 1,870 1,0498 0,7959 0,7936	1,8144 1,4826 1,746 1,0661 0,8239 0,8223	1,5221 1,633 1,0700 0,8504 0,8478	1,6105 1,4137 1,526 1,0685 0,8749 0,8719	1,498 1,366 1,426 1,064 0,897 0,895	7 1,3100 1,355 2 1,0575 9 0,9186 3 0,9179	H_2SO_4 HNO_3 H_3PO_4 CH_3COOH CH_3OH C_2H_5OH	حامض الكبريتيك حامض النيتريك حامض الفوسفوريك حامض الخليك كحول ميثيلي كحول إيثيلي
		المواد	ميائية لبعض	ىيَغ الكي	الكيميائية والص	التسمية	
	التسمية التجارية	الصيغة الكيميائية		التـــم الـكيميــ	التسمية التجارية	الصيغة الكيميائية	التسمية الكيميائية
ىر ان روكلورىك يتىك	الزاج الأزر ماء نار سلقون عاز البروبا صدأ سدأ حامض هيد حامض كبر صودا ماء زنك أبيض	$CuSO_4 + 5H_2O$ $ZnCI_2 + 2NH_4CI$ Pb_4O_4 Fe_2O_3 C_3H_8 $Fe(OH)_3$ NH_4CI HCI H_2SO_4 Na_2CO_3 H_2O ZnO	نخاس لك نشادري ديد بان ند الحديد نشادر ليدروكلوريك ليكريتيك صوديوم	كبريتات كلوريد زن رابع أكسيد ح غاز البرو هيدروكسي كلوريد ال حامض الم	سيتون سيتيلين نرول سفيداج رراكس بيانيد بوتاسيوم نجاز النحاس سيد سيد علم طعام فراندم	C_3H_6O C_2H_2 C_6H_6 $2 PbCO_3Pb(OH)$ $K_3Fe(CN)_6+3H_2$ $Na_2B_4O_7+10H_2O$ KCN $Cu_2CH(COO)_2+5$ CaC_2 NaCI	أسيتون أسيتيلين بنزول هيدرو كربونات الرصاص فيروسيانيد البوتاسيوم رابع بورات الصوديوم سيانور بوتاسيوم





ce						
	حالة المعالجة	رى لخواص معينة	رموز أخ	T.	يقة الصهر	طر
	A = معالج بالتطبيع B = أفضل قابلية للتشغيل	الفوسفور (P) أو الكبريت (S)	، = مقاوم للتعتيق - ذرق كمة هن	A		B = فولاذ بسمر E = فولاذ كهربائي
	E = مصلد بالتغليف G = ملدن بليونة		12 : 1		العاكس	F = فهلاذ الفرن
	H = مصلد (مقسى)	ن الفوسفور (P) أو الكبريت	(S)	/ %	(بالحث)	 ا = فولاذ كهربائي ا = فولاذ كهربائي
	к = مشكل عُلى البارد нь = مصلد تصليدا سطحيا باللهب	بالقلويات	ا = مقاوم للتشرخ			LE = فولاد تهربايي M = فولاذ سيمنز
	HI = مصلد تصليدا سطحيا بالحث N = معادل	على البارد	ا = قابل للحام بالض c = قابل للكبس			PP = فولاد تقليب
	NT = معادن NT = منترد S = ملدن لإزالة الإجهادات		ع الله عند = F	2		ss = فولاذ اللحام T = فولاذ توماس
	U = غير معالج V = مصلد ومطبع	Jr.	s = قابل للحام بالص U = غير مخمد		79 VI	Ti = فولاذ بواتق W = فولاذ الهواء
	۷ = مصلد ومطبع 15 Cr 3 E فولاذ كرومي ويحتوي على	1 11 1 17	z = قابل للسحب			٧٧ = دولا د اهواء
	ار مراد عرو کی از کار	سمر للصب قابل للحام وذو مقــاومة شد	GS-BS 40 فولاذ به		فولاذ بسمر م	أمثلة : GS-B 40
	بالتغليف .		N/mm²		(مصبوب) ذو 390 N/mm²	
	C 100 W 2 G فولاذ عدّة ذو درجة الجودة	مقاوم للتعتيـق ذو	A St 42 N فولاذ	و مقاومة شد	فولاذ توماس ذو 360 N/mm²	TSt 37
	الثانية يحتوي على 1,00% c ملدن تلدينا خفيفا	شد 410 N/mm²		م بالصهر ذو	فولاذ قابل للحا.	SSt 37
Ī	مواصفات		معادل	360 N/m	مقاومة شد nm ²	
	الغسطس ١٤)	حدید زهر ذو غر	الكثافة	مقاومة الإنحناء	مقاومة	الرمز في
2		الخواص والاست	kg/dm³	N/mm ²	الشد N/mm²	المواصفات القياسيّة
	خاصة ويستخدم الأغراض GG-12	ديد زهر عادي ليست له جودة		_	100	GG-10
	GG-18	امة		350	200	GG-20
1	المعرضة للإجهادات المرتفعة GG-21	ديد زهر عالي الجودة للأجزاء ا	7,35	420 530	250 340	GG-25
-	GG-26	ل الأسطوانات والكباسات.	نه ا	590	390	GG-35 GG-40
	مواصفات افیت کروی DIN 1693	حدید زهر ذو غر	الانفعال عند			
L	(أكتوبر ٧٣)	, , , ,	الكسر	حد - 0,2	مقاومة الشد	الرمز في المواصفات
-	الخواص	قابلية التشغيل	$(I_0 = 5d_0)$	N/mm ²	N/mm ²	المواصفات
ز	بديد الزهر ذو الغرافيت الكروي ويرمز له بالرم	جيّدة ح	15	250	400	GGG-40
3	GGO) وله خـواص شبيــة بخـواص الفـولاذ لوجــو		7	320	500	GGG-50
	ف رافيت في صورة متكورة .		3	380	600	GGG-60
	مواصفات	جيّدة	الانفعال	440	700	GGG-70
(الطروق DIN 1692 (يونيو ٦٣	حديد الزهر	عند الكسر	حد 0,2	مقاومة الشد	الرمز في
	الإستخدام	الخواص	$(I_0 = 3d_0)$	N/mm ²	N/mm ²	المواصفات
	1.11	=, 11 No	5	215		القياسية
2	مسبوكات اللدنة رقيقة الجدران كالعجلات والمفاتي	حديد زهر طروق أبيض الا	5	355	390 540	GTW-40 GTW-55
	وصلات المواسير ولوازمها .	عالى الجودة	7	005		
	مواصفات		الإنفعال عند	295	440	GTS-45
6,	الصب الصب DIN 1681 (يونيو ٣		الكسر (%)	حد الخضوع	مقاومة الشد	الرمز في المواصفات
-	الإستخدام	الخواص	$(I_0 = 5d_0)$	N/mm ²	N/mm ²	القياسية
على	بديل لحديد الزهر الرمادي عند الحاجة إلى قيم أخ	جودة عادية ومتانة عالية ، قابل للطّرق	25	185	370	GS-38
	للمقاومة والمتانة.	متماسك جدا	22	225	440	GS-45
L		وذو متانة أقل	15 12	295 410	590 690	GS-60 GS-70
	مواصفات DIN 17245 (يوليو ٧	فولاذ صب فريتي مقاوم للحرارة	الإنفعال			
Ì		حد 0,2 بوحدة (N/mm²	عند الكسر (%)	مقاومة الشد	ز في مفات	
H	الإستنام	عند درجات الحرارة C	$(I_0 = 5d_0)$	N/mm²	اسية	
		00 300 200 20	22	440	A	
ق	9	37 167 190 245	22 22	440590 440590	GS-C 2 GS-22	
	0, 000	62 190 206 245 06 235 260 315	20	490640		CrMo 5 5
			15	690880	G-X 22	
	324 4	12 485 530 590	10	030880	MoV 1	2 1

حد 0,2 بدلا من حد الخضوع: الإجهاد بوحدة N/mm² عند انفعال دائم قدره 0,2% من الطول الأصلي (١٥).

1.2				لجودة	اصفات ا	مو			
ام (سبتمبر ٦٦)	فات 17100 N	طبقا لمواصد	() <u> </u>		I		عام 🥏	فولاذ إنشاءات
	القابلية			: :	الإنفعال	ر دنی	الحد اا	أنواع الفولاذ	
للحدادة				نسبة	عند	لحد	لقاومة ا	المشابهة طبقا	
عداده في الإسطمبات	ىنى الحواف	الصهر الح	للحام	الـكربون c %	ا	الخضوع	الشد	للمواصفات	أنواع الفولاذ
ي ، ۾ سيب			1	,,,,	5d _o %	N/mm²	N/mm²	الأوروبية رقم 25	
			قليلة	-	18	185	320	Fe 33-0	St 33-1
P St 34-1			متوفرة متوفرة	0.17				-	St 33-2
P St 34-2	Q St 34-2	_	مبوفره متوفرة	0,17	28	205	330	Fe 34-A	St 34-1
P St 37-1	43134-2	_	متوفرة	0,15				Fe 34-B3 FU	St 34-2
P St 37-2	Q St 37-2		متوفرة	0,20	25	225	200	Fe 37-A	St 37-1
-	Q St 37-3		متوفرة	0,18	25	235	360	Fe 37-B3 FN	St 37-2
_			قلىلة	0,17				Fe 37-C3	St 37-3
P St 42-2	Q St 42-2		متوفرة	0,25	22	255	410	Fe 42-A	St 42-1
-	Q St 42-3	_	متوفرة	0,23	22	255	410	Fe 42-B3 FN	St 42-2
_	Q St 46-2	_	متوفرة	0,20				Fe 42-C3	St 42-3
_	-		متوفرة	0,20	22	285	430	_	R St 46-2
P St 52-3	Q St 52-3		متوفرة	0,20	22	355	510	E0 E2 D2	St 46-3
P St 50-2	-		قلىلة	≈ 0,30	20	295	490	Fe 52-D3 Fe 50-2	St 52-3 St 50-2
-	_		_	≈ 0,35	15	335	590	Fe 60-1	
-	_		_	≈ 0,50	10	365	690	Fe 70-2	St 60-1
الجودة الثالثة: فولاذ	لاذ ذات درجة	على . أنواع الفو	مات الأ					الأما المالة الأمالة المالة ال	St 70-2 أنواع الفولاذ ذات در-
								ت الخاصه.	مخند خصيصا للمتطلبا
		"11				من فولاذ الإ			مواصفات أبعاد وأشكال
الضامين	سمية 'ذ زاوية L مختلة	A COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY			DIN Iلتس		**	DIN التسه	DIN التسمية
ن 3 mm إلى 4,75 mm					1024 فولاذ 1025 فولاذ		نصف مستد		1013 فولاذ مستدير ا
	ح سمکها 5 mm				1026 فولاذ		, فولاذ مسطح L ذو حواف		1014 فولاذ مربع □ 1015 فولاذ مسدس □
	اذ مسطح عريض				1027 فولاذ		-9- 3-2	- 19	1016 شرائط فولاذ
حواف حادة	'ذ بمقطع T ذي	رة 59051 فولا	ب مستدی	قطع L ذو حواف					1017 فولاذ مسطح
/					I	200 × 5000 St	37 (DIN 1025)	موز الأبعاد، مثال:	
DI (دیسمبر ۲۹)									فولاذ قابل للتصا
() 30 mm	مقطع قطره	، مساحة		تصليدا كا			متوسط	النوع المشابه	الإسم المختصر
استخدام	كسر الإ	الانفعال عنداك (الانفعال عنداك)(ا $_{o} = 5d_{o}$)		حد الخض	اومة الشد N/mm²	ا مق	نسبة C %	في المواصفات الأوروبية رقم 84	لنوع الفولاذ
				/mm²				1	
	1.01 1 51	16 14		295 345	490 590		0,10 0,15	2 C 10 2 C 15	C 10; Ck 10
ت ذات القلب المتين صلد مثل الروافع	-	11		440	690		0,15	15 Cr 2	C 15; Ck 15 15 Cr 3
(البنوز) والحدبات		10		590	7801		0,16	16 MnCr 5	16 MnCr 5
ر ببور) وأدوات القياس والأعمدة		8 9		685	9801		0,20	-	20 MnCr 5
50-15-5		7		635 785	8801 11801	Colombia de la colombia del colombia de la colombia del colombia de la colombia del la colombia de la colombia del la colombia de la colombia de la colombia de la colombia de la colombia del la	0,15 0,18	14 CrNi 6 13 NiCr 12	15 CrNi 6 18 CrNi 8
(19) DII	N 17200				11001	120	5,10		
اا (دیسمبر ۲۹ <u>)</u>			t ti	. 1 +1 ***	111:				أنواع فولاذ التص
	16rھ إلى mm		•		_		متوسع	النوع المشابه في المواصفات	الإسم المختصر
'ستخدام	سر الإ	الانفعالعنداك (ه=5d°)(%)		حد الخض mm²	ومة الشد N/mm		نسبة %	الأوروبية رقم 83	لنوع الفولاذ
		19		365	580 7	730	0,35	1 C 35	C 35; Ck 35
		16		110	660 8		0,46	1 C 45	C 45; Ck 45
والأعمدة والنوابض		13		190	780 9	100	0,61	1 C 60	C 60; Ck 60
قالتفريز وأعمدة المرفق		15		190	690 8		0,28	28 Mn 6	28 Mn 6
دات المتوسطة والعالية	ذات الإجها	15		140	690 8	S2129 (0)	0,38	38 Cr 2	38 Cr 2
		14		590	780 9		0,34	34 Cr 4	34 Cr 4
		9		590 030	780 9 123014		0,25	A 25 CrMo 4 32 CrMo 12	25 CrMo 4 32 CrMo 12
-			.,,		001-				New Agental College transcription (Inches Michigan)
							910°0	لقية من ℃860 حتى ℃	۱) تصلید کامل مع تس



OIN 171 مارس ۲۶	ىفات 3 5)	طبقا لموا			يق	ومة للتعتب	ذ المقاو	اع الفولا	أنو			
Cr %	Mn %	Si %	Al %	350		وع عند در حدة N/mm² حدة 250		20	الانفعال عند الكسر $I_0 = 5d_0$	قاومة الشد N/mr	به رون c	المختصر الكر
أقل من 0,3	0,40 0,45 0,45 1,50	0,35 0,35 0,35 0,55	فوق 0,02	118 137 157	137 157 177	167 186 206	177 206 226	205 235 255 335	25 22 21 22	340 400 440	490 0,2 540 0,2	7 ASt 3! 20 ASt 4: 22 ASt 4!
ومقاطع	0.000	The state of the s	قضبان (س		ير غير	ضة ، والمواس	رد العاد العاد			اماح التوسِّ	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE	20 ASt 5: ق المواصفات رقم
		(5, 1,			3. 3.		اح الرة		,	- July (19	17100	ي المواصفات رح
IN 162 وحة رقم		طبقا لموا			طری			- ح الرقيق	الألوا			
وحه رحم	مر ۱۱) و	(3)			ري			ال عند ال			نسنة	NI NI
	ندام	الاستخ		الجودة		د الخضوع N/mm	ا حا	I ₀ = 80 b ₀ = 20 %	1 4 1 2		سبه الکربون c %	الإسم المختصر
				ودة سحب	?	280		28	270	.410	0,10	USt 12
	ن السطح ئيل	لتحسي وللتشك	عميق	ودة سحب	?	250		32	270	.370	0,10	USt 13
				ودة خاصاً سحب ال	-2	220		36	270	.350	0,08	USt 14
IN 162: وحة رقم						لاذ غير	ن الفو	الرقيقة م	الألواح			
			والخط،	للحامات والنقطة	T. 15.	215		18	360	.440	0,20	TUSt 37 USt 37-2
سوداء	هيئة ألواح	تورد على	ب	بل للسحب	وقا	235		16	410	.490	0,25	RSt 42-2
اء أو ألوا وذلك ع	مطلية بالمين سيارات،	مجلفنة أو أجسام ال		ف قطرالح سمك اللو		295		14	490	.590	0,30	St 50-2
ند الخضوع	المقاومة وح	اساس فيم	~	للحام الص	قابر	355		16	510	.610	0,20	St 52-3
				-		335		10	590	.690	0,40	St 60-2
				_		365		6	690	.830	0,50	St 70-2
IN 1623 (نوفبر ۲۷	صفات 3	طبقا لمواه				ح وسمته	ع السط	تمييز نوح				
			بظات							نوع السم		القييز
						ح بوجود ال		+	الة قشور السطح			02)
						ح بوجود الم		ر)	المحترقة (القشو	قة الشوائب	خالٍ من طب	03
.1 2						ح بوجود الم					سطح محسّن	04)
ومجانس	ر الخارجي	على الظه	، ان تؤثر	والخدوش		بحوز للمسا ح المدهون				لطح	أعلى جودة س	05
		1: : (1	VI)		1 .	1 1					سمة السطح	
	. 0					أن يكون اا أن يظهر اا			(mat)	ه غبر لامع	أملس مطفأ اللمعة أ	g m
						, خشونة الس			, , , , ,		خشن	r
											DIN 154	صفات الأبعاد ا

العميق (St 14) مع أفضل إنطفاء للسطح (05 m).

TUSt 37 02 = ألواح رقيقة من فولاذ توماس غير المخمد 37 (Tu St 37) ذات سطح به قشور محترقة غير مزالة (02).

St 52-3 03 = الواح رقيقة عن فولاذ St 52-3 بدرجة جودة 3 (St 52-3) بسطح خال من أي طبقة محترقة (03).

تنطبق المواصفات القياسية DIN 17100 على المواد الخاصة بالألواح المتوسطة من 3mm إلى 4,75 mm والسميكة أي أكبر من 4,75 mm

ا للمواصفات 17221 DIN (ديسمبر ٧٢)		وابض القابلة للتصليد	ل على الساخن للن	— أنواع الفولاذ المشك	فولاذ النوابض
الإستخدام	حد الخضوع د التصليد والتطبيع N/mm ²	الإنفعال عند الكسر ') بع	مقاومة الشد N/mm²	أنواع الفولاذ المشابهة طبقا للمواصفات الأوروبية رقم (89/717)	الإسم المختصر لنوع الفولاذ
تستخدم في الحالة المصلدة والمطبّعة حراريا للرقائق وأذرع الإلتواء والمسامير	1030 1130 1130	6 6 6	واع الفولاذ الجيدة 11801370 13201570 13201570	آن 50 Si 7	38 Si 7 51 Si 7 60 SiCr 7
الملولية والنوابض القرصية والحلقية وجميع أنواع النوابض	1180 1180 1180	6	ع الفولاذ عالية الجودة 13701620 13701670	55 Cr 3 50 CrV 4	55 Cr 3 50 CrV 4
طبقا للمواصفات DIN 17222 (أبريل ٥٥)	1160		شرائط الفولاذ المدلفنا	51 CrMoV 4	51 CrMoV 4
الإستخدام		ذ الجيدة	أنواع الفولا	مقاومة الشد N/mm ²	ملدَن بليونة
تستخدم في الأجزاء النابضية وفي	1030 1080 1570	6 6 5	11801420 11801570 16702160	590 640 830	C 53 C 75 60 SiMn 5
جميع أنواع النوابض ويجرى التصليد			ع الفولاذ عالية الجودة	أنوا	
والتطبيع بعد إقام التشكيل	1275 1765 1576	6 4 5	13701620 18602360 16702260	640 830 780	Ck 67 71 Si 7 50 CrV 4
طبقا للمواصفات DIN 17225 (أبريل ٥٥)	188	ض المقاوم للحرارة			
الإستخدام	حتى N/mr °C 400	جة °C بوحدة m²	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	مقاومة الشد N/mm2عند(20°C)	الإسم المختصر
لصناعة النوابض والأجزاء النابضية، للاستخدام عند درجات حرارة أعلى من 250°C.	450 686 500 735 550 785	883 883	932 981 981 1079 981	13701670 13701670 13701670	45 CrMoV 6 7 30 WCrV 17 9 65 WMo 34 8
طبقا للمواصفات DIN 17240 (يناير ٥٩)			امير الملولبة والصوام	ولبة — أنواع فولاذ للمس	فولاذ المسامير المل
	50 300 2	200 20	الإنفعال عند الكسر % عند (20°C) ')	مقاومة الشد N/mm² عند (20°C)	الإسم المختصر
343 373 402 4 373 402 431 4	31 451 4 61 481 5	112 440 190 540 510 540	18 17 17	590740 690830 690830	24 CrMo 5 24 CrMoV 5 5 21 CrMoV 5 11
طبقا للمواصفات DIN 1654 (أغسطس ٥٤)			تشكيلها على البارد	ب للمسامير الملولبة المراد	
حالة التوريد والاستخدام	الانفعال عند الكسر % ⁽⁾	حد الخضوع N/mm²	للمسامير الملولبة	الحد الأقصى لمقاومة الشد ٢) N/mm ²	الإسم المختصر (الرمز)
مسحوب على البارد وملدّن وتم تلدين (K+G) أو (K+G+K) وتصلح لتشكيل المسامير الملولية بالكبس على البارد	20 12 9 8	295 630 885 1060	5,6 8,8 10,9 12,9	640 690 690 690	Cq 22 Cq 45 41 Cr 4 41 CrV 6
ت DIN 17155 (مارس ٦٤) لوحة رقم 2	طبقا للمواصفا				ألواح المراجل
الإستخدام		سوع عنددرجة°۰ (بوحدة °N/mm 300 200	نسبة حدالخة اكربون % c و ا	مقاومة الشد ال N/mm²	الإسم المختصر
تستخدم للمراجل البخارية وأوعية الضغط ووصلات مواسير الضغط . كل أنواع الفولاذ يكن لحامها بالصهر .	88 98 118 118 127 147 137 157 196 206	137 177 157 206 177 226 186 235 206 245 235 275	205 0,16 235 0,20 255 0,22 265 0,26 275 0,17 295 0,14	340440 400490 430520 460550 460550 430550	H I H II H III H IV 17 Mn 4 13 CrMo 4 4
ت DIN 17175 (مارس ٦٤) لوحة رقم 2	طبقا للمواصفا		وه للحرارة	غير الملحومة من فولاذ مقار	المواسير الفولاذية
تصلح لدرجات حرارة حتى ℃580 وضغوط عالية	88 108 108 127 167 177 196 206	137 186 157 206 206 255 226 245	235 0,17 255 0,22 285 0,16 265 0,15	340440 440540 440540 440590	St 35.8 St 45.8 15 Mo 3 10 CrMo 9 10
فات DIN 2391 (يوليو ٦٧) لوحة رقم 2	طبقا للمواص			يقة غير ملحومة	مواسير فولاذية دق
حالة التوريد البارد (لامعة) — صلدة (قليلة القابلية حوبة على البارد (لامعة) — طرية	BK = مسحوبه على	نفعال عند الكسر ') %	بعد التطبيع حد الخضوع الإ N/mm ²	مقاومة الشد N/mm ²	الإسم المختصر
كيل على البارد) عن الأكسيجين ء0)	لنشكيل) BKW = مص (محدودة القابلية للتش GBK = ملدّنة (بمعزل NBK = معادلة (بمعزل	25 17 21 22	235 295 255 355	340440 540640 440540 510610	St 35 St 55 St 45.2 St 52.2

اً) عيمه الاختبار والله العينة = خمسة أمثال قطرها) المجالة التوريد وفيما عدا ذلك بعد التصليد والتطبيع



طس ٥٤)	DI (أغس	لواصفات 1624 N	طبقا				ئكي	لفولاذ الطري غير السبا	البارد من ا	مسحوبة على	شرائط
المقاسات طبقا لمواصفات		إرشادات	سيائي سليكون Si	يب الكيه لي 0,20% ،		لإنفعال د الكسر _و 5d=1	مقاومة	حالة المعالجة		، الجودة الفولاذ	
DIN 1544 (اغسطس٥٤)		التشغيل	منغنيز Mn	ل 0,45% و	من 0,20 إ	، بة المئوية	σΒ	الحالة	الرمز ١)	التسمية	الرمز
السمك 0,10 0,15 0,20		قابلية صغيرة للتشكيل	0,06	P %	C %	د الأدنى ضمانات	N/mm ² اللح بلاشروطوبدون جودة	صلد ملدّن مصقول قليلا	K G LG	جودة أساسية	St 0
0,25 0,30 0,40 0,50	2	قابلية معتدلن للتشكيل				28 26	بلاشروط <420 <440 310450	صلد ملدن مصقول قليلا	K G LG K 32		
0,60 0,80 1,0 1,2 1,5	-	·	0,06	0,07	0,12		390540 490640 590740 <690	مدلفن دلفنة لاحقة على البارد	K 40 K 50 K 60 K 70	جودة ثني	St 1
1,8 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0	٣) قابل للحام النقطي الأر	قابلية متوسطة للتشكيل	0,05	0,06	0,10	32 30 24 14 5 2	290390 310410 310430 390540 490640 590740 < 690	ملدّن مصقول قليلا مدلفن دلفنة لاحقة على البارد	G LG K 32 K 40 K 50 K 60 K 70	جودة سحب	St 2
عروض الشرائط المسحوبة	الأسطح RPG و RPG	قابلية عالية للتشكيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	0,04	0,04	0,10	35 33 26 16	270370 290390 310410 390490	ملدّن مصقول قليلا مدلفن دلفنة لاحقة على البارد	G LG K 32 K 40	جودة سحب عيق	St 3
على البارد حتى 630	. GBk , RP	أعلى قابلية للتشكيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	- 0,035	0,03	0,10	38 36 28 -	270370 290390 310410 <690	ملذُن مصقول قليلا مدلفن دلفنة لاحقة على البارد	G LG K 32 K 70	جودة خاصّة للسحب العميق	St 4

اً) تتفق هذه الرموز على وجه التقريب مع الرموز التي انتشر إستخدامها حتى الآن : 1/s=K صلد و 1/4=K صلد و 1/2=K صد و 1/2=K صلد و 1/2=K صدد و 1/2=K و

٢) رموز السطح: GD = ملدن قاتم، GBK = ملدن لامع، RP = خال من الخدوش والشقوق والمسام، RPG = خال من الخدوش والشقوق والمسام. وناصع اللمعان. رمز المادة لشريط مسحوب على البارد في جودة السحب (St 2)، مدلفن دلفنة لاحقة على البارد حتى مقاومة شد قدرها N/mm² (K 40) 400 N/mm²). السطح ملدَّن مع بقائه لامعا (GBK) (GBK) ، مصنوع من فولاذ سيمنز مارتن مختد: MR St 2K 40 GBK.

طبقا لمواصفات 17111 DIN (پنایر ۱۸)	شام	والصواميل والبر	امير الملولبة	ليل الكربون للمس	أنواع الفولاذ ق
الخواص والإستخدام	حد الخضوع N/mm²	الانفعال عند الكسر %	نسبة الـكربون c %	مقاومة الشّد N/mm²	الإسم المختصر
قابل للكبس على البارد. غير قابل للكبر لا على البارد	205	30	0,14 0,13	330430	USt 36-1 UQSt 36-2
ولا على الساخن.	225	25	0,19 0,19	370460	USt 38-2 UQSt 38-2
كان يسمى فيما مضى فولاذ الصواميل للتشكيل بالكبس على الساخن. كان يسمى فيما مضى فولاذ الصواميل للتشكيل بالكبس على البارد.		24 - -	0,18 0,09 0,15	430530 (340490) (340470)	RSt 44-2 6P 10 U 10 S 6
طبقا لمواصفات DIN 1651 (أبريل ٧٠)	حراريا	معادل -	توماتي)	القطع (الفولاذ الأوز	أنواع الفولاذ سهل
حالة التوريد: U = مدلفن أو مطروق، SH = طبقته القشرية مزالة، N = معادل، G = ملدّن، K = مسحوب على البارد.	225 235 235	25 23 23	≤0,13 ≤0,14 ≤0,15	360530 380570 390580	9 S 20 9 SMn 28 9 SMn 36
فولاذ V+K = مصلّد ومطبّع ومسحوب على البارد المعالجة يعرف الفولاذ سهل القطع (الأوتوماتي) بقابليته الحرارية العالية للتشغيل وذلك لاحتوائه على الكبريت.	285 325 355	18 14 9	0,35 0,45 0,60	490660 590760 660870	35 S 20 45 S 20 60 S 20

أنواع الفولاذ المقاوم للصد	٩						طبقا	لمواصف	بات 40	DIN 174		مبر ۷۲)						
الاسم المختصر		النوع المش قا للمواصفات 8-71	لأوروبية	3	كثافة g/cn	الحالة		مقاومة ا <mark>mm</mark> 2/		حد الخ mm²	ضوع	ستطالة عند الكسر %						
			انواع	الفولا	الفريا					To Constitute	Reserved the	The second second						
X 7 Cr 13			< 6 Cr		7,7	ملدّن مصلّد وم		0650 0700		00		20 18						
X 7 CrAI 13		13	(6 CrA		7,7	ملدّن مصلّد وم	طبّع)650)700		50 00	DESIGNATION OF THE PERSON NAMED IN	20 18						
X 8 Cr 17 X 6 CrMo 17			(8 Cr (7,7	ملدّن		577		57/		ملدّن ملدّن		0600		70 70	Total or see the second second	20 20
X O OHVIO 17				iVa	ارتين						CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR							
75 C (1970) (50 S)		0		7	7,7	ملدّن		700	550	00	31	20						
X 10 Cr 13		3	(12 Cr		1,1	مصلّد وم		7750		50		18						
X 20 Cr 13		3	20 Cr		7,7	مصلد وم	طبّع	950	800	50	5!	15						
X 12 CrMoS 17		oS 17	14 Cr		7,7	ملدّن مصلّد ومطبّع		700 850		00 50	ALTERNATION OF THE PARTY OF THE	20 12						
X 22 CrNi 17		17	21 Cr		7,7	مصلّد ومطبّع		950	800	00	60	14						
			أنواع	لفولأذ	الأوست	نیتی												
X 5 CrNi 18 9 X 10 CrNiTi 18 9 X 5 CrNiMo 18 10 X 10 CrNiMoTi 18 10	and the same of th	8 10 18 10 o 17 12 2 oTi 17 12 2	6 CrN 6 CrN 6 CrN		7,9 7,9 7,95 7,95	مسقّی (مبرّد		700 750 700 750	500 500	35 05 05 05 35	20	50 40 45 40						
X 5 CrNiMo 18 12 X 2 CrNiMo 18 16 X 2 CrNiN 18 10 X 2 CrNiMoN 18 13		X 6 CrNiMo 17 13 37 X 3 CrNiMo 18 16 4			7,95 8,0 7,9 7,95	تبريدا فجائيا)		700 700 750 800	500 550 600	95 70	20 19 27 30	45 45 40 40						
الإسم المختصر	1	الحالة	50	حد ا	فضوع ع 150	ند درجة 200	°c 250	بوحدة (300	(N/mm ² 400	500		ة عند (20°C) برينل) HB						
X 7 Cr 13	,	ملدَن	240	235	230	225	225	220	195		80	1301						
X 10 Cr 13	ملدّن	لدّن صلّد ومطبّع	285 430	275 420	265 410	260 400	255 382	245 365	215 305			1401 1702						
X 20 Cr 13		صلّد ومطبّع	430	420	410	400	382	365	305		75	2302						
X 22 CrNi 17		صلّد ومطبّع	565	540	520	505	490	470	375		75	2252						
X 5 CrNi 18 9		<u> </u>	175	155	140	127	118	110	98	92	80	1301						
X 10 CrNiTi 18 9			190	176	165	155	145	136	125	119	90	1301						
X 10 CrNiMoTi 18 10		مسقّى	205	190	176	165	155	145	135	129	90	1301						
X 2 CrNiN 18 10			245	245	175	157	145	136	125	119	00	1402						
X 2 CrNiMoN 18 13				7 225 265		197	178	165	155	145	138	10	1502					
الإسم المختصر			معامل		ند درجة 103 N/mm	°C			درجة	20°C ود	الطولي رجة c α (10 ⁻⁶							
	20	100 2	00		30	400	500	00	1	200	300	400						
X 7 Cr 13 X 7 CrAI 13	216	213 21	07)	20	192	-	0,5		11,0	11,5	12,0						
X 6 CrMo 17								0,0	5 1	10,	10,5	10,5						
X 10 Cr 13 X 20 Cr 13	126	213 12	07		92 200		_	0,5	0 1	11,0	11,5	12,0						
X 12 CrMoS 17	-20	- 12			192 200			0,0		10,	10,5	10,5						
X 22 CrNi 17		110	10		107 007			0,0	_	10,	11,0	11,0						
X 8 Cr 17 X 5 CrNi 18 9	220	218 22	12		20	197	_	0,0		10,0	10,5	10,5						
X 10 CrNiTi 18 9						470	105	6,0		17,0	17,0	18,0						
X 5 CrNiMo 18 10	200	94 20	86		17	172	165	6,5 6,5		17,	17,5 18,5	18,5 18,5						
X 10 CrNiMoTi 18 10 X 5 CrNiMo 18 12	-							6,5	_	17,	17,5	18,5						
X 2 CrNiMo 18 16								6,5	_	17,	18,0	18,5						



في حالة مقاطع أو قضبان الفولاذ يجب أن تعلّق لوحة أو تلصق بطاقة تبيّن عليها الأسماء المختصرة القياسية للفولاذ. يحدّد شكل اللوحة مجموعة الفولاذ. ويحدّد لون اللوحة مقاومة الشد ونسبة الكربون.

	الفولاذ					
طبقا لمواصفات DIN 17210	ائكي قابل للتصليد با فولاذ غير سبائكي قابا	فولاذ سهل القطع	فولاذ إنشاءات للأغراض العامة			
مبك مو 17200 فولاذ عالي الجودة (فولاذ غين)	فولاذ جيد	طبقا لمواصفات DIN 1651	طبقا لمواصفات DIN 17100			
(کوء کا کین)	ا و البطاقة الملصقة	شكل اللوحة أ		- DI Y		الحد الأدني
000	74 x 74	100	105 x 74	لون اللوحة أو البطاقة الملصقة		لمقاومة الشد N/mm²
		9SMn28 9 S 20 9 SMn Pb 28 9 SPb 23	St 33	أبيض	<0,10	320
Ck 10	C 10	10 S 20	St 34	أصفر	≈0,10	330
Ck 15	C 15		St 37	أحمر	≈0,15	360
Ck 22	C 22		St 42	أخضر	≈0,22	410
Ck 35	C 35	35 S 20	St 50	أزرق	≈ 0,35	490
Ck 45	C 45	45 S 20	St 60 ([†]	بنفسجي	≈ 0,45	590
Ck 60	C 60	60 S 20	St 70-2	بنّي	≈ 0,60	690
			St 52-3	رصاصي		510
		وعة الجودة الثانية وعة الجودة الثالثة		والثانية والثالثة والثانية	الجودة الأولى الجودة الأولى	

W-1920		p. 1 1			
لقلم القطع	على الجهة اليسرى للساق (منف رمنف المناج رمز جهة الإنتاج رمز منف DIN عبوعة الاستخدام	عند مؤخرة الساق واسات اللون المميز DIN 4982 محموعة الاستخدام الكربيد نوع لقم الكربيد حسب جهة الإنتاج	كر بيد فراطة		رمز لق لأقلا.
طبقاً لمواصفات DIN 4990 ط التشغيل (يوليو ۲۲)		مجموعات الاستخدام في المعدن		Illei	الرمز
	الخراطة الدقيقة والثقب الدقيق: سرعات قطع عالية وتغذيات قليلة.	فولاذ وفولاذ صب	يكن زيادة التغذية كلما		P 01
والب وكذلك التفريز : إلى متوسطة .	الخراطة والخراطة الناسخة وخراطة الل سرعات قطع عالية وتغذيات قليلة	فولاذ وفولاذ صب	زادت متانة لقم الكربيد.		P 10
قشط بتغذية قليلة .	الخراطة والخراطة الناسخة والتفريز: سرعات قطع وتغذيات متوسطة. ال	فولاذ وفولاذ صب وحدید زهر طروق ذو رائش سیّال	1	4	P 20
عات متوسطة إلى منخفضة، ن ظروف التشغيل غير المناسبة.	الخراطة والقشط والتفريز ^{١)} : سر لتغذيات متوسطة إلى كبيرة حتى تحد	فولاذ وفولاذ صب وحدید زهر طروق ذو رائش سیّال		أزرق	P 30
منخفضة وتغذيات كبيرة يمكن	الخراطة والقشط بالمقشطة النطاحة التشغيل الأوتوماتي\) بسرعات قطع استخدام زاوية جرف كبيرة تحت	فولاذ وفولاذ صب به فجوات وشوانب رمليّة			P 40
والمقشطة ذات العربة والتشغيل رة مع أعلى اشتراطات المتانة للقم	الخراطة والقشط بالمقشطة النطاحة الأوتوماتي: سرعات قطع منخفضة وتغذيات كبير الكربيد)	فولاذ وفولاذ صب بقاومة متوسطة أو منخفضة للإجهاد و به كذلك فجوات وشوانب رملية .	يكن زيادة سرعة القطع كلما زادت مقاومة البلي للقم الكربيد		P 50
إلى عالية وتغذيات صغيرة إلى	الخراطة: بسرعات قطع متوسطة متوسطة.	فولاذ وفولاذ صلد منغنيزي وفولاذ صب وحديد زهر وحديد زهر سبائكي	عكن زيادة التغذية كليا زادت متانة لقم		M 10
توسطة وتغذيات متوسطة .	الخراطة والتفريز: بسرعات قطع ه	فولاذ وفولاذ أوستنيتي وفولاذ صلد منغنيزي – وفولاذ صب وحديد زهر وحديد زهر ذو غرافيت كروي وحديد زهر طروق	الكربيد الكربيد		M 20
والتفريز : وسطة إلى كبيرة .	الخراطة والقشط بالمقشطة النطاحة سرعات قطع متوسطة وتغذيات مت	فولاذ وفولاذ أوستنيتي وسبيكة مقاومة لدرجات الحرارة العاليةوفولاذ صب وحديد زهر .	v ↓ v عكن زيادة سرعة القطع	and .	M 30
	الخراطة وخراطة التشكيل وخراطة على المخارط الأوتوماتية .	أنواع الفولاذ الأقل مقاومة، والفولاذ سهل القطع (الأوتوماتي)، والمعادن غير الحديدية.	كلها زادت مقاومة البلى للقم الكربيد .		M 40
, الدقيق وتفريز التنعيم والقشط	الخراطة والخراطة الدقيقة والثقب الدقيق .	الفولاذ المصلد بصلادة تفوق 60 HRC وحديد زهر ذو صلادة عالية وسبانك الألومنيوم التي تحتوي على نسبة كبيرة من السليكون واللدائن المقاومة للبلمي الشديد والورق الصلد والخزف (السيراميك).	يكن زيادة التغذية كلما زادت متانة لقم الكربيد.		K 01
بط الثقوب (البرغلة) والتفريز ن.	الخراطة والثقب والتخويش وضو والتشغيل بالمشدات والقشط الدقية	الفولاذ المسلد وحديد زهر بصلادة تفوق 220 HB وحديد الزهر الطروق ذو الرائش القصير وسبانك النحاس وسبانك الألومنيوم المحتوية على السليكون واللدائن والمطاط الصلد والورق الصلد والزجاج والصيني والحجر.		- day	K 10
لماحة والتخويش والبرغلة والتفريز لكربيد.	الخراطة والقشط على المقشطة النه والتشغيل بالمشدات: عند أعلى اشتراطات المتانة للقم ا	حديد زهر بصلادة أقل من 220 HB والنحاس الأصفر والألومنيوم وبعض المعادن غير الحديدية والطبقات الخثبية ذات تأثير البلى الشديد.			K 20
وذات العربة : التشغيل غير آلناسبة () .	الخراطة والقشط بالمقشطة النطاحة يمكن زيادة زاوية الجرف لظروف	فولاذ ذو مقاومة شد منخفضة وحديد زهر ذو صلادة منخفضة والطبقات الخشبية.	يكن زيادة سرعة القطع		K 30
	الخراطة والقشط بالمقشطة النطاحة يمكن زيادة زاوية الجرف تحت ظ	المعادن غير الحديدية والأخشاب الصلدة والطرية بحالتها الطبيعية.	كلها زادت مقاومة البلي اللقم الكربيد .		K 40
		PMK	الله التشفيا بالقطع	.VI	3000

المجموعة الأساسية للتشغيل بالقطع: P, M, K (القشرة السطحية) . المجموعة الأساسية للتشغيل غير المناسبة على سبيل المثال عند تشغيل المواد غير المتجانسة: كأسطح المسبوكات والأجزاء المشكلة بالحدادة (القشرة السطحية) . والصلادة المتغيرة . وأعماق القطع المتغيرة . والتشغيل المتقطع . والتشغيل الذي لا يخلو من الاهتزازات، وقطع الشغل غير الدائرية .



خدام	الاست	الخواص	الحد الأدنى للمحتوى	الرمز	التسمية
صفات 1787 DIN 1787 (سنایر ۲۳)	طبقا لموا				النحاس
لاك للأجهزة ووصلات	يستخدم في المنتجات نصف والقضبان، والألواح والأس المواسير والهندسة الكهربان	طري متين وذو قابلية جيدة للتوصيل الكهربائي وقابل للحام العادي ولحام المونة ومقاوم للهيدروجين .	≥ 99,9 % Cu ≥ 99,95% Cu ≥ 99,9 % Cu ≥ 99,9 % Cu	E – Cu 57 OF – Cu SE – Cu SF – Cu	نحاس محتو على أكسيجين ألل من الأكسيجين ألحاس خال من الأكسيجين ألحاس الأكسيجين المقرسفور
صفات 1719 DIN 1719 (أبريل ٦٣)	طبقا لموا	100	0	-	الرصاص
Edition that	في صناعة السلقون (أكسيدالر السبانك يصلح لعمل السبانك عدا تا الكيميائية	طري وقابل للصب وقابل للحام العادي واللحام بالانصهار .	99,99% Pb 99,94% Pb 99,90% Pb	Pb 99,99 Pb 99,94 Pb 99,90	صاص نقي بنسبة 99,99 صاص ميتالورجي بنسبة 99,94 صاص ميتالورجي بنسبة 99,90
صفات DIN 1706 (مارس ۲۶)	طبقا لموا			un	الزنك
	يستخدم في الغلفنة وألواح	قابل للصب ومقاوم للعوامل	99,995% Zn 99,95 % Zn	Zn 99,995 Zn 99,95	زنك نقي
السبائك ،	الزنك ولأغراض صناعة	الجوية .	99,5% Zn 97,5% Zn	Zn 99,5 Zn 97,5	زنك ميتالورجي
صفات 1704 DIN (یونیو ۲۳)	طبقا لمواه			. 0	القصدير
	يستخدم في أعمال الطلاء و ألواح الصفيح وشرائط ورا	طري وقابل للصب، يمكن تشكيله بالدلفنة إلى رقائق.	99,90% Sn 99,75% Sn	Sn 99,90 Sn 99,75	قصدير بنسبة 99,90 قصدير بنسبة 99,75
اصفات 1701 DIN 1701 (موليو ۵۸)	طبقا لمو		2		النيكل
	يستخدم في الأجهزة ومسامير معالجة الأسنان	مقاومة الشد = 390 740 N/mm²	99,6% Ni 98 % Ni	Ni 99,6 Ni 98	نیکل بنسبة 99,6 نیکل بنسبة 98
صفات 1712 DIN 1712 (أكتوبر ٦١)	طبقا لموا		L		الأ لومنيوم
	أشكال التوريد: تماسيح وكتل وألـواح قـ والحدادة .	قابل للصب وقابل للحام. مقاومة الشد 150 N/mm²	99,8% AI 99,5% AI 99 % AI	Al 99,8 H Al 99,5 H Al 99 H	الومنيوم ميتالورجي
والكهربائية . وبناء	المتطلبات العالية بوج الكيميانية في الصناعات الكيميانية السفن. يصلح الأغراض العامة. لا يصلح الأجهزة المجهدة والأسقف.	أشكال التوريد: ألواح وشرائط ومواسير وخوص ورقائق ألواح سميكة وقضبان ومقاطع واجهية وأسلاك وبرشام وأجزاء مشكلة بالكبس.	99,8% AI 99,7% AI 99,5% AI 99 % AI 98 % AI	Al 99,8 Al 99,7 Al 99,5 Al 99 Al 98	ألومنيوم نقي
ض التشكيل اللدن		أشكال التوريد: تماسيح وكتل وقضبان قابلة للدلفنة والكبس والطرق وألواح مدلفنة وحبيبات .	99,99% AI 99,38% AI + 0,5% Mg 98,98% AI + 1% Mg 97,98% AI + 2% Mg	AI 99,99 R AI R Mg 0,5 AI R Mg 1 AI R Mg 2	أنقى أنواع الألومنيوم أنقى سبيكة ألومنيوم أنقى سبيكة ألومنيوم أنقى سبيكة ألومنيوم

الألومنيوم الميتالورجي هو الذي ينتج من صهر الألومنيوم في المسابك. الألومنيوم النقي: بالنسبة للمنتجات نصف المصنعة لا تنتج من الألومنيوم الميتالورجي فقط، إلما من خردة الألومنيوم كذلك. ولذا تختلف مقادير المكونات المسموح بها عن تلك الخاصة بالالومنيوم الميتالورجي. أنقى أنواع الألومنيوم: يستخلص مباشرة من الألومنيوم الميتالورجي أو من خردة الألومنيوم.

طبقا للمواصفات DIN 1700 (يوليو ٥٤) توصيف المعادن غير الحديدية يتكون التوصيف من الرموز التالية مثلا شرطة طريقة الإنتاج صفات خاصة التركيب وصل والإستخدام (المكونات) يضاف عند الضرورة ما يلى: ١ - الرمز الكيميائي للهادة الأساسية يجاوره العدد G = للساكة - حروف دالة على حالة المعالجة طبقا للمواصفات GD = سباكة الضغط الدال على مقداره. القياسية DIN 1750 . GK = سباكة القوالب ٢ - الرموز الكيميائية لإضافات السبائك تجاورها ٢ - الحد الأدني. لمقاومة الشد مع استخدام الحرف GZ = سباكة الطرد المركزي الأعداد الدالة على مقاديرها (مرتبة ترتيبا تنازليا). ٧ = سبائك تحضيرية أو للتطعيم تحذف الأعداد المميزة إذا كانت السبائك مميزة بالرموز مثال: GI = معادن للأسطح المنزلقة أو المحامل سبكة AI Mg3 F 17 = سبيكة ألومنيوم طروقة بالقدر الكافي. L = سبائك اللحام (قابلة للتشكيل) بها Mg % ومقاومتها للشد 170 N/mm² يجب أن تقتصر البيانات الدالة على المواد على المقادير الحامة. مثال: الرمز دون عدد دال على المقدار = معدن محامل رصاصي قلوي ويحتوي على : ≈ A,0,5% Mg, 0,04% Li, 0,5% Na, 0,8% Ba, 0,6% Ca ويحتوي على : الرمز دون عدد دال على المادة الأساسية: = سبيكة ألومنيوم طروقة تحتوى على: ≈ Mn, 0,6% Si, 3% Mg المروقة تحتوى على: « المروقة تحتوى ا AlMg 3 Si = سبيكة ألومنيوم للصب تحتوى على: ≈ 0,4% Mn, 12% Si G-AISi 12 GD-Zn Al 4 Cu 1 = سبكة زنك للسباكة الدقيقة تحتوى على: ≈ GD-Zn Al 4 Cu 1 الرمز مع عدد دال على المادة الأساسية: = سبيكة نيكل تحتوى على : ≈ 1% Mn, 10% Cr, 88% Ni Ni 88 Cr = معدن أبيص (قصدير - معدن أسطح أنزلاق) يحتوي على : ≈ Sb, 6% Cu, 80% Sn = 12% Sb, 12% Sb, 6% Cu, 80% Sn GI - Sn 80 = سبيكة قصدير لحام تحتوى على: ≈ Sb, 60% Sn والباقي Pb والباقي L-Sn 60 الرمز لحالة الصلادة وحالة إنجاز السطح يرمز لحالة الصلادة بإعطاء بيانات مقاومة الشد مع الحرف المتقدم F (مقاومة) وفي حالة المنتجات التجارية التي لا تحتاج الى ضمان لقيم معينة للمقاومة يوضع حرف في موضع مقاومة الشد عوضا عنها. مثال حالة المعالجة وجودة السطح مثال حالة الصلادة MgMn 2 bk AlCuMg 1 F 40 F40 مقاومة الشد 390 N/mm² مقاومة gb = منظف كيميائيا AlMg 2 gb AlCuMg 1 w $w = d_{C}$ g = ملدَن G - AlSi 12 g AlCuMg 2 h wa = مصلّد حراريًا G - AlSi 5 Mgwa Al 99 wh wh = صلادة تشغيل بالدلفنة ، مدلفن ka = مصلد بالتشكيل على البارد G - AlSi 5 Mgka AlMg 1 zh zh = صلادة تشغيل بالسحب dek = قابل للأكسدة بتأثير مظهري للزينة AlMgSi 1 dek F 28 AlMg 2 p P = صلادة تشغيل بالكبس 150HV = صلادة فيكرز 150 طبقا للمواصفات 17729 DIN سبائك المغنسيوم: سبائك قابلة للتشكيل اللدن (طروقة) عناصر أشكال التوريد الإستخدام الخواص اللون المميز الرمز السبائك في صناعة الألواح المشكلة وللتكسية ولخزانات مقاوم للتأكل الكيميائي ألواح أصفر - أسود -2% Mn Mg Mn 2 وذو قابلية جيدة للحام الوقود ولوحات أجهزة البيان Mg ومواسير للإجهادات الميكانيكية المتوسطة مع مقاومة ذومقاومة متوسطة وقضبان (سيقان) 3% AI Mg Al 3 Zn جيدة للتأثير الكيميائي. للإجهادات وقابل للحام ومقاطع واجهية 1% Zn في صناعة أجهزة المنشآت المعرضة ذو مقاومة متوسطة إلى قضبان حدادة أصفر - أسود -6% AI Mg Al 6 Zn إجهادات ميكانيكية متوسطة إلى مرتفعة عالية وذو قابلية محدودة للحاء وأسياخ لحام 1% Zn يصلح لأجزاء المنشآت المعرضة لإجهادات قضبان (سيقان) أعلى مقاومة للإجهادات 8% AI Mg Al 8 Zn 1,2% Zn وغير قابل للحام ومقاطع واجهية




DIN لوحة رقم 1 (٧٤	صفات 17670 پونیو	طبقا للمواه				الألواح والأشرطة)	النحاس وسبائكه (ا			
الرمز السابق	صلادة برينل HB 2,5/62,5	الانفعال عند الكسر المراجعة	حد 0,2 N/mm²	دادا	مقاور الش _{5 B} /mm ²	الرمز	التسمية			
-	55 95 55 105	42 6 45 3	100 250 140 320	290 220)250)360)250	SW – Cu F 20 SW – Cu F 30 SF – Cu F 22 SF – Cu F 37	نحاس المعدن طبقا للمواصفات DIN 1787 (يناير ۷۳)			
Ms 95 Ms 80 F 33 Ms 70 Ms 67 F 54 Ms 63 F 62	85 100 130 160 180	19 28 15 -	200 200 340 480 580	320 420 ≈	0320 0390 0520 530	CuZn 5 F 27 CuZn 20 F 33 CuZn 30 F 43 CuZn 33 F 54 CuZn 36 F 62	نحاس أصفر المعدن طبقا لمواصفات DIN 17660 (أبريل ۷٤)			
SoMs 76 F 38 SoMs 68 F 45 SoMs 60 F 38	85 115 100	30 25 30	140 220 140	440	340)510 340	CuZn 20 Al F 35 CuZn 31 Si F 45 CuZn 39 Sn F 35	نحاس أصفر خاص طبقا لمواصفات DIN 17660 (أبريل ٧٤)			
SnBz 2 F 26 SnBz 6 F 36 SnBz 8 F 53 MSnBz 6 F 70	60 85 165 215	50 55 23 7	150 250 420 620	340 520	260 0400 0590 0760	CuSn 2 F 26 CuSn 6 F 35 CuSn 8 F 53 CuSn 6 Zn F 70	برونز قصديري المعدن طبقا لمواصفات DIN 17662 (أبريل ۷٤)			
Ns 6512 F 35 Ns 5712 PbF 50 Ns 6218 F 38 Ns 6218 Ns 6025 F 47	85 155 90 185 130	45 12 40 - 22	290 410 290 540 290	490 370	0410 0590 0430 610 0540	CuNi 12 Zn 24 F 35 CuNi 12 Zn 30 PbF 50 CuNi 18 Zn 20 F 38 CuNi 18 Zn 20 F 62 CuNi 25 Zn Zn 15 F 47	فضة ألمانية المعلدن طبقا لمواصفات DIN 17663 (أبريل ۷٤)			
CuNi 5 Fe F 24 CuNi 20 Fe F 34 CuNi 44 F 50	65 85 95	40 35 42	80 100 –		240 290 440	CuNi 5 Fe F 24 CuNi 20 Fe F 30 CuNi 44 F 45	سبائك النحاس - النيكل طبقا لمواصفات DIN 17664 (أبريل ٧٤)			
AIBz 5 F 45 AIBzFe F 45 AIBz 10 Ni	130 110 160	20 25 8	240 220 240		440 440 550	CuAl 5 F 45 CuAl 8 Fe F 45 CuAl 10 Ni F 56	برونز ألومنيومي طبقا لمواصفات 17665 DIN (أبريل ٧٤)			
للتوريد التوريد	و kg/dm ³	10/ 1000				سبائك النحاس للصب (للسباكة)				
ت مشکلة ت مشکلة ت مشکلة	8,9 مسبوك		25	50 40 50	200 150 350	G – Cu G – CuL 45 G – CuCr F 35	نحاس مواصفاتDIN 17655 (يوليو ۷۱)			
ات في القوالب الرملية ات بالطرد المركزي ات بالطرد المركزي ات الطرد المركزي ات الطرد المركزي ات في القوالب الرملية	8,6 مسبوک 8,7 مسبوک 8,7 مسبوک 8,8 مسبوک	100 80 85 75	8 1 10 1 7 1 13 1	60 80 40 50 30 90	260 300 260 270 270 210	G – CuSn 12 GZ – CuSn 12 Ni G – CuSn 12 Pb GZ – CuSn 10 Zn GZ – CuSn 7 ZnPb G – CuSn 2 ZnPb	برونز قصديري معدن المدافع (مصبوب أحمر) مواصفات DIN 1705 (يونيو ٢٢)			
ت في القوالب الرملية ات في القوالب المعدنية ات بالطرد المركزي ت بالضغط	8,5 مسبوك 8,6 مسبوك	75	20 1 14 2	70 30 60 00	180 380 620 550	G – CuZn 33 Pb GK – CuZn 38 Al GZ – CuZn 34 Al 12 GD – CuZn 15 Si 4	نحاس أصفر للصب مواصفات 1709 DIN (يونيو ٧٣)			
ت في القوالب الرملية ت في القوالب المعدنية ت بالطرد المركزي			GK – CuA 10 Ni	برونز ألومنيومي مواصفات 1714 DIN (يونيو ٧٣)						
ت في القوالب الرملية ت بالطرد المركزي ت في القوالب الرملية	9,1 مسبوكا	70 65 50	7 1	30 10 90	240 220 160	G – CuPb 5 Sn GZ – CuPb 15 Sn G – CuPb 20 Sn	برونز قصديري ورصاصي مواصفات DIN 1716 (يونيو ۷۳)			

											. 1511 6141
رباعية	.51:1					سائك ثلاثية					سبائك الألومنيوم
Cu A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Mg	(Cu Si Al		u Mg Al) (Mg Si Al		AlMgI	1g Mn Al	سبانك ثنائية Mg Al
AlMgSiPb AlZnMgCu				AlCuMg All			MgSi		AlMn AlMg		
DIN 1725 لوحة رقم 1	ا لمواصفات (فبرایر ۲۷)	فبراير		للمنتجات نصف المصنّعة			(الطروقة)	اللدن	سبائك الألومنيوم		
	الإستخدام		قابلية التشغيل بالقطع	ابِليّة للحام	1	خواص التشكيل	≈ %	نسبة عنا السبائك الباقي ۵۱		اللون المميّز	الرمز
	ندسة المعارية	تستخدم في الما	محدودة	ه جدّا	The same of the sa	جيّدة جدّا	Mn1 M			سجي	
	يف والصناعات الغذ	CONTRACTOR OF STREET	محدودة	ه جدًا		جيّدة جدّا		0,1 Mn(يضر — أزرق	
وصناعة السيارات.			محدودة		250/70	جيّدة جدّا		n0,2 Cr(نضر - بنفسجي أ	
	براء الحروطة و جهزة وصناعة السفز	جيّدة تصلح الأجزاء			جيّا	جيّدة		n0,3 Cr(يضر — أسود	
ں. للهندسة الكهربانية.			محدودة —	دة جدّا	200	جيّدة	1000	n1 Cr0,		يضر أ	
	الاسلاك والحبال الهندسة المعارية و		مقبولة		جيّ جيّ	<u> </u>	Mg0,6	5i0,5 1 Mn0,5		ض — أبيض :	4
وصناعة وصناعة السفن.	الهندسة المعارية و سناعات الغذائية و	السيحدم ي السيارات والد	معبوت	1			Or I IVIG	i wiiio,s		ض	ابیا AIMgSi1
لمحروطة (اوتوماتيا)	في الأجيزاء ا	تستخدم	جيّدة		_	_	Si 1 Mg	1 Mn0,5	,	ض — أسود	اأيي AIMgSiPb
	جيدة ستعدم في الابتراء الروا		_		_	جيّدة		0,5 Pb1		س مر — أصفر	With the second
سيارات	جيّدة يستخدم في صناعات السيارات		ية لحام	قابل	مقبولة	Cu4 Mg	0,5 Mn	0,8	قر قر		
وهندسة التعدين.			جيّدة	ومة جيدة		مقبولة	Cu4,5 N	/lg 1,5 M	n0,5	هر – أخضر	
ماتيا).	جزاءالمخروطة (أوتوه	يستخدم في الأ	جيّدة جدًا	11 "			Cu4 Mg	1 Pb1		تمر — أسود	~ i AlCuMgPb
	ناعات السيارات وال		جيّدة	محدودة قابلية لحام المقاومة			Cu 1,5 N	/lg 2,5 Zr	16	رق — أحمر	AlZnMgCu 1,5
ين.	انيكية وهندسة التعدي				جيّا						
DIN 1725 لوحة رقم 2	نا لمواصفات (سبتمبر ۷۰)	طبة								صب	سبائك الألومنيوم لل
قابلية	قابلية		حد 0,2	ية الحني	مقاهم	الإنفعال	ية الشد	مقاهم		عناصر الس	
اللحام	التشغيل بالقطع		N/mm ²	N/mn		ð 5 %	N/mn			(الباقي AI)	الرمز
15 - 515-			- Charles	-	1-				01.44	%	
جيّدة جدًا جيّدة جدًا	ىدة ىدة		70 80	60 70		510	160			2 Mn 0,4	G-AISi 12
جيّدة جدّا	دة جدّا		100	60		2 6 1 3	170 160		Si 8	Mg 0,3 Cu 3	G-AlSi 10 Mg G-AlSi 8 Cu 3
جيّدة	دة جدّا		100	60		1 3	140			5 Mg 0,4	G-AlSi 5 Mg
جيّدة	دة جدًا		100	60		3 8	100		Mg !	5 Mn 0,4	G-AIMg 5
غير قابلة	بدة جدّا		140	60		0 ₁₀ : 5	200		100	9 Si 2,5	GD-AIMg 9
محدودة	بدة جدّا	53.07	200	80		3 8	290 340			4 Ti 0,3 4 Ti 0,3	G-AlCu 4 Ti wa
محدودة	بدة جدّا					310					G–AlCu 4 TiMg
لتصليد الحراري	ا wa فترمز لل	البارد، ام	ka للتصليد	نغط، وترمز	سباكة الض						يرمز حرف G للصب، و
							كيل اللدن (ا	ابلة للتشك ا	نيوم الق ا	ة لسبائك الألوم	قييزات وقيم المقاومة الرمز
	مقاطع	أشكال ال				الانفعال		مقاومة			الرسر (لخواص
الحدادة	ن واجهية		مواسير	ألواح	لصلادة	عند الكسر	حد 0,2	الشد		الحالة	المادة
DIN 1749 DII				DIN 1745	HB 10	7.15	N/mm ²	N/mm ²			ومقاومتها
۸۲) (دیسمبر ۲۸)				(دیسمبر ۸ 6 mm	390		90	130		نصف صلد	للاجهادات)
	-				390	اشتراط		130		مدلفن	AlMnF13 AlMg1wh
	L .		سمك الجا حتى 0	أي س مك حتى mm	290		40	100		طري	AIMg1F10
				حتی ۳mm	390		90	130		نصف صلد	AIMg1F13
				حتى mm 6	490		140	160		ضلد	AIMg1F16
	L .			حتى mm	390		60	150		طري	AIMg2F15
_	L		6	حتى mm 0	780	1/92	180	270	ا	مصلد حرار	AIMgSi1F28
	L	6	-	حتى mm 0	980	15	260	390	رد	مصلد على البا	AlCuMg1F40
		-		حتى mm	_	14	_	240	-طري	مكسي بالتغليف-	AlCuMg2plw
	-	2 0	2 من 1 الى	حتى 5 mm	1370	17	430	510	ا	مصلد حراري	AlZnMgCu1,5F52



/ 0 0						1-		1		\	1 1	11 6101
اصفات 1703 DIN (ابریل ۷۶)	طبقا لمو						امل المس	زلاق في المح			لرصاص و	سبائك اا
				صلادة			نطاق الإ		التركيب			
الإستخدام	كثافة			250/180 50°			(نطاق اا •C	الباقي				الرم
المبقات الرقيقة للقم الانزلاق في	g/cm	9	00°C	50	<u></u>			ابباق	Ch 14	A = 4		
المحامل. درجة حرارة التشغيل ≈ £100°	10,5		12,5	17,	5	(450	420	Pb	Sn 1			b Sb 14
لمتطلبات قابلية انزلاق وتحميل عاليتين	10,0)	14	21		240400 (480520)		Pb	Sn 9 Sb 14 Cu 1 Cd 0,5		Lg Pl	b Sn 9 Cd
لمتطلبات إجهادات الصدم المنخفضة وللتحميل المرتفع	7,4		10	20			400 520)	Sn	Sb 12 Pb 2	Cu 6	Lg S	n 80
للمتطلبات العادية	10,0		9	16			380 520)	Pb	Sn 10 Cu 1	Sb 15,5	Lg Pi	b Sn 10
لإجهادات الصدم المرتفعة	7,3		10	17			360 460)	Sn	Sb 7,5 Cu 3,5		Lg S	n 89
واصفات DIN 1743 (يونيو ١٧)	طبقا لمو									الدقيقة	ك للسباكة	سبائك الزد
الإستخدام		الصلا	الشد	مقاومة	T						T	مسبوكاد
في صناعة أجزاء تتصف بثبات	H	B 10	_	/mm ²			التركيب			الرم		مصبوبة بال
لأبعاد بوجه خاص.	الَّا بعاد بوجه خاص.						0,1 Mg	0,04 Zn	GD-Zr			و في قوالد او
سبوكات قوالب الرمل ومسبوكات لتماسح في القوالب المعدنية وقوالب	التماسيح في القوالب المعدنية وقوالب					14 Cu		0,04 Zn		AI4 Cu3	كتاسيح	و مصبوبة
لسحب ألعميق للدائن (البلاستيك) .	1	105		270	_	14 Cu		0,04 Zn		Al4 Cu3		في قوالب
مسبوكات المعقدة .		85	220	250	Δ	15,5 Cu	1,4	Zn		AI6 Cu1	1,20	
واصفات DIN 1707 (سبتمبر ۲۳)	طبقا لمو								ä	معادن الثقيد	م الرخو للم	سبائك المحا
الإستخدام	اللّحام ۲ ۲ ۲) ا	ريقة F		الكثاف رcm3	اق سهار		ا الباقي	التركيب		مز	الر	المجموعة)
عمل سبائك لحام السمكرة	0	0	0	9,4	186.	235	Pb	Sn 40 Sb	1,5	L-Pb Sn	40 Sb	A Ah
في لحام المبردات والثرموستاتات	0 0	0		10,6		305	Pb	Sn 8 Sb (),3	L-Pb Sr	8 (Sb)	A Aa
في لحام أشغال السمكرة الدقيقة	0	0	0	8,7	186.	205	Pb	Sn 50 Sb	2	L-Sn 50	Pb Sb	A Ah
في القصدرة ومعلبات الصفيح الرقيقة	0	0	0	9,3	183.	235	Pb	Sn 40 Sb	0,3	L-Pb Sr	40 (Sb)	A Aa
الحام معلبات الصفيح الرقيقة		0	0	11,1		325	Pb	Nn 2		L-Pb Sr	12	A Af
الحام تركيبات مواسير النحاس	0	0	0	8,9		215	Pb	Sn 50		L-Sn 60	Pb Cu	A Af
في لحام الدوائر المطبوعة	0			8,5	183.	190	Pb	Sn 60 Cu	0,2	L-Sn 60	Pb Cu	В
في لحام تركيبات الأجهزة الكهربائية	0		0	8,5	178.	180	Pb	Sn 60 Ag	3,5	L-Sn 60	Pb Ag	В
في هندسة التبريد وأنواع الفولاذ الحيد	0 0	0	0	7,2	221.	240	Sn	Ag 5		L-Sn Ag	5	С
	0	0	0	11,2	304.	365	Pb	Ag 5		L-Pb Ag	g 5	С
لدرجات حرارة التشغيل المرتفعة		0		8,3	340.	395	Cd	Ag 5		L-Cd Aç	g 5	С
س مع قصدير الرخو بأساس من القصدير مع رصاص	لرصاص ف اللخام	سبائك	ون. B :	, الأنتيم	الية مز	سبيكة خ بة .	سون . Af خو الخاص	ة قليلة الأنتيه ئك اللحام الر-	. Aa سبيكا . C : سبا	, الأنتيمون. أو النحاس	تحتوي على من الفضة	Ah: سبيكة
صفات DIN 8513 (فبرایر ۷۳)	بقا لموا	0					الثقيلة)	ونة) للمعادن	الصلد (م	بائك اللحام	بالنحاس (س	سبائك الخام
الإستخدام		نطاق	J1	: حرارة ، (اللحام)		الباقي	ب ا	التركيد	لستخدم الأن	الرمز ا،		الره الجد
في لحام الفولاذ غير السبائكي	°C _	083		110		_ _	Cu 9	9,99	L-Cu	G	L-Cu	
للحام النحاس	_	710		71		Cu	P 8	-1	L-Cu	P8	L-CuP	8
في لحام المعادن الحديدية والنيكلية	_	9	_	99		Cu		2 P0,2	L-Sn		L-Cu Si	
في لحام الفولاذ وحديد الزهر الطروق		9		90		Zn	Cu 6		L-Ms		L-CuZr	
وسبائك النحاس				00	00	Zn	Cue	0 Sp 1 0	L-SO	Me	L-Cu Zr	39 Sn
الحام حديد الزهر		8	_	90		Zn	Cu 4	0 Sn 1,0	L-SU		L-Cu Zi	
في لحام الفضة الألمانية		9				Zn		8 Ni 10	L-IVIS	-72		i 10 Zn 42
في لحام النيكل و حديد الزهر			20	91		211	Cu4	O INI IO	L-145	1-		
واصفات DIN 1733 (أغسطس ٦٣)											ية للحام بالن	مواد إصاد
للمواصفات 1787 DIN س أصفر خاص تكسية سطحية مقاومة للتآكل الكيميائي	ا نحاس	ىلىكون _ې صفر	برونز نحاس أ		910 890	. 1080 . 1025 . 900 . 1040	Cu Cu	99 Zn 0,5 94 Si 4 60 Si 0,5 S 90 Al 8,5	Mn 1 Sn 0,5 Zn		u Si	أسياخ لحام أسلاك لحام






رقم المادة الصناعية	الرمز	رقم المادة الصناعية	الرمز
نصليد بالتغليف	No. of the Control of	اءات عام	فولاذ إنش
1.1121 1.1141 1.7015 1.7131 1.7147 1.5919 1.5920	Ck 10 Ck 15 15 Cr 3 16 MnCr 5 20 MnCr 5 15 CrNi 6 18 CrNi 8	1.0033 1.0035 1.0100 1.0108 1.0111 1.0112	St 33-1 St 33-2 USt 34-1 RSt 34-2 St 37-1 USt 37-2 St 37-3
ا تصليد والتطبيع	فولاذ قابل لل	1.0130	St 42-1
1.1181 1.1191 1.1221 1.5065 1.7003 1.7033	Ck 35 Ck 45 Ck 60 28 Mn 6 38 Cr 2 34 Cr 4 25 CrMo 4	1.0132 1.0136 1.0477 1.0483 1.0841 1.0532 1.0540 1.0632	USt 42-2 St 42-3 RSt 46-2 St 46-3 St 52-3 St 50-2 St 60-1 St 70-2
1.7361	32 CrMo 12	اوم للتعتيق	فولاذ مق
رقيقة	ألواح	1.0346 1.0426 1.0436 1.0843	ASt 35 ASt 41 ASt 45 ASt 52
1.0330 1.0333	St 12 St 13	اوم للصدأ	فولاذ مق
1.0338 1.0110.1 1.0112.5 1.0132.6 1.0532.6 1.0841.6	St 14 TUSt 37 USt 37–2 RSt 42–2 St 50–2 St 52–3	1.4000 1.4002 1.4016 1.4113	X 7 Cr 13 X 7 CrAl 13 X 8 Cr 17 X 6 CrMo 17
1.0542.6 1.0632.6	St 60–2 St 70–2	1.4006 1.4021 1.4104	X 10 Cr 13 X 20 Cr 13 X 12 CrMoS 17
نوابض	فولاذ	1.4057	X 22 CrNi 17
1.0970 1.0903 1.0961 1.7176 1.8159 1.7701	38 Si 7 51 Si 7 60 SiCr 7 55 Cr 3 50 CrV 4 51 CrMoV 4	1.4301 1.4541 1.4401 1.4571 1.4436 1.4438 1.4311	X 5 CrNi 18 9 X 10 CrNiTi 18 9 X 5 CrNiMo 18 10 X 10 CrNiMoTi 18 10 X 5 CrNiMo 18 12 X 2 CrNiMo 18 16 X 2 CrNiN 18 10 X 2 CrNiMoN 18
امير ملولبة	فولاذ مس		
1.0201 1.0204 1.0217 1.0224 1.0419 1.0744	USt 36-1 UQSt 36-2 USt 38-2 UQSt 38-2 RSt 44-2 6 P 10 U 10 S 6	ر (فولاذ أوتوماتي) 1.0711 1.0715 1.0736 1.0726 1.0727	9 S 20 9 S Mn 28 9 S Mn 36 35 S 20 42 S 20 60 S 20

رقم المادة الصناعية	الرمز	رقم المادة الصناعية	الرمز
الأصفر	النحاس	عاس ا	
2.0220.26 2.0250.26 2.0265.30 2.0280.32 2.0335.34 2.0460.10 2.0490.27 2.0530.10	CuZn 5 F 27 CuZn 20 F 33 CuZn 30 F 43 CuZn 33 F 54 CuZn 36 F 62 CuZn 20 Al F 35 CuZn 31 Si F 45 CuZn 39 Sn F 35	2.0060 2.0040 2.0070 2.0090 2.0076.10 2.0076.30 2.0090.10	E -Cu 57 OF-Cu SE-Cu SF-Cu SW-Cu F 20 SW-Cu F 30 SF-Cu F 22
القصديري		2.0090.32 2.0109.01	SF–Cu F 37 G–Cu
2.1010.10 2.1020.10 2.1030.30 2.1080.32	CuSn 2 F 26 CuSn 6 F 35 CuSn 8 F 53 CuSn 6 Zn F 70	2.0085.01 2.1292.61 ينك	G–Cu L 50 G–CuCr F 35 الز
الألمانية		2.2045 2.2035	Zn 99,995 Zn 99,95
2.0730.10 2.0780.30	CuNi 12 Zn 24 F 35 CuNi 12 Zn 30 Pb F 50	2.2095 2.2075	Zn 99,5 Zn 97,5
2.0740.10 2.0740.32	CuNi 18 Zn 20 F 38 CuNi 18 Zn 20 F 62	اص والقصدير	سبائك الرص
2.0750.26 باس والنيكل	CuNi 25 Zn 15 F 47	2.3313 2.3309 2.3770	Lg PbSb 14 Lg PbSn 9 Cd Lg Sn 80
2.0862.10 2.0878.10	CuNi 5 Fe F 24 CuNi 20 Fe F 30	2.3310 2.3775	Lg PbSn 10 Lg Sn 89
2.0842.10	CuNi 44 F 45	بىدىر ر	القو
لألومنيومي 2.0916.30 2.0932.97 2.0966.07	البرونز ا CuAl F 45 CuAl 8 F 45 CuAl 10 Ni F 56	2.3500 2.3501 2.3502 2.3505	Sn 99,95 Sn 99,90 Sn 99,75 Sn 99,00
فام الصلد	سبائك الا	لرخو (القصدير)	سبائك اللحام اا
2.0081 2.1465 2.1055 2.0367 2.0533 2.2310 2.0711	L-Cu L-CuP 8 L-CuSn 12 L-CuZn 40 L-CuZn 39 Sn L-ZnCu 42 L-CuNi 10 Zn 42	2.3442 2.3408 2.3653 2.3440 2.3402 2.3650 2.3661	L-PbSn 40 Sb L-PbSn 8 (Sb) L-Sn 50 PbSb L-PbSn 40 (Sb) L-PbSn 2 L-Sn 50 Pb L-Sn 60 PbCu
بة للحام النحاس 2.0181		2.3667 2.3690 2.3405	L-Sn 60 PbAg L-SnAg 5
2.1461 2.0921	S-Cu S-CuSi S-AIBz 8	2.2480	L-PbAg 5 L-CdAg 5
المنغنين	سبائك	لألومنيوم	سبائك ا
3.5200 3.5312 3.5612 3.5812	MgMn 2 MgAl 3 Zn MgAl 16 Zn MgAl 8 Zn	3.0515 3.3315 3.3325 3.3527	AlMn AlMg 1 AlMg 2 AlMg 5
رمنيوم للصب 3.2581.01 3.2381.01	G-AlSi 12 G-AlSi 10 Mg	3.2305 3.2315 3.0615	E-AIMgSi AIMgSi 1 AIMgSiPb
3.2161.01 3.2341.01 3.3561.01 3.3292.05 3.1841.61 3.1371.41	G-AISi 8 Cu 3 G-AISi 5 Mg G-AIMg 5 GD-AIMg 9 G-AICu 4 Ti wa G-AICu 4 TiMg	3.1305 3.1325 3.1355 3.1645 3.4365	AlCuMg 0,5 AlCuMg 1 AlCuMg 2 AlCuMgPb AlZnMgCu 1,5





		جينية	كيل العت	ن التشك	لدائر		
نة ومنتجات نصف مصنعة.	شكال معي	أجزاء با	لإنتاج	د تشكيلها	ثق) = منتجات معا	الكبس والب	لدائن التشكيل (لدائن التشكيل با
			1				مواد للتشكيل بالكبس والبثق = ا أجزاء تشكيل (أجزاء مكبوسة أو ع
	بن المادة	عينات				حقونه) -	اجراء تسعيل (اجراء معبوسه او -
	المحافظة						
الخواص والاستخدامات	على الشكل	مقاومة الشد	مقاومة الصدمة				
	في درجات الحرارة	3		مقاومة الحناية	مادةالملء	الطراز	لدائن التشكيل العجينية
والأسماءالتجارية	العالية		عند 20 c	(الثني)	(الحشو)		
	حسب مارتنز		200	(0)			
	101	σ _B	an	σьв		ورو بلاستيك	لدائن تتصلب بالحرارة (د
	°C 150	N/mm ²	J/cm ² 0,35	N/mm ² 50	مسحوق صخري	ة للتصلد) 11; 11,5°	معاجين كبس (لدائن قابُله
تستخدم للأجزاء المعرضة للرطوبة الشديدة	150	20	0,35	50	الماف أسبستوس	12	
(وصلات الكبلات) والأجزاء المجهدة حراريا مثل قوابس الأجهزة ودوي المصابيح.	150	20	0,30	50	ميكا	13; 13,5*	
	150	20	0,50	50	أسبستوس	15	
تصلح لعمل الأجزاء الحهدة ميكانيكيا إلى جانب التعرض للرطوبة والإجهادات الحرارية . تروليتان وكيريت وألبريت وهافيك .	150	25	1,50	70	حبال أسبستوس	16	
تستخدم في صناعة الأجزاء الكهربائية للسيارات وصفائح التثبيت.	100	25	0,50	60	نشارة خشب	30; 30,5*	لدائن التشكيل بالكبس
تصنع منها المقاتيح متعددة الأغراض وسناديق الراديو .	125	25	0,60	70	نشارة خشب	31; 31,5*	من لدائن فينولية
خال من النشادر.	125	25	0,60	70	نشارة خشب	32	طبقا لمواصفات
تصنع منها الأجزاء ذات المقاومة الأعلى الإستعال والتي لا يتناسب معها الطراز 31.	125	25	0,50	60	ألياف ورق	51; 51,5*	
الله سعمال والتي و يتناسب معها الطرار اد. تصنع منها الأجزاء ذات المقاومة العالية للإجهادات.	125 125	25 40	0,80 1,50	80 120	قصاصات ورق نسیج ورق	54	DIN 7708
مثل الطراز 51.	125			100000		57	(ابریل ۲۵)
تسلح الأجزاء عالية المقاومة للإجهادات وبصفة خاصة لأغراض المحامل وبصفة خاصة لأغراض المحامل	125	25 25	0,60	60 60	ألياف قطنيّة	71 74; 74,5*	(اکتوبر ٦٨)
لأغ اض الحامل تروليتان، كيريتكس،	125	60	2,50	80	قصاصات نسيج أشرطة نسيج	77	
مثل الطراز 51 ايزوليت.	125	25	0,50	60	نشارة خشب	83	
حساسة لدرجة الحرارة المرتفعة.	100	25	0,60	70	نشارة خشب	130-,5*	لدائن التشكيل بالكبس
	100	30	0,65	80	سليولوز	131-,5*	من اللدائن الأمينية، طبقا
الوصلات الملولية.	120 120	30	0,60	70 80	نشارة خشب سليولوز	150 152	المواصفات
الصع منها الاجزاء العازلة دات مقاومة عالية المصدم وأواني الطعام والشراب المقاومة للكسر.	125	40	0,50	60	ألياف قطنية	153-,5*	DIN 7708
تصنع منها الأجزاء العازلة ذات مقاومة الولو - وألتر باس	130	15	0,25	40	مسحوق صخري	155	(أكتوبر ٦٨)
عالية لاحتراق صناعة المفن ديزو بال بيرامين المحادث المارد . المحادث ا	140 150	20	0,35	50 40	الياف اسبستوس مسحوق صخري	156 212	
			- 1		ألياف أسبستوس		لدائن التشكيل بالكبس على البارد لدائن التشكيل بالكبس من البيتومين
تصلح للتشكيل بالكبس على التساخن.	65 65	_	0,35 0,15	40 25	الياف اسبستوس الياف أسبستوس	916 917	لدائن المشكيل بالجبس من البيتومين طبقاً لمواصفات DIN 7708 (اكتوبر ١٨)
	فيكات	مع إبرة			رموبلاستيك)		
تتميز بأنها مقاومة للرطوبة، ثابتة الأبعاد مناسبة للأجزاء الهندسية.	90	_	1,70	90		501	بوليسترول
تصلح للتيار الضعيف وهندسة الترددات العالية تروليتول فيستبرون، بوليسترول	100	-	2,20	100	بدون مادة ملء	502	طبقا لمواصفات 7741 DIN (سبتمبر ۱۸)
ذات متانة عالية وقابلية لحقن مواد الملء بالمعادن وإطارات النظارات والأمشاط ومقابض	65	-	5,00	55	تحتوي على %50 من	431	لدائن التشكيل بالبثق
العدد لا تصلح للأجزاء ثابتة الأبعاد لحدوث	55 50	_	5,00 5,00	45 38	حامض الخليك . دون مواد ملء . في حالات	432 433	من خلّات السليولوز — الرمز المختصر CA
تغيّر في الشكل نتيجة لدخول الرطوبة	80	_	7,50	60	خاصة تستخدم مواد	434	طبقا لمواصفات
ترولیت — سلیدور — ایکارون — هوکابلاست	65	-	6,50	48	ملؤنة	435	(أغسطس ٥٩) DIN 7742 A
ذات مقاومة عالية للإجهادات و للأجواء الحارة	100		1,80	55	تحتوي على %40	411	لدائن التشكيل بالبثق من
والتقلبات الجوية إلى مدى بعيد وتصلح لتكسية	80	_	1,50	45	من الحامض الزبدي وبدون مواد ملء	411	خلات السليولوز الزبدية
الأبواب وعجلات قيادة السيارات ولوحات التوزيع. سليدور 8 تنيت II	70	-	1,20	38	وبدون مواد ملء مع مواد ملوّنة	413	الرمز المختصر CABطبقا لمواصفات DIN 7743 (مايو ٥٩)
الطراز كثافة الخام (g/cm ^a)							
1,82,0 11 16	کبس	اجين ال	ة من مع	المصنوع	للأجزاء النمطية	(FS=	رمز المادّة (مادة تشكيل
1,4 30 83 1,5 130153				10×1	00 DINFS 31	قضىب	طراز 31. مثال ذلك:
2,0 155 1,8 156							5۰ = ذات مرتبة كهرب
1,0 150							



			1.					* * * **	-1** 41						
	DIN 7735	لواصفات	طبقا				نكلة با	قية المش				. 1 11	- 11		
	أكتوبر ٦٥))		١	بر الصد		- 11		سيج ال			الصلد		C 11	:1C a . 1
1								طة الضّغط : معاد ما						_	مواد مشكلة مواد رقائقيا
١								ي مواد مر يقة من اا					بالمبس		الورق الصد
1								يت من اا يقة من اا							النسيج الص
١				جية .	اف الزجا-	ين بك الألي	راتنج وش	ً يقة من ال	لبقات رق	رطة بها ط	واد مضغو	= هي م		لد (Hm)	الحصير الص
İ			(DII		5, DIN						C		1		
Ì	مقاومة	مقاومة	نغل		مقاوما							< -t	(
١	الضغط	الشد	بدمة	ر الص	الحني	ثافة	الك					لتركيب	ı		
	σdB	σв	لخز a _n		(الحناية						ة الملء	اماد		الراتنج	الطراز
	N/mm ²	N/mm ²	J/cn	n² N	N/mm ²	g/ci									
١	150	120	2		150	1,3 1,6				ī -l-:	، الياف	ورو		راتنج فين راتنج فين	Hp 2061 Hgw 2072
١	150 170	100 80	5		200 130	1,3					ع الیات ع قطنی د			راتنج فين	Hgw 2072
١	200	220	10		340	1,7					، الياف			راتنج إيب	Hgw 2372
١	150	100	10		200	1,6	1,8		2	زجاجيّا	ير ألياف	حص	وليستر	راتنج _ ب	Hm 2472
	المواسير المستديرة الملفوفة (المواصفات القياسية DIN 40607)														
	50		_		100	≧1	M0076			_ 44		ورق		راتنج فين	Hp 2066
ļ	40	50	-		80	1,15		der statt s	\ -		و قطني د		-	راتنج فين	Hgw 2085
ضغط (مواصفات الأبعاد DIN 40615-40618) أسياخ مصمتة (مواصفات الأبعاد DDIN 40624) شرائح (خوص) مستوية (المواصفات القياسية DDIN 40611) أسياخ مصمتة												مواسير مشكلة بالضغه			
١	راتنج فينولي ورق ورق 1,5 100 1,2 1,4 ورق 80 50 1,5 100 1,2 1,4 ورق الله على الله 80 50 1,5 الله 80 50													Hp 2068	
ļ														Hgw 2088	
	ليو ۷۲)	DIN 80 (يو	062 :	بفات	قاً لمواص	د) طب	ل صد	لي فيني	يد البو	د (کلور	P۱ صلا	/C		Y	
ı	و DIN 8072 و ابريل VI (بريل (۷۱) مواسير من : PE طري (بولي إثيلين طري)														
	و ۱۹۸۵ از المحاصل ۱۹۷۰ (اغسطس ۱۹۰۰) افسطس ۱۹۰۰ (اغسطس ۱۹۰۰) افسطس ۱۹۰۰) افسطس ۱۹۰۰ (اغسطس ۱۹۰۰)														
ł		الكثاف			سلد	PE		1	P طری	**		صلد	PVC		القطر
ł		ا صلد m3	PVC		ä 11	المتو		-			البة			Ø	
١		طری cm³					1	3	عنوانيد 2	1	5	4	3	2	الخارجي d
١		صلد cm³/		4	3	2			ا کے اف الجدار		5	4	3	2	
ł	0,95 g/	cm ³ out	PE					(min)s	اجدار	4					mm
	1.11	61 - 11	^	-	-	-	-	2,0	-	-	1,0	-	_	1-	10
١		ب سمك		-	-	-	_	2,0	-	-	1,0	-	-	-	12
		غط التشغب		_	-	_	-	2,7 3,4	2,0 2,2	_	1,2 1,5	_	_	_	16 20
	ادلتين:	تخدام المع	باسن	2,0	_	_	_	4,2	2,7	2,0	1,9	1,5	_	_	25
				2,0	-	_	_	5,4	3,5	2,0	2,4	1,8	-	-	32
				2,3	2,0	-	-	6,7	4,3	2,0	3,0	1,9	1,8	-	40
-	s=	$\frac{p \cdot d}{2\sigma + p}$		2,9	2,0	-	-	8,4	5,4	2,4	3,7	2,4	1,8	-	50
		2σ + p		3,6	2,5	2,0	-	10,5	6,8	3,0	4,7	3,0	1,9	1.0	63
	p =	$\frac{2 \cdot s \cdot \sigma}{d}$		4,3 5,1	2,9 3,5	2,4 2,8	2,0	12,5 15,0	8,1 9,7	3,6 4,3	5,6 6,7	3,6 4,3	2,2	1,8 1,8	75 90
		u – s		6,3	4,3	3,5	2,7	18,4	11,8	5,3	8,2	5,3	3,2	2,2	110
				7,1	4,9	3,9	3,1	20,9	13,4	6,0	9,3	6,0	3,7	2,5	125
	: P	فى VC 60		8,0	5,4	4,4	3,5	_	-	6,7	10,4	6,7	4,1	2,8	140
		6 N/mm ²		9,1	6,2	5,0	3,9	-	-	7,7	11,9	7,7	4,7	3,2	160
				10,2 11,4	7,0	5,6	4,4	_	_	-	13,4	8,6	5,3	3,6	180
		وفي 100 PVC:			7,7	6,2	4,9 5,5	_	-	_	14,9 16,7	9,5 10,8	5,9 6,6	4,0 4,5	200 225
		0 N/mm ²		12,8	8,7	7,0	5,5	-	-		10,7	10,0	0,0	4,0	223
	طري:	وفي PE طري: ق ضغط التشغيل p بوحدة bar (للهاء حتى 20°C)								تري اللهرية					
	$\sigma = 2$,5 N/mm ²					(2030	حی ر	(للياء	Ddl 0	م بو۔	سعين	عط الم		نوع الماسورة
	صلد:	وفی PE ،									16	10	6	4	PVC – صلد
		5 N/mm ²		6	4	3,2	2,5	10	6	2,5	1.0	10		-	PE

			ألصلد	لصلد والنسيج	لورق ا	ں من ا	كميل بالكبس	الرقائقية للتش	ن المواد	منتجان			
بيفات DIN 40	بالكبس مواصفات DIN 40615 (يوليو ١٧)		مقاطع م مواصف مواصف 40624 (يوليو	مقاطع مسدِّسة مصمِّتة مواصفات DIN 40626 (يوليو ١٧)	ىتة بات 4 DIN	مقاطع مواصف مواصف 40625 پوليو (يوليو	ن) مسطّحة تا DIN 4 عا	(1V <u>)</u>	DIN 40 (أبريا	شرائط ب			
سمك الجدار s	القطر الخارجي d		d	إتَّساع فتحة المفتاح SW		a	د الإرتفاع b :	العرض × x h	شريط	عرض ال	ك	السم	
^	5	3	40	10	4	50	10 x 5	28 x 20	3	50	0,1	10	
	6	4	45	14	5	60	12 x 6	30 x 10	4	55	0,2	12	
	8	5	50	17	6		14 x 6	30 x 16	5	60	0,3	14	
	10	6	55	22	8		15 x 6	30 x 20	6	70	0,4	16	
1 mm	12	8	60	27	10		16 x 6	34 x 10	8	80	0,5	18	
9	13	10	70	32	12		16 x 8	34 x 16	10	90	0,6	20	
2 mm	14	12	80	36	14		18 x 6	34 x 20	12	100	0,8	25	
	16	14		41	16		18 x 8	36 x 16	14	110	1	30	
	18	16		50	18		20 x 6	36 x 20	16	120	1,5	35	
	20	18		60	20		20 x 10	40 x 16	18	140	2	40	
•	22	20			22		20 x 16	40 x 20	20	160	2,5	45	
A	25	22			24		24 x 10	50 x 20	22	180	3	50	
	28	25			26		24 x 16	60 x 20	25	200	3,5	60	
2,5 mm	30	28			28		26 x 10	60 x 40	28		4	70	
2,5 mm	32	30			30		26 x 16	70 x 25	30		4,5	80	
5 mm	40	32			35		26 x 20	70 x 40	35		5	90	
	50	35			40		28 x 10		40		6	100	
1	60	38			45		28 x 16		45		8		

الرموز

المادة: ورق صلد ونسيج صلد طبقا للمواصفات 7735 DIN 7735

لوحة 2 **DIN 7735** 2082 DIN 40606 - Hgw 2082 لوح بسمك 2 من نسيج صلد DIN 40627 - Hp 2068 قضيب مسطح مصمت بعرض 20 وسمك 10 وطول 100 مصنوع من ورق صلد 8 **DIN 7735** FI 20 × 10 × 100 **DIN 7735** 8 DIN 40625 - Hp 2068 مقطع مربّع مصمت a = 20 mm وطوله = 100 مصنوع من ورق صلد 4 kt 20 × 100 **DIN 7735** DIN 40626 - Hp 2068 مقطع مسدّس مصمت بفتحة مفتاح mm عمنوع من ورق صلد DIN 40626 - Hp 6 kt 22 × 100 **DIN 7735** DIN 40624 - Hp 2068 مقطع مستدير مصمت قطره 20 وطوله 100 مصنوع من ورق صلد 4008 Rd 20 × 100 20 × 2 × 100 مواسير DIN 40615 − Hp 2068 ماسورة ذات قطر خارجي © 20 وسمك جدار mm بطول 100 مصنوعة من ورق صلد DIN 7735 Hp 2068


مقاومة الانحناء - إجهاد الانحناء الحدّي - مقاومة الصّدم - مقاومة تغيير الشّكل

يستفاد من اختبار الانحناء في تحديد خواص مقاومة الإجهادات ومقاومة تغيير الشكل $\frac{(Nmm)}{(mm^3)}$ (عند کسر العینة) عزم الانحناء عزم الانحناء σ_{bB} عزم الانحناء

(Nmm) (عند وضع انحناء معين) عزم الانحناء $\sigma_{bG} = \sigma_{bG}$

ويستفاد من اختبار الانحناء الصدمي لمعرفة القصافة والمتانة $\frac{(J)}{(cm^2)} = a_n$ مقاومة العينة $\frac{(J)}{(cm^2)} = a_n$ مقاومة العينة $\frac{(J)}{(cm^2)} = a_n$

يتم تعيين مقاومة تغير الشكل على الساخن بطريقة مارتنز Martens بتحميل عينة بإجهاد إنحناء مع تسخينها وذلك حتى تهبط نهاية ذراع الحنى إلى مقدار معين. كا يتم تعيين مقاومة تغيُّر الشكل على السّاخن باستخدام أبرة جس فيكات Vicat حيث تضغط إبرة فولاذية مساحة مقطعها 1mm² على العيّنة بقوّة مقدارها 50N. وتعيّن درجة الحرارة التي تستطيع الإبرة عندها اختراق العيّنة إلى عمق قدره 1mm.



مواصفات الأبعاد: الأبعاد والأوزان												
مقاطع الفولاذ المستديرة والمربّعة والمسدّسة اللامعة اللامعة و 7,85 kg/dm												
0 32 DIN 176 − 9 S 20 □ 30 DIN 178 St 33 ∅ 8 DIN 671 St 37 : الرموز DIN 17100, DIN 17200, DIN 17210, DIN 1651 المواصفات 17200, DIN 17200, DIN 17200, DIN 17200, DIN 17200, DIN 1651												
DIN 174 DIN 178 DIN 671 الفولاذ المسطح اللامع طبقا للمواصفات 174												
(79	(يونيو					(فبراير ۲۲)	(یونیو ۹۹)	(مايو ٥٩)	القطر			
h الارتفاع h الارتفاع b الارتفاع h SW=1,5100 a = 2100 d 5 200												
			لعرض ٥			,	/				طول الضلع	
العرض الوزن بوحدة (kg) لكل متر طولي العرض												
8	6	h (السمك) الارتفاع (السمك) 6 5 4 3 2,5 2 b									اتساع فتحة	
-	_	-	0,188	0,118 0,141	0,098	0,079 0,094	5 6			11	المفتاح sw –	
-	0,377	0,314	0,251	0,188	0,157	0,126	8	متر طولي		الوزن بوحا		
0.754	0,471	0,393 0,471	0,314	0,236	0,196 0,236	0,157 0,188	10 12	0,170 0,245	0,196 0,283	0,154 0,222	5 6	
0,754	0,565 0,659	0,471		0,283	0,236	0,188	14	0,333	0,285	0,302	7	
1,00	0,754	0,628	0,502	0,377	0,314	0,251	16	0,435	0,502	0,395	8	
1,13	0,848	0,707	0,565	0,424	0,354	0,283	18	0,551	0,636	0,499	9	
1,26	0,942	0,785	0,628	0,471	0,393	0,314	20	0,680	0,785	0,617	10	
								0,823	0,950	0,746	11	
12	10	8	6	5	4	3		0,979	1,13	0,888	12	
								1,33 1,74	1,54 2,01	1,21 1,58	14 16	
2,07	1,73	1,38	1,04	0,864	0,691	0,518	22	(17) (1,96)		2,00	18	
2,36	1,96 2,20	1,57 1,76	1,18 1,32	0,981	0,785	0,589	25 28	(19) (2,45)		2,47	20	
2,64	2,51	2,01	1,51	1,26	1,00	0,754	32	3,29	3,80	2,98	22	
3,39	2,83	_	1,70	1,41	1,13	0,848	36	(24) (3,92)	4,91	3,85	25	
3,77	3,14	2,51	1,88	1,57	1,26	0,942	40	(27) (4,96)		4,83	28	
-	3,53	2,83	2,12	1,77	1,41	1,06	45	6,96	8,04	6,31	32	
4,71	3,93	3,14	2,36	1,96	1,57	1,18	50	8,81 (41) (11,4)	10,2	7,99 9,86	36 40	
OF	20	16	12	10	6	5		(46) (14,4)		12,5	45	
25	20	16	12	10	0	3		17,0	19,6	15,4	50	
11,0	8,79	7,03	5,28	4,40	-	2,20	56	(55) (20,6)		19,3	56	
12,4	9,89	7,91	5,93	4,95	2,97	2,47	63	(65) (28,7)		24,5	63	
13,7	11,0	8,79	6,59	5,50	3,30	2,75	70	33,3	38,5	30,2	70	
15,7 17,7	12,6 14,1	10,0 11,3	7,54 8,48	6,28 7,07	3,77 4,24	3,14 3,53	80 90	43,5	50,2	39,5	80	
19,6	15,7	12,6	9,42	7,85	4,71	3,93	100	55,1 68,0	78,5	49,5 61,7	90 100	
24,5	19,6	15,7	11,8	9,81	5,89	4,91	125	-	-	96,3	125	
_	-	-	13,2	11,0	6,59	-	140	_	-	121,0	140	
31,4	25,1	-	-	12,6	-	-	160		-	158,0	160	
35,3	28,3	-	-	14,1	-	-	180	-	-	200,0	180	
39,3	31,4		_	15,7	- د التالية :	- في الأعداد	المختلفة	- ول أعلاه للحالات	 م المدوّنة في الجد	247,0 فرى: تضرب القي	200 أوزان المعادن الأخ	
						منيوم : 44 ة الألومني		: 1,083 لسبيكة الحراء) : 6		ادي: 0,924	حديد الزهر الرم النحاس: 1,134	
i	على الرمو	امثلة				ن.	المعد	ية	ذ المستديرة اللآمع	ة لقطاعات الفولا	المواصفات القياسيّا	
	DIN 175		V1		القطع	لاذ سهل	مدة والفو		h 9 DIN 175		فولاذ مستدير مص	
	DIN 670					بن أنواع		ا بفضارا-	h 8 DIN 670		فولاذ مستدير لام	
	DIN 671							1 11 1-1	h 9 DIN 671	ع (مايو ٥٩)	فولاذ مستدير لام	
	DIN 668								h11 DIN 669		فولاذ مستدير لام	
50	DIN 669	St 50 K	اعدة		. Ø200	ى 50 إلى	فطار بين	تتراوح الا	h 9 DIN 669	نة (مايو ٥٩)	أعمدة فولاذيّة لامع	
	16 14 200 1		11 10 60 140		7 6,3 100		4,5 63	4 3,5 3 2, 56 50 45	,8 2,5 2,2 40 36		الأقطار المفضّلة: 1,4 1,2 1 22 20 18	

رموز أشرطة الفولاذ بعرض mm وسمك 2 mm من فولاذ 33 St 33 : أشرطة الفولاذ مواصفات DIN 1016 (نوفبر ٧٢)

Bd 50 x 2 DIN 1016 - St 33

Bd 50 x 2 - R 600 DIN 1016 - St 33 (أشرطة على شكل حلقات ملفوفة بقطر داخلي 600 Ø) (2300 mm فرمة بطول داخلي Bd 50 x 2 - B 2300 DIN 1016 - St 33

(أشرطة بطول 2500 Bd 50 x 2 x 2500 DIN 1016 - St 33

مدلفن على الساخن

50 x 2 x 2500 DIN 1016 - St 33

فولاذ طبقا للمواصفات 1710 DIN المشاكل التوريد: أحزمة أو حلقات أو أشرطة حتى عرض mm

الكثافة: 7,85 kg/dm³ : الكثافة

السُّهُك (mm) s السُّمَاك (mm) s												
5	4	3,5	3	2,5	2	1,5	1	0,8	العرض b			
				ن (kg/m)	الوز			•	(mm)			
-	-	0,275	0,236	0,196	0,157	0,118	_	_	10			
_	0,377	0,329	0,283	0,236	0,188	0,141	0,0942	_	12			
-	0,439	0,385	0,330	0,275	0,220	0,165	0,110	_	14			
0,628	0,502	0,440	0,377	0,314	0,251	0,188	0,126	-	16			
0,707	0,565	0,495	0,424	0,353	0,283	0,212	0,141	_	18			
0,785	0,628	0,550	0,471	0,393	0,314	0,236	0,157	0,126	20			
0,864	0,691	0,604	0,518	0,432	0,345	0,259	0,173	0,138	22			
0,981	0,785	0,687	0,589	0,491	0,393	0,294	0,196	0,157	25			
1,18	0,942	0,824	0,707	0,589	0,471	0,353	0,236	0,188	30			
1,26	1,00	0,879	0,754	0,628	0,502	0,377	0,251	0,201	32			
1,37	1,10	0,962	0,824	0,687	0,550	0,412	0,275	0,220	35			
1,57	1,26	1,10	0,942	0,785	0,628	0,471	0,314	0,251	40			
1,77	1,41	1,24	1,06	0,883	0,707	0,530	0,353	0,283	45			
1,96	1,57	1,37	1,18	0,981	0,785	0,589	0,392	0,314	50			
2,16	1,73	1,51	1,30	1,08	0,864	0,648	0,471	0,345	55			

رمز الفولاذ المسطّح بعرض 40 mm وسمك 12 mm من فولاذ 37 St 37

(Flat steel 40 × 12 DIN 1017 - St 37 رمز الفولاذ المسطّح (Flat 91) or Flat 40 × 12 DIN 1017 – St 37

(FI وأو or FI 40 × 12 DIN 1017 – St 37

المادة (في بيانات الطلب) أنواع الفُولَّاذ طبقا للمواصفات 17100 DIN 17210, DIN 17210, DIN 17210

السمك s (mm)

فولاذ مسطح مواصفات DIN 1017

(أبريل ٦٧) $_0 = 7.85 \text{ kg/dm}^3$

العرض

تنطبق هذه المواصفات على مقاطع الفولاذ المسطحة المدلفنة على الساخن بمساحة مقطع تتراوح بين 5×10 حتى 60 mm² د 150. ويعتبر الفولاذ

5,65

6,28

7,07

5,30

5,89

4,95

5,50

4,59

5,10

4,24

4,71

8 7 6,5 b (mm) الوزن (kg/m) المسطّح بمساحة مقطع حتى 1,69 cm² وعلى هيئة 0,393 0,518 0,432 حلقات زنبرك الساعة كأشرطة فولاذية. 0,565 0,471 0,816 0,714 0,663 0,612 0,510 السمك s (mm) 0,769 0,879 0,659 0.550 0,942 0,707 0,589 16 17 0,879 1,13 1,00 0,816 0,754 0,628 1,07 الوزن kg/m 1,20 0,934 0,867 0,801 0.667 1,27 1,55 1.41 0.989 0.918 0.848 0.707 1,13 18 1,34 1,19 1,26 1,04 1,10 1,21 1,79 1,64 1,49 0,969 0,895 0,746 0,785 _ 2,36 2,04 1,73 1,41 1,88 1,57 1,02 20 22 0,942 2,42 2,59 2,25 2,07 1,12 1,90 1,38 1,04 0.864 3,14 3,27 1,28 1,33 2,94 2,75 2,55 2,36 1.96 1,57 1,37 0,981 25 26 28 1,18 3,67 3,06 3,30 2,86 2,45 2,64 2,65 2,04 2,20 1,22 1,32 1,43 _ _ 1,63 1,02 3,52 1,54 3,96 3.08 2.86 _ 1,76 1,43 1,10 3,77 2,83 2,36 2,12 30 4.24 3,53 3,30 3.06 1,88 1,65 1,53 1,41 1.18 3,77 3,52 3,27 4,02 3,01 2,01 1,63 1,51 1,26 2,20 2,39 4,40 4,12 3,85 3,57 3,30 2,75 1,92 1,79 1,65 1,37 1,94 4,77 4,47 4,18 3,88 3,58 1,49 2,20 5,65 5,02 3,77 2,83 2,04 1,57 1,88

المعدن: أنواع فولاذ الإنشاءات العام طبقا لمواصفات DIN 17100 مواصفات DIN 59200 (سبتمبر ٥٩) الفولاذ المسطح العريض المدلفن على الساخن العرض: 151 160 180 190 200 210 200 250 250 275 300 275 300 حتى 450 425 400 425 400 375 350 325 300 عتى

3,53

3,93

2,83 3,14

3,53

2,47

2,75

2,30

2,55

2,12

2,36

1,77


رمز الفولاذ المسطّح العريض المدلفن على الساخن بعرض mm 200 سمك 10 mm من فولاذ St 37 طبقا للمواصفات DIN 17100. فولاذ مسطّح عريض 37 Wide Flat Steel 200×10 DIN 59200 St 37 أو 200×10 DIN 59200 St 37 أو BrFl 200×10 DIN 59200 St 37 أو



مواصفات DIN 1029 (یونیو ۱۷)

فولاذ زاوية (L) ذات ضلعين مختلفين

 $r_1 = \frac{r}{2}$




 $W_x=x-x$ معامل المقطع حول المحور $W_y=y-y$ معامل المقطع حول المحور

L30×20×3 حتى 16×90×30

رمز فولاذ زاوية L ذات ضلعين مختلفين بعرض mm 65 و 50 mm وسمك 5 mm من . . . (المادة: فولاذ طبقا للمواصفات DIN 17100)

فولاذ زاوية (L) متساوية الضلعين مواصفات DIN 1028 (یونیو ۱۷)

 $r_1 = \frac{r}{2}$



رمز فولاذ زاوية متساوية الضلعين L بعرض ضلع قدره mm وصمك

(المادة: فولاذ طبقا للمواصفات DIN 17100)

L 65	x50	x 5 D	IN 10)29	St
------	-----	-------	-------	-----	----

هو:

L 50 x 5 DIN 1028 St...

E GOX GOX O DIT 1020 CC																						
			البعد عن				ساحة						معامل						مساح			
معامل المقطع		فعاه		المحور		الوزن	المقطع ال			الرّمز			لقطع			(الوزر		المقطع			الرمز
					2			r			L		W _x (4			2				r	L
W_y		W _x	ey	e _x			No.			а	b s	S	~ /	,	е							a s
cm ³		cm ³	cm	cm	1	kg/m	cm ²	n	nm	n	nm		cm ³		cm	k	kg/m		cm ²		m	mm
0,29	9	0,62	0,50	0,9	9	1,11	1,4	2 3	,5	30 x	20 x	3	0,28	3	0,6	0	0,88 1,1		1,12	3	,5	20×3
0,38		0,81	0,54	1,0		1,45	1,8		,5	100000000000000000000000000000000000000	20 x		0,35 0,64		1	,14		1,45	3	,5	20x4	
0,30		1,08	0,44	1,4		1,35	1,7		,5			0,45	15 0,73		1	1,12 1,42		1,42	3	,5	25 x 3	
0,39		1,42	0,48	1,4		1,77	2,2		3,5 40×20×4 (0,58	8 0,76			1,45 1,85		3	,5	25 x 4			
0,70		1,46	0,70	1,4		1,72	2,1		,5			0,69	- 1	0,80	1	,77		2,26	3	,5	25 x 5	
0,91		1,91	0,74	1,4		2,25	2,8		,5	45 x	30 x	4	0,65	5	0,84	1	,36		1,74	5		30x3
1,11		2,35	0,78	1,5		2,77	3,5		,5	45 x	30 x	5	0,86	6	0,89	1	,78		2,27	5	g	30x4
1,64		2,47	1,03	1,5		2,71	3,4			50 x	40 x	4	1,04	1	0,92	2	2,18		2,78	5		30×5
2,01		3,02	1,07	1,5		3,35	4,2	7 4	L	50 x	40 x	5	0,90		0,96	2	2,56		3,27	5		35 x 3
1,12		4,04	0,68	2,1		3,37	4,2		3	60 x	30 x	5	1,18	3	1,00	1	2,10		2,67	5		35 x 4
1,52		5,50	0,76	2,2		4,59	5,8		3	60 x	30 x	7	1,45	5	1,04	1 2	2,57		3,28	5		35 x 5
2,02		4,25	0,97	1,9		3,76	4,7		3	60×	40 x	5	1,7		1,08	1 :	3,04		3,87	5		35×6
2,38		5,03	1,01	2,0		4,46	5,6		3	60×	40 x	6	1,18	3	1,07	1	1,84		2,35	6		40x3
2,74		5,79	1,05	2,0		5,14	6,5		3	60×	40x	(7	1,56	3	1,12		2,42		3,08	6		40×4
3,18		5,11	1,25	1,9	1000	4,35	5,5		5,5	65×50×5		1,9	1	1,16		2,97		3,79			40×5	
4,3		6,99	1,33	2,0		5,97	7,6		5,5	65×50×7		2,26	3	1,20	1	3,52	4,48		6		40×6	
5,39		8,77	1,41	2,1		7,52	9,5	8 6	5,5	65×50×9		1,9	7	1,23		2,74	74 3,49		7		45×4	
3,2		6,74	1,17	2,4		4,74	6,0	4 6	5,5	75)	(50×	(5	2,43	3	1,28		3,38	3,38 4,30		7		45 x 5
4,39		9,24	1,25	2,4	-8	6,51	8,3	0 6	5,5	75)	(50)	(7	2,88	88 1,32			4,00		5,09	7		45×6
5,49		11,6	1,32	2,5	6	8,23	10,5	(6,5	75)	(50)	(9	3,3	1	1,36	4	4,60		5,86	7		45 x 7
3,89		6,84	1,33	2,3	31	4,95	6,3	0 7	7	75)	(55)	(5	2,4	6	1,36		3,06		3,89	7		50x4
5,3		9,39	1,41	2,4	10	6,80	8,6	6	7	75)	(55)	κ7	3,05 1,40			3,77		4,80	7		50x5	
6,00		10,6	1,45	2,4		7,70	9,8	1	7	75)	(55)	8	3,61 1,45			4,47		5,69	7		50×6	
6,6		11,8	1,48	2,4		8,59	10,9		7	75)	(55)	x 9	4,1	4,15 1,49			5,15		6,56		7	50x7
2,4		8,73	0,88	2,8		5,41	6,8	9	7	80	(40)	x 6	4,68 1,52			5,82		7,41		7	50x8	
3,1		11,4	0,95	2,9		7,07	9,0	1 1	7	80	(40)	x8	5,20 1,56		6,47		8,24		7	7	50×9	
6,4		9,41	1,65	2,3	39	6,60	8,4	1 8	3	80	(65)	x 6	3,70 1,52			4,18		5,32		3	55×5	
8,4		12,3	1,73	2,4	17	8,66	11,0)	3	80	(65)	8 x	4,40 1,56			4,95		6,31		3	55×6	
10,3	1	15,1	1,81	2,5	55	10,7	13,6		3	80	(65)	x10	5,72 1,64			6,46		8,23	-		55×8	
5,6		11,7	1,41	2,8	39	6,82	8,6	9	7		x60		6,9		1,72		7,90	1	0,1	8		55 x 10
7,3	1 1	15,4	1,49	2,9	97	8,96	11,4		7		x60		4,45 1		1,64				5,82			60x5
3,8	6	13,8	1,04	3,4	19	6,85	8,7	3	9 100x50x6		x6	5,2	9	1,69	5,42			6,91	8		60×6	
5,0	4	18,0	1,13	3,5	59	8,99	11,5	5	9	100	x 50	x8	6,8	8	1,77	7	7,09		9,03	8	3	60x8
(v	(اکتوبر ۷۰ DIN 999 (کتوبر ۱کتوبر ۱۸۰ DIN 999 (کتوبر ۱۸۰ اکتوبر ۱۸۰ (کتوبر ۱۸۰ ا									Gaug	e Line	Dis	tance	W ₂	9 W ₁)	اوية	س الز	ن رأ	ام ع	أبعاد مراكر البرش		
200	200 180 160			140	130	120	110	100	90	0 80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30		طول ضلع الزاوية
28	28	-	28	28	25		25	25	_					17					11			قطر ثقب البرشام
65	60	_		55	50	50	45	55	50	45	40	40	35	35	30	30	25	22	18	17	W ₁	Valviro
150	135	-	-	95	90	80	70														W_2	-Mily-i

الرمز (۱۳ بحاد العلم التعلق المحلة ا
الرمر الله الله الله الله الله الله الله الل
W1 W Ø cm³ cm³ cm kg/m cm² t s b h T W1 W Ø cm³ cm³ cm kg/m cm² t s b h T 14 15 3.2 0.34 0.49 0.73 1.29 1.64 3.5 3.5 2.5 4.0 4.0 4.0 4.0 5.6 6.6 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
W1 W Ø cm³ cm³ cm kg/m cm² t s b h T T 14 15 3.2 0.34 0.49 0.73 1.29 1,64 3,5 3,5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.26 4 4 30
W1 W Ø cm³ cm kg/m cm² t s b h T 14 15 3.2 0.34 0.49 0.73 1.29 1.64 3.5 3.5 25 25 25 17 17 4.3 0.58 0.80 0.85 1.77 2.26 4 4 30 30 30 19 19 4.3 0.90 1.23 0.99 2.33 2.97 4.5 4.5 35 35 35 35 22 21 6.4 1.78 2.96 3.77 5 5 40
14 15 3,2 0,34 0,49 0,73 1,29 1,64 3,5 3,5 25 25 25 25 17 17 17 4,3 0,58 0,80 0,85 1,77 2,26 4 4 30 30 30 30 30 19 19 4,3 0,90 1,23 0,99 2,33 2,97 4,5 4,5 35 35 35 35 22 21 6,4 1,78 2,51 1,26 3,67 4,67 5,5 5,5 40 40 40 40 40 40 30 30 6,4 2,42 3,36 1,39 4,44 5,66 6 6 50 50 50 30 30 6,4 2,42 3,36 1,39 4,44 5,66 6 6 6 50 50 50 33 34 8,4 4,07 5,48 1,66 6,23 7,94 7 7 7 60 60 60 60 60 13 17,7 24,6 2,74 16,4 20,9 11 11 100 100 100 100 100 100 100 100
14 15 3,2 0,34 0,49 0,73 1,29 1,64 3,5 3,5 25 25 25 17 17 17 4,3 0,58 0,80 0,85 1,77 2,26 4 4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
17 17 4,3 0,58 0,80 0,85 1,77 2,26 4 4 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3
19
25 24 6.4 1.78 2.51 1.26 3.67 4.67 5.5 5.5 45 45 45 45 30 30 6.4 2.42 3.36 1.39 4.44 5.66 6 6 50 50 50 30 30 6.4 2.42 3.36 1.39 4.44 5.66 6 6 50 50 50 40 38 11 6.32 8.79 1.94 8.32 10.6 8 8 8 70 70 70 70 70 45 45 11 9.25 12.8 2.22 10.7 13.6 9 9 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
30 30 6,4 2,42 3,36 1,39 4,44 5,66 6 6 6 50 50 50 50 40 38 11 6,32 8,79 1,94 8,32 10,6 8 8 70 70 70 70 45 45 11 9,25 12,8 2,22 10,7 13,6 9 9 80 80 80 80 80 80 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
40 38 11 6,32 8,79 1,94 8,32 10,6 8 8 8 70 70 70 70 45 45 45 11 9,25 12,8 2,22 10,7 13,6 9 9 9 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
45
60 60 13 17,7 24,6 2,74 16,4 20,9 11 11 100 100 100 100 100 100 100 100
TB - 34 8.4 2.87 1.11 0.67 3.64 4.64 5.5 5.5 60 30 30 - 37 11 4.31 1.65 0.77 4.66 5.94 6 6 70 35 35 - 45 11 7.13 2.50 0.88 6.21 7.91 7 7 80 40 40 - 55 13 13.5 4.78 1.09 9.42 12.0 8.5 8.5 100 50 50 - 65 17 22.8 8.09 1.30 13.4 17.0 10 10 120 60 60 - 0,39 1.69 0.52 1.74 2.21 4.5 4 15 30 30×15
- 34 8,4 2,87 1,11 0,67 3,64 4,64 5,5 5,5 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
- 37 11 4,31 1,65 0,77 4,66 5,94 6 6 70 35 35 35 4,78 1,09 9,42 12,0 8,5 8,5 100 50 60
- 45 11 7,13 2,50 0,88 6,21 7,91 7 7 80 40 40 7=d 3 7=d 1 7 7 7 80 40 40 7=d 3 7=d 1 7 7 7 80 40 40 7=d 3 7=d 1 7 7 7 80 40 40 7=d 3 7=d 1 7 8 8 8,5 100 50 60 60 7=d 3 7=d 3 7=d 1 8 8,5 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
- 55 13 13,5 4,78 1,09 9,42 12,0 8,5 8,5 100 50 50 60
ا کتوبر ۱۳ مواصفات 0,39 الکتوبر 18 مواصفات 0,39 الکتو
فولاذ مجرى (كترة) ع (اكتوبر ١٣٠) و (اكتوبر ١٠٥ ما عند الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال
0,39 1,69 0,52 1,74 2,21 4,5 4 15 30 30×15
2,08 4,26 1,31 4,27 5,44 7 5 33 30 30 5 2 4
0,78 3,63 0,65 2,75 3,51 5 5 20 40 40×20
20 8,4 3,08 7,05 1,33 4,87 6,21 7 5 35 40 40
16 8,4 1,75 7,18 0,82 4,32 5,50 6,5 6 25 50 50x25 20 11 3,75 10,6 1,37 5,59 7,12 7 5 38 50 50
18 8,4 2,16 10,5 0,91 5,07 6,46 6 6 30 60 60 x
25 11 5,07 17,7 1,42 7,09 9,03 7,5 5,5 42 65 65 65 25 13 6,36 26,5 1,45 8,64 11,0 8 6 45 80 80 5
30 13 8,49 41,2 1,55 10,6 13,5 8,5 6 50 100 100
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
المواصفات DIN 1027 مواصفات مواصفات على المواصفات مواصفات على المواصفات على المواصفات على المواصفات المواص
(أكتوبر ١٣)
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
25 11 5,88 10,5 5,31 6,77 5,5 5 43 50 50
25 13 7,09 14,9 6,21 7,91 6 5 45 60 60 13 10,1 27,3 8,71 11,1 7 6 50 80 80 15
30 17 14,0 44,4 11,4 14,5 8 6,5 55 100 100 x
35 17 18,8 67,0 14,3 18,2 9 7 60 120 120 120 140
35 21 31,0 132 21,6 27,5 11 8,5 70 160 160
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
الرموز :
قولاذ TB 50 DIN 1024 St 37 St 37 من h=50 mm من h=50 mm فولاذ T بجناحين عريضين بارتفاع h=50 mm
فولاذ] بارتفاع h=120 mm من 33 كلمواصفات 17100 DIN 17100 DIN 1026 St عليقاً للمواصفات 17100 DIN 17100 الواح الكلود ك
أو 2 100 DIN 1026 St 33 طبقاً للمواصفات DIN 17100 DIN 1027 St 33 طبقاً للمواصفات فولاذ z بارتفاع h=100 mm فولاذ z
DIN 17100 كا 100 DIN 1027 St 33 أو 100 DIN 1027 St 33



معامل المقطع مواصفات DIN 997 فعود (أكتوبر ٧٠)			الوزن								العوارض I مواصفات 1025 (مايو ٦٣)	
وبر ہی کز ثقوب ام عن	بعد مرا	عناء y-y	الإغ x–x	(7,85 kg/dm³)	مساحة المقطع			الأبعاد				(الروافد)
الزاوية - W -	رأس قطر –	Wy	W _x	-	T			(mm)				المادة: طبقا لمواصفات DIN 17100
1	قطر ثقب البرشام				A						الرّمز	العتبات والكرات — I الضيّقة
w	ø	cm ³	cm ³	kg/m	cm ²	r ₂	t	S	b	h	I	b
22 28 32 34 40 44 48 52 56 60	6,4 6,4 8,4 11 11 13 13 13 17	3,00 4,88 7,41 10,7 14,8 19,8 26,0 33,1 41,7 51,0	19,5 34,2 54,7 81,9 117 161 214 278 354 442	5,95 8,32 11,2 14,4 17,9 21,9 26,3 31,1 36,2 41,9	7,58 10,6 14,2 18,3 22,8 27,9 33,5 39,6 46,1 53,4	2,3 2,7 3,1 3,4 3,8 4,1 4,5 4,9 5,2 5,6	5,9 6,8 7,7 8,6 9,5 10,4 11,3 12,2 13,1 14,1	3,9 4,5 5,1 5,7 6,3 6,9 7,5 8,1 8,7 9,4	42 50 58 66 74 82 90 98 106 113	80 100 120 140 160 180 200 220 240 260	80 100 120 140 160 180 200 220 240 260	r ₁ = s' x - x = \frac{b}{4}
							•				I PB	العتبات I — العريضة
56 66 76 86 100 110	13 17 21 23 25 25	33,4 52,9 78,6 120 151 214	89,3 144 217 329 426 595	20,5 26,9 34,6 45,8 51,6 64,9	26,1 34,3 44,1 58,4 65,8 82,7		10 11 12 14 14 16	6,5 7 8 9 9	100 120 140 160 180 200	100 120 140 160 180 200	100 120 140 160 180 200	$r_1 = t$
											ΙB	ذات أجنحة مسلوبة - b
56 66 76 86 100	13 17 21 23 25	30,1 46,0 67,8 104 130	89,4 142 213 322 417	21,0 27,2 34,0 45,0 50,8	26,8 34,6 43,3 57,4 64,7	1,5 1,5 - -	10,25 11 12 14 14	7,5 8 8 9	100 120 140 160 180	100 120 140 160 180	100 120 140 160 180	رم المرابع ال
56	13	26,2	71,6	16,4	20,9	11	8,0	5,0	99	96	I PBI	العتبات I — العتبات العريضة . العريضة .
66 76 86 100 110	17 21 23 25 25	38,0 54,0 75,0 104 143	105 153 212 303 408	19,6 24,4 29,7 36,9 44,8	25,0 31,1 37,9 47,0 57,0	11 12 14 14 15	8,0 8,5 9,0 10,0 11,0	5,0 5,5 6,0 6,5 7	119 138 157 177 197	114 133 150 172 190	120 140 160 180 200	رم خفیف ا ×
60 68 76 86 100	13 17 21 23 25 25	61 87 176 233 292 369	157 227 459 611 785 991	34,7 41,5 71,3 83,5 93,8 107	44,2 52,8 90,8 106 120 136	11 11 12 14 14	17 17 24 25 25 25	10 10 16 16 16	103,5 123,5 148 167 187 206	114 132 164 182 202 220	100 120 140 160 180 200	العتبات I - العتبات العريضة . العري
26 30 36 40	6,4 8,4 8,4 11	3,69 5,79 8,65 12,3	20,0 34,2 53,0 77,3	6,0 8,1 10,4 12,9	7,64 10,3 13,3 16,4	5 7 7	5,2 5,7 6,3 6,9	3,8 4,1 4,4 4,7	46 55 64 73	80 100 120 140	I PE 80 100 120 140	العتبات — I العتبات متوسطة العرض متوسطة العرض ا
44 50	13 13	16,7 22,2	109 146	15,8 18,8	20,1 23,9	9	7,4 8,0	5,0 5,3	82 91	160 180	160 180	

	_			ێة	الألواح المعدن						
350 13	3	S. S	3 23	Jai si	8		133	3		343 73	7
مواصفات DIN 9722 (اکتوبر ۲۲) Zn الوزن	Mg الوزن	مواصفات DIN 1783 اکتوبر ۱۳) AI الوزن	مواصفات DIN 1751	مواصفات DIN 1751 (پونیو ۲۳) CuZn 33	CuZn 40 Pb 3 الوزن		DIN	مواص 1540 (أبريل سمك	2) (0	ىفات :] (مايو ٢٢]] (أبريل ١	طبقا للمواص DIN 1541 DIN 1542 DIN 1543
1	333	33	33	3	3	سمك اللوح	2	سمك اللَوح	2	رقم محدد	سمك
≈ kg/m²	≈ kg/m²	≈ kg/m²	≈ kg/m²	≈ kg/m²	≈ kg/m²	mm	≈ kg/mm²	mm	kg/mm²	الألواح	اللوح mm
1,08 1,44 1,80 2,15	- - - - 0,546	-	0,89 1,34 1,78 2,23 2,67	0,86 1,30 1,73 2,16 2,6	0,85 1,28 1,70 2,13 2,55	0,10 0,15 0,20 0,25 0,30	1,27 1,54 1,76 1,92 2,16 2,24	0,15 0,19 0,22 0,24 0,27 0,28 0,31	1,44 1,6 1,76 1,92 2,24 2,56	32 31 30 29 28 27	0,18 0,2 0,22 0,24 0,28 0,32 0,38
2,51 2,87 3,23 3,59 3,95	0,728 - 0,910 -	1,08 - 1,35 -	3,12 3,56 4,01 4,45 4,90	3,03 3,46 3,89 4,32 4,76	2,98 3,40 3,83 4,25 4,68	0,35 0,40 0,45 0,50 0,55	2,24 2,48 2,56 2,88 2,96 3,28 3,39	0,28 0,31 0,32 0,36 0,37 0,41 0,43	3,04 3,52 4 4,48 5,04 6	26 25 24 23 22 21	0,32 0,38 0,44 0,5 0,56 1) 0,63 0,75
4,31 4,67 5,03 5,38 5,74	1,09 - - - 1,46	1,62 - - - 2,16	5,34 5,79 6,23 6,68 7,12	5,19 5,62 6,06 6,49 6,92	5,10 5,53 5,95 6,38 6,80	0,60 0,65 0,70 0,75 0,80	3,63 3,90 4,11 4,50 4,58 4,99	0,46 0,50 0,52 0,57 0,58 0,64	7,04 8 9,04 10 11,04 12	20 19 18 17 16	0,88 1 1,13 1,25 1,38
6,46 7,18 - 8,62	- 1,82 - 2,18	- 2,70 - 3,24	7,52 8,01 8,90 9,79 10,7	7,35 7,79 8,65 9,52 10,38	7,23 7,65 8,50 9,35 10,20	0,85 0,90 1 1,10 1,20	5,15 5,46 5,85 6,24 7,02 7,8	0,66 0,70 0,75 0,80 0,90 1,00	14 16 18 20 22	14 13 12 11 10	1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75
10,1 10,8 - -	2,73 - -	- 4,05 - -	11,60 12,50 13,4 14,2 15,1	11,25 12,11 12,98 13,84 14,71	11,1 11,9 12,8 13,6 14,5	1,30 1,40 1,50 1,60 1,70	7,0	,,,,,	24 28 32 36 38		3 3,5 2) 4 4,5 4,75
12,9 14,4 18 20,1 21,5 – 25,1	3,28 3,64 4,55 - 5,46 - 6,37	4,86 5,40 6,75 - 8,10 - 9,45	16,0 17,8 22,3 24,9 26,7 28,5 31,2	15,57 17,30 21,63 24,22 25,95 27,68 30,26	15,3 17,0 21,3 23,8 25,5 27,2 29,8	1,80 2 2,50 2,80 3 3,20 3,50	380: 530:		40 48 56 64		5 3) 6 7 8
المعدن طبقا للمواصفات DIN 1706 (يوليو ٦٦)	Mg – Mn 2 Mg – Al 6 Zn DIN 1729 (مايو ٦٣)	لمعدن طبقا للمواصفات DIN 1745 ديسمبر ٦٨)	عاس حال من الأكسيجين E-Cu OF-Cu DIN 1787	للمواصفات DIN 1 کا ۷۶)	7660	سفات	طبقا للمواه DIN 1616 (مايو ٦٧)			طبقا للمواء DIN 17100 سبتمبر ٦٦)	.)
1,52,75	0,5	2.75 0	442,75	0,320,3	8 0.28	0,38	0,180,		لواح الفولاذ 80,44	لتخزين لا	مقاسات ا
1250×250			00×1600	700×140		1200	500 x 100		30×760	ىزين	مقاس التخ
	2,25×100		IN 1623 RS 0×1900 DIN		وطوله						
0,6×10	00×2000 (1 DIN (ثابت	752 – E-Cu F	خشن) 20 gb	لوح نحاس (-			1000 mm	0,6 وعرضه E-CuF2l		لـوح نحاس وطوله mm
	1,2	2×1000×2	000 DIN 178	33-Al Cu Mg	لوح F38	2000 r	وطوله mm	1000 mm 4	1,2 mn وعرض	بوم سمکه n	لـوح ألومنب
	1,:	2×650×30	DI (ثابت) 00	N 9101 – M	g-Mn لوح		N		سيوم سمكه n 4 3000 mm		
	1,2×	1000×225	DIN (ثابت) O	مدلفن 9721	لوح زنك	وعرضه 650 mm وطوله 3000 mm 3000 من Mg-Mn لوح زنك سمكه 1,2 mm وعرضه 1000 mm وطوله 2250 mm مناوعة من الزنك المدلفن					
DIN 1783 AI	CuMg F 38	لوح 1,2		قوائم الأجزاء:	ومات وعلى	مباشرة	بعد الأبعاد	كلمة ثابت	ابتة تكتب	ناسات الث	بالنسبة للمق

المعادن غير الحديدية

والمسدّسة	والمربعة	المستديرة	القضبان
-----------	----------	-----------	---------

	63%			- a -				1 MS		القطر a القطر الوطول الضلع a أو اتساع الفتاح الفتاح
سبيكة Mg	حبيكة Al مواصفات DIN 1797 (غبراير ۱۸) kg/m≈	CuZn مواصفات DIN 1763 (عوليو ٦٩)	nessange - managemental	سبیکة Al مواصفات DIN 1796 (فبرایر ۱۸) kg/m≈	CuZn مواصفات DIN 1761 (یولیو ۹۹)	سبيكة Mg	ایر ۱۸)	صفات مو 98 DIN 17	واصفات مو 56 DIN 17	SW d
- 0,0252 0,0319	0,0210 0,0286 0,0374 0,0473	0,0662 0,0902 0,118 0,149	_ 0,0291 0,0369	0,0243 0,0331 0,0432 0,0547	0,0765 0,104 0,136 0,172	0,012 0,017 0,022 0,028	5 0,026 9 0,033	0,08 0,10	32 0,08 07 0,11	6 2 3,5 4
0,0394 0,0477 0,0567 0,0772	0,0585 0,0707 0,0842 0,115	0,184 0,223 0,265 0,361	0,0455 0,0551 0,0655 0,0892	0,0675 0,0817 0,0972 0,132	0,212 0,257 0,306 0,416	0,035 0,043 0,051 0,070	2 0,064 5 0,076	0,20	0,21 0,25	1 5,5 2 6
0,101 0,128 0,158 0,191	0,150 0,189 0,234 0,283	0,471 0,596 0,736 0,891	0,116 0,147 0,182 0,220	0,173 0,219 0,270 0,327	0,544 0,688 0,850 1,03	0,091 0,116 0,143 0,173	0,172 0,212	0,54	11 0,56 68 0,69	6 9 10
0,227 0,309 - 0,763	0,337 0,458 - 1,13	1,06 1,44 - 3,56	0,262 0,357 - 0,881	0,389 0,529 1,08 1,31	1,22 1,67 3,40 4,11	0,206 0,280 0,572 0,692	0,416	1,3	1,37 7 2,79	0 14 6 20
0,908 1,61 2,04 3,94	1,35 2,39 3,03 5,85	4,24 7,54 9,54 18,4	1,05 1,86 2,36 4,55	1,56 2,76 3,50 6,75	4,90 8,70 11,0 21,2	0,823 1,46 1,85 3,57	1,22 2,17 2,75 5,30	3,8! 6,84 8,6! 16,7	7,15	8 32 9 36
22 DIN 1797 22 DIN 1763 22 DIN 9705	CuZn30F43	مستدير	22 DIN 179	1 CuZn 20 F 33 6 Al Mg Si F 3 Mg-Mn F 11		24 E 22 E	DIN 1756 SW-IDIN 1782 CuZn DIN 1798 AIMg	30F43 SiF11		الرموز:
سییکة Mg	سبيكة Al مواصفات DIN 1770 (مارس ٥٤)	CuZn مواصفات DIN 1759 (اکتوبر ۱۳) kg/m ≈	Cu مواصفات DIN 1768 اکتوبر ۱۳)	لاسميه 3		سبيكة Ma	مبيكة Al مواصفات DIN 1770	CuZn مواصفات DIN 1759	ا مسطحه مواصفات ما DIN 1768 (أكتوبر ۱۳)	قضبان (سيقان الأبعاد الإسمية a · b mm
0,273 0,437 0,546	0,405 0,648 0,810	1,28 2,04 2,55	1,34 2,14 2,67		8 0	,0182 ,0273 ,0364	1 - 1	0,085 0,13 0,17	0,089 0,13 0,18	5 · 2 3 4
- - 1,09 1,46	0,540 - 1,08 1,62 2,16	1,70 2,72 3,40 5,10 6,80	1,78 2,85 3,56 5,34 7,12	1	8 0 10 0 15 0	0,0364 0,0546 0,0728 0,0910 0,146	0,054 0,081 0,108 0,135 0,216	0,17 0,26 0,34 0,43 0,68	0,18 0,27 0,36 0,45 0,71	10 · 2 3 4 5 8
0,455 0,728 0,910 1,37 1,82	0,675 1,08 1,35 2,02 2,70	2,13 3,40 4,25 6,38 8,50	2,23 3,56 4,45 6,68 8,90		8 0 10 0 15 0	0,0546 0,0819 0,137 0,218 0,273	0,081 0,122 0,202 0,324 0,405	0,26 0,38 0,64 1,02 1,28	0,27 0,40 0,67 1,07 1,34	15 · 2 3 5 8 10
=======================================	0,810 1,30 1,62 2,43	- 5,10 -	2,67 4,27 5,34 8,01		8 0),182),291),364),546	0,270 0,432 0,540 0,810	0,85 1,36 1,70 2,55	0,89 1,42 1,78 2,67	20 · 5 8 10 15
	1759 CuZr 9701 - Mg-		مسطّ مسطّ			10	x 4 DIN 17 x 4 DIN 17	70-AIMgS	سطح SiF13	الرموز: ،

¹⁾ تكون الصلادة وحالة انجاز السطح طبقا للمواصفات DIN 1750.

المعدن: نحاس طبقا للمواصفة CuZn, DIN 1787 حسب DIN 1766 سبيكة ألومنيوم طبقا للمواصفة DIN 1725 مبيكة مغنسيوم طبقا لمواصفات DIN 1729 لوحة رقم 1.

المعادن الخفيفة

المعدن: ألومنيوم طبقا للمواصفات DIN 1712 (أكتوبر ٦١) سبيكة ألومنيوم طبقا للمواصفات DIN 1725 (فبراير ٦٧) سبيكة مغنسيوم طبقا للمواصفات DIN 1729 (مايو ٦٣) أشكال التوريد: قضبان (سيقان) بأطوال 2 على الأقل $\varrho=2.7\,kg/dm^3$ قحسب أوزان الألومنيوم وسبائكه باعتبار الكثافة $\varrho=1.8\,kg/dm^3$. $\varrho=1.8\,kg/dm^3$ أما إذا كانت الكثافة $\varrho=2.6\,kg/dm^3$ فتضرب القيم الناتجة في $\varrho=0.963$. $\varrho=0.8\,kg/dm^3$ فتضرب القيم الناتجة في $\varrho=0.8\,kg/dm^3$.

الأقل	وإدا كانت الكتافة و=2,8 kg/am فتصرب القيم الناجة في 1,007							
-1.51	L. L. L.	احة الوزن (kg/m) البعد عن محور الثقل معا				مساحة	الأبعاد:	
لفظع	معامل	محور التقل	البعد عن	0 = 1,8	Q = 2,7	المقطع	الارتفاع والعرض	الرموز
у-у	х-х	у-у	x-x					مثلا : T 35 · 35 · 2,5 DIN 9714 AIMg 2 F 18
		WILLIAM TO		2	1	Т	والسمك	L 30 · 15 · 2 DIN 1771 AIMg 2 F 18
Wy	W _x	ey	e _x	lea/m	lan / 100		hxbxs(xt)	I 60 · 50 · 3 DIN 9712 AIMg 2 F 18
cm ³	cm ³	cm	cm	kg/m	kg/m	cm ²	mm	□ 50 · 40 · 4 DIN 9713 AIMg 2 F 18
0,308	0,681	1,50	0,475	0,174	0,262	0,969	20 x 30 x 2	مقطع واجهى شكل T مضغوط مواصفات DIN 9714
0,375	0,781	1,50	0,494	0,218	0,327	1,21	2,5	(أغسطس ٦٩)
0,452	0,881	1,50	0,512	0,259	0,389	1,44	3	
0,504 0,665	1,18 1,42	2,00	0,557	0,229 0,286	0,343 0,429	1,27 1,59	25 x 40 x 2	
0,800	1,57	2,00	0,594	0,340	0,510	1,89	2,5 3	b
0,300	1,25	1,50	0,824	0,211	0,316	1,17	30x30x2	ey
0,376	1,48	1,50	0,830	0,263	0,394	1,46	2,5	V//s//////////////////////////////////
0,452 0,844	1,67	1,50	0,861	0,313	0,470	1,74	3	x x
1,01	1,98 2,24	2,25 2,25	0,713	0,331 0,394	0,497 0,591	1,84 2,19	30×45×2,5	
1,35	2,78	2,25	0,750	0,517	0,775	2,87	4	
0,502	2,05	1,75	0,968	0,308	0,462	1,71	35 x 35 x 2,5	
0,617	2,37	1,75	0,986	0,367	0,551	2,04	3	-s-
0,841 1,26	2,94 3,12	1,75 2,50	1,02 0,833	0,481 0,448	0,721 0,672	2,67 2,49	4 35×50×3	<u> </u>
1,67	3,85	2,50	0,833	0,589	0,872	3,27	4	*
2,09	4,42	2,50	0,906	0,733	1,10	4,07	5	
0,079	0,079	0,305	0,305	0,051	0,076	0,282	10x10x1,5	مقطع واجهى شكل L مضغوط مواصفات DIN 1771
0,096	0,096	0,322	0,322	0,066	0,098	0,364	2	مقطع واجهي شكل ٢ مصعوط مواصفات ١٦/١١ المال
0,105	0,105	0,339	0,339	0,081	0,122	0,450	2,5	(0===)
0,242	0,134	0,724	0,224	0,078	0,117	0,432	10x20x1,5	÷
0,299	0,155	0,743	0,243	0,102	0,152	0,564	2	
0,348 0,209	0,167 0,208	0,761 0,430	0,261 0,430	0,126 0,078	0,189 0,117	0,700 0,432	2,5 15 x 15 x 1,5	
0,254	0,254	0,448	0,448	0,102	0,152	0,564	2	5
0,286	0,286	0,446	0,446	0,126	0,189	0,700	2,5	x 1
0,322	0,260	0,627	0,377	0,091	0,137	0,507	15 x 20 x 1,5	
0,402 0,464	0,316	0,646	0,396 0,414	0,120 0,148	0,179 0,223	0,664 0,825	2 2,5	ey
0,729	0,428	1,08	0,327	0,156	0,233	0,864	15 x 30 x 2	b
0,861	0,483	1,10	0,346	0,191	0,286	1,06	2,5	
1,04	0,530	1,11	0,364	0,227	0,340	1,26	3	
1,60	4,69	2,00	2,00	0,625	0,937	3,47	40x40x3x3	مقطع واجهى شكل I مضغوط مواصفات DIN 9712
2,14	5,80	2,00	2,00	0,815	1,22	4,53	4x4	(lغسطس ٦٩)
2,02	6,04	2,25	2,25	0,705	1,06	3,92	45×45×3×3	~ V////2////
2,70 3,38	7,59 9,02	2,25 2,25	2,25 2,25	0,923 1,15	1,39 1,73	5,13 6,38	4x4 4x5	† Yy
2,50	7,64	2,50	2,50	0,787	1,18	4,37	50x50x3x3	5
3,34	9,59	2,50	2,50	1,03	1,55	5,73	4x4	x x x
5,00	12,7	2,50	2,50	1,38	2,01	7,66	50x50x4x6	
2,51 3,34	9,57 12,2	2,50 2,50	3.00	0,841 1,10	1,26 1,66	4,67 6,13	60x50x3x3 4x4	
4,80	14,2	3,00	3,00	1,25	1,87	6,93	60x60x4x6	• ey -
7,20	19,1	3,00	3,00	1,67	2,50	9,26	60x60x4x6	b
0,995	1,85	0,574	2,0	0,275	0,413	1,53	40×20×2	مقطع واجهى شكل] مضغوط مواصفات DIN 9713
1,30	2,59	0,610	2,0	0,405	0,608	2,25	3	مفطع واجهي شكل عصعوط مواصفات DIN 9/13 (أغسطس ٦٩)
2,49	3,62	1,01	2,0	0,513	0,770	2,85	40x30x3	(1/2////
3,03	4,49	1,05	2,0	0,668	1,00	3,71	4	
4,80 5,64	5,80 6,80	1,49 1,52	2,0 2,0	0,812 1,00	1,22 1,50	4,51 5,57	40×40×4 5	S
2,91	4,88	0,929	2,5	0,567	0,850	3,15	50x30x3	x x
3,80	6,20	0,965	2,5	0,740	1,11	4,11	4	4
5,65	7,83	1,38	2,5	0,884	1,33	4,91	50x40x4	
6,54	9,32	1,42	2,5	1,09 0,812	1,64 1,22	6,07 4,51	5 60x30x4	* * * * * * * * * *
4,12 4,70	7,90 9,47	0,896 0,932	3,0 3,0	1,00	1,50	5,57	5 5	← ey ► b − − ►
1,70	5,47			.,00	.,	-,-,	Ŭ	

1_	1					St 33.	.ن : 1	المعد							- H
القطر بخارج	#	1	سمك الجدار											ملولبة 240	
1 3					(1			بيوداء	بر ملحومة			غير ملحو ملولبة 441	
_	الداخلي	القطر			((011							
(ر الإسمح	≈ القطر				$\underline{\hspace{0.1cm}}$		مغلفنة)	E 45 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ملحومة)				•	
				DIN 24 يو ۷۲)	1	مواص	لبة	سیر ملو ات	موا، ثقيا	DIN 24	فات 40 (بەل	مواصا		ملولبة الثقل	
	اللول	la	=tl		T T	نطر	الة	به القطر			J.,)	قطر	ال	الداخلي الداخلي	
عدد	اللولب	مر خلي قطر		الوزن	سمك	نارجي		الداخلي لداخلي		الوزن	سمك	ارجي	当1	حدة	
الأسنان في	ھ نظ تا				الجدار ≈	" Ø ≈		بوحدة			الجدار ≈	Ø ≈			
البوصة	نظريّا mm	وصة	بالبو	kg/m	mm	mm	n m	nm ä	بوص	kg/m	mm	mn	n	mm	بوصة
28	9,72		/ 8	0,493	2,65	10,		6	1/8	0,407	2,0 2,35	10 13		6	1/8 1/4
19 19	13,15 16,66	3	/4 /8	0,769 1,02	2,9 2,9	13, 17,	2	10	1/4 3/8	0,650 0,852	2,35	17	,2	10	3/8
14 14	20,95 26,44	Direction of the Control of the Cont	300000000000000000000000000000000000000	1,45 1,90	3,25 3,25	21, 26,		15 20	1/2 3/4	1,22 1,58	2,65 2,65	21 26		15 20	1/2 3/4
11	33,24	49	600 100	2,97 3,84	4,05 4,05	33, 42,	7	25 32	1 1/4	2,44 3,14	3,25 3,25	33 42	,7	25 32	1 1 1/4
11	41,9° 47,80	03 1	1/2	4,43	4,05	48,	.3	40	1 1/2	3,61	3,25	48	3,3	40	1 1/2
11	59,6°		2 ½	6,17 7,90	4,5 4,5	60, 76,		50 65	2 1/2	5,10 6,51	3,65 3,65	76		50 65	2 2 ½
11	87,88	84	3 1	0,1	4,85	88, 114,	9	80	3 4	8,47 12,1	4,05 4,5	88 114		80 100	3 4
11	113,03 138,43	30	5 1	14,4 17,8	5,4 5,4	139	7 1	25	5	16,2	4,85	139	,7	125	5
11	163,83	30	6 2	21,2	5,4	165	,1 1	50	6	19,2	4,85	165	0,1	150	6
		30	×1 DIN	1746 AI 99	الرموز: ماسورة F11		_	ماسورة	-		ورة نحا			ورة ألوه	
	25×1,5 DI	N 1755 CuZ	n 30 hbk	ر أصفر	ماسورة F11 ماسورة نخاس	DIN	59750	واصفات	-	IN E 175	سفات 5		DIN 17	فات 46	مواصا
		N 1755 CuZ 20 × 24 [(n 30 hbk DIN 5975	ل أصفر ل wbk 0	ماسورة F11 ماسورة نحاس ماسورة نحاس	DIN	59750 (Y٤)	واصفات	-	(Y)			DIN 17		مواصه (a) m³
	على البارد	N 1755 CuZ 20 × 24 [(n 30 hbk DIN 5975	ں أصفر ں wbk 0 w = طري ہ :	ماسورة F11 ماسورة نخاس ماسورة نخاس h = صلد. بدار قدر	DIN	59750 (٧٤ ع = 8,9 لس (kg	راصفات (یونیو kg/dm ³ عدة (m/	DI مو	IN E 175 (Y) $\varrho = 8.5$	مفات 5 (دیسمبر kg/dm ³	مواص	DIN 17- (\	فات 46 ديسمبر 2,7 kg/d	مواصه (s) m³ القط
(لامع)	على البارد 2 mm	N 1755 Cuz 20×24 [مسحوب	in 30 hbk DIN 5975 = bk	ر أصفر 0 wbk <u>w = طري</u> ه: 1,5 m	ماسورة ا F11 ماسورة نخاس ماسورة نخاس h = صلد . عدار قدر m	DIN	59750 (٧٤ ع = 8,9 لس (kg	اصفات (یونیو kg/dm³ بدة (m/	DI مو پن بوح 0,7!	$(N E 175)$ (Y) $\varrho = 8,5$ (P)	مفات 5 (دیسمبر kg/dm ³ 0,8 mm	مواص	DIN 17- (\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	فات 46 ديسمبر 2,7 kg/d 5 mm	مواصه (ه m³ القطر الخارجي
	على البارد	N 1755 CuZ 20 × 24 [(n 30 hbk DIN 5975	ں أصفر ں wbk 0 w = طري ہ :	ماسورة F11 ماسورة نخاس ماسورة نخاس h = صلد. بدار قدر	DIN	59750 (٧٤ ع = 8,9 لس (kg	راصفات (یونیو kg/dm ³ عدة (m/	DI مو	IN E 175 (Y) $\varrho = 8.5$	مفات 5 (دیسمبر kg/dm ³	مواص	DIN 17- (\	فات 46 دیسمبر 2,7 kg/d 5 mm Al 0,011	مواصه (s) m³ القط
(لامع)	على البارد 2 mm	N 1755 Cuz 20×24 [مسحوب	in 30 hbk DIN 5975 = bk	ا أصفر 0 wbk و المرو = طري ه: 1,5 m	ماسورة ا F11 ماسورة نحاس ماسورة نحاس ماس ماسورة نحاس ماسورة نحاس ماسور ماس ماسور ماسورة نحاس ماسورة نحاس ماسورة نحاس ماسورة نحاس ماسورة نحاس ماسورة نحاس ماسورة نحاس ماسورة نحاس ماس ماسور ماس م ماس م ماس ماس ماس م	DIN ب ج خامہ Cu	59750 (٧٤ ع = 8,9 سا (kg 1 mm Ms	اصفات (یونیو kg/dm³ بدة (m/	DI مو پن بوح 0,7!	(۱) E 175 (۲) و = 8,5 الوز 5 mm Ms	ر دیسمبر) kg/dm³ 0,8 mm Al 0,015 0,022	مواص	DIN 17- (τλ	فات 46 دیسمبر 2,7 kg/d 5 mm Al 0,011 0,015	مواصه (م) m³ القطر الخارجي mm
(لامع) Cu	على البارد 2 mm	N 1755 Cuz 20×24 [مسحوب	Cn 30 hbk DIN 5975 = bk	0 wbk و المدور (ماسورة ا F11 ماسورة نحاس ماسورة نحاس ماس ماسورة نحاس ماسورة نحاس ماسور ماس ماسور ماسورة نحاس ماسورة نحاس ماسورة نحاس ماسورة نحاس ماسورة نحاس ماسورة نحاس ماسورة نحاس ماسورة نحاس ماس ماسور ماس م ماس م ماس ماس ماس م	DIN () () () () () () () () () (59750 (٧٤ ع = 8,9 1 mm Ms 0,11 0,13	راصفات (یونیو kg/dm³ /m) عدة Al	ان بوح 0,7! Cu	(۱) E 175 (۲) و = 8,5 الوز 5 mm Ms	ر دیسمبر (دیسمبر) kg/dm³ 0,8 mm Al 0,015 0,022 0,029 0,035	0,8 Cu	DIN 17- (1/λ	فات 46 ديسمبر 2,7 kg/d 5 mm Al 0,011 0,015 0,019 0,023	مواصه ه) m³ القطر الخارجي mm 3 4 5 6
(لامع) Cu 0,28	على البارد 2 mm	N 1755 Cuz 20×24 [مسحوب	Cn 30 hbk DIN 5975 = bk - c	0 wbk و المعنوب المعن	ماسورة F11 ماسورة نحاس ماسورة نحاس h = صلد. تدار قدر M	DIN 9	ر الله (الالله على الله الله الله الله الله الله الله ال	راصفات (یونیو kg/dm³ صدة (m)	D) مو 0,7! Cu	IN E 175 (Y) $\varrho = 8,5$ $ \text{lbg} $ $ $	ر دیسمبر) kg/dm³ 0,8 mm Al 0,015 0,022 0,029	مواص 0,8 Cu	DIN 17- (τλ	فات 46 2,7 kg/d 5 mm Al 0,011 0,015 0,019	مواصه ه) m³ القطر الخارجي mm 3 4 5 6 7
(لامع) Cu 0,28 0,34 0,45	على البارد 2 mm Ms	N 1755 Cuz 20×24 ال مسحوب Al	Cu 0,23 0,28 0,36	ا المنفر (ماسورة F11 ماسورة نحاس ماسورة نحاس h – صلد. تدار قدر M Al	DIN Cu 0,11 0,14 0,17 0,20 0,25	59750 (٧٤ ع ع = 8,9 السلام (kg 1 mm Ms 0,11 0,13 0,16 0,19 0,24	راصفات (یونیو kg/dm³ /m) عدة Al 0,042 0,051 0,059 0,076	رن بو ح 0,75 Cu 0,11 0,13	(γ) $_{\varrho} = 8,5$ (γ) $_{\varrho} = 8,5$ mm Ms 0,08 0,10 0,13 0,15 0,19	ر ديسمبر) kg/dm³ 0,8 mm Al 0,015 0,022 0,029 0,035 0,042 0,049 0,063	0,8 Cu 0,077 0,09	DIN 17- (τλ	فات 46 ديسمبر 2,7 kg/d 5 mm Al 0,011 0,015 0,019 0,023 0,028 0,032 0,040	مواصه ه) m³ القطر الخارجي mm 3 4 5 6 7
(لامع) Cu 0,28 0,34	على البارد 2 mm	N 1755 Cu2 20 × 24 الم مسحوب	Cu 0,23 0,28	ا احسفر 0 wbk ا الجاد الما الماد الم الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد	ماسورة F11 ماسورة نحاس ماسورة نحاس h = صلد. تدار قدر M AI	DIN Cu 0,11 0,14 0,17 0,20	السر (٧٤ ع) 2 = 8,9 السر (kg 1 mm Ms 0,11 0,13 0,16 0,19	راصفات (یونیو kg/dm³ /m) عدة Al 0,042 0,051 0,059	ن بوح 0,75 Cu 0,11 0,13	ο = 8,5 (γ) ο = 8,5 (γ) ο = 8,5 (γ) ο mm Ms 0,08 0,10 0,13 0,15	ر ديسمبر (ديسمبر (ديسمبر (0,8 mm Al (0,015 (0,022 (0,029 (0,035 (0,042 (0,049	0,8 Cu 0,077 0,09	DIN 17. (\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	فات 46 ديسمبر 2,7 kg/d 5 mm Al 0,011 0,015 0,019 0,023 0,028	مواصه ه) m³ الفارجي الخارجي mm 3 4 5 6 7 8 10 12 13
Cu 0,28 0,34 0,45 0,56 0,62 0,67	على البارد 2 mm Ms 0,53 0,59	AI 0,136 0,170 0,187	Cu 0,23 0,28 0,36 0,44 0,48 0,53	ا احسفر 0 wbk ا الجاد الماا الماا الما الماا ا	ماسورة 11 ماسورة نحاس ماسورة نحاس الم السورة نحاس الم السورة الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم	DIN 9 Cu 0,11 0,14 0,17 0,20 0,25 0,31 0,34 0,36	السلام (الالالالالالالالالالالالالالالالالالال	راصفات (یونیو kg/dm³ /m) عدة Al 0,042 0,051 0,059 0,076 0,093 0,102	ن بوح 0,75 Cu 0,11 0,13	(γ) $_{\varrho} = 8,5$ (γ) $_{\varrho} = 8,5$ mm Ms 0,08 0,10 0,13 0,15 0,19	0,8 mm (ديسمبر kg/dm³ 0,8 mm Al 0,015 0,022 0,029 0,035 0,042 0,049 0,063 0,076 0,083	0,8 Cu 0,077 0,09	DIN 17- (τλ	46 ديسمبر 2,7 kg/d 5 mm Al 0,011 0,015 0,019 0,023 0,028 0,032 0,040 0,049 0,053	مواصه ه) m³ القطر الخارجي mm 3 4 5 6 7 8 10 12 13
Cu 0,28 0,34 0,45 0,56 0,62 0,67 0,73 0,79	على البارد 2 mm Ms 0,53 0,59	AI 0,136 0,170 0,187 0,204 0,221 0,238	Cu O,23 O,28 O,44 O,48 O,53 O,57 O,61	0 wbk	ماسورة الم ماسورة نحاس ماسورة نحاس الم = صلد. ماسورة نحاس الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم	DIN Cu 0,11 0,14 0,17 0,20 0,25 0,31 0,34 0,36 0,39 0,42	59750 (YE) 2 = 8,9 1 mm Ms 0,11 0,13 0,16 0,19 0,24 0,29 0,32 0,37 0,40	راصفات (یونیو kg/dm³ /m) عدة Al 0,042 0,051 0,059 0,076 0,093 0,102 0,110 0,119 0,127	ن بوح 0,75 Cu 0,11 0,13	(γ) $_{\varrho} = 8,5$ (γ) $_{\varrho} = 8,5$ mm Ms 0,08 0,10 0,13 0,15 0,19	ر ديسمبر kg/dm³ 0,8 mm Al 0,015 0,022 0,029 0,035 0,042 0,049 0,063 0,076 0,083 0,092 0,096 0,103	0,8 Cu 0,077 0,09 0,104 0,13	DIN 17- (τλ	46 ديسمبر 2,7 kg/d 5 mm Al 0,011 0,015 0,019 0,023 0,028 0,032 0,040 0,049 0,053 0,057 0,062 0,066	مواصه ه) m³ القطر الخارجي mm 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16
Cu 0,28 0,34 0,45 0,56 0,62 0,67 0,73 0,79 0,90	على البارد 2 mm Ms 0,53 0,59	الم 1755 Cuz 20×24 الم 20	0,23 0,28 0,44 0,48 0,57 0,61 0,70	0 wbk	ماسورة 11 ماسورة نحاس ماسورة نحاس الم - صلد. ماسورة نحاس الم - صلد. M Al O,083 O,108 O,108 O,134 O,146 O,159 O,172 O,184 O,210	را الله الله الله الله الله الله الله ال	السر (٧٤ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع	ريونيو (يونيو (يونيو (يونيو (س) المح المح المح المح المح المح المح المح	رن بو ح 0,7! Cu 0,11 0,13 0,15 0,20	(γ) $_{\varrho} = 8,5$ (γ) $_{\varrho} = 8,5$ mm Ms 0,08 0,10 0,13 0,15 0,19	ر ديسمبر (ديسمبر kg/dm³ 0,8 mm Al 0,015 0,022 0,029 0,035 0,042 0,049 0,063 0,076 0,083 0,092 0,096	0,8 Cu 0,077 0,09	DIN 17- (τλ	46 ديسمبر 2,7 kg/d 5 mm Al 0,011 0,015 0,019 0,023 0,028 0,040 0,049 0,053 0,057 0,062	مواصه ه) m³ الفطر الفارجي الفارجي mm 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18
Cu 0,28 0,34 0,45 0,56 0,62 0,67 0,73 0,79 0,90 0,95 1,01	2 mm Ms 0,53 0,59 0,69 0,85 0,96	0,136 0,136 0,170 0,187 0,204 0,221 0,238 0,271 0,288 0,305	0,23 0,28 0,36 0,44 0,48 0,53 0,57 0,61 0,70	0 wbk 1,5 m Ms 0,14 0,18 0,22 0,26 0,34 0,42 0,46 0,54 0,58 0,66 0,70 0,74	ماسورة الم ماسورة نحاس ماسورة نحاس الم = صلد. ماسورة نحاس الم	DIN の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	السر (الالالالالالالالالالالالالالالالالالال	ريونيو (يونيو (يونيو (يونيو (m) عدة (m) عدة (0,042 (0,051 (0,059 (0,076 (0,093 (0,102 (0,110 (0,119 (0,127 (0,144 (0,153 (0,161	رن بو ح 0,7! Cu 0,11 0,13 0,15 0,20	(γ) $_{\varrho} = 8,5$ (γ) $_{\varrho} = 8,5$ mm Ms 0,08 0,10 0,13 0,15 0,19	0,8 mm Al 0,015 0,022 0,029 0,035 0,042 0,063 0,076 0,083 0,115 0,123 0,130	0,8 Cu 0,077 0,09 0,104 0,13	DIN 17- (τλ	46 ديسمبر 2,7 kg/d 5 mm Al 0,011 0,015 0,019 0,023 0,028 0,032 0,040 0,049 0,053 0,066 0,074 0,079 0,083	مواصه همواصه القطر الخارجي المخارجي mm 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 19 20
Cu 0,28 0,34 0,45 0,56 0,62 0,67 0,73 0,79 0,90 0,95	على البارد 2 mm Ms 0,53 0,59 0,69 0,85	Al 0,136 0,170 0,187 0,204 0,221 0,238 0,271 0,288	0,23 0,28 0,36 0,44 0,48 0,53 0,57 0,61 0,70	0 wbk	ماسورة 11 ماسورة نحاس ماسورة نحاس الم = صلد. ماسورة نحاس الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم	O,11 0,14 0,17 0,20 0,25 0,31 0,34 0,36 0,39 0,42 0,48	السر (الالالالالالالالالالالالالالالالالالال	ريونيو (يونيو (يونيو (يونيو (س) المح المح المح المح المح المح المح المح	رن بو ح 0,7! Cu 0,11 0,13 0,15 0,20	(γ) $_{\varrho} = 8,5$ (γ) $_{\varrho} = 8,5$ mm Ms 0,08 0,10 0,13 0,15 0,19	0,8 mm Al 0,015 0,022 0,029 0,035 0,042 0,063 0,076 0,083 0,092 0,096 0,103 0,115 0,123	0,8 Cu 0,077 0,09 0,104 0,13	DIN 17- (τλ	46 ديسمبر 2,7 kg/d 5 mm Al 0,011 0,015 0,019 0,023 0,028 0,040 0,049 0,053 0,057 0,062 0,066 0,074 0,079 0,083 0,091 0,104	مواصه ها القطر الخارجي الخارجي الخارجي سس 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 19 20 22 25
Cu 0,28 0,34 0,45 0,56 0,62 0,67 0,73 0,79 0,90 0,95 1,01 1,12 1,29 1,47	2 mm Ms 0,53 0,59 0,69 0,85 0,96 1,07 1,23 1,39	Al 0,136 0,136 0,170 0,187 0,204 0,221 0,238 0,271 0,288 0,305 0,339 0,390 0,441	0,23 0,23 0,28 0,36 0,44 0,48 0,53 0,57 0,61 0,70 0,74 0,78 0,86 0,98 1,12	0 wbk 1,5 m Ms 0,14 0,18 0,22 0,26 0,34 0,42 0,46 0,54 0,58 0,66 0,70 0,74 0,82 0,94 1,06	ماسورة الم ماسورة نحاس ماسورة نحاس الم المورة نحاس الم المورة نحاس الم المورة نحاس الم المورة الم رة الم المورة الم المورة الم المورة الم المورة الم المورة الم المورة الم المورة الم المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة الم المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة الم المورة الم المورة الم المورة الم المورة الم المورة الم المورة الم المورة الم الم المورة الم الم الم المورة الم المورة الم المورة الم المورة الم المورة الم الم المورة الم المورة الم المورة المورة الم الم الم المورة الم الم الم الم الم الم الم الم الم	DIN の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	59750 (YE) 2 = 8,9 1 mm Ms 0,11 0,13 0,16 0,19 0,24 0,29 0,32 0,37 0,40 0,45 0,48 0,51 0,56 0,64 0,72	ريونيو (يونيو (يونيو (يونيو (m) عدة (m) عدة (0,042 (0,051 (0,059 (0,076 (0,093 (0,102 (0,110 (0,119 (0,127 (0,144 (0,153 (0,161 (0,178 (0,204 (0,229	رن بو ح 0,75 Cu 0,11 0,13 0,15 0,20	(γ) $_{\varrho} = 8,5$ (γ) $_{\varrho} = 8,5$ mm Ms 0,08 0,10 0,13 0,15 0,19	ر ديسمبر kg/dm³ 0,8 mm Al 0,015 0,022 0,029 0,035 0,042 0,049 0,063 0,076 0,083 0,092 0,096 0,103 0,115 0,123 0,130 0,146 0,164	0,8 Cu 0,077 0,09 0,104 0,13	DIN 17- (τλ	46 ديسمبر 2,7 kg/d 5 mm Al 0,011 0,015 0,019 0,023 0,028 0,040 0,049 0,053 0,057 0,062 0,066 0,074 0,079 0,083 0,091 0,104	مواصه هواصه القطر الخارجي المحارجي mm 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 19 20 22 25 28
Cu 0,28 0,34 0,45 0,56 0,62 0,67 0,73 0,79 0,90 0,95 1,01 1,12 1,29	على البارد 2 mm Ms 0,53 0,59 0,69 0,85 0,96 1,07 1,23	Al 0,136 0,136 0,170 0,187 0,204 0,221 0,238 0,271 0,288 0,305 0,339 0,390	0,23 0,23 0,28 0,36 0,44 0,48 0,53 0,57 0,61 0,70 0,74 0,78 0,86 0,98	ا المنفر (ماسورة الم ماسورة نحاس ماسورة نحاس الم المورة نحاس الم المورة نحاس الم المورة الم رة الم المورة المورة الم المورة الم المورة الم المورة المورة الم المورة الم المورة المورة المورة المورة الم المورة الم المورة المورة المورة المورة الم المورة الم المورة الم المورة الم المورة الم المورة المورة الم الم الم المورة الم الم الم الم المورة الم الم الم	DIN の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	59750 (∀ と	ريونير (يونير kg/dm³ /m) عدة Al 0,042 0,051 0,059 0,076 0,093 0,102 0,110 0,119 0,127 0,144 0,153 0,161 0,178 0,204	رن بوح 0,7! Cu 0,11 0,13 0,15 0,20	(γ) $_{\varrho} = 8,5$ (γ) $_{\varrho} = 8,5$ mm Ms 0,08 0,10 0,13 0,15 0,19	ر ديسمبر kg/dm³ 0,8 mm Al 0,015 0,022 0,029 0,035 0,042 0,049 0,063 0,076 0,083 0,092 0,096 0,103 0,115 0,123 0,130 0,146 0,164	0,8 Cu 0,077 0,09 0,104 0,13	DIN 17- (τλ	46 ديسمبر 2,7 kg/d 5 mm Al 0,011 0,015 0,019 0,023 0,028 0,040 0,049 0,053 0,057 0,062 0,066 0,074 0,079 0,083 0,091 0,104	مواصه هواصه القطر الخارجي المحارجي mm 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 19 20 22 25 28

ا) يمكن التغاضي عن ذكر رقم المواصفة DIN في التمثيل بالرسم عندما لا يكون هناك مجال للشك. تكمل الرموز عند الحاجة بالبيانات الخاصة بالمادة. مثال ذلك: DIN 668 St 37 K
 اذلك: N 7 (ايضاح تساوي ضلعي الزاوية). لا بد من وضع الحرف L (ايضاح تساوي ضلعي الزاوية). لا بد من وضع الحرف L (إذا لم يمكن التعرف على مقدار الطول من بيانات الأبعاد، مثال ذلك: L 80×10×00 (طول الإنجاز: 60 mm).


لوح من الورق الصلد نسمك إسمى 0,6 mm وعرض 80 mm وبطول 160 mm المواصفات DIN 40605.

Tfl 0,6 x 80 x 160 DIN 40605

	9
7	N X

واعد الحساب	
الكسور العشرية	الكسور الاعتيادية
الجمع والطّرح	
تكتب مثل الأعداد الصحيحة ثم توضع الفاصلة العشرية تحت الفاصلة العشرية . 14,370	(الضاعف المشترك) وحد المقامات أولا (الضاعف المشترك) $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{3}{6} + \frac{4}{6} = \frac{3+4}{6} = \frac{7}{6} = 1\frac{1}{6}$ $\frac{3}{4} - \frac{2}{3} = \frac{9}{12} - \frac{8}{12} = \frac{9-8}{12} = \frac{1}{12}$
الضرب	
تكتب مثل الأعداد الصحيحة، وفي النتيجة يؤخذ عدد من خانات الكسر العشري قدر مجموع الخانات في العددين المضروبين في بعضهما. 1,4 · 0,02	يضرب البسط في البسط ولي البسط والمقام في البسط والمقام . $\frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 4} = \frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} = 0,5$
القسمة	
تزاح الفاصلة العشرية في العددين بنفس عدد الخانات حتى يصبح العددان صحيحين . 1,5 ÷ 0,25 = 150 ÷ 25 = 6	علية ضرب بعد قلب المقسوم عليه . $\frac{3}{4} \div \frac{2}{3} = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 2} = \frac{9}{8} = 1\frac{1}{8}$
(1% = $\frac{1}{100}$)	
$\frac{750 \cdot 4.5}{100}$ = 33,75 SR : القيمة المنوية المناسبة المنوية المناسبة المنوية المناسبة	القيمة المنوية = القيمة الأساسية × النسبة المنوية المنوية = 100
القيمة المئوية: 1920 SR النسبة المئوية: %6. القيمة الأساسية: 1920 SR القيمة الأساسية: 1920 SR	القيمة الأساسية = القيمة المنوية × 100 القيمة الأساسية النسبة المنوية
$\frac{240\cdot 100}{7200}=31/_2$ % : النسبة المئوية: % 200 SR الأساسية الأساسية المئوية: % 240 SR القيمة الأساسية	النسبة المئوية = القيمة المئوية × 100 النسبة المئوية =
اب الأرباح %	حس
أُمثلة أُمثلة والزمن: $\frac{1}{2}$ عاما. وأس المال: 5500 SR ونسبة الربح المنوية: 3% والزمن: $\frac{5500 \cdot 3 \cdot 5}{100 \cdot 2} = \frac{412,50 \mathrm{SR}}{100 \cdot 2}$	قيمة الربح = رأس المال×نسبة الربح المئوية×الزمن 100
نسبة الريح المنوية: %4 والزمن: 72 يوماً وقيمة الريح: 22,40 SR . رأس المال = 2800 SR = رأس المال = 72 . 4	رأس المال = قيمة الرجم × 100 رأس المال = نسبة الرجم المنوية × الزمن
رأس المال: 2400 SR وقيمة الربح: 30 SR والزمن: 3 شهور . نسبة الربح المئوية=5 <u>96=2400 SR</u>	نسبة الربح المنوية = قيمة الربح × 100 نسبة الربح المنوية = رأس المال × الزمن
رأس المال: 2500 SR وقيمة الربح: 300 SR ونسبة الربح المنوية %4. الزمن = <u>سنوات</u> 3 300 · 100 الزمن = <u>سنوات</u> 3 4 - 300 كانوية	$\frac{100 imes 100}{\frac{1}{0}}=\frac{100}{0}$ الزمن $\frac{1}{0}$ الناب المال المناب المال المناب المال المناب المال ا
= 360 يوما، 1 شهر = 30 يوما	الزمن: 1 سنة


القاعدة × الارتفاع المساحة = _ $g = \frac{2A}{h}$



المساحة = الضلع × الضلع


المساحات


المثلّث




$$h = \frac{2A}{g}$$










شبه المنحرف

المضلع المنتظم


 $A = g \cdot h$

 $a = \sqrt{A}$




$$A = \frac{a+b}{2} \cdot h \qquad h = \frac{2A}{a+b}$$

 $a = \frac{2A}{h} - b; b = \frac{2A}{h} - a$




 $h = \frac{A}{g}$ المساحة = القاعدة × الارتفاع




المستطيل





 $A = g \cdot h$






 $h = \frac{A}{g}$

يكن حساب المضلعات المنتظمة طبقا للجدول المبيّن فيما بعد: المساحة A إذا علمت s أو R أو r. والضلع s ، إذا علمت R أو r ونصف قطر الدائرة الماسّة الخارجيّة R، إذا علمت s أو r ونصف قطر الدائرة الماسّة الداخلية r ، إذا علمت s أو R .

					,		, ,	,	- 9	91 3
ة الداخلية (r) =	نصف قطر الدائر	ة الخارجية (R) =	نصف قطر الدائر	=(s) (الضك		لساحة (A)=			
و مضرونة في	i I : R .	و ت ت	أ مضروبة في	و r	∫ R	r ² 9	أ إن R ² مضمونة في	S ²	أضلاع	n عددالا أه
مصروبه في	مصروبه في	مضروابة في	مصروبه في	مضروابة في	R. في مضروبة في	مضروً بة في	مضروبه في	مضروبة في	الأركان	n عدد
0,2887	0,5000	2,0000	0,5774	3,4641	1,7321	5,1962	1,2990	0,4330	3	مثلّث
0,5000	0,7071	1,4142	0,7071	2,0000	1,4142	4,0000	2,0000	1,0000	4	مربّع
0,6882	0,8090	1,2361	0,8507	1,4531	1,1756	3,6327	2,3776	1,7205	5	مختس
0,8660	0,8660	1,1547	1,0000	1,1547	1,0000	3,4641	2,5981	2,5981	6	مسدّس
1,2071	0,9239	1,0824	1,3066	0,8284	0,7654	3,3137	2,8284	4,8284	8	مثَمَّن
1,5388	0,9511	1,0515	1,6180	0,6498	0,6180	3,2492	2,9389	7,6942	10	ذوعشرة أضلاع
1,8660	0,9659	1,0353	1,9319	0,5359	0,5176	3,2154	3,0000	11,1960	12	ذو إثنى عشر ضلعا

نظرية فيثاغوراس: مجموع مساحتي المربّعين المنشأين على ضلعى القائمة في المثلّث القائم الزاوية يساوي مساحة المربّع المنشأ على الوتر.



a = ضلع مجاور

b=ضلع مجاور

c=الوتر المقابل للزاوية القائمة


 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ $a = \sqrt{c^2 - b^2}$ $b = \sqrt{c^2 - a^2}$

 $c^2 = a^2 + b^2$

a = 6; b = 8; c = ? $a = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$



مضلع غير منتظم




يقسم السّطح إلى مجموعة مساحات جزئية المساحة (A) = مجموع المساحات الجزئية

$$A = A_1 + A_2 + A_3$$

$$A = \frac{g_1 \cdot h_1 + g_2 \cdot h_2 + g_2 \cdot h_3}{2}$$

دائرة




$$A = \frac{\pi}{4} \cdot d^2 = 0.785 \cdot d^2$$
 = (d) المساحة $\frac{\pi}{4}$ = (A) المساحة القطر


$$A = \pi \cdot r^2 = \lim_{n \to \infty} A = \pi \cdot r^2$$

 $U = \pi \cdot d$ by

حلقة مستديرة



A = مساحة الدائرة الكبرى - مساحة الدائرة الصغرى






 $A = 0.785 \cdot (D^2 - d^2)$

A = طول القوس × نصف القطر


قطاع دائري




$$A = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot \alpha}{360}$$

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{d^2 \cdot \alpha}{360}$$

 $b = \frac{\pi \cdot d \cdot a}{260}$



قطعة دائرية



 $b = \frac{\pi \cdot d \cdot d}{360}$

A = مساحة قطاع الدائرة — مساحة المثلث

 $A = \underbrace{\frac{\pi \cdot r^2 \cdot a}{360}}_{S(r-h)} - \underbrace{\frac{s(r-h)}{2}}_{S(r-h)}$


$$b = \frac{\pi \cdot d \cdot \alpha}{360} \qquad s = 2 \cdot r \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$$

$$h = \frac{s}{2} \cdot \tan \frac{\alpha}{4}$$

 $A = \frac{2}{3} \cdot s \cdot h$: ويمكن تقريب المساحة إلى

 $\frac{\pi}{4} = A$ القطر الأصغر \times القطر الأكبر

قطع ناقص (إهليلج)



 $A = \frac{\pi}{4} \cdot D \cdot d \qquad A = 0,785$

 $A = 0.785 \cdot D \cdot d \qquad A = \pi \cdot R \cdot r$

مثال : D = 150 mm d = 90 mm

d: D = 90:150 = 0,6 U = 150 · 2,5527 U = 382,9 mm

 $\frac{d}{D}$ يتوقف طول المحيط U على النسبة $\frac{d}{d} = \frac{1}{2}$ U = D مضروبة في: 2,4221 0,5 2,9866 0,9 2,3013 0,4 2,8361 0,8 2,6912 2,1930 0,3 0,7 2,5527 2,1010 0,2 0,6

	جسام	أحجام الأح	
المساحة الجانبية الكلية :	لقاعدة × الارتفاع	السعة الفراغيّة مس (الحجم) = مساحة ا	موشور رباعي
$A_s = 2A_{\square} + 4A_{\square}$	$V = A_{\square} \cdot h$ $V = A_{\square} \cdot h$ $V = a \cdot b \cdot h$	$V = A \cdot h$	A
$A_{s} = 2A_{\triangle} + 3A_{\square 1}$ \cdot الأضلاع \cdot الأضلاء \cdot الأضلاع \cdot الأضلاع \cdot الأضلاع \cdot الأضلاع \cdot الأركان \cdot الأركان \cdot الأركان \cdot المنظم بعدد \cdot مضلّع منتظم بعدد \cdot الأركان \cdot المنظم	$V = A_{\triangle} \cdot h$ $V = \frac{g \cdot h'}{2} \cdot h$	$V = A \cdot h$	موشور ثلاثي
المساحة الجانبية : $A_I = \pi \cdot d \cdot h$	$V = A_{\odot} \cdot h$ $V = \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \cdot h$	$V = A \cdot h$	أسطوانة م م
المساحة الجانبية الكلية : $A_s = A_{\Box} + 4A_{\Delta I}$ $\mathbf{A}_s = \mathbf{A}_{\Box} + 4A_{\Delta I}$ $\mathbf{A}_s = \mathbf{A}_{\Box} + 2A_{\Delta I} + 2A_{\Delta 2}$ $\mathbf{A}_s = \mathbf{A}_{\Box} + 2A_{\Delta I} + 2A_{\Delta 2}$ $\mathbf{A}_s = \mathbf{A}_{\Box} + 2A_{\Delta I} + 2A_{\Delta 2}$	اعدة \times الارتفاع $V = \frac{A - h}{3}$ $V = \frac{a \cdot b \cdot h}{3}$	$V = \frac{A \cdot h}{3}$	هرم رباعي
$A_s = A_{\triangle} + 3A_{\triangle I}$. و مثلّث متساوي الأضلاع $A_s = A_{\triangle} + A_{\triangle I} + A_{\triangle 2} + A_{\triangle 3}$ $A_s = A_{\triangle} + A_{\triangle I} + A_{\triangle 2} + A_{\triangle 3}$ $A_s = A_{\triangle} + A_{\triangle I}$ $A_s = A_{\triangle} + n \cdot A_{\triangle I}$	$V = \frac{A_{\triangle} \cdot h}{3}$ $V = \frac{g \cdot h' \cdot h}{2 \cdot 3}$	$V = \frac{A \cdot h}{3}$	هرم ثلاثي
$A_s = \frac{\pi}{4} \cdot d(d+2s)$ الساحة الجانبيّة: $A_l = \frac{\pi \cdot d \cdot s}{2}$ $A_l = \pi \cdot r \sqrt{r^2 + h^2}$	$V = \frac{A_{\odot} \cdot h}{3}$ $V = \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \cdot \frac{h}{3}$	$V = \frac{A \cdot h}{3}$	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S




*1.		
هرم ناقص <i>A</i> ,	$ v = \frac{h}{3} \cdot (a^2 + a \cdot b + b^2) $ $ v = \frac{h}{3} \cdot (a^2 + a \cdot b + b^2) $ $ v = A \qquad V \approx A_m \cdot h V \approx \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \cdot h $ $ v = \frac{h}{3} \cdot (A + \sqrt{A \cdot A_1} + A_1) $ $ v = \frac{h}{3} \cdot (A + \sqrt{A \cdot A_1} + A_1) $	المساحة الجانبيّة الكلية:
Seed ilam	$V = \frac{\pi}{12} h \cdot (D^2 + D \cdot d + d^2) \qquad \frac{\pi}{12} = 0,261$: المساحة الجانبية $A_{I} = \pi \cdot \frac{d+D}{2} \cdot s$ $s = \sqrt{h^{2} + (R-r)^{2}}$: المساحة الجانبية الكلية : $A_{S} = A + A_{I} + A_{I}$
رة م	$V = \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \cdot d$ $V = \frac{\pi}{6} \cdot d^3$ $V = 0.5236 \cdot d^3$: المساحة الجانبية الكلية $A_s = \pi \cdot d^2$
قطعة كروية	$V = \pi \cdot h^2 \cdot \left(r - \frac{h}{3}\right)$ $V = \pi \cdot h \left(\frac{s^2}{8} + \frac{h^2}{6}\right)$: المساحة الجانبية $A_l = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$ $A_l = \frac{\pi}{4} (s^2 + 4h^2)$
جسم دوراني مارک مارک مارک مارک مارک مارک مارک مارک	$V = A_1 - A_2 = V$ المساحة المتولّدة $X = A_2 - A_2 $ الثقل $X = A_2 - A_2 $ الثقل $X = A_2 - A_2 $ $X = A_2 - A_2 $ $X = A_2 - A_2 $: المساحة الجانبية $A_l = l \cdot \pi \cdot d_{s2}$: المساحة الجانبية الكلية $A_s = U_A \cdot \pi \cdot d_{s1}$ المساحة عيط المساحة U_A
حلقة دائرية (مقطعها دائرة) طع	$V = \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \cdot \pi \cdot d_s$	المساحة الحانبية الكلية : المساحة الحانبية الكلية = $A_s = A_l = U \cdot \pi \cdot d_s$ $A_s = \pi \cdot d \cdot \pi \cdot d_s$

عدام الجداول	استخ		(A			
03/10, 17 07					(1.1)	جداول الأعداد الأعداد الإعداد الج
:	ىلى أساسە كىمثال:	يجري الحساب ع	لرقم 376 والذي	لومة نأخذ ا	دادا اختيارية مع	یعنی d أو n أعد
π·d	$\frac{\pi}{4} \cdot d^2$	n - n - n - n ²	n ³	العدد d أو n	n = A	n = V
1181,2	111 036	141 376	53 157 376	376	19,3907	7,2177
هو محيط دائرة إذا كان القطر : d = 376 (mm, cm)	هي مساحة دائرة إذا كان القطر: d = 376 (mm, cm)	هي مساحة مربّع إذا كان طول الضلع: n = 376 (mm, cm)	هو حجم مكتب إذا كان طول الضلع: n = 3.76 (mm, cm)		هو طول ضلع مربع إذا كانت مساحته: A = 376 (mm², cm²)	هو طول ضلع مكتب
			الجدول	في لا يشملها	مشريّة للأعداد ال	إزاحة الفاصلة ال
، الجدول. فإذا وقعت تزاح الفاصلة بمقدار:	القيمة المناظرة المعنيّة في انة واحدة، فيجب أن	زاح في النتيجة أي في سي المدون في الجدول لخ	فإن الفاصلة العشرية تر ر بالنسبة للعدد الأساء	 3,760 أو 3,760 ، لي اليمين أو اليسا	n ليس 376 بل 37,6 أو د الأساسي المطلوب علم ↑	إذا كان العدد الأساسي الفاصلة العشرية في العد
خانة واحدة	خانتين	↓ خانتين	الأساسي ↓ ثلاث خانات	العدد		
$\pi \cdot d$	$\frac{\pi}{4}$ · d ²	n- n ²	n - n - n 3	العدد d أو n		
1	2	2	3	1		
1181,2	111 036	141 376	53 157 376	376 أمثلة		مقارنةً بالعدد 376 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
118,12 11,812 11812	1110,36 11,1036 11103600	1413,76 14,1376 14137600	53157,376 53,157376 53157376000	37,6 3,76 3760	واحدة نحو اليسار خانتان نحو اليسار نة واحدة نحو اليمين	
		يشملها الجدول	لأعداد التي لا	قيم جذور	عند استخراج	إزاحة الفاصلة
. (370 7	اسي n على الو-) (3,7 مثلا تصبح	ملة في العدد الأس عي مقدار خانتين	في الحذر الترب	العدد d	n = A	n = V
سبح 640) .	ت (0,64 مثلا تع	كعيبي بثلاث خانا	وفي الجذر التد	أو		2.7
	عدد صحيح يشمله واحدة بالنسبة ا			n	√n	3/n
فيمه اجدر ١١١	,	اصله بمقدار حاله 19,2354 تصبح 354		1	1/2	1/3
	,	اح الفاصلة خانت <u>ــ</u>				
	4 4	7 pre m	n = 3,7→	370	19,2354	
$\sqrt{3.7} = 1.92354$	ة أي أن 19,2354.					
:	ث خانات فتصبح	نزاح الفاصلة ثلاد	$3\sqrt{0.64} = ?$ $n = 0.64 \rightarrow$	640	-	8,6177
0.86177 صبح $\sqrt{0.64} = 0.86177$	ة أي أن 8,6177	اصلة خانة واحد	300 T 100 T 100 T	5-10		3,0177
	كسور الاعتيادية	في اختصار اا	اد الاساسية n	ولية للاعد	ت الاعداد الا	تستخدم معاملا



استخدام جداول الأعداد			اللّوغاريتمات
	125 = 5 53 = 12	رفع إليه أساس الوضع	إيجاد اللوغاريتم هو إيجاد المقلوب الثان (لوغاريتم عدد ما هو الأس الذي لو اللوغاريتم لكان الناتج هو العدد).
من جدول سحيحة في العدد للوغاريتم في	3,0 هو لوغاريتم 1000.) حيث أن 1000=103.00 فيكون 000 htissa) وجزء عشري للوغاريتم (ntissa) ويكن استخراج الجزء الوغاريتمات، أما العدد المميز المطلوب إيجاد لوغاريتمه ويو	توجد قيم اللوغاريتم المعتادة (a) الأساس مثال: لوغاريتم 1000=3,000 (3,000 و 1000 و 100
			تحديد العدد المميز
	أمثلة عدد n Ign	ن العدد المميّز يكون ال	إذا كان العدد n فإ مكوّناً من
الأرقام المتساوية 483 و 4.83 و 0.048. لها نفس الجزء العشري 6839. في اللوغاريتم، وإنما تختلف لوغاريتمات هذ الأعداد في الأعداد المميزة.	3,6839 4830 2,6839 483 1,6839 48,3 0,6839 4,83 0,6839-1 0,483 0,6839-2 0,043 0,6839-3 0,004	الكرية في العدد على العدد المراق العدد العدد المراق العدد العدد المراق العدد المراق العدد المراق العدد العدد المراق العدد المراق العدد	رقم صحيح واحد القصا 1
		ب باللوغاريتمات	قواعد الحساب
2304 170 170	. 0 1/2//	lg (a	يتحوّل الضّرب a·b إلى جمع b) = Ig a + Ig b 1 - 3,47
707 0,0707	الجزء العشري 8492 في عمود وا الاستخراج المقابل نجد أن العدد n: وللعدد المميز 20: وبعد الاستكمال من الدا	,	تتحول القسمة a ÷ b إلى طر- -b) = Ig a - Ig b -49,1
409 4090	الجزء العشري 6123 تحت عمود وا الستخراج المقابل نجد أنه عنا العدد n: وللعدد المميّز 3: وبعد الإستكمال من الداخل ')		يتحوّل الأس an إلى ضرب ا) = n · lg a
7202 525 5,25	الجزء العشري 72047 تحت عمود g الاستخراج المقابل نجد أنه عند العدد n: وللعدد المميز ,0: وبعد الإستكمال من الداخل ¹)		يتحوّل الجذر _{ه ال} ي قسمة $\frac{\overline{a}}{1} = \frac{1}{n} \cdot \lg a$ $\frac{\overline{a}}{1} = \frac{1}{n} \cdot \lg a$ $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot $

١) أنظر الصفحة التالية لطريقة الاستكمال من الداخل





جداول الأعداد العدد 11 n d التحليل أو n $A = \frac{\pi \cdot d^2}{1}$ عوامل أولية \sqrt{n} \sqrt{n} $U = \pi \cdot d$ $A = n^2$ $V = n^3$ $\lg n$ 4 3 1 2 1 2 2 3 0,7854 3,142 1,0000 1,0000 0,0000 2 6,283 3,1416 8 1,4142 1,2599 0,3010 4 3 9,425 7,0686 9 27 1,7321 1,4422 0,4771 1,5874 2,0000 4 22 12,566 12,5664 16 64 0,6021 5 15,708 19,6350 25 125 2,2361 1,7100 0,6990 18,850 28,2743 36 216 6 2,4495 1,8171 2 . 3 0,7782 7 21,991 38,4845 49 343 2,6458 1,9129 0,8451 8 23 50,2655 0,9031 25,133 512 2,8284 2,0000 64 9 32 28,274 729 0,9542 63,6173 81 3,0000 2,0801 31,416 10 78,5398 100 1000 3,1623 2,1544 2 . 5 1,0000 3,3166 2,2240 34,558 95,0332 121 1331 1,0414 11 2,2894 12 2º · 3 37,699 113,097 144 1728 3,4641 1,0792 13 40,841 132,732 169 2197 3,6056 2,3513 1,1139 153,938 43,982 196 2744 14 3,7417 2,4101 2 . 7 1,1461 176,715 225 3375 15 3,8730 2,4662 3 . 5 1,1761 47,124 16 24 50,265 201,062 256 4096 4,0000 2,5198 1,2041 226,980 289 4913 17 4,1231 2,5713 1,2305 53,407 18 2,6207 $2 \cdot 3^2$ 1,2553 56,549 254,469 324 5832 4,2426 19 59,690 283,529 361 6859 4,3589 2,6684 1,2788 400 0003 20 4,4721 2,7144 2º · 5 1,3010 62,832 314,159 1,3222 21 4,5826 2,7589 3 . 7 65,973 346,361 441 9261 22 1,3424 380,133 484 10648 4,6904 2,8020 2 . 11 69,115 23 1,3617 529 12167 4,7958 2,8439 72,257 415,476 4,8990 $2^3 \cdot 3$ 576 13824 24 2,8845 1,3802 75,398 452,389 25 5,0000 2,9240 52 1,3980 78,540 490,874 625 15625 26 2,9625 530,929 676 5,0990 $2 \cdot 13$ 1,4150 17576 81,681 27 33 729 5,1962 3,0000 1,4314 572,555 19683 84,823 28 22 . 7 784 5,2915 3,0366 87,965 615,752 21952 1,4472 29 91,106 660,520 841 24389 5,3852 3,0723 1,4624 3,1072 2 . 3 . 5 94,248 706,858 900 27000 30 5,4772 1,4771 3,1414 1,4914 97,389 754,768 961 29791 31 5,5678 25 32 3,1748 1,5052 100,531 804,248 1024 32768 5,6569 1089 35937 33 5,7446 3,2075 3 - 11 1,5185 103,673 855,299 5,8310 3,2396 34 2 . 17 1,5315 907,920 1156 39304 106,814 35 5 . 7 1225 42875 5,9161 3,2711 1,5441 109,956 962,113 36 3,3019 22 . 32 1017,88 1296 46656 6,0000 1,5563 113,097 37 6,0828 3,3322 1,5682 1075,21 1369 50653 116,239 2 . 19 38 1444 54872 6,1644 3,3620 1,5798 119,381 1134,11 6,2450 3,3912 39 $3 \cdot 13$ 1,5911 1194,59 1521 59319 122,522 1,6021 40 6,3246 3,4200 $2^3 \cdot 5$ 1256,64 1600 64000 125,66 41 6,4031 3,4482 1320,25 1681 68921 1,6128 128,81 42 2 . 3 . 7 1385,44 1764 74088 6,4807 3,4760 1,6233 131,95 1,6335 43 6,5574 3,5034 1452,20 1849 79507 135,09 2º · 11 44 6,6332 3,5303 1936 85184 1,6435 138,23 1520,53 45 3º · 5 6,7082 3,5569 1,6532 1590,43 2025 91125 141,37 3,5830 6,7823 2 . 23 97336 46 1,6628 1661,90 2116 144,51 47 1,6721 2209 103823 6,8557 3,6088 147,65 1734,94 3,6342 24 . 3 2304 110592 48 6,9282 150,80 1809,56 1,6812 7,0000 49 72 153,94 1885,74 2401 117649 3,6593 1,6902 50 157,08 1963,50 2500 125000 7,0711 3,6840 $2 \cdot 5^2$ 1,6990

			The same of the same of	of Telling				
		-n-	-n	العدد <i>d</i> أو	n	n	التحليل	
$U = \pi \cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A=n^2$	$V = n^3$	او n	\sqrt{n}	3/n	إلى عوامل أولية	lg n
1	2	2	3		1/2	1/3		_
160,22 163,36 166,50 169,65 172,79 175,93	2042,82 2123,72 2206,18 2290,22 2375,83 2463,01	2601 2704 2809 2916 3025 3136	132651 140608 148877 157464 166375 175616	51 52 53 54 55	7,1414 7,2111 7,2801 7,3485 7,4162 7,4833	3,7084 3,7325 3,7563 3,7798 3,8030 3,8259	$3 \cdot 17$ $2^2 \cdot 13$ $2 \cdot 3^3$ $5 \cdot 11$ $2^3 \cdot 7$	1,7076 1,7160 1,7243 1,7324 1,7404 1,7482
179,07 182,21 185,35 188,50	2551,76 2642,08 2733,97 2827,43	3249 3364 3481 3600	185193 195112 205379 216000	57 58 59 60	7,5498 7,6158 7,6811 7,7460	3,8485 3,8709 3,8930 3,9149	$ \begin{array}{r} 3 \cdot 19 \\ 2 \cdot 29 \\ \hline 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \end{array} $	1,7559 1,7634 1,7709 1,7782
191,64 194,78 197,92 201,06 204,20 207,35	2922,47 3019,07 3117,25 3216,99 3318,31 3421,19	3721 3844 3969 4096 4225 4356	226981 238328 250047 262144 274625 287496	61 62 63 64 65	7,8102 7,8740 7,9373 8,0000 8,0623 8,1240	3,9365 3,9579 3,9791 4,0000 4,0207 4,0412	$ \begin{array}{c} $	1,7853 1,7924 1,7993 1,8062 1,8129 1,8195
210,49 213,63 216,77 219,91 223,05	3525,65 3631,68 3739,28 3848,45	4489 4624 4761 4900 5041	300763 314432 328509 343000	67 68 69 70	8,1854 8,2462 8,3066 8,3666	4,0615 4,0817 4,1016 4,1213	$ \begin{array}{c} 2^2 \cdot 17 \\ 3 \cdot 23 \\ 2 \cdot 5 \cdot 7 \end{array} $	1,8261 1,8325 1,8389 1,8451
226,19 229,34 232,48 235,62 238,76	4071,50 4185,39 4300,84 4417,86 4536,46	5184 5329 5476 5625 5776	373248 389017 405224 421875 438976	71 72 73 74 75 76	8,4261 8,4853 8,5440 8,6023 8,6603 8,7178	4,1408 4,1602 4,1793 4,1983 4,2172 4,2358	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1,8513 1,8573 1,8633 1,8692 1,8751
241,90 245,04 248,19 251,33	4656,63 4778,36 4901,67 5026,55	5929 6084 6241 6400	456533 474552 493039 512000	77 78 79 80	8,7750 8,8318 8,8882 8,9443	4,2543 4,2727 4,2908 4,3089	7 · 11 2 · 3 · 13 — 2 ⁴ · 5	1,8808 1,8865 1,8921 1,8976 1,9031
254,47 257,61 260,75 263,89 267,04 270,18	5153,00 5281,02 5410,61 5541,77 5674,50	6561 6724 6889 7056 7225	531441 551363 571787 592704 614125	81 82 83 84 85	9,0000 9,0554 9,1104 9,1652 9,2195	4,3267 4,3445 4,3621 4,3795 4,3968	3^{4} $2 \cdot 41$ $2^{2} \cdot 3 \cdot 7$ $5 \cdot 17$	1,9085 1,9138 1,9191 1,9243 1,9294
273,32 276,46 279,60 282,74	5808,80 5944,68 6082,12 6221,14 6361,73	7396 7569 7744 7921 8100	636056 658503 681472 704969 729000	86 87 88 89 90	9,2736 9,3274 9,3808 9,4340 9,4868	4,4140 4,4310 4,4480 4,4647 4,4814	$ \begin{array}{c} 2 \cdot 43 \\ 3 \cdot 29 \\ 2^3 \cdot 11 \\ \hline 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \end{array} $	1,9345 1,9395 1,9445 1,9494 1,9542
285,88 289,03 292,17 295,31 298,45	6503,88 6647,61 6792,91 6939,78 7088,22	8281 8464 8649 8836 9025	753571 778688 804357 830584 857375	91 92 93 94 95	9,5394 9,5917 9,6437 9,6954 9,7468	4,4979 4,5144 4,5307 4,5468 4,5629	7 · 13 2 ² · 23 3 · 31 2 · 47 5 · 19	1,9590 1,9638 1,9685 1,9731 1,9777
301,59 304,73 307,88 311,02 314,16	7238,23 7389,81 7542,96 7697,69 7853,98	9216 9409 9604 9801 10000	884736 912673 941192 970299 1000000	96 97 98 99 100	9,7980 9,8489 9,8995 9,9499 10,0000	4,5789 4,5947 4,6104 4,6261 4,6416	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1,9823 1,9868 1,9912 1,9956 2,0000

7		1	
	+	-	

nالعدد d التحليل أو إلى n $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ عوامل أولية $U = \pi \cdot d$ $A = n^2$ $V = n^3$ \sqrt{n} \sqrt{n} $\lg n$ 1 2 3 1 2 2 3 317,30 8011,85 10201 1030301 101 10,0499 4,6570 2,0043 320,44 8171,28 10404 102 1061208 10,0995 4,6723 2 . 3 . 17 2,0086 323,58 8332,29 10609 1092727 103 10,1489 4,6875 2,0128 326,73 8494,87 10816 1124864 104 10,1980 4,7027 23 . 13 2,0170 329,87 8659,01 11025 1157625 105 10,2470 4,7177 3 . 5 . 7 2,0212 333,01 8824,73 11236 1191016 106 10,2956 4,7326 $2 \cdot 53$ 2,0253 336,15 8992,02 11449 1225043 107 10,3441 4,7475 2,0294 339,29 10,3923 9160,88 11664 1259712 108 4,7622 23 . 33 2,0334 342,43 9331,32 11881 1295029 109 2,0374 10,4403 4,7769 345,58 9503,32 12100 1331000 110 10,4881 4,7914 2 . 5 . 11 2,0414 348,72 9676,89 12321 1367631 111 10,5357 4,8059 $3 \cdot 37$ 2,0453 9852,03 351,86 12544 1404928 112 10,5830 4,8203 24 . 7 2,0492 355,00 10028,7 12769 1442897 113 10,6301 2,0531 4,8346 358,14 10207,0 12996 114 1481544 2 - 3 - 19 10,6771 4,8488 2,0569 361,28 10386,9 13225 115 1520875 10,7238 4,8629 $5 \cdot 23$ 2,0607 364,42 10568,3 13456 1560896 116 10,7703 4,8770 2º · 29 2,0645 367,57 10751,3 117 13689 1601613 10,8167 4,8910 3º · 13 2,0682 370,71 10935,9 13924 1643032 118 2 . 59 10,8628 4,9049 2,0719 373,85 11122,0 119 14161 10,9087 1685159 4,9187 7 - 17 2,0756 376,99 120 11309,7 14400 1728000 10,9545 4,9324 23 . 3 . 5 2,0792 380,13 11499,0 14641 1771561 121 11,0000 4,9461 112 2,0828 11689,9 383,27 14884 122 1815848 11,0454 4,9597 2 . 61 2,0864 386,42 11882,3 15129 123 1860867 11,0905 4,9732 3 - 41 2,0899 389,56 12076,3 124 15376 1906624 11,1355 4,9866 2º · 31 2,0934 392,70 12271,8 15625 1953125 125 11,1803 5,0000 53 2,0969 126 395,84 12469,0 15876 2000376 11,2250 5,0133 $2 \cdot 3^2 \cdot 7$ 2,1004 398,98 12667,7 16129 2048383 127 11,2694 5,0265 2,1038 402,12 12868,0 128 16384 2097152 11,3137 27 5,0397 2,1072 405,27 129 13069,8 16641 2146689 11,3578 5,0528 3 - 43 2,1106 408,41 13273,2 16900 2197000 130 11,4018 2 . 5 . 13 5,0658 2,1139 411,55 13478,2 131 17161 2248091 11,4455 5,0788 2,1173 13684,8 132 414,69 17424 2299968 11,4891 22 . 3 . 11 5,0916 2,1206 417,83 13892,9 17689 133 2352637 11,5326 5,1045 7 . 19 2,1239 420,97 11,5758 14102,6 17956 2406104 134 5,1172 2 . 67 2,1271 33 . 5 424,12 14313,9 18225 135 2460375 11,6190 5,1299 2,1303 136 427,26 14526,7 18496 2515456 11,6619 5,1426 23 - 17 2,1335 14741,1 137 430,40 18769 2571353 11,7047 5,1551 2,1367 433,54 14957,1 19044 2628072 138 11,7473 5,1676 2 . 3 . 23 2,1399 436,68 15174,7 139 19321 2685619 11,7898 5,1801 2,1430 439,82 140 15393,8 19600 2744000 11,8322 5,1925 22 . 5 . 7 2,1461 442,96 15614,5 141 19881 2803221 11,8743 5,2048 3 - 47 2,1492 15836,8 142 11,9164 446,11 20164 2863288 5,2171 2 . 71 2,1523 449,25 16060,6 143 5,2293 20449 2924207 11,9583 $11 \cdot 13$ 2,1553 452,39 16286,0 20736 2985984 144 12,0000 24 . 32 5,2415 2,1584 145 5 - 29 455,53 16513,0 21025 3048625 12,0416 5,2536 2,1614 16741,5 146 458,67 21316 3112136 12,0830 5,2656 2 . 73 2,1644 16971,7 147 461,81 21609 3176523 12,1244 5,2776 3 . 72 2,1673 464,96 17203,4 148 21904 3241792 12,1655 5,2896 2º · 37 2,1703 149 468,10 17436,6 3307949 12,2066 22201 5,3015 2,1732 150 471,24 17671,5 22500 3375000 12,2474 5,3133 2 . 3 . 52 2,1761

	The second		STREET, SUPPLY SUP	100			Continue of the season	COLUMN TO SERVE OF STREET
		-n-		العدد d	n	n	التحليل	
$U=\pi\cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A=n^2$	$V = n^3$	أو n	\sqrt{n}	3/n	إلى عوامل أولية	lg n
1	2	2	3		1 2	1/3		_
474,38	17907,9	22801	3442951	151	12,2882	5,3251		2,1790
477,52 480,66	18145,8 18385,4	23104 23409	3511808 3581577	152 153	12,3288 12,3693	5,3368 5,3485	2 ³ · 19 3 ³ · 17	2,1818 2,1847
483,81	18626,5	23716	3652264	154	12,4097	5,3601	2 · 7 · 11	2,1875
486,95 490,09	18869,2 19113,4	24025 24336	3723875	155	12,4499	5,3717	5 · 31	2,1903
493,23	19113,4	24536	3796416 3869893	156 157	12,4900 12,5300	5,3832 5,3947	2 ² · 3 · 13	2,1931 2,1959
496,37	19606,7	24964	3944312	158	12,5698	5,4061	2 · 79	2,1987
499,51 502,65	19855,7 20106,2	25281 25600	4019679 4096000	159 160	12,6095 12,6491	5,4175 5,4288	3 · 53 2 ⁵ · 5	2,2014 2,2041
505,80				Carte Se				
508,94	20358,3 20612,0	25921 26244	4173281 4251528	161 162	12,6886 12,7279	5,4401 5,4514	7 · 23 2 · 3 ⁴	2,2068 2,2095
512,08	20867,2	26569	4330747	163	12,7671	5,4626		2,2122
515,22 518,36	21124,1 21382,5	26896 27225	4410944 4492125	164 165	12,8062 12,8452	5,4737 5,4848	2 ² · 41 3 · 5 · 11	2,2148 2,2175
521,50	21642,4	27556	4574296	166	12,8841	5,4959	2 · 83	2,2173
524,65	21904,0	27889	4657463	167	12,9229	5,5069		2,2227
527,79 530,93	22167,1 22431,8	28224 28561	4741632 4826809	168 169	12,9615 13,0000	5,5178 5,5288	2 ³ · 3 · 7	2,2253 2,2279
534,07	22698,0	28900	4913000	170	13,0384	5,5397	2 · 5 · 17	2,2305
537,21	22965,8	29241	5000211	171	13,0767	5,5505	3º · 19	2,2330
540,35	23235,2	29584	5088448	172	13,1149	5,56 13	2º · 43	2,2355
543,50 546,64	23506,2 23778,7	29929 30276	5177717 5268024	173 174	13,1529 13,1909	5,5721 5,5828	2 · 3 · 29	2,2381 2,2406
549,78	24052,8	30625	5359375	175	13,2288	5,5934	5º · 7	2,2430
552,92	24328,5	30976	5451776	176	13,2665	5,6041	24 • 11	2,2455
556,06 559,20	24605,7 24884,6	31329 31684	5545233 5639752	177 178	13,3041 13,3417	5,6147 5,6252	3 · 59 2 · 89	2,2480 2,2504
562,35	25164,9	32041	5735339	179	13,3791	5,6357		2,2529
565,49	25446,9	32400	5832000	180	13,4164	5,6462	22 · 32 · 5	2,255 3
568,63	25730,4	32761	5929741	181 182	13,4536	5,6567	<u> </u>	2,2577
571,77 574,91	26015,5 26302,2	33124 33489	6028568 6128487	183	13,4907 13,5277	5,6671 5,6774	2 · 7 · 13 3 · 61	2,2601 2,2625
578,05	26590,4	33856	6229504	184	13,5647	5,6877	23 · 23	2,2648
581,19 584,34	26880,3 27171,6	34 22 5 34 5 96	6331625 6434856	185 186	13,6015 13,6382	5,6980 5,7083	5 · 37 2 · 3 · 31	2,2672 2,2695
587,48	27464,6	34969	6539203	187	13,6748	5,7185	11 - 17	2,2718
590,62	27759,1	35344	6644672	188 189	13,7113	5,7287	2 ² · 47 3 ³ · 7	2,2742
593,76 596,90	28055,2 28352,9	35721 36100	6751269 6859000	190	13,7477 13,7840	5,7388 5,7489	2 · 5 · 19	2,2765 2,2788
600,04	28652,1	36481	6967871	191	13,8203	5,7590		2,2810
603,19	28952,9	36864	7077888	192	13,8564	5,7690	26 · 3	2,2833
606,33 609,47	29255,3 29559,2	37249 37636	7189057 7301384	193 194	13,8924 13,9284	5,7790 5,7890	2 · 97	2,2856 2,2878
612,61	29864,8	38025	7414875	195	13,9642	5,7989	3 · 5 · 13	2,2900
615,75	30171,9	38416	7529536	196	14,0000	5,8088	22 • 72	2,2923
618,89 622,04	30480,5 30790,7	38809 39204	7645373 7762392	197 198	14,0357 14,0712	5,8186 5,8285	$2 \cdot \overline{3^2 \cdot 11}$	2,2945 2,2967
625,18	31102,6	39601	7880599	199	14,1067	5,8383		2,2989
628,32	31415,9	40000	8000000	200	14,1421	5,8480	2 ³ · 5 ²	2,3010

7	
L	↔

					العدد	n	n		
		-d-	-n-	-n	d أو			التحليل إلى	
	$U = \pi \cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A = n^2$	$V = n^3$	n	\sqrt{n}	$\sqrt[3]{n}$	عوامل أولية	lg n
	1	2	2	3		1 2	1 3		-
	631,46	31730,9	40401 40804	8120601 8242408	201 202	14,1774 14,2127	5,8578 5,8675	3 · 67 2 · 101	2,3032 2,3054
	634,60 637,74	32047,4 32365,5	41209	8365427	203	14,2478	5,8771	7 · 29	2,3075
	640,88 644,03	32685,1 33006,4	41616 42025	8489664 8615125	204 205	14,2829 14,3178	5,8868 5,8964	2 ² · 3 · 17 5 · 41	2,3096 2,3118
	647,17	33329,2	42436	8741816	206	14,3527	5,9059	2 · 103	2,3139
	650,31 653,45	33653,5 33979,5	42849 43264	8869743 8998912	207 208	14,3875 14,4222	5,9155 5,9250	3 ² · 23 2 ⁴ · 13	2,3160 2,3181
	656,59	34307,0	43681	9129329	209	14,4568	5,9345	11 - 19	2,3202
	659,73	34636,1	44100	9261000	210	14,4914	5,9439	2.3.5.7	2,3222
004 050	662,88 666,02	34966,7 35298,9	44521 44944	9393931 9528128	211 212	14,5258 14,5602	5,9533 5,9627	22 · 53	2,3243 2,3263
201 250	669,16	35632,7	45369	9663597	213	14,5945	5,9721	3 · 71	2,3284
	672,30 675,44	35968,1 36305,0	45796 46225	9800344 9938375	214 215	14,6287 14,6629	5,9814 5,9907	2 · 107 5 · 43	2,3304 2,3324
	678,58	36643,5	46656	10077696	216	14,6969	6,0000	23 · 33	2,3345
	681,73 684,87	36983,6 37325,3	47089 47524	10218313 10360232	217 218	14,7309 14,7648	6,0092 6,0185	7 · 31 2 · 109	2,3365 2,3385
	688,01	37668,5	47961	10503459	219	14,7986	6,0277	3 · 73	2,3404
	691,15	38013,3	48400	10648000	220	14,8324	6,0368	22 · 5 · 11	2,3424
	694,29 697,43	38359,6 38707,6	48841 49284	10 79386 1 10 9 41048	221 222	14,8661 14,8997	6,0459 6,0550	13 · 17	2,3444 2,3464
	700,58	39057,1	49729	11089567	223	14,9332	6,0641		2,3483
	703,72 706,86	39408,1 39760,8	50176 50625	11239424 11390625	224 225	14,9666 15,0000	6,0732 6,0822	$\begin{array}{c} 2^5 \cdot 7 \\ 3^3 \cdot 5^2 \end{array}$	2,3503 2,3522
	710,00	40115,0	51076	11543176	226	15,0333	6,0912		2,3541
	713,14 716,28	40470,8 40828,1	51529 51984	11697083 11852352	227 228	15,0665 15,0997	6,1002 6,1091	22 · 3 · 19	2,3560 2,3579
	719,42	41187,1	52441	12008989	229	15,1327	6,1180	_	2,3598
	722,57	41547,6	52900	12167000	230	15,1658	6,1269		2,3617
	725,71 728,85	41909,6 42273,3	53361 53824	12326391 12487168	231 232	15,1987 15,2315	6,1358 6,1446		2,3636 2,3655
	731,99	42638,5	54289	12649337	233	15,2643	6,1534		2,3674
	735,13 738,27	43005,3 43373,6	54756 55225	12812904 12977875	234 235	15,2971 15,3297	6,1622 6,1710		2,3692 2,3711
	741,42	43743,5	55696	13144256	236	15,3623	6,1797		2,3729
	744,56 747,70	44115,0 44488,1	56169 56644	13312053 13481272	237 238	15,3948 15,4272	6,1885 6,1972		2,3748 2,3766
	750,84	44862,7	57121	13651919	239	15,4596	6,2058	_	2,3784
	753,98	45238,9	57600	13824000	240	15,4919	6,2145		2,3802
	757,12 760,27	45616,7 45996,1	58081 58564	13997521 14172488	241 242	15,5242 15,5563	6,2231 6,2317		2,3820 2,3838
	763,41	46377,0	59049	14348907	243	15,5885	6,2403		2,3856
	766,55 769,69	46759,5 47143,5	59536 60025	14526784 14706125	244 245	15,6205 15,6525	6,2488 6,2573	2 ² · 61 5 · 7 ²	2,3874 2,3892
	772,83	47529,2	60516	14886936	246	15,6844	6,2658		2,3909
	775,97 779,11	47916,4 48305,1	61009 61504	15069223 15252992	247 248	15,7162 15,7480	6,2743 6,2828		2,3927 2,3945
	782,26	48695,5	62001	15438249	249	15,7779	6,2912	3 · 83	2,3962
	785,40	49087,4	62500	15625000	250	15,8114	6,2996	2 · 58	2,3979

						Section in the section is		
0				العدد	n	n		
	- d -	-n-	⊸ n- →	d أو			التحليل إلى	
$U=\pi\cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A=n^2$	$V = n^3$	n	\sqrt{n}	$\sqrt[3]{n}$	عوامل أولية	lg n
1	2	2	3		1/2	1 3		_
788,54 791,68 794,82	49480,9 49875,9 50272,6	63001 63504 64009	15813251 16003008 16194277	251 252 253	15,8430 15,8745 15,9060	6,3080 6,3164 6,3247	2 ² · 3 ² · 7 11 · 23	2,3997 2,4014 2,4031
797,96	50670,7	64516	16387064	254	15,9374	6,3 330 6,3 413	2 · 127	2,4048
801,11	51070,5	65025	16581375	255	15,9687		3 · 5 · 17	2,4065
804,25	51471,9	65536	16777216	256	16,0000	6,3496	$\begin{array}{c} 2^8 \\ \hline 2 \cdot 3 \cdot 43 \end{array}$	2,4082
807,39	51874,8	66049	16974593	257	16,0312	6,3579		2,4099
810,53	52279,2	66564	17173512	258	16,0624	6,3661		2,4116
813,67	52685,3	67081	17373979	259	16,0935	6,3743	$ \begin{array}{c} 7 \cdot 37 \\ 2^2 \cdot 5 \cdot 13 \end{array} $	2,4133
816,81	53092,9	67600	17576000	260	16,1245	6,3825		2,41 5 0
819,96	53502,1	68121	17779581	261	16,1555	6,3907	$3^{2} \cdot 29$ $2 \cdot 131$ $2^{3} \cdot 3 \cdot 11$ $5 \cdot 53$	2,4166
823,10	53912,9	68644	17984728	262	16,1864	6,3988		2,4183
826,24	54325,2	69169	18191447	263	16,2173	6,4070		2,4200
829,38	54739,1	69696	18399744	264	16,2481	6,4151		2,4216
832,52	55154,6	70225	18609625	265	16,2788	6,4232		2,4233
835,66	55571,6	70756	18821096	266	16,3095	6,4312	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2,4249
838,81	55990,2	71289	19034163	267	16,3401	6,4393		2,4265
841,95	56410,4	71824	19248832	268	16,3707	6,4473		2,4281
845,09	56832,2	72361	19465109	269	16,4012	6,4553		2,4298
848,23	57255,5	72900	19683000	270	16,4317	6,4633		2,4314
851,37	57680,4	73441	19902511	271	16,4621	6,4713	$ \begin{array}{c} $	2,4330
854,51	58106,9	73984	20123648	272	16,4924	6,4792		2,4346
857,65	58534,9	74529	20346417	273	16,5227	6,4872		2,4362
860,80	58964,6	75076	20570824	274	16,5529	6,4951		2,4378
863,94	59395,7	75625	20796875	275	16,5831	6,5030		2,4393
867,08	59828,5	76176	21024576	276	16,6132	6,5108		2,4409
870,22	60262,8	76729	21253933	277	16,6433	6,5187		2,4425
873,36	60698,7	77284	21484952	278	16,6733	6,5265		2,4440
876,50	61136,2	77841	21717639	279	16,7033	6,5343	$3^{\circ} \cdot 31$ $2^{\circ} \cdot 5 \cdot 7$	2,4456
879,65	61575,2	78400	21952000	280	16,7332	6,5421		2,4472
882,79	62015,8	78961	22188041	281	16,7631	6,5499	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2,4487
885,93	62458,0	79524	22425768	282	16,7929	6,5577		2,4503
889,07	62901,8	80089	22665187	283	16,8226	-6,5654		2,4518
892,21	63347,1	80656	22906304	284	16,8523	6,5731		2,4533
895,35	63794,0	81225	23149125	285	16,8819	6,5808		2,4548
898,50	64242,4	81796	23393656	286	16,9115	6,5885	$ \begin{array}{c} 2 \cdot 11 \cdot 13 \\ 7 \cdot 41 \\ 2^5 \cdot 3^2 \\ 17^2 \\ 2 \cdot 5 \cdot 29 \end{array} $	2,4564
901,64	64692,5	82369	23639903	287	16,9411	6,5962		2,4579
904,78	65144,1	82944	23887872	288	16,9706	6,6039		2,4594
907,92	65597,2	83521	24137569	289	17,0000	6,6115		2,4609
911,06	66052,0	84100	24389000	290	17,0294	6,6191		2,4624
914,20	66508,3	84681	24642171	291	17,0587	6,6267	$ \begin{array}{c} 3 \cdot 97 \\ 2^2 \cdot 73 \\ \hline 2 \cdot 3 \cdot 7^2 \\ 5 \cdot 59 \end{array} $	2,4639
917,35	66966,2	85264	24897088	292	17,0880	6,6343		2,4654
920,49	67425,6	85849	25153757	293	17,1172	6,6419		2,4669
923,63	67886,7	86436	25412184	294	17,1464	6,6494		2,4684
926,77	68349,3	87025	25672375	295	17,1756	6,6569		2,4698
929,91	68813,4	87616	25934336	296	17,2047	6,6644	2 ³ · 37	2,4713
933,05	69279,2	88209	26198073	297	17,2337	6,6719	3 ³ · 11	2,4728
936,19	69746,5	88804	26463592	298	17,2627	6,6794	2 · 149	2,4742
939,34	70215,4	89401	26730899	299	17,2916	6,6869	13 · 23	2,4757
942,48	70685,8	90000	27000000	300	17,3205	6,6943	2 ² · 3 · 5 ²	2,4771

)		I
	+	-	t

		— d→	<i></i>	→ n→	العدد d	n		1.1	
					أو n		. —	التحليل إلى	
	$U = \pi \cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A = n^2$	$V = n^3$		\sqrt{n}	³ / _n	عوامل أولية	lg n
	1	2	2	3	201	17 2404	7010	7 · 43	2 4794
	945,62 948,76	71157,9 71631,5	90601 91204	27270901 27543608	301 302	17,3494 17,3781	6,7018 6,7092	2 · 151	2,4786 2,4800
	951,90 955,04	72106,6 72583,4	91809 92416	27818127 28094464	303 304	17,4069 17,4356	6,7166 6,7240	3 · 101 24 · 19	2,4814 2,4829
	958,19 961,33	73061,7 73541,5	93025 93636	28372625 28652616	305 306	17,4642 17,4929	6,7313 6,7387	$5 \cdot 61$ $2 \cdot 3^2 \cdot 17$	2,4843 2,4857
2	964,47 967,61	74023,0 74506,0	94249 94864	28934443 29218112	307 308	17,5214 17,5499	6,7460 6,7533	2º · 7 · 11	2,4871 2,4886
	970,75 973,89	74990,6 75476,8	95481 96100	29503629 29791000	309 310	17,5784 17,6068	6,7606 6,7679	3 · 103 2 · 5 · 31	2,4900 2,4914
	977,04	75964,5	96721	30080231	311	17,6352	6,7752	_	2,4928
301 350	980,18 983,32	76453,8 76944,7	97344 97969	30371328 30664297	312 313	17,6635 17,6918	6,7824 6,7897	23 · 3 · 13	2,4942 2,4955
	986,46 989,60	77437,1 77931,1	98596 99225	30959144 31255875	314 315	17,7200 17,7482	6,7969 6,8041	$\begin{array}{c} 2 \cdot 157 \\ 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \end{array}$	2,4969 2,4983
	992,74	78426,7	99856	31554496	316	17,7764	6,8113	22 · 79	2,4997
	995,88 999,03	78923,9 79422,6	100489 101124	31855013 32157432	317 318	17,8045 17,8326	6,8185 6,8256	2 · 3 · 53	2,5011 2,5024
	1002,2 1005,3	79922,9 80424,8	101761 102400	32461759 32768000	319 320	17,8606 17,8885	6,8328 6,8399	11 · 29 26 · 5	2,5038 2,5052
	1008,5	80928,2	103041	33076161	321	17,9165	6,8470	3 · 107	2,5065
	1011,6 1014,7	81433,2 81939,8	103684 104329	33386248 33698267	322 323	17,9444 17,9722	6,8541 6,8612	2 · 7 · 23 17 · 19	2,5079 2,5092
	1017,9 1021,0	82448,0 82957,7	104976 105625	34012224 34328125	324 325	18,0000 18,0278	6,8683 6,8753	2 ² · 3 ⁴ 5 ² · 13	2,5106 2,5119
	1024,2 1027,3	83469,0 83981,8	106276 106929	34645976 34965783	326 327	18,0555 18,0831	6,8824 6,8894	2 · 163 3 · 109	2,5132 2,5146
	1030,4 1033,6	84496,3 85012,3	107584 108241	35287552 35611289	328 329	18,1108 18,1384	6,8964 6,9034	2 ³ · 41 7 · 47	2,5159 2,5172
	1035,0	85529,9	108900	35937000	330	18,1659	6,9104	2 · 3 · 5 · 11	2,5185
	1039,9 1043,0	86049,0 86569,7	109561 110224	36264691 36594368	331 332	18,1934 18,2209	6,9174 6,9244	2 ² · 83	2,5198 2,5211
	1046,2 1049,3	87092,0 87615,9	110889 111556	36926037 37259704	333 334	18,2483 18,2757	6,9313 6,9382	3 ² · 37 2 · 167	2,5224 2,5238
	1052,4	88141,3	112225	37595375	335	18,3030	6,9451	5 · 67	2,5250
	1055,6 1058,7	88668,3 89196,9	112896 113569	37933056 38272753	336 337	18,3303 18,3576	6,9521 6,9589	24 · 3 · 7	2,5263 2,5276
	1061,9 1065,0	89727,0 90258,7	114244 114921	38614472 38958219	338 339	18,3848 18,4120	6,9658 6,9727	2 · 13 ² 3 · 113	2,5289 2,5302
	1068,1	90792,0	115600	39304000	340	18,4391	6,9795	2 ² · 5 · 17	2,5315 2,5328
	1071,3 1074,4	91326,9 91863,3	116281 116964	39651821 40001688	341 342	18,4662 18,4932	6,9864 6,9932	2 · 3 ² · 19	2,5340
	1077,6 1080,7	92401,3 92940,9	117649 118336	40353607 40707584	343 344	18,5203 18,5472	7,0000 7,0068	7 ³ 2 ³ · 43	2,5353 2,5366
	1083,8	93482,0	119025 119716	41063625 41421736	345 346	18,5742 18,6011	7,0136 7,0203	3 · 5 · 23 2 · 173	2,5378 2,5391
	1090,1 1093,3	94569,0 95114,9	120409 121104	41781923 42144192	347 348	18,6279 18,6548	7,0271 7,0338	22 · 3 · 29	2,5403 2,5416
	1096,4 1099,6	95662,3 96211,3	121801 122500	42508549 42875000	349 350	18,6815 18,7083	7,0406 7,0473		2,5428 2,5441
	1077,0	70211,3	122300	420/3000	330	.5,7005	7,0475		2,0441

				NAME OF		AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF		
		-n-		العدد d	n	n	التحليل	
$U = \pi \cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A = n^2$	$V = n^3$	أو n	_	3 /	إلى عوامل أولية	la «
					\sqrt{n}	\sqrt{n}	عوامل اوبيد	lg n
1 1100.7	2	2	3		1/2	1 3	-	_
1102,7 1105,8	96761,8 97314,0	123201 123904	43243551 43614208	351 352	18,7350 18,7617	7,0540 7,0607	3 ³ · 13 2 ⁵ · 11	2,5453 2,5465
1109,0	97867,7	124609	43986977	353	18,7883	7,0674		2,5478
1112,1 1115,3	98423,0 98979,8	125316 126025	44361864 44738875	354 355	18,8149 18,8414	7,0740	2 · 3 · 59	2,5490
1118,4	99538,2	126736	45118016	356	18,8680	7,0807 7,0873	5 · 71 2 ² · 89	2,5502 2,5515
1121,5	100098	127449	45499293	357	18,8944	7,0940	3 - 7 - 17	2,5527
1124,7 1127,8	100660 101223	128164 128881	45882712 46268279	358 359	18,9209 18,9473	7,1006	2 · 179	2,5539
1131,0	101788	129600	46656 00 0	360	18,9737	7,1072 7,1138	23 · 32 · 5	2,5551 2,5563
1134,1	102354	130321	47045881	361	19,0000	7,1204	192	2,5575
1137,3 1140,4	102922	131044	47437928	362	19,0263	7,1269	2 · 181	2,5587
1140,4	103491 104062	131769 132496	47832147 48228544	363 364	19,0526 19,0788	7,1335 7,1400	$3 \cdot 11^2$ $2^2 \cdot 7 \cdot 13$	2,5599 2,5611
1146,7	104635	133225	48627125	365	19,1050	7,1466	5 · 73	2,5623
1149,8	105209	133956	49027896	366	19,1311	7,1531	2 · 3 · 61	2,5635
1153,0 1156,1	105785 106362	134689 135424	49430863 49836032	367 368	19,1 <i>5</i> 72 19,1833	7,1596 7,1661	24 · 23	2,5647 2,5659
1159,2	106941	136161	50243409	369	19,2094	7,1726	3º · 41	2,5670
1162,4	107521	136900	50653000	370	19,2354	7,1791	2 · 5 · 37	2,5682
1165,5	108103	137641	51064811	371	19,2614	7,1855	7 · 53	2,5694
1168,7 1171,8	108687 109272	138384 139129	51478848 51895117	372 373	19,2873 19,3132	7,1920 7,1984	22 · 3 · 31	2,5705 2,5717
1175,0	109858	139876	52313624	374	19,3391	7,2048	2 - 11 - 17	2,5729
1178,1	110447	140625	52734375	375	19,3649	7,2112	3 · 5³	2,5740
1181,2 1184,4	111036 111628	141376 142129	53157376 53582633	376 377	19,3907 19,4165	7,2177 7,2240	2 ³ · 47 13 · 29	2,5752 2,5763
1187,5	112221	142884	54010152	378	19,4422	7,2304	2 · 33 · 7	2,5775
1190,7 1193,8	112815 113411	143641 144400	54439939 54872000	379 380	19,4679 19,4936	7,2368	22 · 5 · 19	2,5786
						7,2432		2,5798
1196,9 1200,1	114009 114608	145161 145924	55306341 55742968	381 382	19,5192 19,5448	7,2495 7,2558	3 · 127 2 · 191	2,5809 2,5821
1203,2	115209	146689	56181887	383	19,5704	7,2622		2,5832
1206,4 1209,5	115812 116416	147456 148225	56623104 57066625	384 385	19,5959 19,6214	7,2685 7,2748	$\begin{array}{c} 2^7 \cdot 3 \\ 5 \cdot 7 \cdot 11 \end{array}$	2,5843 2,5855
1212,7	117021	148996	57512456	386	19,6469	7,2746	2 · 193	2,5866
1215,8	117628	149769	57960603	387	19,6723	7,2874	3 ² · 43	2,5877
1218,9 1222,1	118237 118847	150544 151321	58411072 58863869	388 389	19,6977 19,7231	7,2936 7,2999	2º · 97	2,5888
1225,2	119459	152100	59319000	390	19,7484	7,3061	2 · 3 · 5 · 13	2,5900 2,5911
1228,4	120072	152881	59776471	391	19,7737	7,3124	17 · 23	2,5922
1231,5	120687	153664	60236288	392	19,7990	7,3186	23 · 72	2,5933
1234,6 1237,8	121304 121 92 2	154449 155236	60698457 61162984	393 394	19,8242 19,8494	7,3248 7,3310	3 · 131 2 · 197	2,5944 2,5955
1240,9	122542	156025	61629875	395	19,8746	7,3372	5 · 79	2,5966
1244,1	123163	156816	62099136	396	19,8997	7,3434	2 ² · 3 ² · 11	2,5977
1247,2 1250,4	123786 124410	1 <i>5</i> 7609 1 <i>5</i> 8404	62570773 63044792	397 398	19,9249 19,9499	7,3496 7,3558	2 · 199	2,5988 2,5999
1253,5	125036	159201	63521199	399	19,9750	7,3619	3 - 7 - 19	2,6010
1256,6	125664	160000	64000000	400	20,0000	7,3681	24 · 52	2,6021

7			
	+	→	

		→ d→	<i></i>	→ n→	d d	n	n	التحليل	
		T . d2			أو n		3 /	إلى	
	$U=\pi\cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A = n^2$	$V = n^3$		√n	\sqrt{n}	عوامل أولية	lg n
	1 1259,8	2 126293	2 160801	3 64481201	401	20,0250	7,3742		2,6031
	1262,9	126923	161604	64964808	402	20,0499	7,3803	2 · 3 · 67	2,6042
	1266,1 1269,2	127556 128190	162409 163216	65450827 65939264	403 404	20,0749 20,0998	7,3864 7,3925	13 · 31 2 ² · 101	2,6053 2,6064
	1272,3 1275,5	128825 129462	164025 164836	66430125 66923416	405 406	20,1246 20,1494	7,3986 7,4047	3 ⁴ · 5 2 · 7 · 29	2,6075 2,6085
	1278,6 1281,8	130100 130741	165649 166464	67419143 67917312	407 408	20,1742 20,1990	7,4108 7,4169	11 · 37 2 ³ · 3 · 17	2,6096 2,6107
	1284,9 1288,1	131382 132025	167281 168100	68417929 68921000	409 410	20,2237 20,2485	7,4229 7,4290	2 · 5 · 41	2,6117 2,6128
	1291,2	132670	168921	69426531	411	20,2731	7,4350	3 · 137	2,6138
401 450	1294,3 1297,5	133317 133965	169744 170569	69934528 70444997	412 413	20,2978 20,3224	7,4410 7,4470	2 ² · 103 7 · 59	2,6149 2,6160
S	1300,6	134614	171396	70957944	414	20,3470	7,4530	2 · 3 ² · 23	2,6170
	1303,8 1306,9	135265 135918	172225 173056	71473375 71991296	415 416	20,3715 20,3961	7,4590 7,4650	5 · 83 2 ⁵ · 13	2,6181 2,6191
	1310,0 1313,2	136572 137228	173889 174724	72511713 73034632	417 418	20,4206 20,4450	7,4710 7,4770	3 · 139 2 · 11 · 19	2,6201 2,6212
	1316,3 1319,5	137885 138544	175561 176400	73560059 74088000	419 420	20,4695 20,4939	7,4829 7,4889	22.3.5.7	2,6222 2,6233
	1322,6	139205	177241	74618461	421	20,5183	7,4948		2,6243
	1325,8 1328,9	139867 140531	178084 178929	75151448 75686967	422 423	20,5426 20,5670	7,5007 7,5067	2 · 211 3 ² · 47	2,6253 2,6263
	1332,0 1335,2	141196 141863	179776 180625	76225024 76765625	424 425	20,5913 20,6155	7,5126 7,5185	2 ³ · 53 5 ² · 17	2,6274 2,6284
	1338,3	142531	181476	77308776	426	20,6398	7,5244	2 · 3 · 71	2,6294
	1341,5 1344,6	143201 143872	182329 183184	77854483 78402752	427 428	20,6640 20,6882	7,5302 7,5361	7 · 61 2 ² · 107	2,6304 2,6314
	1347,7 1350,9	144545 145220	184041 184900	78953589 79507000	429 430	20,7123 20,7364	7,5420 7,5478	3 · 11 · 13 2 · 5 · 43	2,6325 2,6335
	1354,0	145896	185761	80062991	431	20,7605	7,5537		2,6345
	1357,2 1360,3	146574 147254	186624 187489	80621568 81182737	432 433	20,7846 20,8087	7,5595 7,5654	24 · 33	2,6355 2,6365
	1363,5 1366,6	147934 148617	188356 189225	81746504 82312875	434 435	20,8327 20,8567	7,5712 7,5770	2 · 7 · 31 3 · 5 · 29	2,6375 2,6385
	1369,7 1372,9	149301 149987	190096 ⁻ 190969	82881856 83453453	436 437	20,8806 20,9045	7,5828 7,5886	2 ² · 109 19 · 23	2,6395 2,6405
	1376,0 1379,2	150674 151363	191844 192721	84027672 84604519	438 439	20,9284 20,9523	7,5944 7,6001	2 · 3 · 73	2,6415 2,6425
	1382,3	152053	193600	85184000	440	20,9762	7,6059	23 · 5 · 11	2,6435
	1385,4 1388,6	152745 153439	194481 195364	85766121 86350888	441 442	21,0000 21,0238	7,6117 7,6174	3 ² · 7 ² 2 · 13 · 17	2,6444 2,6454
	1391,7	154134 154830	196249 197136	86938307 87528384	443 444	21,0476 21,0713	7,6232 7,6289	22 · 3 · 37	2,6464 2,6474
	1398,0	155528	198025	88121125	445	21,0950	7,6346	5 · 89	2,6484
	1401,2 1404,3	156228 156930	198916 199809	88716536 89314623	446 447	21,1187 21,1424	7,6403 7,6460	2 · 223 3 · 149	2,6493 2,6503
	1407,4 1410,6	157633 158337	200704 201601	89915392 90518849	448 449	21,1660 21,1896	7,6517 7,6574	26 · 7	2,6513 2,6523
	1413,7	159043	202500	91125000	450	21,2132	7,6631	2 · 32 · 52	2,6532

0					n	\bigcap_{n}		
1				العدد			1.111	
	-d->	⊸ -n- →	⊸ n →	d	, 1		التحليل	
				أو n		. —	الي	
$U=\pi\cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A=n^2$	$V = n^3$		\sqrt{n}	$\sqrt[3]{n}$	عوامل أولية	lg n
1	2	2	3		1/2	1 3		_
1416,9	159751	203401	91733851	451	21,2368	7,6688	11 · 41	2,6542
1420,0	160460	204304	92345408	452	21,2603	7,6744	2º · 113	2,6551
1423,1 1426,3	161171 161883	205209 206116	92959677 93576664	453 454	21,2838 21,3073	7,6801 7,6857	3 · 151 2 · 227	2,6561 2,6571
1429,4	162597	207025	94196375	455	21,3307	7,6914	5 · 7 · 13	2,6580
1432,6	163313	207936	94818816	456	21,3542	7,6970	28 · 3 · 19	2,6590
1435,7	164030	208849	95443993	457	21,3776	7,7026		2,6599
1438,8	164748	209764	96071912	458	21,4009	7,7082	2 · 229	2,6609
1442,0 1445,1	165468 166190	210681 211600	96702579 97336000	459 460	21,4243 21,4476	7,7138 7,7194	$3^3 \cdot 17$ $2^2 \cdot 5 \cdot 23$	2,6618 2,6628
						-	2 . 3 . 23	2,0020
1448,3	166914	212521	97972181	461	21,4709	7,7250		2,6637
1451,4 1454,6	167639 168365	213444 214369	98611128 99252847	462 463	21,4942 21,5174	7,7306 7,7362	2-3-7-11	2,6646 2,6656
1457,7	169093	215296	99897344	464	21,5407	7,7418	24 · 29	2,6665
1460,8	169823	216225	100544625	465	21,5639	7,7473	3 · 5 · 31	2,6675
1464,0	170554	217156	101194696	466	21,5870	7,7529	2 · 233	2,6684
1467,1	171287	218089	101847563	467	21,6102	7,7584		2,6693
1470,3 1473,4	172021 172757	219024 219961	102503232 103161709	468 469	21,6333	7,7639	$2^2 \cdot 3^2 \cdot 13$	2,6703
1475,4	173494	220900	103161709	470	21,6564 21,6795	7,7695 7,7750	7 · 67 2 · 5 · 47	2,6712 2,6721
1479,7	174234	221841 222784	104487111	471 472	21,7025	7,7805	3 · 157	2,6730
1482,8 1486,0	174974 175716	223729	105154048 105823817	472	21,7256 21,7486	7,7860 7,7915	2 ³ · 59 11 · 43	2,6739 2,6749
1489,1	176460	224676	106496424	474	21,7715	7,7970	2 · 3 · 79	2,6758
1492,3	177205	225625	107171875	475	21,7945	7,8025	5 ² · 19	2,6767
1495,4	177952	226576	107850176	476	21,8174	7,8079	2º · 7 · 17	2,6776
1498,5	178701	227529 228484	108531333 109215352	477 478	21,8403 21,8632	7,8134	3 ² · 53 2 · 239	2,6785 2,6794
1501,7 1504,8	179451 180203	229441	109902239	479	21,8861	7,8188 7,8243	2 · 237	2,6803
1508,0	180956	230400	110592000	480	21,9089	7/10/2000/11/2011/2011/2011	25 · 3 · 5	2,6812
1511,1	181711	231361	111284641	481	21,9317	7,8352	13 · 37	2,6822
1514,2	182467	232324	111980168	482	21,9545	7,8406	2 · 241	2,6831
1517,4	183225	233289	112678587	483	21,9773		3 · 7 · 23	2,6840
1520,5 1523,7	183984 184745	234256 235225	113379904 114084125	484 485	22,0000 22,0227	7,8514 7,8568	2 ² · 11 ² 5 · 97	2,6849 2,6857
1526,8	185508	236196	114791256	486	22,0454	0070	2 · 35	2,6866
1530,0	186272	237169	115501303	487	22,0681	7,8676		2,6875
1533,1	187038	238144	116214272	488	22,0907		2° · 61	2,6884
1536,2	187805	239121	116930169 117649000	489 490	22,1133		3 · 163 2 · 5 · 7 ²	2,6893 2,6902
1539,4	188574	240100	300 000 000 000 000 000 000 000 000 000		22,1359		2.3.7	
1542,5	189345	241081	118370771	491	22,1585			2,6911
1545,7 1548,8	190117 190890	242064 243049	119095488 119823157	492 493	22,1811 22,2036	7,8944 7,8998	and the second s	2,6920 2,6929
1551,9	191665	244036	120553784	494	22,2261		2 · 13 · 19	2,6937
1555,1	192442	245025	121287375	495	22,2486		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	2,6946
1558,2	193221	246016	122023936	496	22,2711			2,6955
1561,4	194000	247009	The state of the s	497	22,2935			2,6964
1564,5	194782 195565	248004 249001	123505992 124251499	498 499	22,3159 22,3383			2,6972 2,6981
1567,7 1570,8	196350	250000		500	22,3607			2,6990
13/0,0	170000	20000		67,52,120	Name and Address of the Owner,	STREET, STREET, ST		

7	
	↔

	Brack Commen		SECTION ASSESSMENT						
			-n-		العدد d	n	n	التحليل	
					أو			إلى	
	$U=\pi\cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A=n^2$	$V = n^3$	n	\sqrt{n}	3/n	عوامل أولية	$\lg n$
	1	2	2	3		1/2	1/3		
	1573,9 1577,1	197136	251001			22,3830	7,9423	3 · 167	2,6998
	1580,2	197923 198713	252004 253009			22,4054 22,4277			2,7007 2,7016
	1583,4 1586,5	199504 200296	254016 255025			22,4499	7,9581	23 · 32 · 7	2,7024
	1589,6	201090	256036	129554216	506	22,4722 22,4944	7,9634 7,9686		2,7033 2,7042
	1592,8 1595,9	201886 202683	257049 258064	130323843 131096512	MAN OF THE REAL PROPERTY.	22,5167 22,5389	7,9739	3 · 132	2,7050
	1599,1 1602,2	203482 204282	259081	131872229	509	22,5610	7,9791 7, 98 43		2,7059 2,7067
			260100	132651000	510	22,5832	7,9896	2-3-5-17	2,7076
501 550	1605,4 1608,5	205084 205887	261121 262144	133432831 134217728	511 512	22,6053 22,6274	7,9948 8,0000		2,7084
	1611,6 1614,8	206692 207499	263169 264196	135005697 135796744	513	22,6495	8,0052	33 • 19	2,7093 2,7101
	1617,9	208307	265225	136590875	514 515	22,6716 22,6936	8,0104 8,01 <i>5</i> 6	2 · 257 5 · 103	2,7110 2,7118
	1621,1 1624,2	209117 209928	266256 267289	137388096 138188413	516 517	22,7156	8,0208	22 · 3 · 43	2,7127
	1627,3 1630,5	210741	268324	138991832	518	22,7376 22,7596	8,0260 8,0311	11 · 47 2 · 7 · 37	2,7135 2,7143
	1633,6	211556 212372	269361 270400	1397983 <i>5</i> 9 140608000	519 520	22,7816 22,8035	8,0363 8,0415	$3 \cdot 173$ $2^3 \cdot 5 \cdot 13$	2,7152 2,7160
	1636,8	213189	271441	141420761	521	22,8254	8,0466	_ 0 10	
	1639,9 1643,1	214008 214829	272484 273529	142236648 143055667	522 523	22,8473	8,0517	2 · 32 · 29	2,7168 2,7177
	1646,2	215651	274576	143877824	524	22,8692 22,8910	8,0569 8,0620	2 ² · 131	2,7185 2,7193
	1649,3 1652,5	216475 217301	275625 276676	144703125 145531576	525 526	22,9129	8,0671	$3 \cdot 5^2 \cdot 7$	2,7202
	1655,6	218128	277729	146363183	527	22,9347 22,9565	8,0723 8,0774	2 · 263 17 · 31	2,7210 2,7218
	1658,8 1661,9	218956 219787	278784 279841	147197952 14803 5 889	528 529	22,9783 23,0000	8,0825 8,0876	2 ⁴ · 3 · 11 23 ²	2,7226
	1665,0	220618	280900	148877000	530	23,0217	8,0927	2 · 5 · 53	2,7235 2,7243
	1668,2 1671,3	221452 222287	281961 283024	149721291 150568768	531	23,0434	8,0978	3 ² · 59	2,7251
	1674,5	223123	284089	151419437	532 533	23,0651 23,0868	8,1028 8,1079	2 ² · 7 · 19 13 · 41	2,7259 2,7267
	1677,6 1680,8	223961 224801	285156 286225	152273304 153130375	534 535	23,1084 23,1301	8,1130 8,1180	2 · 3 · 89	2,7275
	1683,9	225642	287296	153990656	536	23,1517	8,1231	5 · 107 2 ³ · 67	2,7284 2,7292
	1687,0 1690,2	226484 227329	288369 289444	154854153 155720872	537 538	23,1733 23,1948	8,1281 8,1332	3 · 179 2 · 269	2,7300
	1693,3 1696,5	228175 229022	290521 291600	156590819 157464000	539	23,2164	8,1382	72 • 11	2,7303 2,7316
	1699,6	229871	292681	158340421	540 541	23,2379	8,1433	22 · 33 · 5	2,7324
	1702,7	230722	293764	159220088	542	23,2594 23,2809	8,1483 8,1533	2 · 271	2,7332 2,7340
	1705,9 1709,0	231574 232428	294849 295936	160103007 160989184	543 544	23,3024 23,3238	8,1583 8,1633	3 - 181	2,7348
	1712,2	233283	297025	161878625	545	23,3452	8,1683	2 ⁵ · 17 5 · 109	2,7356 2,7364
	1715,3 1718,5	234140 234998	298116 299209	162771336 163667323	546 547	23,3666 23,3880	8,1733 8,1783	2-3-7-13	2,7372
	1721,6 1724,7	235858 236720	300304 301401	164566592	548	23,4094	8,1833	2 ² · 137	2,7380 2,7388
	1727,9	237583	302500	165469149 166375000	549 550	23,4307 23,4521	8,1882 8,1932	$3^2 \cdot 61$ $2 \cdot 5^2 \cdot 11$	2,7396 2,7404
					well and the second	E have been	THE RESERVE TO BE SHOULD BE SHOULD SEE		41/404

0					n			
-d-	-d-	-n-		العدد d			التحليل	
				أو			إلى	
$U = \pi \cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A=n^2$	$V = n^3$	n	\sqrt{n}	$\sqrt[3]{n}$	عوامل أولية	lg n
1	2	2	3		1/2	1 3		_
1731,0 1734,2	238448 239314	303 6 01 304704	167284151	551	23,4734	8,1982	19 · 29	2,7412
1734,2	240182	305809	168196608 169112377	552 553	23,4947 23,5160	8,2031 8,2081	2 ² · 3 · 23 7 · 79	2,7419 2,7427
1740,4	241051	306916	170031464	554	23,5372	8,2130	2 · 277	2,7435
1743,6 1746,7	241922 242795	308025 309136	170953875 171879616	555	23,5584	8,2180	3 · 5 · 37	2,7443
1749,9	243669	310249	1718/9616	556 557	23,5797 23,6008	8,2229 8,2278	2º · 139	2,7451 2,7459
1753,0	244545	311364	173741112	558	23,6220	8,2327	2 · 32 · 31	2,7466
1756,2 1759,3	245422 246301	312481 313600	174676879 175616000	559 560	23,6432 23,6643	8,2377 8,2426	13 · 43 24 · 5 · 7	2,7474
						-	2	2,7482
1762,4 1765,6	247181 248063	314721 31 <i>5</i> 844	176558481 177504328	561 562	23,6854 23,7065	8,2475 8,2524	3 · 11 · 17 2 · 281	2,7490
1768,7	248947	316969	178453547	563	23,7276	8,2573	2 · 281	2,7497 2,7505
1771,9	249832	318096	179406144	564	23,7487	8,2621	22 - 3 - 47	2,7513
1775,0	250719	319225	180362125	565	23,7697	8,2670	5 • 113	2,7521
1778,1 1781,3	251607 252497	320356 321489	181321496 182284263	566 567	23,7908 23,8118	8,2719 8,2768	2 · 283 3 ⁴ · 7	2,7528 2,7536
1784,4	253388	322624	183250432	568	23,8328	8,2816	23 · 71	2,7544
1787,6	254281	323761	184220009	569	23,8537	8,2865		2,7551
1790,7	255176	324900	185193000	570	23,8747	8,2913	2.3.5.19	2,7559
1793,8	256072	326041	186169411	571	23,8956	8,2962	_	2,7566
1797,0 1800,1	256970 257869	327184 328329	18714 92 48 188132517	572 573	23,9165 23,9374	8,3010 8,3059	2 ² · 11 · 13 3 · 191	2,7574 2,7582
1803,3	258770	329476	189119224	574	23,9583	8,3107	2 · 7 · 41	2,7589
1806,4	259672	330625	190109375	575	23,9792	8,3155	5 ² · 23	2,7597
1809,6 1812,7	260576 261482	331776 33 292 9	191102976 192100033	576	24,0000	8,3203	26 · 32	2,7604
1815,8	262389	334084	192100033	577 578	24,0208 24,0416	8,3251 8,3300	2 · 172	2,7612 2,7619
1819,0	263298	335241	194104539	579	24,0624	8,3348	3 - 193	2,7627
1822,1	264208	336400	195112000	580	24,0832	8,3396	22 · 5 · 29	2,7634
1825,3	265120	337561	196122941	581	24,1039	8,3443	7 · 83	2,7642
1828,4 1831,6	266033 266948	338724 339889	197137368 198155287	582 583	24,1247 24,1454	8,3491 8,3539	2 · 3 · 97 11 · 53	2,7649 2,7657
1834,7	267865	341056	199176704	584	24,1661	8,3587	23 · 73	2,7664
1837,8	268783	342225	200201625	585	24,1868	8,3634	32 · 5 · 13	2,7672
1841,0	269703	343396	201230056	586	24,2074	8,3682	2 · 293	2,7679
1844,1 1847,3	270624 271547	344569 345744	202262003 203297472	587 588	24,2281 24,2487	8,3730 8,3777	23 · 3 · 72	2,7686 2,7694
1850,4	272471	346921	204336469	589	24,2693	8,3825	19 - 31	2,7701
1853,5	273397	348100	205379000	590	24,2899	8,3872	2 · 5 · 59	2,7709
1856,7	274325	349281	206425071	591	24,3105	8,3919	3 • 197	2,7716
1859,8 1863,0	275254 276184	350464 351649	207474688 208527857	592 593	24,3311 24,3516	8,3 96 7 8,4014	24 • 37	2,7723 2,7731
1866,1	277117	352836	209584584	594	24,3721	8,4061	2 · 33 · 11	2,7738
1869,2	278051	354025	210644875	595	24,3926	8,4108	5 • 7 • 17	2,7745
1872,4 1875,5	278986 279923	355216 356409	211708736 212776173	596 597	24,4131 24,4336	8,4155 8,4202	2 ² · 149 3 · 199	2,7753
1878,7	280862	357604	212//61/3	598	24,4540	8,4249	2 · 13 · 23	2,7760 2,7767
1881,8	281802	358801	214921799	599	24,4745	8,4296		2,7774
1885,0	282743	360000	216000000	600	24,4949	8,4343	23 · 3 · 52	2,7782



					العدد	n	n		
		-d-	<i>√</i> -n-►	-n	d أو			التحليل إلى	
	$U=\pi\cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A=n^2$	$V = n^3$	n	\sqrt{n}	$\sqrt[3]{n}$	عوامل أولية	lg n
	1	2	2	3		1/2	1/3		_
N.	1888,1 1891,2 1894,4 1897,5	283687 284631 285578 286526	361201 362404 363609 364816	217081801 218167208 219256227 220348864	601 602 603 604	24,5153 24,5357 24,5561 24,5764	8,4390 8,4437 8,4484 8,4530	2 · 7 · 43 3 ² · 67 2 ² · 151	2,7789 2,7796 2,7803 2,7810
	1900,7	287475	366025	221445125	605	24,5967	8,4577	5 • 112	2,7818
	1903,8 1906,9	288426 289379	367236 368449	222545016 223648543	606 607	24,6171 24,6374	8,4623 8,4670	2 · 3 · 101	2,7825 2,7832
	1910,1 1913,2	290333 291289	369664 370881	224755712 225866529	608 609	24,6577 24,6779	8,4716 8,4763	2 ⁵ · 19 3 · 7 · 29	2,7839
	1916,4	292247	372100	226981000	610	24,6777	8,4809	2 · 5 · 61	2,7846 2,7853
601 650	1919,5 1922,7 1925,8	293206 294166 295128	373321 374544 375769	228099131 229220928 230346397	611 612 613	24,7184 24,7386 24,7588	8,4856 8,4902 8,4948	13 · 47 2 ² · 3 ² · 17	2,7860 2,7868 2,7875
	1928,9 1932,1	296092 297057	376996 378225	231475544 232608375	614 615	24,7790 24,7992	8,4994 8,5040	2 · 307 3 · 5 · 41	2,7882
	1935,2	298024	379456	233744896	616	24,8193	8,5086	23 · 7 · 11	2,7889 2,7896
	1938,4 1941,5	298992 299962	380689 381924	234885113 236029032	617 618	24,8395	8,5132	2 2 102	2,7903
	1944,6	300934	383161	237176659	619	24,8596 24,8797	8,5178 8,5224	2 · 3 · 103	2,7910 2,7917
	1947,8	301907	384400	238328000	620	24,8998	8,5270	2 ² · 5 · 31	2,7924
	1950,9 1954,1	302882 303858	385641 386884	239483061 240641848	621 622	24,9199 24,9399	8,5316 8,5362	3 ³ · 23 2 · 311	2,7931
	1957,2	304836	388129	241804367	623	24,9600	8,5408	7 · 89	2,7938 2,7945
	1960,4 1963,5	305815 306796	389376 390625	242970624 244140625	624 625	24,9800 25,0000	8,5453 8,5499	2 ⁴ · 3 · 13 5 ⁴	2,7952 2,7959
	1966,6	307779	391876	245314376	626	25,0200	8,5544	2 · 313	2,7966
	1969,8 1972,9	308763 309748	393129 394384	246491883 247673152	627 628	25,0400 25,0599	8,5590 8,5635	3 · 11 · 19	2,7973
	1976,1	310736	395641	248858189	629	25,0799	8,5681	2 ² · 157 17 · 37	2,7980 2,7987
	1979,2	311725	396900	250047000	630	25,0998	8,5726	2.32.5.7	2,7993
	1982,3 1985,5	312715 313707	398161 399424	251239591	631 632	25,1197	8,5772		2,8000
	1988,6	314700	400689	252435968 253636137	633	25,1396 25,1595	8,5817 8,5862	2 ³ · 79 3 · 211	2,8007 2,8014
	1991,8 1994,9	315696 316692	401956 403225	254840104 256047875	634 635	25,1794 25,1992	8,5907 8,5952	2 · 317 5 · 127	2,8021 2,8028
	1998,1	317690	404496	257259456	636	25,2190	8,5997	2 ² · 3 · 53	2,8035
	2001,2 2004,3	318690 319692	405769 407044	258474853 259694072	637 638	25,2389 25,2587	8,6043 8,6088	72 · 13	2,8041
	2007,5	320695	408321	260917119	639	25,2784	8,6132	$\begin{array}{c} 2 \cdot 11 \cdot 29 \\ 3^2 \cdot 71 \end{array}$	2,8048 2,8055
	2010,6	321699	409600	262144000	640	25,2982	8,6177	27 · 5	2,8062
	2013,8	322705	410881	263374721	641	25,3180	8,6222		2,8069
	2016,9 2020,0	323713 324722	412164 413449	264609288 265847707	642 643	25,3377 25,3574	8,6267 8,6312	2 · 3 · 107	2,8075 2,8082
	2023,2 2026,3	325733 326745	414736 416025	267089984 268336125	644 645	25,3772 25,3969	8,6357 8,6401	$2^2 \cdot 7 \cdot 23$ $3 \cdot 5 \cdot 43$	2,8089
	2029,5	327759	417316	269586136	646	25,4165	8,6446	2 · 17 · 19	2,8096 2,8102
	2032,6	328775	418609	270840023	647	25,4352	8,6490		2,8109
	2035,8 2038,9	329792 330810	419904 421201	272097792 273359449	648 649	25,4558 25,4755	8,6535 8,6579	2 ³ · 3 ⁴ 11 · 59	2,8116 2,8122
	2042,0	331831	422500	274625000	650	25,4951	8,6624	2 · 52 · 13	2,8129

		-n-		العدد d أو n	n	n	التحليل إلى	
$U = \pi \cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A = n^2$	$V = n^3$		\sqrt{n}	3/n	عوامل أولية	lg n
1	2	2	3		1/2	1/3		
2045,2 2048,3 2051,5 2054,6	332853 333876 334901 335927	423801 425104 426409 427716	275894451 277167808 278445077 279726264	651 652 653 654	25,5147 25,5343 25,5539 25,5734	8,6757 8,6801	$3 \cdot 7 \cdot 31$ $2^2 \cdot 163$ $2 \cdot 3 \cdot 109$	2,8136 2,8143 2,8149 2,8156
2057,7 2060,9 2064,0 2067,2 2070,3	336955 337985 339016 340049 341083	429025 430336 431649 432964 434281	281011375 282300416 283593393 284890312 286191179	655 656 657 658 659	25,5930 25,6125 25,6320 25,6515 25,6710	8,6890 8,6934 8,6978 8,7022	$ \begin{array}{c} 5 \cdot 131 \\ 2^4 \cdot 41 \\ 3^2 \cdot 73 \\ 2 \cdot 7 \cdot 47 \\ $	2,8162 2,8169 2,8176 2,8182 2,8189
2073,5 2076,6 2079,7 2082,9 2086,0	342119 343157 344196 345237 346279	435600 436921 438244 439569 440896	287496000 288804781 290117528 291434247 292754944	660 661 662 663 664	25,6905 25,7099 25,7294 25,7488 25,7682	8,7066 8,7110 8,7154 8,7198 8,7241	2 ² ·3·5·11 	2,8195 2,8202 2,8209 2,8215 2,8222
2089,2 2092,3 2095,4 2098,6 2101,7 2104,9	347323 348368 349415 350464 351514 352565	442225 443556 444889 446224 447561 448900	294079625 295408296 296740963 298077632 299418309 300763000	665 666 667 668 669 670	25,7876 25,8070 25,8263 25,8457 25,8650 25,8844	8,7285 8,7329 8,7373 8,7416 8,7460 8,7503	$5 \cdot 7 \cdot 19$ $2 \cdot 3^{2} \cdot 37$ $23 \cdot 29$ $2^{2} \cdot 167$ $3 \cdot 223$ $2 \cdot 5 \cdot 67$	2,8228 2,8235 2,8241 2,8248 2,8254 2,8261
2108,0 2111,2 2114,3 2117,4 2120,6	353618 354673 355730 356788 357847	450241 451584 452929 454276 455625	302111711 303464448 304821217 306182024 307546875	671 672 673 674 675	25,9037 25,9230 25,9422 25,9615 25,9808		$ \begin{array}{c} 11 \cdot 61 \\ 2^5 \cdot 3 \cdot 7 \\ \\ 2 \cdot 337 \\ 3^3 \cdot 5^2 \end{array} $	2,8267 2,8274 2,8280 2,8287 2,8293
2123,7 2126,9 2130,0 2133,1 2136,3	358908 359971 361035 362101 363168	456976 458329 459684 461041 462400	308915776 310288733 311665752 313046839 314432000	676 677 678 679 680	26,0000 26,0192 26,0384 26,0576 26,0768	8,7764 8,7807 8,7850 8,7893 8,7937	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2,8300 2,8306 2,8312 2,8319 2,8325
2139,4 2142,6 2145,7 2148,8 2152,0	364237 365308 366380 367453 368528	463761 465124 466489 467856 469225	315821241 317214568 318611987 320013504 321419125	681 682 683 684 685	26,0960 26,1151 26,1343 26,1534 26,1725	8,7980 8,8023 8,8066 8,8109 8,8152	$ \begin{array}{r} 3 \cdot 227 \\ 2 \cdot 11 \cdot 31 \\ $	2,8332 2,8338 2,8344 2,8351 2,8357
2155,1 2158,3 2161,4 2164,6 2167,7	369605 370684 371764 372845 373928	470596 471969 473344 474721 476100	322828856 324242703 325660672 327082769 328509000	686 687 688 689 690	26,1916 26,2107 26,2298 26,2488 26,2679	8,8194 8,8237 8,8280 8,8323 8,8366	2 · 7 ³ 3 · 229 2 ⁴ · 43 13 · 53 2 · 3 · 5 · 23	2,8363 2,8370 2,8376 2,8382 2,8389
2170,8 2174,0 2177,1 2180,3 2183,4	375013 376099 377187 378276 379367	477481 478864 480249 481636 483025	329939371 331373888 332812557 334255384 335702375	691 692 693 694 695	26,2869 26,3059 26,3249 26,3439 26,3629	8,8408 8,8451 8,8493 8,8536 8,8578	2 ² · 173 3 ² · 7 · 11 2 · 347 5 · 139	2,8395 2,8401 2,8407 2,8414 2,8420
2186,5 2189,7 2192,8 2196,0 2199,1	380459 381553 382649 383746 384845	484416 485809 487204 488601 490000	337153536 338608873 340068392 341532099 343000000	696 697 698 699 700	26,3818 26,4008 26,4197 26,4386 26,4575	8,8621 8,8663 8,8706 8,8748 8,8790	$ \begin{array}{r} 2^3 \cdot 3 \cdot 29 \\ 17 \cdot 41 \\ 2 \cdot 349 \\ 3 \cdot 233 \\ 2^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \end{array} $	2,8426 2,8432 2,8439 2,8445 2,8451

7			
	4	+	

	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN		AND DESCRIPTION OF THE PERSON			Table 1 of the			
			-n-		العدد d	n	n	التحليل	
	$U=\pi\cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A = n^2$	$V = n^3$	أو n	√n	3/n	إلى عوامل أولية	lg n
	1	2	2	3		1/2	1 3		_
	2202,3 2205,4 2208,5 2211,7 2214,8 2218,0 2221,1 2224,2 2227,4 2230,5	385945 387047 388151 389256 390363 391471 392580 393692 394805 395919	491401 492804 494209 495616 497025 498436 499849 501264 502681 504100	344472101 345948408 347428927 348913664 350402625 351895816 353393243 354894912 356400829 357911000	701 702 703 704 705 706 707 708 709 710	26,4764 26,4953 26,5141 26,5330 26,5518 26,5707 26,5895 26,6083 26,6271 26,6458	8,8833 8,8875 8,8917 8,8959 8,9001 8,9043 8,9085 8,9127 8,9169 8,9211	$ \begin{array}{c} -\\ 2 \cdot 3^{3} \cdot 13 \\ 19 \cdot 37 \\ 2^{6} \cdot 11 \\ 3 \cdot 5 \cdot 47 \\ 2 \cdot 353 \\ 7 \cdot 101 \\ 2^{2} \cdot 3 \cdot 59 \\ -\\ 2 \cdot 5 \cdot 71 \end{array} $	2,8457 2,8463 2,8470 2,8476 2,8482 2,8488 2,8494 2,8500 2,8507 2,8513
701 750	2233,7 2236,8 2240,0 2243,1 2246,2 2249,4 2252,5 2255,7 2258,8 2261,9	397035 398153 399272 400393 401515 402639 403765 404892 406020 407150	505521 506944 508369 509796 511225 512656 514089 515524 516961 518400	359425431 360944128 362467097 363994344 365525875 367061696 368601813 370146232 371694959 373248000	711 712 713 714 715 716 717 718 719 720	26,6646 26,6833 26,7021 26,7208 26,7395 26,7582 26,7769 26,7955 26,8142 26,8328	8,9253 8,9295 8,9337 8,9378 8,9420 8,9462 8,9503 8,9545 8,9587 8,9628	3 ² · 79 2 ³ · 89 23 · 31 2·3·7·17 5·11 · 13 2 ² · 179 3 · 239 2 · 359 2 ⁴ · 3 ² · 5	2,8519 2,8525 2,8531 2,8537 2,8543 2,8549 2,8555 2,8561 2,8567 2,8573
	2265,1 2268,2 2271,4 2274,5 2277,7 2280,8 2283,9 2287,1 2290,2 2293,4	408282 409415 410550 411687 412825 413965 415106 416248 417393 418539	519841 521284 522729 524176 525625 527076 528529 529984 531441 532900	374805361 376367048 377933067 379503424 381078125 382657176 384240583 385828352 387420489 389017000	721 722 723 724 725 726 727 728 729 730	26,8514 26,8701 26,8887 26,9072 26,9258 26,9444 26,9629 26,9815 27,0000 27,0185	8,9670 8,9711 8,9752 8,9794 8,9835 8,9876 8,9918 8,9959 9,0000 9,0041	$7 \cdot 103$ $2 \cdot 19^{2}$ $3 \cdot 241$ $2^{2} \cdot 181$ $5^{2} \cdot 29$ $2 \cdot 3 \cdot 11^{2}$ $2^{3} \cdot 7 \cdot 13$ 3^{6} $2 \cdot 5 \cdot 73$	2,8579 2,8585 2,8591 2,8597 2,8603 2,8609 2,8615 2,8621 2,8627 2,8633
	2296,5 2299,6 2302,8 2305,9 2309,1 2312,2 2315,4 2318,5 2321,6 2324,8	419686 420835 421986 423138 424293 425447 426604 427762 428922 430084	534361 535824 537289 538756 540225 541696 543169 544644 546121 547600	390617891 392223168 393832837 395446904 397065375 398688256 400315553 401947272 403583419 405224000	731 732 733 734 735 736 737 738 739 740	27,0370 27,0555 27,0740 27,0924 27,1109 27,1293 27,1477 27,1662 27,1846 27,2029	9,0082 9,0123 9,0164 9,0205 9,0246 9,0287 9,0369 9,0410 9,0450	$ \begin{array}{c} 17 \cdot 43 \\ 2^2 \cdot 3 \cdot 61 \\ \hline 2 \cdot 367 \\ 3 \cdot 5 \cdot 7^2 \\ 2^5 \cdot 23 \\ 11 \cdot 67 \\ 2 \cdot 3^2 \cdot 41 \\ \hline 2^2 \cdot 5 \cdot 37 \end{array} $	2,8639 2,8645 2,8651 2,8657 2,8663 2,8669 2,8675 2,8681 2,8686 2,8692
	2327,9 2331,1 2334,2 2337,3 2340,5 2343,6 2346,8 2349,9 2353,1 2356,2	431247 432412 433578 434746 435916 437087 438259 439433 440609 441786	549081 550564 552049 553536 555025 556516 558009 559504 561001 562500	406869021 408518488 410172407 411830784 413493625 415160936 416832723 418508992 420189749 421875000	741 742 743 744 745 746 747 748 749 750	27,2213 27,2397 27,2580 27,2764 27,2947 27,3130 27,3313 27,3496 27,3679 27,3861	9,0491 9,0532 9,0572 9,0613 9,0654 9,0694 9,0735 9,0775 9,0816 9,0856	$ \begin{array}{c} 3 \cdot 13 \cdot 19 \\ 2 \cdot 7 \cdot 53 \\ \hline 2^3 \cdot 3 \cdot 31 \\ 5 \cdot 149 \\ 2 \cdot 373 \\ 3^2 \cdot 83 \\ 2^2 \cdot 11 \cdot 17 \\ 7 \cdot 107 \\ 2 \cdot 3 \cdot 5^3 \end{array} $	2,8698 2,8704 2,8710 2,8716 2,8722 2,8727 2,8733 2,8739 2,8745 2,8751

					William States	· (1995年) [1995] [1995]		
		→ -n- →		العدد d	n	n	11 21	
$U=\pi\cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A = n^2$	$V = n^3$	أو n	\sqrt{n}	3 √n	التحليل إلى عوامل أولية	lg n
1	2	2	3		1 2	1 3		_
2359,3 2362,5 2365,6 2368,8 2371,9 2375,0 2378,2 2381,3 2384,5	442965 444146 445328 446511 447697 448883 450072 451262 452453	564001 565504 567009 568516 570025 571536 573049 574564 576081	423564751 425259008 426957777 428661064 430368875 432081216 433798093 435519512 437245479	751 752 753 754 755 756 757 758 759	27,4044 27,4226 27,4408 27,4591 27,4773 27,4955 27,5136 27,5318 27,5500	9,0896 9,0937 9,0977 9,1017 9,1057 9,1098 9,1138 9,1178 9,1218	2 ⁴ · 47 3 · 251 2 · 13 · 29 5 · 151 2 ² · 3 ³ · 7 2 · 379 3 · 11 · 23	2,8756 2,8762 2,8768 2,8774 2,8780 2,8785 2,8791 2,8797 2,8802
2387,6 2390,8 2393,9 2397,0 2400,2	453646 454841 456037 457234 458434	577600 579121 580644 582169 583696	438976000 440711081 442450728 444194947 445943744	760 761 762 763 764	27,5681 27,5862 27,6043 27,6225 27,6405	9,1258 9,1298 9,1338 9,1378 9,1418	2 ³ · 5 · 19 2 · 3 · 127 7 · 109 2 ² · 191	2,8808 2,8814 2,8820 2,8825 2,8831
2403,3 2406,5 2409,6 2412,7 2415,9 2419,0	459635 460837 462041 463247 464454 465663	585225 586756 588289 589824 591361 592900	447697125 449455096 451217663 452984832 454756609 456533000	765 766 767 768 769 770	27,6586 27,6767 27,6948 27,7128 27,7308 27,7489	9,1458 9,1498 9,1537 9,1577 9,1617 9,1657	3 ² · 5 · 17 2 · 383 13 · 59 2 ⁸ · 3 — 2·5·7·11	2,8837 2,8842 2,8848 2,8854 2,8859 2,8865
2422,2 2425,3 2428,5 2431,6 2434,7 2437,9 2441,0 2444,2	466873 468085 469298 470513 471730 472948 474168 475389	594441 595984 597529 599076 600625 602176 603729 605284	458314011 460099648 461889917 463684824 465484375 467288576 469097433 470910952	771 772 773 774 775 776 777 778	27,7669 27,7849 27,8029 27,8209 27,8388 27,8568 27,8747 27,8927	9,1696 9,1736 9,1775 9,1815 9,1855 9,1894 9,1933 9,1973	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2,8871 2,8876 2,8882 2,8887 2,8893 2,8899 2,8904 2,8910
2447,3 2450,4	476612 477836	606841 608400	472729139 474552000	779 780	27,9106 27,9285	9,2012 9,2052	19 · 41 22·3·5·13	2,8915 2,8921
2453,6 2456,7 2459,9 2463,0 2466,2	479062 480290 481519 482750 483982	609961 611524 613089 614656 616225	476379541 478211768 480048687 481890304 483736625	781 782 783 784 785	27,9464 27,9643 27,9821 28,0000 28,0179	9,2091 9,2130 9,2170 9,2209 9,2248	11 · 71 2 · 17 · 23 3 ³ · 29 2 ⁴ · 7 ² 5 · 157	2,8927 2,8932 2,8938 2,8943 2,8949
2469,3 2472,4 2475,6 2478,7 2481,9	485216 486451 487688 488927 490167	617796 619369 620944 622521 624100	485587656 487443403 489303872 491169069 493039000	786 787 788 789 790	28,0357 28,0535 28,0713 28,0891 28,1069	9,2365 9,2404 9,2443	2·3·131 2²·197 3·263 2·5·79	2,8954 2,8960 2,8965 2,8971 2,8976
2485,0 2488,1 2491,3 2494,4 2497,6	491409 492652 493897 495143 496391	625681 627264 628849 630436 632025	494913671 496793088 498677257 500566184 502459875	791 792 793 794 795	28,1247 28,1425 28,1603 28,1780 28,1957	9,2521 9,2560 9,2599 9,2638	7 · 113 2 ³ · 3 ² · 11 13 · 61 2 · 397 3 · 5 · 53	2,8982 2,8987 2,8993 2,8998 2,9004
2500,7 2503,8 2507,0 2510,1 2513,3	497641 498892 500145 501399 502655	633616 635209 636804 638401 640000	504358336 506261573 508169592 510082399 512000000	796 797 798 799 800	28,2135 28,2312 28,2489 28,2666 28,2843	9,2716 9,2754 9,2793	2·3·7·19 17 · 47	2,9009 2,9015 2,9020 2,9026 2,9031

SEE !
No.

n nالعدد d التحليل أو إلى n $A = \frac{\pi \cdot d^2}{1 + d^2}$ عوامل أولية \sqrt{n} \sqrt{n} $U = \pi \cdot d$ $A = n^2$ $V = n^3$ $\lg n$ 3 1 2 2 3 2516,4 503912 641601 513922401 801 28,3019 9,2870 3º · 89 2,9036 2519,6 643204 505171 515849608 802 28,3196 9,2909 2 · 401 2,9042 2522,7 644809 506432 517781627 28,3373 9,2948 $11 \cdot 73$ 803 2,9047 2525,8 507694 646416 519718464 28,3549 9,2986 22 · 3 · 67 804 2,9053 2529,0 508958 648025 521660125 28,3725 805 9,3025 5 . 7 . 23 2,9058 2532,1 510223 649636 523606616 28,3901 806 9,3063 2 - 13 - 31 2,9063 2535,3 511490 651249 525557943 807 28,4077 9,3102 3 . 269 2,9069 2538,4 512758 652864 527514112 808 28,4253 9,3140 2ª · 101 2,9074 2541,5 514028 654481 529475129 28,4429 9,3179 809 2,9080 2544,7 515300 656100 2 . 34 . 5 531441000 28,4605 9,3217 810 2,9085 2547,8 516573 657721 533411731 28,4781 9,3255 811 2,9090 2551,0 517848 659344 535387328 28,4956 9,3294 22 . 7 . 29 812 2,9096 2554,1 519124 660969 537367797 28,5132 9,3332 3 . 271 813 2,9101 2557,3 520402 662596 539353144 28,5307 9,3370 814 2 - 11 - 37 2,9106 2560,4 521681 664225 541343375 28,5482 9,3408 5 · 163 815 2,9112 2563,5 522962 665856 543338496 28,5657 816 9,3447 24 . 3 . 17 2,9117 2566,7 524245 667489 545338513 28,5832 9,3485 19 . 43 817 2,9122 2569,8 525529 28,6007 669124 547343432 818 9,3523 2 · 409 2,9128 2573,0 526814 670761 549353259 819 28,6182 9,3561 3º · 7 · 13 2,9133 2576,1 528102 672400 551368000 820 28,6356 9,3599 22 . 5 . 41 2,9138 2579,2 529391 674041 **55**338**766**1 28,6531 821 9,3637 2,9143 2582,4 530681 675684 555412248 28,6705 9,3675 822 2 . 3 . 137 2,9149 2585,5 531973 677329 557441767 823 28,6880 9,3713 2,9154 2588,7 533267 678976 559476224 824 28,7054 9,3751 23 · 103 2,9159 2591,8 534562 680625 561515625 28,7228 825 9,3789 $3 \cdot 5^2 \cdot 11$ 2,9165 2595,0 535858 682276 563559976 826 28,7402 9,3827 2 . 7 . 59 2,9170 2598,1 565609283 537157 683929 28,7576 9,3865 827 2,9175 2601,2 538456 685584 567663552 28,7750 9,3902 828 22 . 32 . 23 2,9180 2604,4 539758 687241 569722789 829 28,7924 9,3940 2,9186 2607,5 541061 688900 571787000 28,8097 830 9,3978 2 . 5 . 83 2,9191 542365 690561 2610,7 573856191 28,8271 9,4016 831 3 . 277 2,9196 **2613,8** 543671 692224 575930368 28,8444 9,4053 26 . 13 832 2,9201 2616,9 544979 693889 578009537 28,8617 72 . 17 833 9,4091 2,9207 2620,1 546288 695556 580093704 28,8791 834 9,4129 2 - 3 - 139 2,9212 2623,2 547599 697225 582182875 28,8964 835 9,4166 5 - 167 2,9217 548912 2626,4 698896 584277056 28,9137 9,4204 2º · 11 · 17 836 2,9222 2629,5 550226 700569 586376253 28,9310 9,4241 837 3 . 31 2,9227 2632,7 551541 702244 588480472 28,9482 838 9,4279 2 - 419 2,9232 2635,8 552858 703921 590589719 28,9655 839 9,4316 2,9239 2638,9 554177 705600 592704000 28,9828 23 . 3 . 5 . 7 840 9,4354 2,9243 2642,1 555497 707281 594823321 29,0000 841 9,4391 29º 2,9248 2645,2 556819 708964 9,4429 **59694768**8 29,0172 842 2 . 421 2,9253 2648,4 558142 710649 599077107 29,0345 843 9,4466 3 . 281 2,9258 2651,5 559467 712336 601211584 844 29,0517 9,4503 2º · 211 2,9263 2654,6 560794 714025 603351125 29,0689 845 9,4541 5 · 132 2,9269 2657,8 562122 715716 605495736 29,0861 846 9,4578 $2 \cdot 3^2 \cdot 47$ 2,9274 2660,9 563452 717409 607645423 29,1033 847 9,4615 7 . 112 2,9279 2664,1 564783 719104 609800192 9,4652 848 29,1204 24 . 53 2,9284 2667,2 566116 720801 611960049 849 29,1376 9,4690 3 . 283 2,9289 2670,4 567450 722500 614125000 850 29,1548 9,4727 2 . 52 . 17 2,9294

				Town Long				
0				العدد	n	n		
-a	- d -	n	⊸ -n-→	d أو n			التحليل إلى	
$U = \pi \cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A = n^2$	$V = n^3$		\sqrt{n}	$\sqrt[3]{n}$	عوامل أولية	lg n
1	2	2	3		1/2	1 3		_
2673,5 2676,6	568786 570124	724201 725904	616295051 618470208	851 852	29,1719 29,1890	9,4764 9,4801	23 · 37 2 ² · 3 · 71	2,9299 2,9304
2679,8	571463	727609	620650477	853	29,2062	9,4838	23./1	2,9310
2682,9	572803	729316	622835864	854	29,2233	9,4875	2 . 7 . 61	2,9315
2686,1	574146	731025	625026375	855	29,2404	9,4912	3º · 5 · 19	2,9320
2689,2	575490	732736	627222016	856	29,2575	9,4949	2 ⁸ · 107	2,9325
2692,3	576835	734449	629422793	857	29,2746	9,4986		2,9330
2695,5	578182	736164	631628712	858	29,2916	9,5023	2 · 3 · 11 · 13	2,9335
2698,6 2701,8	579530 580880	737881 739600	633839779 636056000	859 860	29,3087 29,3258	9,5060	2 ² · 5 · 43	2,9340
	300000	737000	030030000	000	27,3236	9,5097	2 3 . 43	2,9345
2704,9	582232	741321	638277381	861	29,3428	9,5134	3 - 7 - 41	2,9350
2708,1 2711,2	583585	743044	640503928	862	29,3598	9,5171	2 · 431	2,9355
2711,2	584940 586297	744769 746496	642735647 644972544	863 864	29,3769 29,3939	9,5207 9,5244	25 · 38	2,9360 2,9365
2717,5	587655	748225	647214625	865	29,4109	9,5281	5 · 173	2,9370
2720,6	589014	749956	649461896	866	29,4279	9,5317	2 · 433	2,9375
2723,8	590375	751689	651714363	867	29,4449	9,5354	3 · 172	2,9380
2726,9	591738	753424	653972032	868	29,4618	9,5391	22 . 7 . 31	2,9385
2730,0	593102	755161	656234909	869	29,4788	9,5427	11 - 79	2,9390
2733,2	594468	756900	658503000	870	29,4958	9,5464	2 · 3 · 5 · 29	2,9395
2736,3	595835	758641	660776311	871	29,5127	9,5501	13 · 67	2,9400
2739,5	597204	760384	663054848	872	29,5296	9,5537	2 ³ · 109	2,9405
2742,6	598575	762129	665338617	873	29,5466	9,5574	3 ² · 97	2,9410
2745,8	599947 601320	763876	667627624	874	29,5635	9,5610	2 · 19 · 23	2,9415
2748,9		765625	669921875	875	29,5804	9,5647	53 · 7	2,9420
2752,0 2755,2	602696 604073	767376 769129	672221376 674526133	876 877	29,5973 29,6142	9,5683 9,5719	22 · 3 · 73	2,9425 2,9430
2758,3	605451	770884	676836152	878	29,6311	9,5756	2 · 439	2,9435
2761,5	606831	772641	679151439	879	29,6479	9,5792	3 · 293	2,9440
2764,6	608212	774400	681472000	880	29,6648	9,5828	24 · 5 · 11	2,9445
2767,7	609595	776161	683797841	881	29,6816	9,5865		2,9450
2770,9	610980	777924	686128968	882	29,6985	9,5901	2 · 32 · 72	2,9455
2774,0	612366	779689	688465387	883	29,7153	9,5937		2,9460
2777,2	613754	781456	690807104	884	29,7321	9,5973	2º · 13 · 17	2,9465
2780,3	615143	783225	693154125	885	29,7489	9,6010	3 · 5 · 59	2,9469
2783,5 2786,6	616534 617927	784996 786769	695506456 697864103	886 887	29,7658 29,7825	9,6046 9,6082	2 · 443	2,9474
2789,7	619321	788544	700227072	888	29,7823	9,6082	23 · 3 · 37	2,9479 2,9484
2792,9	620717	790321	702595369	889	29,8161	9,6154	7 · 127	2,9489
2796,0	622114	792100	704969000	890	29,8329	9,6190	2 · 5 · 89	2,9494
2799,2	623513	793881	707347971	891	29,8496	9,6226	34 • 11	2,9499
2802,3	624913	795664	709732288	892	29,8664	9,6262	2º · 223	2,9504
2805,4	626315	797449	712121957	893	29,8831	9,6298	19 · 47	2,9509
2808,6	627718	799236	714516984	894	29,8998	9,6334	2 · 3 · 149	2,9513
2811,7	629124	801025	716917375	895	29,9166	9,6370	5 · 179	2,9518
2814,9	630530	802816	719323136	896	29,9333	9,6406	$\begin{array}{c} 2^7 \cdot 7 \\ 3 \cdot 13 \cdot 23 \end{array}$	2,9523
2818,0 2821,2	631938 633348	804609 806404	721734273 724150792	897 898	29,9500 29,9666	9,6442 9,6477	2 · 449	2,9528 2,9533
2824,3	634760	808201	726572699	899	29,9833	9,6513	29 · 31	2,9538
2827,4	636173	810000	729000000	900	30,0000	9,6549	22 · 32 · 52	2,9542
			THE PERSON NAMED IN COLUMN		NAME OF TAXABLE PARTY.			

0	1	8	٩
K	Ł	_	2

←	0					n	n		
					العدد <i>d</i>			V V 11	
	- " - 1		→ n →	<i> </i> - <i>n</i> − -	أو			التحليل	
	$U = \pi \cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A = n^2$	$V = n^3$	n	\sqrt{n}	$\sqrt[3]{n}$	إلى عوامل أولية	lg n
	1	2	2	3		1/2	1 3		_
	2830,6 2833,7	637587 639003	811801 813604	731432701 733870808	901 902	30,0167	9,6585	17 · 53	2,9547
	2836,9 2840,0	640421 641840	815409	736314327	903	30,0333 30,0500	9,6620 9,6656	2 · 11 · 41 3 · 7 · 43	2,9552 2,9557
	2843,1	643261	817216 819025	738763264 741217625	904 905	30,0666 30,0832	9,6692 9,6727	2 ³ · 113 5 · 181	2,9562 2,9567
	2846,3 2849,4	644683 646107	820836 822649	743677416 746142643	906 907	30,0998 30,1164	9,6763 9,6799	2 · 3 · 151	2,9571 2,9576
	2852,6 2855,7	647533 648960	824464 826281	748613312 751089429	908 909	30,1330 30,1496	9,6834	22 · 227	2,9581
	2858,8	650388	828100	753571000	910	30,1496	6,6870 9,6905	$3^2 \cdot 101$ $2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$	2,9586 2,9590
001 050	2862,0 2865,1	651818 653250	829921 831744	756058031 758550528	911 912	30,1828 30,1993	9,6941 9,6976	24 · 3 · 19	2,9595
901 950	2868,3 2871,4	654684	833569	761048497	913	30,2159	9,7012	11 - 83	2,9600 2,9605
	2874,6	656118 657555	835396 837225	763551944 766060875	914 915	30,2324 30,2490	9,7047 9,7082	2 · 457 3 · 5 · 61	2,9610 2,9614
	2877,7 2880,8	658993 660433	839056 840889	768575296 771095213	916 917	30,2655 30,2820	9,7118 9,7153	2º · 229	2,9619
	2884,0 2887,1	661874	842724	773620632	918	30,2985	9,7188	7 · 131 2 · 3 ³ · 17	2,9624 2,9628
	2890,3	663317 664761	844561 846400	776151559 778688000	919 920	30,3150 30,3315	9,7224 9,7259	28 • 5 • 23	2,9633 2,9638
	2893,4 2896,5	666207 667654	848241 850084	781229961 783777448	921	30,3480	9,7294	3 · 307	2,9643
	2899,7	669103	851929	786330467	922 923	30,3645 30,3809	9,7329 9,7364	2 · 461 13 · 71	2,9647 2,9652
	2902,8 2906,0	670554 672006	853776 855625	788889024 791453125	924 925	30,3974 30,4138	9,7400 9,7435	$2^2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11$ $5^2 \cdot 37$	2,9657 2,9661
	2909,1	673460	857476	794022776	926	30,4302	9,7470	2 · 463	2,9666
	2912,3 2915,4	674915 676372	859329 861184	796597983 799178752	927 928	30,4467 30,4631	9,7505 9,7540	3 ² · 103 2 ⁵ · 29	2,9671 2,9676
	2918,5 2921,7	677831 679291	863041 864900	801765089 804357000	929 930	30,4795 30,4959	9,7575 9,7610	2.3.5.31	2,9680 2,9685
	2924,8	680752	866761	806954491	931	30,5123	9,7645	72 · 19	2,9690
	2928,0 2931,1	672216 683680	868624 870489	809557568 812166237	932 933	30,5287 30,5450	9,7680 9,7715	2 ² · 233 3 · 311	2,9694 2,9699
	2934,2 2937,4	685147 686615	872356 874225	814780504 817400375	934 935	30,5614	9,7750	2 · 467	2,9704
	2940,5	688084	876096	820025856	936	30,5778 30,5941	9,7785 9,7819	$5 \cdot 11 \cdot 17$ $2^3 \cdot 3^2 \cdot 13$	2,9708 2,9713
	2943,7 2946,8	689555 691028	877969 879844	822656953 825293672	937 938	30,6105 30,6268	9,7854 9,7889	2 · 7 · 67	2,9717 2,9722
	2950,0 2953,1	692502 693978	881721 883600	827936019 830584000	939 940	30,6431 30,6594	9,7924	3 · 313	2,9727
	2956,2	695455	885481	833237621	941	30,6757	9,7959	22 · 5 · 47	2,9731 2,9736
	2959,4	696934	887364	835896888	942	30,6920	9,8028	2 · 3 · 157	2,9741
	2962,5 2965,7	698415 699897	889249 891136	838561807 841232384	943 944	30,7083 30,7246	9,8063 9,8097	23 · 41 24 · 59	2,9745 2,9750
	2968,8 2971,9	701380 702865	893025 894916	843908625 846590536	945 946	30,7409 30,7571	9,8132 9,8167	3 · 5 · 7	2,9754
	2975,1	704352	896809	849278123	947	30,7734	9,8201	2 · 11 · 43	2,9759 2,9764
	2978,2 2981,4	705840 707330	898704 900601	851971392 854670349	948 949	30,7896 30,8058	9,8236 9,8270	2 ² · 3 · 79 13 · 73	2,9768 2,9773
- 1	2984,5	708822	902500	857375000	950	30,8221	9,8305	2 · 52 · 19	2,9777

			New York Control of the Control of t					
0				العدد d		n		
— ———	$a \rightarrow a$		-11	i le n	_	3 /	التحليل إلى	
$U=\pi\cdot d$	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$	$A=n^2$	$V = n^3$		\sqrt{n}	$\sqrt[n]{n}$	عوامل أولية	lg n
1	2	2	3		1/2	1 3		_
2987,7 2990,8 2993,9 2997,1 3000,2	710315 711809 713306 714803 716303	904401 906304 908209 910116 912025	860085351 862801408 865523177 868250664 870983875	951 952 953 954 955	30,8383 30,8545 30,8707 30,8869 30,9031	9,8339 9,8374 9,8408 9,8443 9,8477	$ \begin{array}{r} 3 \cdot 317 \\ 2^3 \cdot 7 \cdot 17 \\ \hline 2 \cdot 3^2 \cdot 53 \\ 5 \cdot 191 \end{array} $	2,9782 2,9786 2,9791 2,9796 2,9800
3003,4 3006,5 3009,6 3012,8 3015,9	717804 719306 720810 722316 723823	913936 915849 917764 919681 921600	873722816 876467493 879217912 881974079 884736000	956 957 958 959 960	30,9192 30,9354 30,9516 30,9677 30,9839	9,8511 9,8546 9,8580 9,8614 9,8648	2 ² · 239 3 · 11 · 29 2 · 479 7 · 137 2 ⁶ · 3 · 5	2,9805 2,9809 2,9814 2,9818 2,9823
3019,1 3022,2 3025,4 3023,5 3031,6	725332 726842 728354 729867 731382	923521 925444 927369 929296 931225	887503681 890277128 893056347 895841344 898632125	961 962 963 964 965	31,0000 31,0161 31,0322 31,0483 31,0644	9,8683 9,8717 9,8751 9,8785 9,8819	31 ² 2 · 13 · 37 3 ² · 107 2 ² · 241 5 · 193	2,9827 2,9832 2,9836 2,9841 2,9845
3034,8 3037,9 3041,1 3044,2 3047,3	732899 734417 735937 737458 738981	933156 935089 937024 938961 940900	901428696 904231063 907039232 909853209 912673000	966 967 968 969 970	31,0805 31,0966 31,1127 31,1288 31,1448	9,8854 9,8888 9,8922 9,8956 9,8990	2·3·7·23 2³·11² 3·17·19 2·5·97	2,9850 2,9854 2,9859 2,9863 2,9868
3050,5 3053,6 3056,8 3059,9 3063,1	740506 742032 743559 745088 746619	942841 944784 946729 948676 950625	915498611 918330048 921167317 924010424 926859375	971 972 973 974 975	31,1609 31,1769 31,1929 31,2090 31,2250	9,9024 9,9058 9,9092 9,9126 9,9160	$ \begin{array}{c} $	2,9872 2,9877 2,9881 2,9886 2,9890
3066,2 3069,3 3072,5 3075,6 3078,8	748151 749685 751221 752758 754296	952576 954529 956484 958441 960400	929714176 932574833 935441352 938313739 941192000	976 977 978 979 980	31,2410 31,2570 31,2730 31,2890 31,3050	9,9194 9,9227 9,9261 9,9295 9,9329	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2,9895 2,9899 2,9903 2,9908 2,9912
3081,9 3085,0 3088,2 3091,3 3094,5	755837 757378 758922 760466 762013	962361 964324 966289 968256 970225	944076141 946966168 949862087 952763904 955671625	981 982 983 984 985	31,3209 31,3369 31,3528 31,3688 31,3847	9,9363 9,9396 9,9430 9,9464 9,9497	$ \begin{array}{r} 3^2 \cdot 109 \\ 2 \cdot 491 \\ \hline 2^3 \cdot 3 \cdot 41 \\ 5 \cdot 197 \end{array} $	2,9917 2,9921 2,9926 2,9930 2,9934
3097,6 3100,8 3103,9 3107,0 3110,2	763561 765111 766662 768214 769769	972196 974169 976144 978121 980100	958585256 961504803 964430272 967361669 970299000	986 987 988 989 990	31,4006 31,4166 31,4325 31,4484 31,4643	9,9531 9,9565 9,9598 9,9632 9,9666	2 · 17 · 29 3 · 7 · 47 2 ² · 13 · 19 23 · 43 2 · 3 ² · 5 · 11	2,9939 2,9943 2,9948 2,9952 2,9956
3113,3 3116,5 3119,6 3122,7 3125,9	771325 772882 774441 776002 777564	982081 984064 986049 988036 990025	973242271 976191488 979146657 982107784 985074875	991 992 993 994 995	31,4802 31,4960 31,5119 31,5278 31,5436	9,9699 9,9733 9,9766 9,9800 9,9833	2 ⁵ · 31 3 · 331 2 · 7 · 71 5 · 199	2,9961 2,9965 2,9970 2,9974 2,9978
3129,0 3132,2 3135,3 3138,5 3141,6	779128 780693 782260 783828 785398	992016 994009 996004 998001 1000000	988047936 991026973 994011992 997002999 1000000000	996 997 998 999 1000	31,5595 31,5753 31,5911 31,6070 31,6228	9,9866 9,9900 9,9933 9,9967 10,0000	2 ² · 3 · 83 	2,9983 2,9987 2,9991 2,9996 3,0000




جداول الزوايا

إستعمال جداول الزوايا

في المثلث قائم الزاوية تتخذ نسبة الضلعين a:b لنفس الزاوية α قيمة ثابتة باستمرار . وعلى سبيل المثال :

$$\alpha = 33^{\circ}40'$$
 $\frac{a}{b} = \frac{10}{15} = 0,666$ $\frac{a}{b} = \frac{15}{22.5} = 0,666$

وينطبق ذلك أيضًا على نسب الأضلاع b:a وa:c و b:c وتحدّد هذه النسب الزوايا، كما أن العكس صحيح.



تكون التسميات في المثلُّث قائم الزاوية على الوجه التالي:

يسمّى الضلع المقابل للزاوية القائمة c وترا، كما يسمى الضّلعان المكوّنان للزاوية القائمة a وb ضلعين مجاورين.

0	0		3		
	α=33°40′	تعادل زاوية	$\frac{a}{c} = \frac{20}{36,1} = 0,554$	$\sin \alpha = \alpha -\frac{1}{c}$ $\sin \alpha = \frac{a}{c}$	σ _{c=36,1}
	$\alpha = 33^{\circ}40'$	تعادل زاوية	$\frac{b}{c} = \frac{30}{36,1} = 0,831$	$\cos \alpha = \alpha \qquad \qquad -\infty$ $\cos \alpha = \frac{b}{c}$	a c
	$\alpha = 33^{\circ}40'$ $\alpha = 33^{\circ}40'$	تعادل زاوية تعادل زاوية	$\frac{1}{b} = \frac{1}{30} = 0,666$	$\tan \alpha = \alpha \qquad b$ $\tan \alpha = \frac{a}{b}$ $\cot \alpha = \alpha \qquad b$ $\cot \alpha = \frac{b}{a}$	b a
		10/ 10 :1 :	٠٠٠ ق الآ ٠٠٠ ت قا م	- 1. 115- 11	

حساب القيم الواقعة بين كل قيمتين تقسمان على 10′

$\tan \alpha$ = 0,5147 : اذا کانت α اذا	مثال: إحسب قيمة sin α إذا كانت: (27°14
من الجدول : 0,5169 = 20°20′ = tan 27°20′ = 0,5132 0,0015 الفرق 20°10′ = 0,5132	0,4592 = sin 27°20′ : من الجدول 0,4566 = sin 27°10′
الفرق لقيمة 0,0037 = 10′	الفرق لقيمة 10′ = 0,0026
$\frac{10'}{37} = 0,0001$ الفرق لقيمة	الفرق لقيمة 1′ = 0,00026
$\frac{15 \cdot 10}{37} = 4' = 0,0015$	
tan 27°10′ = 0.5132	0,0010 = 4'
tan 27°14′ = 0,5147	$0,4566 = \sin 27^{\circ}10'$
tall 27 14 - 0,3147	$0.4576 = \sin 27^{\circ}14'$

رحسب قيمة α إذا كانت: 1,9430 = cot α $\alpha = 27^{\circ}14'$ إذا كانت: $\cos \alpha$ من الجدول (1,9486 = 1,9480 من الجدول (1,9486 = 20°20′ = 1,9347 0,8897 = cos 27°10′ } من الجدول { cos 27°20′ الفرق لقيمة 0,0139 = 10' الفرق لقيمة $\frac{10'}{139} = 0,0001$ الفرق لقيمة 0,00013 = $\frac{56 \cdot 10}{22} = 4' = 0,0056$ 0.0005 $\cot 27^{\circ}10' = 1,9486$ 0,8897 $= \cos 27^{\circ}10'$ $\cot 27^{\circ}14' = 1.9430$ 0,8892 $= \cos 27^{\circ}14'$



صيغ حساب المثلث المائل (غير قائم الزاوية)



$$\frac{\tan \frac{\alpha - \beta}{2}}{\tan \frac{\alpha + \beta}{2}} = \frac{a - b}{a + b} :$$
قانون الظل

$$A = \frac{1}{2}$$
 ab $\sin \gamma = \frac{1}{2}$ bc $\sin \alpha = \frac{1}{2}$ ac $\sin \beta$: مساحة الثلّث

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$
 : قانون الجيب

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 b c \cos \alpha$$
 : قانون جیب القّام

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2 ac \cos \beta$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2 ab \cos \gamma$$

Sine (045°	sin α	$=\frac{a}{c}; a=$	c · sin α;	$c = \frac{a}{\sin \alpha}$	ب التمام	الجيب وجي	جدول
1				دقائق				
درجة	0′	10′	20'	30'	40′	50′	60′	
0	0,0000	0,0029	0,0058	0,0087	0,0116	0,0145	0,0175	89
2.00	0,0000	0,0204	0,0038	0,0262	0,0110	0,0143	0,0173	
1 2	0,0173	0,0204	0,0233	0,0202	0,0291	0,0320	0,0349	88
3	0,0523	0,0552	0,0407	0,0430	0,0403	0,0494	0,0323	87 86
4	0,0698	0,0727	0,0756	0,0785	0,0814	0,0843	0,0872	85
5	0,0872	0,0901	0,0929	0,0958	0,0987	0,1016	0,1045	84
6	0,1045	0,1074	0,1103	0,1132	0,1161	0,1190	0,1219	83
7	0,1219	0,1248	0,1276	0,1305	0,1334	0,1363	0,1392	82
8	0,1392	0,1421	0,1449	0,1478	0,1507	0,1536	0,1564	81
9	0,1564	0,1593	0,1622	0,1650	0,1679	0,1708	0,1736	80
10	0,1736	0,1765	0,1794	0,1822	0,1851	0,1880	0,1908	79
11	0,1908	0,1937	0,1965	0,1994	0,2022	0,2051	0,2079	78
12	0,2079	0,2108	0,2136	0,2164	0,2193	0,2221	0,2250	77
13	0,2250	0,2278	0,2306	0,2334	0,2363	0,2391	0,2419	76
14	0,2419	0,2447	0,2476	0,2504	0,2532	0,2560	0,2588	75
15	0,2588	0,2616	0,2644	0,2672	0,2700	0,2728	0,2756	74
16	0,2756	0,2784	0,2812	0,2840	0,2868	0,2896	0,2924	73
17	0,2924	0,2952	0,2979	0,3007	0,3035	0,3062	0,3090	72
18	0,3090	0,3118	0,3145	0,3173	0,3201	0,3228	0,3256	71
19	0,3256	0,3283	0,3311	0,3338	0,3365	0,3393	0,3420	70
20	0,3420	0,3448	Q,3475	0,3502	0,3529	0,3557	0,3584	69
21	0,3584	0,3611	0,3638	0,3665	0,3692	0,3719	0,3746	68
22	0,3746	0,3773	0,3800	0,3827	0,3854	0,3881	0,3907	67
23	0,3907	0,3934	0,3961	0,3987	0,4014	0,4041	0,4067	66
24	0,4067	0,4094	0,4120	0,4147	0,4173	0,4200	0,4226	65
25 26	0,4226	0,4253	0,4279	0,4305	0,4331	0,4358	0,4384	64
27	0,4384 0,4540	0,4410 0,4566	0,4436 0,4592	0,4462 0,4617	0,4488	0,4514 0,4669	0,4540	62
28	0,4340	0,4300	0,4392	0,4772	0,4643	0,4823	0,4848	61
29	0,4848	0,4720	0,4899	0,4772	0,4750	0,4975	0,5000	60
30	0,5000	0,5025	0,5050	0,5075	0,5100	0,5125	0,5150	59
31	0,5150	0,5175	0,5200	0,5225	0,5250	0,5275	0,5299	58
32	0,5299	0,5324	0,5348	0,5373	0,5398	0,5422	0,5446	57
33	0,5446	0,5471	0,5495	0,5519	0,5544	0,5568	0,5592	56
34	0,5592	0,5616	0,5640	0,5664	0,5688	0,5712	0,5736	55
35	0,5736	0,5760	0,5783	0,5807	0,5831	0,5854	0,5878	54
36	0,5878	0,5901	0,5925	0,5948	0,5972	0,5995	0,6018	53
37	0,6018	0,6041	0,6065	0,6088	0,6111	0,6134	0,6157	52
38	0,6157	0,6180	0,6202	0,6225	0,6248	0,6271	0,6293	51
39	0,6293	0,6316	0,6338	0,6361	0,6383	0,6406	0,6428	50
40	0,6428	0,6450	0,6472	0,6494	0,6517	0,6539	0,6561	49
41	0,6561	0,6583	0,6604	0,6626	0,6648	0,6670	0,6691	48
42	0,6691	0,6713	0,6734	0,6756	0,6777	0,6799	0,6820	47
43 44	0,6820 0,6947	0,6841 0,6967	0,6862 0,6988	0,6884	0,6905 0,7030	0,6926 0,7050	0,6947	45
	60′	50′	40′	30′	20′	10'	0'	جة
				دقائق				
		$\cos \alpha = \frac{b}{c};$	b = c	· cos α;	$c = \frac{b}{\cos \alpha}$	C	osine 45.	90




Sine 45...90° a جدول الجيب وجيب التمام C دقائق درجه 0' 10' 20' 30' 40' 50' 60' 45 0,7071 0,7092 0,7112 0,7133 0,7153 0,7173 0,7193 44 46 0,7193 0,7214 0,7234 0,7254 0,7274 0,7294 0,7314 43 47 0,7314 0,7333 0,7353 0,7373 0,7392 0,7412 0,7431 42 48 0,7431 0,7451 0,7470 0,7490 41 0,7509 0,7528 0,7547 49 0,7547 0,7566 0,7585 0,7604 0,7623 0,7642 0,7660 40 50 0,7660 0,7679 0,7698 0,7716 39 0,7735 0,7753 0,7771 51 0,7771 0,7790 0,7808 0,7826 0,7844 0,7862 0,7880 38 52 0,7880 0,7898 0,7916 0,7934 37 0,7969 0,7951 0,7986 53 0,7986 0,8004 0,8021 0,8039 36 0,8056 0,8073 0,8090 54 0,8090 0,8107 0,8124 0,8141 0,8175 35 0,8158 0,8192 55 0,8192 0,8208 0,8225 0,8241 0,8258 0,8274 0,8290 34 56 0,8290 0,8307 0,8323 0,8339 33 0,8371 0,8355 0,8387 57 0,8387 0,8403 0,8418 0,8434 0,8450 0,8465 0,8480 32 58 0,8480 0,8496 0,8511 0,8526 31 0,8557 0,8542 0,8572 59 0,8572 0,8587 0,8601 0,8616 0,8631 0,8646 0,8660 30 60 0,8660 0,8675 0,8689 0,8704 29 0,8718 0,8732 0,8746 61 0,8746 0,8760 0,8774 0,8788 0,8802 0,8816 0,8829 28 62 0,8829 0,8843 0,8857 0,8870 0,8884 0,8897 0,8910 27 63 0,8910 0,8923 0,8936 0,8949 0,8962 0,8975 0,8988 26 64 0,8988 0,9001 0,9013 0,9026 25 0,9038 0,9051 0,9063 65 0,9063 0,9075 0,9088 0,9100 0,9112 0,9124 0,9135 24 66 0,9135 0,9147 0,9159 0,9171 0,9182 23 0,9194 0,9205 67 0,9205 0,9216 0,9228 0,9239 0,9250 0,9261 0,9272 22 68 0,9272 0,9283 0,9293 0,9304 0,9315 0,9325 0,9336 21 69 0,9336 0,9346 0,9356 0,9367 0,9,377 0,9387 20 0,9397 0,9397 0,9407 0,9417 0,9426 0,9436 0,9446 0,9455 19 70 0,9455 0,9465 0,9474 0,9483 0,9492 0,9502 0,9511 18 71 0,9511 0,9520 0,9528 0,9537 0,9546 0,9555 0,9563 17 72 0,9563 0,9572 0,9580 0,9588 0,9596 0,9605 0,9613 16 73 0,9613 0,9621 0,9628 0,9636 0,9644 0,9652 15 74 0,9659 0,9659 0,9667 0,9674 0,9681 0,9689 0,9696 0,9703 14 75 0,9703 0,9710 0,9717 0,9724 0,9730 0,9737 13 76 0,9744 0,9744 0,9750 0,9757 0,9763 0,9769 0,9775 12 0,9781 77 0,9781 0,9787 0,9793 0,9799 0,9805 0,9811 11 0,9816 78 0,9816 0,9822 0,9827 0,9833 0,9838 0,9843 0,9848 10 79 0,9848 0,9853 0,9858 9 0,9863 0,9868 0,9872 0,9877 80 0,9877 0,9881 0,9886 0,9890 0,9894 0,9899 0,9903 8 81 0,9903 0,9918 0,9907 0,9911 7 0,9914 0,9922 0,9925 82 0,9925 0,9929 0,9932 0,9936 0,9939 0,9942 0,9945 6 83 0,9945 0,9948 0,9951 0,9954 0,9957 5 84 0,9959 0,9962 85 0,9962 0,9964 0,9967 0,9969 0,9971 0,9974 0,9976 4 0,9976 0,9978 0,9980 0,9983 0,9981 0,9985 3 0,9986 86 0,9986 0,9988 0,9989 0,9990 0,9992 0,9993 2 87 0.9994 0,9994 0.9995 0,9996 0,9997 0,9997 0,9998 1 88 0,99985 0,99989 0,99985 0,99993 0,99996 0,99998 0,99999 0 89 1,0000 60 50' 40' 30' 20' 10 0' درجة دقائق b **Cosine 0...45°** C Ol)

Tang	ent 04	5°	$\tan\alpha=\frac{a}{b};$	$a = b \cdot ta$	$n\alpha$; $b = \frac{1}{t\alpha}$	التمام ما م	الظل وظل ا	جدول
درجة				دقائق				
	0'	10′	20′	30'	40′	50'	60′	
0	0,0000	0,0029	0,0058	0,0087	0,0116	0,0145	0,0175	89
1	0,0175	0,0204	0,0233	0,0262	0,0291	0,0320	0,0349	88
2	0,0349	0,0378	0,0407	0,0437	0,0466	0,0495	0,0524	87
3	0,0524	0,0553	0,0582	0,0612	0,0641	0,0670	0,0699	86
4	0,0699	0,0729	0,0758	0,0787	0,0816	0,0846	0,0875	85
5	0,0875	0,0904	0,0934	0,0963	0,0992	0,1022	0,1051	84
6	0,1051	0,1080	0,1110	0,1139	0,1169	0,1198	0,1228	83
7	0,1228	0,1257	0,1287	0,1317	0,1346	0,1376	0,1405	82
8	0,1405	0,1435	0,1465	0,1495	0,1524	0,1554	0,1584	81
9	0,1584	0,1614	0,1644	0,1673	0,1703	0,1733	0,1763	80
10	0,1763	0,1793	0,1823	0,1853	0,1883	0,1914	0,1944	79
11	0,1944	0,1974	0,2004	0,2035	0,2065	0,2095	0,2126	78
12	0,2126	0,2156	0,2186	0,2217	0,2247	0,2278	0,2309	77
13	0,2309	0,2339	0,2370	0,2401	0,2432	0,2462	0,2493	76
14	0,2493	0,2524	0,2555	0,2586	0,2617	0,2648	0,2679	75
15	0,2679	0;2711	0,2742	0,2773	0,2805	0,2836	0,2867	74
16	0,2867	0,2899	0,2931	0,2962	0,2994	0,3026	0,3057	73
17	0,3057	0,3089	0,3121	0,3153	0,3185	0,3217	0,3249	72
18	0,3249	0,3281	0,3314	0,3346	0,3378	0,3411	0,3443	71
19	0,3443	0,3476	0,3508	0,3541	0,3574	0,3607	0,3640	70
20	0,3640	0,3673	0,3706	0,3739	0,3772	0,3805	0,3839	69
21	0,3839	0,3872	0,3906	0,3939	0,3973	0,4006	0,4040	68
22	0,4040	0,4074	0,4108	0,4142	0,4176	0,4210	0,4245	67
23	0,4245	0,4279	0,4314	0,4348	0,4383	0,4417	0,4452	66
24	0,4452	0,4487	0,4522	0,4557	0,4592	0,4628	0,4663	65
25	0,4663	0,4699	0,4734	0,4770	0,4806	0,4841	0,4877	64
26	0,4877	0,4913 0,5132	0,4950	0,4986	0,5022	0,5059	0,5095 0,531 <i>7</i>	62
27	0,5095	The state of the s	0,5169	0,5206	0,5243	0,5280	to the same of the	61
28 29	0,5317 0,5543	0,5354 0,5581	0,5392 0,5619	0,5430 0,5658	0,5467 0,5696	0,5505 0,5735	0,5543 0,5774	60
30	0,5774	0,5812	0,5851	0,5890	0,5930	0,5969	0,6009	59
31	0,6009	0,6048	0,6088	0,6128	0,6168	0,6208	0,6249	58
32	0,6249	0,6289	0,6330	0,6371	0,6412	0,6453	0,6494	57
33	0,6494	0,6536	0,6577	0,6619	0,6661	0,6703	0,6745	56
34	0,6745	0,6787	0,6830	0,6873	0,6916	0,6959	0,7002	55
35	0,7002	0,7046	0,7089	0,7133	0,7177	0,7221	0,7265	54
36	0,7265	0,7310	0,7355	0,7400	0,7445	0,7490	0,7536	53
37	0,7536	0,7581	0,7627	0,7673	0,7720	0,7766	0,7813	52
38	0,7813	0,7860	0,7907	0,7954	0,8002	0,8050	0,8098	51
39	0,8098	0,8146	0,8195	0,8243	0,8292	0,8342	0,8391	50
40	0,8391	0,8441	0,8491	0,8541	0,8591	0,8642	0,8693	49
41	0,8693	0,8744	0,8796	0,8847	0,8899	0,8952	0,9004	48
42	0,9004	0,9057	0,9110	0,9163	0,9217	0,9271	0,9325	47
43	0,9325	0,9380	0,9435	0,9490	0,9545	0,9601	0,9657	46
44	0,9657	0,9713	0,9770	0,9827	0,9884	0,9942	1,0000	45
	60′	50′	40′	30′	20′	10′	0'	رجة ا
L				دقائق				
		$\cot \alpha = \frac{b}{a};$	b = a	- cot α ;	$a = \frac{b}{\cot \alpha}$	Cotar	ngent 45	90



Tangent 45...90°



جدول الظل وظل القام

-								,					
درجة				دقائق				_					
	0′	10′	20′	30′	40'	50′	60′						
45	1,0000	1,0058	1,0117	1,0176	1,0235	1,0295	1,0355	44					
46	1,0355	1,0416	1,0477	1,0538	1,0599	1,0661	1,0724	43					
47	1,0724	1,0786	1,0850	1,0913	1,0977	1,1041	1,1106	42					
48	1,1106	1,1171	1,1237	1,1303	1,1369	1,1436	1,1504	41					
49	1,1504	1,1571	1,1640	1,1708	1,1778	1,1847	1,1918	40					
				+		+	1						
50	1,1918	1,1988	1,2059	1,2131	1,2203	1,2276	1,2349	39					
51	1,2349	1,2423	1,2497	1,2572	1,2647	1,2723	1,2799	38					
52	1,2799	1,2876	1,2954	1,3032	1,3111	1,3190	1,3270	37					
53	1,3270	1,3351	1,3432	1,3514	1,3597	1,3680	1,3764	36					
54	1,3764	1,3848	1,3934	1,4019	1,4106	1,4193	1,4281	35					
55	1,4281	1,4370	1,4460	1,4550	1,4641	1,4733	1,4826	34					
56	1,4826	1,4919	1,5013	1,5108	1,5204	1,5301	1,5399	33					
57	1,5399	1,5497	1,5597	1,5697	1,5798	1,5900	1,6003	32					
58	1,6003	1,6107	1,6213	1,6318	1,6426	1,6534	1,6643	31					
59	1,6643	1,6753	1,6864	1,6977	1,7090	1,7205	1,7321	30					
60	1,7321	17/20	17554	17475	1 770/	1 7017	1 00 41	29					
61	1,8041	1,7438 1,8165	1,7556 1,8291	1,7675 1,8418	1,7796	1,7917	1,8041	28					
62	1,8807	1,8103			1,8546	1,8676	1,8807	27					
63	1,9626	1,9768	1,9074	1,9210	1,9347	1,9486	1,9626	26					
64	2,0503		1,9912	2,0057 2,0965	2,0204	2,0353	2,0503	25					
65	2,0303	2,0655 2,1609	2,0809	Service search to the service of	2,1123	2,1283	2,1445	24					
66	2,1443	2,1609	2,1775 2,2817	2,1943	2,2113	2,2286	2,2460	23					
67	2,3559	2,2037	2,3945	2,2998 2,4142	2,3183	2,3369	2,3559	22					
68	2,4751	2,4960	2,5172	2,5387	2,4342 2,5605	2,4545 2,5826	2,4751 2,6051	21					
69	2,6051	2,6279	2,6511	2,6746	2,6985	2,7228	2,7475	20					
	2,0001	2,0277	2,0311	2,0740	2,0703	2,7 220	2,7475	-					
70	2,7475	2,7725	2,7980	2,8239	2,8502	2,8770	2,9042	19					
71	2,9042	2,9319	2,9600	2,9887	3,0178	3,0475		18					
72	3,0777	3,1084	3,1397	3,1716	3,2041	3,2371	3,0777	17					
73	3,2709	3,3052	3,3402	3,3759	3,4124	3,4495	3,2709	16					
74	3,4874	3,5261	3,5656	3,6059	3,6470	3,6891	3,4874 3,7321	15					
75	3,7321	3,7760	3,8208	3,8667	3,9136	3,9617	4,0108	14					
76	4,0108	4,0611	4,1126	4,1653	4,2193	4,2747	4,3315	13					
77	4,3315	4,3897	4,4494	4,5107	4,5736	4,6383	4,7046	12					
78	4,7046	4,7729	4,8430	4,9152	4,9894	5,0658	5,1446	11					
79	5,1446	5,2257	5,3093	5,3955	5,4845	5,5764	5,6713	10					
TY E LUIS						5,5, 54	0,0710						
80	5,6713	5,7694	5,8708	5,9758	6,0844	6,1970	6,3138	9					
81	6,3138	6,4348	6,5605	6,6912	6,8269	6,9682	7,1154	8					
82	7,1154	7,2687	7,4287	7,5958	7,7704	7,9530	8,1444	7					
83	8,1444	8,3450	8,5556	8,7769	9,0098	9,2553	9,5144	6					
84	9,5144	9,7882	10,0780	10,3854	10,7019	11,0594	11,4301	5					
85	11,4301	11,8262	12,2505	12,7062	13,1969	13,7267	14,3007	4					
86	14,3007	14,9244	15,6048	16,3499	17,1693	18,0750	19,0811	3					
87	19,0811	20,2056	21,4704	22,9038	24,5418	26,4316	28,6363	2					
88	28,6363	31,2416	34,3678	38,1885	42,9641	49,1039	57,2900	1					
89	57,2900	68,7501	85,9398	114,5887	171,885	343,774	00	0					
	60'	50'	40'	30′	20'	10'	0′						
				دقائق				درجة					
,				b 1	د ق ص								

b a

Cotangent 0...45°

أسماء الوحدات وتمييزاتها

ينص نظام وحدات علم القياس على توصيف إستعمال وحدات النظام الدولي للوحدات (SI-System) في الشؤون التجارية والرسمية.

	وحدات SI المترابطة									
كمية المادة	شدة الضوء	درجة الحرارة	شدة التيّار ال كرياز	الزمن	الكتلة)	الطول	ية الأساسية	الكم		
	-0=		ال كهر بائي الم	()	3	لسسسا				
مول	كانديلا	كلفن	أمبير	ثانية	كيلوجرام	متر	الإسم	الوحدة الأ		
mol	cd	К	Α	S	kg	m	الرمز	11.		

ا) الكتلة = الثقل كنتيجة للوزن (الكيلوجرام هو الوحدة الوحيدة من وحدات النظام الدولي الأساسية (SI) التي لها بادئة وهي كلمة كيلو). المواصفة القياسية DIN 5494: تتكون الوحدات المشتقة من الوحدات الأساسية بالضرب في معامل يساوي الواحد الصحيح مكونة نظام الوحدات الدولية (SI) المترابطة. فالوحدة الأساسية للطول على سبيل المثال هي المتر وقييزه m. ووحدة النظام الدولي (SI) للمساحة هي 1m·1m=1m². إن جميع الوحدات التي يتم استنباطها من وحدات النظام الدولي (SI) باستخدام معامل يخالف الواحد الصحيح، ليست وحدات داخلة في النظام الدولي (SI) (مثل الوحدات ذات البادئات التي تفيد الجزء أو المضاعفات من وحدات النظام الدولي SI) .

الكتلة الجزيئية	شدّة الإضاءة	السعة الحرارية	الجهد الكهربائي	عدد الدورات (تردد دوار)	الكتلة منسوبة إلى الطول	المساحة	الكميّة	
کیلوجرام لکل جزيء	لوكس	جول لکل کلفن	ڤولط	مقلوب الثانية	كيلو جرام لكل متر	متر مربّع	الإسم	
kg/mol	lx	J/K	٧	1/s	kg/m	m ²	الرمز	
الجزئية	التدفق الضوئي	الموصلية الحرارية	المقاومة الكهربائية	التردد الدوري	الكتلة منسوبة إلى المساحة	الحجم	الكميّة	وحدات
جزيء منسوب إلى متر مكعب	لومن	واط لكل كلفن متر	أوم	هيرتس	کیلوجرام لکل متر مربع	متر مکعب	الإسم	النظام الدولي
mol/m³	lm	W/(Km)	Ω	Hz	kg/m²	m ³	الرمز	SECURITY OF THE PARTY OF
	الكثافة الضوئية	معامل انتقال الحرارة	كمية الكهرباء	السرعة	الكثافة	الانفعال	الكمية	IS
	كانديلا لكل متر مربع	واط لکل کلفن متر مربع	كولوم	متر في الثانية	كيلوجرام للمتر المكتب	متر لكل متر	الإسم	
	cd/m²	W/(K m ²)	С	m/s	kg/m³		الزمز	
		موصلية درجة الحرارة	السعة الكهر بائية	التسارع	الحجم النوعي		الكمّية	
		متر مربع على الثانية	فاراد	متر على ثانية مربعة	متر مكعب لكل كيلوجرام	مقلوب متر	الإسم	
		m²/s	F	m/s ²	m³/kg		الرمز	



والقوّة والطاقة والقدرة	, (SI) المترابطة للزاوية و	*		
ملاحظات	العلاقة	طام الدولي SI الإسم	وحدة النغ	الكمية
مواصفة DIN 1315 : وحدة راديان : طول القوس الدائري نصف قطر الدائرة = 1	1 rad = 1 m/m	رادیانً (زاویة نقیة) Radiant	rad	الزاوية المستوية
مواصفة 1305 DIN : وحدات قوة التثاقل (الوزن) هي وحدات القوة (G=m·g) (القوة = الكتلة × تسارع التثاقل) .	1 N = 1 kg m/s ²	نيوتن Newton	N	القوة وقوة التثاقل (وزن)
مواصفة DIN 1314 : مقدار الضغط = مقدار القوة العمودية مقسوما على المساحة p=F _n /A .	1 N/m ² = 1 kg m/s ² m ²	نيوتن على متر مربّع	N/m²	الضغط والإجهاد المكانيكي
	1 Pa = 1 N/m ²	باسکال Pascal	Pa	****
مواصفة DIN 1345 : وحدة الطاقة في النظام الدولي SI هي الجول .	1 J = 1 Nm 1 J = 1 kg m ² /s ² 1 J = 1 Ws	جول Joule	J	الشغل والطاقة وكمية الحرارة
القدرة = الشغل أو الطاقة أو كمية الحرارة مقسومة على وحدة الزمن.	1 W = 1 J/s 1 W = 1 N m/s		W	القدرة وسريان الطاقة، وسريان الحرارة
عزم القوة = القوة مضروبة في مسافة عمل القوة.	1 Nm = 1 J	نيوتن متر	Nm	عزم القوة
	1 J = 1 Ws	جول	J	(عزم اللي وعزم الحني)
all the second s	حدات قانونية غير مترابط	-9		
تقسم تقسياً عشرياً، أو تضاعف عشرياً	1 I = 1 dm ³ 1 I = 10 ⁻³ m ³	لتر	1, 1	الحجم 🗍
مواصفة DIN 1305: يرمز لوحدات وزن كميات المنتجات بوحدات الكتلة.	1 g = 10 ⁻³ kg	جرام	g	الكتلة ا
	1 t = 10 ³ kg	طن	t	
3 h هي الفترة الزمنية (ثلاث ساعات)	1 min = 60 s 1 h = 60 min	دقيقة ساعة	min h	الزمن (٢٠)
3 h هي النقطة الزمنية (الساعة الثالثة)	1 d = 24 h	يوم	d	
لا يقال كيلومتراً لكل ساعة ، وإنما الأفضل أن يقال كيلومتراً	1/min = 1/(60s)	مقلوب دقيقة	r.p.m. (1/min)	عدد الدّورات
في الساعة .	$1 \text{ km/h} = \frac{1}{3,6} \text{ m/s}$	كيلومتر في الساعة	km/h	السرعة
p _u : DIN 1314 و ضغط دون المعدّل = الضغط الإسنادي ناقص ضغط التشغيل = وضغط فوق المعدّل = الضغط ناقص الضغط الإسنادي	1 bar = 10 ⁵ Pa 1 bar = 10 ⁵ N/m ²	بار	bar	الضغط (الغازات والسوائل)
	1 kWh = 3,6 MJ	كيلو واط ساعة	kWh	الشغل الكهربائي 🗲
	1 Ah = 3600 As	امبير ساعة	Ah	الكمية الكهربائية
تعتبر درجة سلزيوس (المئوية) °c لقياس درجة الحرارة، تسمية خاصة لدرجة الحرارة المطلقة كلفن.	$\Delta t = 100^{\circ}C - 50^{\circ}C$ $\Delta t = 50^{\circ}C$	درجة سلزيوس (مئوية)	°C	درجة الحرارة
لا يجوز استعال المضاعفات والأجزاء العشرية لوحدات الزاوية بالنسبة للزاوية القائمة والدرجة والدقيقة والثانية.	1 L = π /2 rad	زاوية قائمة	L	الزاوية المستوية
	1° = 10/180 rad	درجة	•	X
	1' = 1°/60	دقیقة	"	
	1" = 1'/60	ا ثانية ا		

الأجزاء والمضاعفات العشرية لِلوحدات ١)								
ميجا	كيلو	هكتو	دیکا	ديسي	سنتي	ملّي	ميكرو	البادئة
M	k	h	da	d	С	m	μ	الرمز أو التّييز
106	103	102	10	10-1	10-2	10−3	10-6	الأسّ

1) ليست الأجزاء والمضاعفات العشرية للوحدات وحدات مترابطة.

ملاحظة: إن البادئات (ميكرو . . . ميغا)تمكّن من التعبير عن قيم عددية بين ٥-10 و 106 . وكثيرا ما تؤدي الوحدات - ذات القيم العددية الواضحة - نفس الغرض المقصود من الوحدات المترابطة.

طريقة كتابة رموز الوحدات المستنتجة:

لتجنّب الأخطاء يوصى في حالة ضرب رموز الوحدات بترك مسافة بينيّة واضحة دون كتابة نقطة الضرب فيها (مثلا N m بدلا من Nm أو N.m.).

ويمكن في حالة قسمة رموز الوحدات اتباع طريقين إحداهما باستعمال شرطة الكسر والأخرى باستعمال الأسّ السالب والطريقتان صحيحتان (فعلى سبيل المثال kgm/s² أو N/m²=Nm-2، أو N/m²=Nm-2، أو kgm-2s-2=kg/s²m².

طبقا لمواصفات DIN 1313 (سبتمبر ۱۲)

أسلوب كتابة المعادلات

الكميّات الفيزيائية: هي الخواص الممكن قياسها للمواد أو الحالات أو العمليات (مثل الطول والكتلة والزمن والسرعة).

الوحدة الفيزيائية: هي مقدار يختار من كمية متجانسة (لها نفس المقادير) (مثل الأطوال). ويتّخذ كمقدار قياسي

القيمة العددية لكمية: هي العلاقة بين الكمية والوحدة. أي أن الكمية = القيمة العددية × الوحدة (مثل m=5).

رموز المقادير في الصيغ الرياضية: تكتب بحروف مائلة (مثل الطول 1 والزمن t والسرعة v).

رموز مختصرة للوحدات: تكتب بحروف رأسية (شاقولية) (مثل المتر: m والثانية s والكيلوجرام kg).

معادلة الكميات: تعنى رموز الصّيغ الرياضية كميات فيزيائية (مثل: v=s/t). ولتقييم المعادله يتم الحصول على الكهيات على هيئة حاصل ضرب القيمة العددية والوحدة. ومن المفهوم أنّ القيم العددية والوحدات عبارة عن معاملات (مثل: v=5m/s).

معادلة الوحدات: تتكون من وحدات وقيم عددية فقط، وتعطى العلاقات الحسابية بين الوحدات (مثل: mm 1000 mm) . وتكون القيمة العددية عموما عند الطرف الأيسر للمعادلة مساوية للواحد .

معادلة القيم العدديّة: تعني رموز الصّيخ الرياضيّة قيما عددية (فعلى سبيل المثال: السرعة المحيطية v=3,14 d·n). ومن الممكن أن يتبع ذلك وضع قيم الوحدات على شكل جدول.

r.p.m.

مثال ذلك:

معادلة الكميات الأولية: تسمى معادلة الكيات التي يظهر فيها كل مقدار مقسوما على الوحدة الخاصة بمعادلة الكميات الأولية.

 $\frac{v}{m/s} = \frac{s/m}{t/s}$: مثال ذلك



	وحدات ألغي استعالها								
التحويل			عدة قانونيا	و<		حدة قدية	-9		المقدار
		~	الاس	الرمز أو التّمييز		الإسم	الرمز أو التمييز		5,,,,,,
1" = 25,4 m	m		مليمتر	mm		بوصة	,		الطول
1 kp = 9,806	665 N		نيوتن	N		كيلو بوند	kp		القوة
1 at = 0,980	665 bar					جوي هندسي	at		
1 atm = 1,01	1325 bar					جوي فيزيائي	atm		
1 mm WS =	98,0665 bar		بار	bar		عمود متر ماء	m WS		الضغط
1 mm Hg = 1	1,33322 bar					مليمتر زئبق	mm Hg mm QS		
1 cal = 4,18	68 J		جول	J		كالوري	cal	.0	كمية الحرار
1 grd = 1 K 1 °K = 1 K			كلفن	K		درجة درجة كلفن	grd °K	ارة (فرق)	درجة الحر
1 HP = 735,	498 W		واط	W		حصان	HP		القدرة
1 kpm = 9,8	1 Nm		نيوتن متر	Nm		كيلوبوند متر	kpm		عزم القوة
1 kpm = 9,8	11 J		جول	J		كيلوبوند متر	kpm	کانیکي	الشغل الميا
1 kp/cm ² = 9	9,81 N/cm²		نيوتن عا السنتيمتر	N/cm²	بع	كيلوبوند على السنتيمتر المر	kp/cm²	لیکانیکي	الإجهاد ا.
1 kp/mm ² =	9,81 N/mm²		نيوتن عا المليمتر ا	N/mm²	1	كيلوبوند على المليمتر المربع	kp/mm²		المقاومة
1 grd = K ⁻¹ =	= 1/K	كلفن	مقلوب	1/K			1 grd	دّد الطولي	معامل التم
1 kcal/kg = 4	1,18 kJ/kg		کیلو جو کیلوجرا.	kJ/kg	لمى	کیلوکالوري ع کیلوجرام	kcal kg	نوعية	الحراريّة اا
1 kcal m·h·°C	= 1,168 W/Km	، كلفن	واط على	W/Km	ىلى رجة	کیلوجرام کیلوکالوري ع متر ساعة د مئويّة	kcal m h °C	لحراريّة	الموصليّة ا
1 kcal/kg = 4	1,18 kJ/kg	ل وجرام	کیلو جو علی کیلو	kJ/kg	ىلى	کیلوکالوري ع کیلوجرام	kcal kg	,	القيمة الح (أو سعرية
				Inc	h – Mi	llimeter (1 in=	تر (25,4 mm	وصة إلى مليم	تحويل الب
7/8	3/4	5/8	1/2	3/8		1/4	1/8	0	بوصة
22,23 47,63 73,03	19,05 44,45 69,85	15,88 41,28 66,68	12,70 38,10 63,50	34,		6,35 31,75 57,15	3,18 28,58 53,97	25,40 50,80	0 1 2
98,43 123,83 149,23	95,25 120,65 146,05	92,08 117,48 142,88	88,90 114,30 139,70	111,	13	82,55 107,95 133,35	79,38 104,78 130,18	76,20 101,60 127,00	3 4 5
174,63 200,03 225,43	171,45 196,85 222,25	168,28 193,68 219,08	165,10 190,50 215,90	187,	33	158,75 184,15 209,55	155,58 180,98 206,38	152,40 177,80 203,20	6 7 8
250,83 276,23	247,65 273,05	244,48 269,88	241,30 266,70			234,95 260,35	231,78 257,18	228,60 254,00	9 10

		اليونانية	لأبجدية	ف ا	الحروا						
t Tau تاو τ τ	n Nu	نيو	Nv		Eta	إيتا	Ηη	a Alph	na	ألفا	Αα
u Upsilon أَبُسُلُون Y v	x Ksi	كساي	H w	th	Theta	ثيتا	Θθ	b Beta	a	بيتا	Ββ
ph Phi el $\Phi \varphi$	o Omicron		0 0	i	lota	 يوتا	I i	g Gan	nma	۔۔۔ جاما	Γγ
ی ch Chi سای X ×	p Pi	پای	IIπ	k	Kappa	کایا کایا	К х	d Delt	a	دلتا	Δδ
ps Psi بسای ΨΨ	r Rho	ا پر <u>ت</u> ا رو	P 0		Lambda	لامدا	Λλ	e Epsi		إبسلوز	Εε
ر اً ومنحاً ο Omega	s Sigma	سيجا	Σσ	m		ميو	Ми	z Zeta		،بىتىرر زىتا	Ζζ
صفات 1304 DIN (نوفمبر ۲۱)		e						7	الرياضا		
التسمية	الرمز					التسمية		ي. الرمز	الرياصا	الصيع	رحور
-	F القوة		القوة			المسافة)	الطول (ا	I (s)	دستة	ت الهن	الكما
4	G قوة ال m الكتان 0 الكثاف	١	الضغه			`	الارتفاع	h b			
لَقوة (القوة مضروبة في طول الذراع)	M, T عزم ا		الكتا			طر	العرض نصف الق	r, R	1	C	7
الشد أه الضغط	p الضغط σ إجهاد				(-t-	(مساحة المن	القطر	d, D			
القص المرونة	lalea E	Jkg			الطع)		المساحة (A (S)	¥		
ال الاحتكاك		9		1= .	: 1	: · · :1 -	الزاوية	α, β, γ			~ **
	W, A الشغل P القدرة	F .	الحرارة			قطة زمنية ررات (تردد		t			الزّمن
ية	الطاقة W, E الطاقة η الكفاء Q		الشغل				السرعة السرعة اا	V ω	6		3
الحرارة الحرارية النوعية	c السعة	kg	الطاقة			(عجلة)	التسارع	a			7
ية الخرّارية لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	 الموصل الجهد 		الكمّيا				تسارع ال	g			
لتيار ٱلْكُهربائي ة الكهربائية	I شدة ا	//	الكهر			برارة سلزيوس رارة ديناميك		t, ϑ T, Θ	<u>-</u> N-	الحرارة	درجه
ة الكه بائية النوعية	و القاومة	13	المهر			فدد الطولي	معامل النم	α			
ية الكهرباتية لكهرباء			. 1 . 11			ندد الحجم	معامل التم	γ, α _ν	•		
سفات 1302 DIN (فبرایر ۱۸)		يّه	الرياض			ti I			tt	. 11	11
	الرّمز		*1 =:			الرمز			لول	ر المد أوّلا	الرمة 1.
زاوية المسافة AB	∢ ĀB		فه إلى		زائد ، ب ناقص ،	+			، نقطة	فاصلة	. ,
القوس AB	ÂB			في	مضروبا	·×		يىن.	حتى . ند ، a اثن	. وهكذا a a واح	¬
دلتا (علامة فرق) مجموع	Δ				مقسوما في المائ	—/÷ %			طة، a شر	"a a شره	, a' . Š
.سى جذر تربيعي					ي الماد في الألف	0/00		مساوي	ي وي • غير	يساوي لايسا	= :3.
جذر نوني	n√	ومقوسة	ة ومربعة	ىستدير		{} [] ()			ب مع		* سالنظام
النسبة التقريبية (π=3,1415) لا نهائي،غير متناهى	π ∞				موازي	11	(1	N the V	تقریبا (۱۱۱۰)		≈ .7.
جيب جيب	sin	(متسایر)	الاتجاه		غیر موا موازی	++	(1 cm ≙ 50	(مثال : N		يقابل أصغر	< < < < < < < < < < < < < < < < < < <
جيب تمام	cos	(متغایر) ، (متغایر)	ں الاتجاہ	تي عكس	موازي ا	11			ن	. أكبر م	>
ظل ظل تمام	cot		على	مع أو	متعامد مثلث	Ţ			من أو يس ـن أو يســــــــــــــــــــــــــــــــــــ		≦ ≥
					متطابق	△ ≃		-	ک او یست کثیرا من		<<
		اسب مع	ابه، متن	، متش	مشابه	~				د أكبر ك	>>
مفات DIN 1304 (نوفمبر ۷۱)	طبقا للمواص		-			Subscr		موز الد)		
المعنى		ليل	الد				عنى	11		بل	الدّلي
	منسوب للمسا	A L						نارجي			ex
	منسوب للطول منسوب للحجم	V						اخلي بمة عظمي	دا ق		i max
	فعَال (مؤثر)	eff N						بمة صغري	ق.		min
شعاعي	قيمة إسمية نصف قطري .	r					نام	بمة مسموح هربائي			all e, el
	نسيي	r, re						وصف قياس	۵		n
	موجز . مختصر نهاية . خرج . :	2,				لسكون		يمة ابتدائية داية . دخل		,	0 Ι, α
g) -	C						-				and the state of t

100		7/ 600
E	0,0	1
	45	a 1
	E.	-3
10	No. of Lot	AAR

تعاریف ومبادئ علم المیکانیکا				
القصور الذاتي أو المقدرة على المعاوقة هي خاصّية الجسم التي يدافع بها — دون مؤثّرات خارجيّة — عن إستمراره في حالة السكون أو الحركة المستقيمة المنتظمة، بمعنى أن كل جسم يبقى في حالة السكون، أو الحركة المستقيمة المنتظمة ما لم يجبر بقوة خارجة عنه على تغيير هذه الحالة.	القصور الذاتي (العطالة)			
هي الكمية الفيزيائية المعبّرة عن خاصيّة القصور الذاتي لجسم ما بالنسبة لتغيير حالة حركته. ويجري تعيين كتلة جسم ما بالمقارنة بأجسام ذات كتل معروفة. ومن الممكن أيضا التعبير عن الكتلة بنسبتها إلى أجسام أخرى.	الكتلة			
يجري تعيين مقدار كتلة جسم ما بطريق الوزن. ويعبر عن هذا المقدار بوحدات الكتلة (الوحدة الأساسية) الكيلوجرام (kg)، ولا يشار إليها كوزن وإنما ككتلة، وتسمى قطع الموازين أثقال أيضا. وتستعمل كلمة «وزن» في المعاملات التجارية كتسمية مختصرة للتعبير عن «حصيلة الوزن لتقدير الكميات».	الوزن أو الثقل			
قوة التثاقل G هي حاصل ضرب كتلة الجسم في تسارع (عجلة) الجاذبية ، والتسارع الذي يمارسه جسم يسقط سقوطا حرا (دون اعتبار لقوى إضافية) هو: g=9,81 m/s². ووحدات قوّة التثاقل هي وحدات قوّة: قوّة التثاقل = الكتلة ×تسارع الجاذبية	قوة التثاقل			
كل تغيير في الحالة الحركية لجسم ما يحدث قوة تؤثر على ذلك الجسم (راجع القصور والكتلة في الفقرات السابقة)، وتعطي القوة تسارعا لكتلة الجسم . $F = F $ القوة (N) القوة $F = m \cdot a$ الكتلة $F = m \cdot a$ القوة $F = m \cdot a$ الكتلة	قانون الحركة الأساسي			
تعيّن القوة بمقدارها واتجاهها ونقطة تأثيرها، وتمثّل بخط ذي سهم. نقطة تأثير القوة = نقطة بداية الخط $4 \mathrm{cm} \ge 20 \mathrm{N} : (1 \mathrm{cm} \ge 5 \mathrm{N} :)$ $4 \mathrm{cm} \ge 10 \mathrm{m} = 10 \mathrm{m}$ $4 \mathrm{cm} \ge 10 $	قثيل القوى			
اذا أثَرت قوتان F ₁ وF ₂ -بينهما زاوية على جسم ما، فإن القوّة المحصّلة المؤثّرة (محصّلة القوّتين) يكن تمثيلها من حيث المقدار والاتجاه بالقطر (R) لمتوازي الأضلاع المشكّل من القوتين F ₂ و F ₃ و F ₂ المشكّل من القوتين القوتين المالية و F ₁ و F ₂ المقرد في اتجاه محور القارب لتحل محل القوتين السابقتين . اذا أثرت قوتان F ₂ و F ₁ بينهما زاوية -على حبل من القوتين المالية المؤثّرة التي تسلّط على حبل منفرد في اتجاه محور القارب لتحل محل القوتين السابقتين . اذا أثرت قوتان A: Te=87N المقوتين المالية المؤثّرة القوتين المالية المؤثّرة المؤ	تركيب القوى			
استنادا إلى قاعدة متوازي الأضلاع يمكن تحليل قوة ما إلى مركبتين (قوتين جزئيتين أو أكثر) مثال ۱: يراد استبدال حبل بحبلين S_2 في القوة التي يتّخذها كل منهما؟ S_3 في القوة التي يضغط بها جسم زنته S_3 في القوة التي تميل مثال ۲: ما هي القوة التي يضغط بها جسم زنته S_3 في القوة المراد براوية قدرها S_4 في القاعدة هو دوما ضغط رأسي (شاقولي) ، والقوة المراد تعيينها S_4 في منوازي أضلاع القوة S_4 ويرسم خطين موازيين للقوتين S_4 ويكون : S_4 S_4 منوازي أضلاع القوى وتكون : S_4 S_4 S_4 المنات عبيين S_4 المثلثات) .	تحليل قوّة ما			

الحركة المنتظمة يقطع الجسم مسافات متساوية في وحدات زمنية متساوية (لا تتغير السرعة). السرعة (v) تساوي المسافة (s) المقطوعة في وحدة الزمن (t) مخطّط السرعة مع الزمن 6m/s t = 015 25 45 4m/s 10 m s= 0 15m 20 m 2m/s 5 m/s 5m/s V= 5m/s 5 m/s الحركة الدورانية الحركة المستقيمة والحركة المنحنية السرعة المحيطية (أو سرعة القطع) السرعة = المسافة v = محيط قطعة الشّغل مضروبا في $v = \pi \cdot d \cdot n$ عدد الدورات في وحدة الزمن (سرعة الدوران) المسافة = السرعة × الزمن القطر = $\frac{\pi \times acc}{\pi}$ القطر الدورات في وحدة الزمن الزمن = المسافة عدد الدورات في وحدة الزمن = خيط قطعة الشغل مثال: القشط $s = 1800 \text{ mm} = \frac{1800}{1000}$ مثال: الخراطة $t = 5.4 s = \frac{5.4}{60} min$ $d = 60 \text{ mm} = \frac{60}{1000} \text{ m}$ $= \frac{L}{t} = \frac{\frac{1800}{1000} \,\mathrm{m}}{\frac{5.4}{50} \,\mathrm{min}}$ n = 100 r.p.m. $= \frac{1800 \cdot 60}{1000 \cdot 5.4} = 20 \text{ m/min}$ $v = \pi \cdot d \cdot n = \frac{3.14 \cdot 60 \cdot 100}{1000} = 18.84 \approx 18 \text{ m/min}$ الحركة غير المنتظمة (حركة ذات تسارع منتظم) تزداد السرعة (v) لكل ثانية (s) بنفس المقدار a. التسارع a (أو التباطؤ a) هو زيادة (أو نقصان) السرعة في وحدة الزمن. مثال: عندما تزيد السرعة في كل ثانية 1,5 m/s = (a) فإن التسارع 1,5 m/s = $\frac{1,5 \, \text{m}}{a^2} = \frac{1,5 \, \text{m}}{a^2}$ مخطّط السرعة مع الزمن $4 \, \text{m/s} \, a = 1.5 \, \text{m/s}^2$ t = 0 1s s= 0 0,75 m 2s 3m 3s 6,75m بعد 3s تكون 3m/s $v=4.5\,\mathrm{m/s}$ 2mls-3m/s 4,5m/s 1 m/s فلسرعة ابتدائية 0-v تكون: $s = \frac{v}{2} \cdot t$ $= \frac{a \cdot t}{2} \cdot t$ limit $= \frac{a \cdot t}{2} \cdot t$ التسارع m/s² $v = a \cdot t$ السرعة النهائية m/s v = 6 m/s; t = 3 s; a = ? $a = 1 \text{ cm/s}^2$; t = 2 h; v = ? : مثال $a = \frac{v}{t} = \frac{6 \text{ m/s}}{3 \text{ s}} = 2 \text{ m/s}^2$ $v = 6 \, \text{m/s}; t = 3 \, \text{s}; s = ?$ $v = a \cdot t = 1 \text{ cm/s}^2 \cdot 2 \text{ h}$ $=\frac{1 \text{ cm} \cdot 7200 \text{ s}}{100 \text{ cm/s}} = 7200 \text{ cm/s} = 72 \text{ m/s}$ $=\frac{v}{2}\cdot t = \frac{3m}{2}\cdot 3s = 9m$ = 2 ms⁻² السرعة الزاوية السرعة الزاويّة (ω) هي المسافة التي تقطعها نقطة تبعد مسافة 1m عن مركز الدوران في كل ثانية. الزاوية نصف القطرية (النقيّة) قوس طوّله 1m = 1 rad = نصف قطر قدره 1m راديان (rad) هي الزاوية المركزية لقوس نصف قطره 1m وطوله 1m. الزاوية التامّة هي $2 \cdot \pi \cdot rad$ عندما يدور جسم ما زاوية في ثانية واحدة (١٤) تكون سرعته الزاوية: $\omega = 1 \text{ rad/s} = 1 \text{ m/ms}$ $\omega = 2 \cdot \pi \cdot \text{rad} \cdot \text{n (m/m s)}$: (۵) السرعة الزاوية تكون السرعة الزاوية النام الدورات السرعة الزاوية النام السرعة الزاوية السرعة النام ال والسرعة المحيطية (v) لنصف القطر (r) تساوى السرعة الزاوية مضروبة في نصف القطر: $v = \omega \cdot r (m/s)$ $\omega = \frac{V}{r}$ (m/m s) و يمكن تعيين السرعة الزاويّة أيضًا من السرعة المحيطيّة ونصف القطر: مثال : n = 10 r.p.m; d = 400 mm = 4,0 m; ω = ?; ν = ? $\omega = 2 \cdot \pi \cdot rad \cdot n = 6,28 \text{ m/m} \cdot 101/s = 62,81/s$ $v = \omega \cdot r = 62.8 \, 1/s \cdot 0.2 \, m = 12.56 \, m/s :$

الشغل (W) = القوة (F) × المسافة المقطوعة (s) (تقاس المسافة s في اتجاه تأثير القوة)

مثال: إذا رفع حمل (F=250 N) مسافة (s=6 m). أو حرك بقوة (F=250 N) في اتجاه إختياري مسافة (s=6 m) فيكون:

> W=F.s $W = 250 \text{ N} \cdot 6 \text{ m} = 1,5 \text{ kJ}$

وحدة F هي (N) و s هي (m) و W هي (J) 1J = 1Nm

 $W = G \cdot h$



يكون الشّغل المبذول على سطح مائل مساويا للشغل الناتج عن الرفع في الاتجاه الرأسي


مثال: ما هو الشغل اللازم لتحريك عربة زنتها 5000 kg على سطح يميل بمقدار 1:100 مسافة 1 km، إذا كانت: 9G=50 kN 9 h=10 m

الحل:

 $W = G \cdot h = 50 \text{ kN} \cdot 10 \text{ m} = 500 \text{ kJ}$ W=F·s=500 N·1000 m=500 kJ

ويمكن تعيين قيمة F من متوازي أضلاع القوى، بتحليل G إلى المركبتين G₁ و G₂. فتكون F تساوي G₂ في المقدار $F=G_2=G\cdot\sin\alpha$ وتعاكسها في الاتجاه حسابيا

زمنية (t=5s). فتكون القدرة:



القدرة

القدرة P = الشغل W المبذول في وحدة الزمن

W الشغل بوحدة (J) t الزمن بوحدة (s)

P القدرة بوحدة (W)

F القوة بوحدة (N) s المسافة بوحدة (m) ر (s) الزمن بوحدة (s) P القدرة بوحدة W

F القوة بوحدة (N) v السرعة بوحدة (m/s)

P القدرة بوحدة (W)

 $P_{HP} = \frac{F \cdot v}{75}$

 $P_{kW} = \frac{F}{102}$



1 W = 1 J/s = 1 Nm/s

التحويلات: (وحدات قدية)

القدرة P = القوة F × السرعة v

102 kp m/s = 1 kW = 1.36 HP

75 kp m/s = 1 HP = 0.736 kW

مثال: ما هي القدرة (بوحدة kW) اللازمة لمحرك كي يرفع 1000 kg مسافة 12 m في زمن قدره 1 min ؟

مثال: يراد رفع حمل (F=250 N) مسافة (s=6 m) في فترة

 $P = \frac{W}{t} = \frac{F \cdot s}{t} = F \cdot v$

 $=\frac{250 \text{ N} \cdot 6 \text{ m}}{5 \text{ s}} = 300 \text{ W}$

 $W = F \cdot s = 10 \text{ kN} \cdot 12 \text{ m} = 120 \text{ kJ}$

 $P = \frac{W}{t} = \frac{120 \text{ kJ}}{60 \text{ s}} = 2 \text{ kW}$

الطاقة الميكانيكية

الطاقة الميكانيكية E = مقدرة الجسم على بذل الشغل أو الشغل الكامن فيه نتيجة طاقة وضعه أو طاقة حركته.

m= الكتلة بوحدة (kg)

g = تسارع الجاذبية (التثاقل) = 9,81 m/s²


h= الإرتفاع بالمتر

وبذلك تكون وحدة Ep هي (Nm)

 $m \cdot g \cdot h$

طاقة الوضع (كامنة أو ساكنة)

 $1 N = 1 kg m/s^2$



(Nm) $e^2 = 2 \cdot g \cdot h$

مثال: مطرقة وزنها (G=2500 N) سقطت من ارتفاع (h=2 m). وبذلك يكون: $E_P = G \cdot h = 2500 \, \text{N} \cdot 2 \, \text{m} = 5000 \, \text{Nm}$

ويتعين على هذه الطاقة أن تؤثر أيضًا على القطعة الجاري طرقها - نتيجة سقوط المطرقة سقوطا حرا (دون احتكاك) - كطاقة كينيتيكية (حركية)

 $E_K = \frac{m \cdot v^2}{2} = \frac{250 \text{ kg} \cdot 2 \cdot 9.81 \text{ m} \cdot 2 \text{ m}}{2} = 5000 \text{ Nm}$

الكفاية (المردود)

يصاحب بذل أي شغل أو أية قدرة فقد ناشئ عن الاحتكاك والإشعاع وغيرهما. لذلك يكون الشغل المستفاد أو تكون القدرة المستفاد بها أقل على الدوام من الشغل أو القدرة المبذولة أو المستعملة.

$$\eta = \frac{P_o}{P_i}$$
 $\frac{P_o}{P_i}$ $\frac{P_o}{P_i}$ القدرة المستفادة $\frac{P_o}{P_i}$ $\frac{W_o}{W_i}$ $\frac{W_o}{W_i}$ $\frac{W_o}{W_i}$ القدرة المعطاة $\frac{W_o}{W_i}$


تكون الكفاية (η) دوما أقل من الواحد الصحيح. وتكون المكنة أفضل كلها كانت η أقرب للواحد الصحيح.

مثال ١: إذا رفع حمل G=10 kN مسافة 5m بإدارة مرفق مرفاع 100 دورة فما مقدار الكفاية؟

$$W_0 = G \cdot h = 10 \text{ kN} \cdot 5 \text{ m} = 50 \text{ kJ}$$


$$W_i = F \cdot s = F \cdot \pi \cdot d \cdot 100 = 200 \text{ N} \cdot \pi \cdot 1 \text{ m} \cdot 100 = 62.8 \text{ kJ}$$

$$\eta = \frac{W_o}{W_i} = \frac{50 \text{ kJ}}{62.8 \text{ kJ}} = 0.8 = 80\%$$



مثال ٢: كم تبلغ قوة القطع F في عملية خراطة قطعة تشغيل بقطر 200 mm تدور بسرعة .n = 30 r.p.m علما بأن القدرة المعطاة للمحرّك هي 5kw وكفاية مجموعة الادارة 80%؟

$$\eta = \frac{P_o}{P_i}$$
 $P_o = \eta \cdot P_i = 0.8 \cdot 5 \text{ kW} = 4 \text{ kW} (1 \text{ kW} = 1 \text{ kN m/s})$



FI .	7=0,6	}
700	1	1
7	5KW	/
n = 30 r.p.m.		

الكفاية


إحتكاك الانزلاق

	محركات إحتراق داخلي			توربينات بخارية
من 0,8 إلى 0,9	من 0,25 إلى 0,30	من 0,15 إلى 0,2	من 0,85 إلى 0,9	من 0,18 إلى 0,22

الاحتكاك

تتوقف المقاومة الاحتكاكية (R) على المادة ونوعية السطح والوزن. فإذا انزلق جسم بسرعة منتظمة على سطح فإن القوة الحركة (F=R).

وتكون نسبة المقاومة الاحتكاكية (R) إلى القوة العمودية (FN) (القوة الضاغطة العمودية على سطح التلامس) ثابتة في حالة الح كة يسعة منتظمة وتسمى هذه النسبة ععامل الاحتكاك (u)




حالة الحركة بسرعة منتظمة وتسمى هذه النسبة بمعامل الاحتكاك (µ)

- القاممة الاحتكاكة (R) وحدة N وتساوى

$$R = |$$
 المقاومة الاحتكاكية (R) بوحدة N وتساوي $R = |$ القوة العمودية $R = |$ القوة العمودية $R = |$

(في حالة السطح الأفقي
$$F_N=G$$
)
 $\mu=$ معامل الاحتكاك (غير بعدي أي ليست له أبعاد)

μ= معامل الاحتماد (عير بعدي اي نيست له ابعاد)
 و= زاوية الاحتماد = الزاوية التي يجب أن يمال بها المستوى حتى يمكن التغلب
 على المقاومة الاحتماكية



 $F_N = G = 10 \, kN \, \mu = 0.1 : 1$

R 15% F ما مقدار القوة القصوى F التي يمكن تسليطها دون أسليطها دون أن يبدأ الجسم في التحرك؟

 $F = R = \mu \cdot F_N = 0.1 \cdot kN = 100 N$

مثال ۲: ما هو التسارع الذي يكتسبه جسم كتلته $m=10\,\mathrm{kg}$ س عليه $m=10\,\mathrm{kg}$ (1 $m=1\,\mathrm{kg/s^2}$) مثال ۲: ما هو التسارع الذي يكتسبه جسم كتلته $m=10\,\mathrm{kg}$


$$R = \mu \cdot F_N = 0.1 \cdot 100 \ N = 10 \ N$$
 : المقاومة الاحتكاكية : $F_t = F - R = 40 \ N$ $a = \frac{F_t}{m} = \frac{40 \ kg \ m}{10 \ kg \ s^2} = 4 \ m/s^2$ القو المسبّبة للتسارع : $4 \ m/s^2$

إحتكاك التدحرج

 $F = R = \mu \cdot F_N$

 $\mu = \tan \varrho = -$

 $R = \frac{f}{r} \cdot F_N$



r = نصف القطر (cm) = القوة العموديّة = القوة المسلّطة عموديّا على السطح (قوة التثاقل) = R = مقاومة التدحرج بوحدة N. وتكون للحركة المنتظمة: R = R = قوة الشد


(على سبيل المثال f = 0,05 cm لعجلة فولاذية على قضيب فولاذي)


f = معامل الاحتكاك التدحرجي بوحدة cm = f


مثال: ما هي القوة اللازمة للإبقاء على حركة التدحرج المنتظمة لمحور قاطرة سكك حديدية 10 kN ذي عجلتين وثان وزن المجموعة 10 kN وقطر العجلة = $10 \, \text{m}$ ومعامل الاحتكاك (f) $10 \, \text{m}$ = $10 \, \text{m}$ =


**












 $F_1 \cdot l_1 = F_2 \cdot l_2 \quad (Nm = Nm)$


الذراع $_{12}$ × القوة $_{13}$ × القوة $_{14}$ × القوة $_{14}$ عزم القوة $_{15}$ $_{25}$ $_{$

البكرة

لا يؤدي استعمال الآلة إلى أي توفير في الشغل. بل يؤدّي إلى اختلاف توزيع الشغل بالنسبة للقوة والمسافة. w_1 الشغل w_2 = الشغل w_3 (بدون احتكاك)




المستوى المائل، الخابور (الإسفين)




 $F_1 \cdot l = F_2 \cdot h$





 $F_H \cdot l = F_2 \cdot h$

 $F_H = \frac{F_2 \cdot h}{l}$



 $F_l \cdot l = F_2 \cdot h$

 $F_{l} = \frac{F_{2} \cdot h}{l}$

الإدارة بالسيور

القطر × سرعة دوران البكرة القائدة = [$d_1 \cdot n_1 = d_2 \cdot n_2$

القطر × سرعة دوران البكرة المقودة :

$$d_1 = \frac{d_2 \cdot n_2}{n_1}$$

$$d_2 = \frac{d_1 \cdot n_1}{n_2}$$


$$d_1 = \frac{d_2 \cdot n_2}{n_1} \qquad \qquad d_2 = \frac{d_1 \cdot n_1}{n_2} \qquad \qquad n_1 = \frac{d_2 \cdot n_2}{d_1} \qquad \qquad n_2 = \frac{d_1 \cdot n_1}{d_2}$$

$$n_2 = \frac{d_1 \cdot n_1}{d_2}$$

نسبة النقل (i) = سرعة دوران البكرة القائدة [سرعة دوران البكرة المقودة

أو i = قطر البكرة المقودة

النقل البسيط البكرة المقودة البكرة القائدة



 n_1

r.p.m.

 $n_2 = \frac{n_1}{i} : j$ قطر البكرة القائدة

 n_2 r.p.m.


$$n_4 = n_1 \cdot \frac{d_1 \cdot d_3}{d_2 \cdot d_4}$$
 : $n_2 = \frac{d_1 \cdot n_1}{d_2}$ ، $n_4 = \frac{d_3 \cdot n_3}{d_4}$: $n_4 = \frac{d_3 \cdot n_3}{d_4}$

 $i = i_1 \cdot i_2$ النسبة الكلية للنقل = حاصل ضرب نسب النقل الجزئية

$$i = \frac{n_I}{n_4} = \frac{d_2 \cdot d_4}{d_1 \cdot d_3}$$

$$i_1 = \frac{n_1}{n_2} \cdot i_2 = \frac{n_2}{n_4}$$
: Itimize the limit of the limit is the limit of the limit in the limit of the limit is the limit of the li

$$n_4 = \frac{n_1}{i}$$
: where $n_4 = \frac{n_1}{i}$



الإدارة بالمسننات (التروس)

عدد الأسنان × سرعة دوران الترس القائد =

عدد الأسنان × سرعة دوران الترس المقود :

$$n_a = \frac{z_a \cdot n_a}{z_b}$$

 $z_a \cdot n_a = z_b \cdot n_b$

$$Z_a \ = \frac{Z_b \cdot n_b}{n_a} \qquad Z_b \ = \frac{Z_a \cdot n_a}{n_b} \qquad n_a \ = \frac{Z_b \cdot n_b}{Z_a}$$


$$\frac{z_a}{z_b} = \frac{n_b}{n_a}$$
 : نسبة عدد الأسنان = مقلوب نسبة سرعات الدوران

 $\frac{z_a}{z_b} = \frac{d_a}{d_b}$ نسبة عدد الأسنان = نسبة الأقطار

$$i=rac{n_a}{n_b}=rac{d_b}{d_a}=rac{z_b}{z_a}$$
 : i نسبة النقل

$$a=rac{d_a+d_b}{2}$$
: (قطر دائرة الخطوة = d) البعد بين المحورين

النقل البسيط



$n_d = n_a - \frac{z_a \cdot z_c}{z_b \cdot z_d}$


$$n_d = \frac{z_c \cdot n_c}{z_d}$$
 $n_b = n_c = \frac{z_a \cdot n_a}{z_b}$ نسرعات الدوران

$$i = i_1 \cdot i_2$$

النسبة الكلية للنقل = حاصل ضرب نسب النقل الجزئية:

$$i = \frac{n_a}{n_d} = \frac{z_b \cdot z_d}{z_a \cdot z_c}$$

النسبة الكلية للنقل:



 Z_a, Z_c عدد أسنان الترسين القائدين عدد أسنان z_b, z_d عدد أسنان الترسين


الإدارة بالترس الدودي والدودة

الترس الدودي سرعة دوران الدودة × عدد أبواب الدودة =

سرعة دوران الترس الدودي × عدد أسنان الترس الدودي




 $n_a \cdot z_a = n_b \cdot z_b$




 $Z_a = 2$ للدودة ذات البابين يكون $Z_a = 1$ وللدودة ذات البابين يكون



مقاسات المسننات (التروس)





المتوالية ١: 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,25 0,2 0,16 0,12 0,1 0,08 0,06 0,05 60 50 40 32 25 20 16 12 10 8 6 5 4 3 2,5 2 1,5 1,25 1

متوالية المقنن (الموديول) مواصفات DIN 780 (فبراير ٢٦) المقنن (الموديول) m بالمليمتر mm

المتوالية ٢: 0,85 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,28 0,22 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07 0,055 45 36 28 22 18 14 11 9 7 5,5 4,5 3,5 2,75 2,25 1,75 1,375 1,125 0,95

يفضل استعمال المتوالية ١

مائلة	ي أسنان	مطواني جبر ا	مسنن أس	نان عدلة	أس
	B Pn	7			
Cau.	$p_s = p_s$		٠٠		
$m_n = m_s \cdot \cos \beta =$	$\frac{p_{H}}{\pi} = \frac{p_{3}\cos p}{\pi}$		$m = \frac{p}{d} = \frac{d}{d}$	$= d_a = 2 \cdot a$	

المتوالية ٣: 3,25 3,75 65 65 75

 $m = \frac{p}{\pi} = \frac{d}{z} = \frac{d_a}{z+2} = \frac{2 \cdot a}{z_a + z_b}$

m_s المقنن الجبهي pn الخطوة (خطوة عمودية)

 $p_n = m_n \cdot \pi = p_s \cdot \cos \beta = \frac{\pi \cdot d \cdot \cos \beta}{}$ $p_s = m_s \cdot \pi = \frac{p_n}{\cos \beta} = \frac{m_n \cdot \pi}{\cos \beta}$

 $m_s = \frac{m_n}{\cos \beta} = \frac{p_s}{\pi} = \frac{p_n}{\pi \cdot \cos \beta} = \frac{d}{z}$

 $p = m \cdot \pi = \frac{d \cdot \pi}{z} = \frac{d_a \cdot \pi}{z + 2}$

 $d = z \cdot m = d_a - 2 \cdot m = \frac{z \cdot d_a}{z + 2}$

ps الخطوة الجبهية d قطر دائرة الخطوة

 $d = z \cdot m_s = \frac{z \cdot m_n}{\cos \beta} = \frac{z \cdot d_a}{z + 2 \cdot \cos \beta}$ $d_a = \frac{2 \cdot a}{1 + i}$

 $d_b = \frac{2 \cdot a \cdot i}{1 + i}$

i = نسبة نقل

da قطر المسنن القائد (عدد الأسنان على da (z_b) قطر المسنن المقود (a_b)

m_n المقنن (الموديول) (مقنن عمودي)

 $d_a = d + 2 \cdot m_n = m_n \cdot \left(\frac{z}{\cos \beta} + 2\right)$

 $d_a = d + 2 \cdot m = m \cdot (z + 2)$ $z = \frac{d}{m} = \frac{d \cdot \pi}{p} = \frac{d_a - 2 \cdot m}{m}$ da قطر دائرة الرأس

 $z = \frac{d \cdot \pi}{p_s} = \frac{d}{m_s} = \frac{d \cdot \cos \beta}{m_n}$ $h_z = 13/6 \cdot m_n = 2.2 \cdot m_n$

 $h_z = \frac{13}{6} \cdot m = 2, 2 \cdot m$

عدد الأسنان _م إرتفاع السن

 $h_a = \frac{6}{6} \cdot m_n = 1 \cdot m_n$ $h_f = \frac{7}{6} \cdot m_n = 1, 2 \cdot m_n$ $h_a = \frac{6}{6} \cdot m = 1 \cdot m$ $h_f = \frac{7}{6} \cdot m = 1,2 \cdot m$

h_a إرتفاع الرأس

 $s_n = \frac{m_n \cdot \pi}{2} = \frac{p_n}{2}$

 $s = \frac{m \cdot \pi}{2} = \frac{p}{2}$

h إرتفاع الجذر s شُمك السن

 $b \approx 10 \cdot m_n$

 $b = \frac{6 \cdot m}{10 \cdot m} \left(\frac{1}{m} \right)$

b عرض السن

 $a = \frac{d_a + d_b}{2} = m_s \frac{z_a + z_b}{2}$

 $a = \frac{d_a + d_b}{2} = \frac{m \cdot (z_a + z_b)}{2}$

a البعد بين المحورين

 $cos \beta = \frac{m_n}{m_s} = \frac{z \cdot m_n}{d} \left(20^\circ \approx \beta \right)$


β زاوية ميل السن (زاوية الحلزون)

خطوة الحلزون ٥٠ لكل دورة

 $p_z = d \cdot \pi \cdot \cot \beta = z \cdot m_s \cdot \pi \cdot \cot \beta$

ا) Do = الخطوة القطرية (التقسيم القطري) = عدد تقسمات الأسنان (الخطوات) لكل بوصة طولية من قطر دائرة الخطوة. c = الخطوة الدائرية (التقسيم المحيطي) = طول تقسيم الأسنان (الخطوة) بالبوصة مقاسا على محيط دائرة الخطوة.

حسابات تروس التغيير



 $rac{P}{P_L}$ تكون العلاقة كالآتي : عدد أسنان الترس القائد ع $rac{Z_a}{Z_b}$ = $rac{z_a}{z_b}$ عدد أسنان الترس المقود عود السحب

$$\frac{z_a}{z_b} = \frac{P}{P_L}$$

تعدل نسبة الخطوة $\frac{P}{P_{t}}$ بحيث تنتج أعداد الأسنان في طاقم تروس التغيير . وأطقم تروس التغيير متنوّعة ، ويضم الطاقم المألوف تروسا بأعداد الأسنان التالية: 20 25 30 45 40 55 50 65 70 65 70 65 70 85 90 95 90 110 120 125 127 125 المألوف


عمود السحب (المرشد) ذو الخطوة المليمترية

سن اللولب ذو الخطوة المليمترية


إذا كانت خطوة سن اللولب المطلوب قطعه = mm. وخطوة عمود السحب = 6 mm . إحسب تروس التغيير .

$$\frac{z_a}{z_b} = \frac{P}{P_L} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = \frac{20}{40}$$

$$25$$
 سن $20 = Z_a$ سن $40 = Z_b$



النقل البسيط



النقل المركب

وخطوة عمود السحب = mm ، إحسب تروس التغيير .

$$\frac{P}{P_L} = \frac{0.5}{12} = \frac{1}{24}$$

وحيث أنه لا توجد أعداد مناسبة للأسنان،


يتعين تحليل نسبة النقل إلى نسبتين جزئيتين:

$$\frac{z_a \cdot z_c}{100} = \frac{1}{100} = \frac{1}{100} \cdot \frac{1}{100} = \frac{25}{100} \cdot \frac{20}{100}$$

 $\frac{z_a \cdot z_c}{z_b \cdot z_d} = \frac{1}{24} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{25}{100} \cdot \frac{20}{120}$ $Z_c = \text{ with } 20 \text{ (a)} Z_a = \text{ by the proof } 20 \text{ (b)}$


 $Z_{\rm d}$ = منان الترسين المقودين 100 سن $Z_{\rm b}$ ، 120 سن

سن اللولب ذو الخطوة بوحدة البوصة



: الحل
$$\frac{z_a}{z_b} = \frac{P}{P_I} = \frac{\frac{1}{4}''}{3} = \frac{25.4}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{12.7 \cdot 1}{2 \cdot 3} = \frac{127}{60}$$

$$Z_b = 0$$
 سن



عمود السحب (العمود المرشد) ذو الخطوة بوحدة البوصة

سن اللولب ذو الخطوة بوحدة البوصة

لولب ذو 10 خطوات في البوصة، أي أن خطوته = $\frac{1}{10}$ ، عود السحب ذو 4 خطوات في البوصة ، أي أن خطوته = $\frac{1}{4}$ احسب تروس

$$\frac{Z_a}{Z_b} = \frac{P}{P_L} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{10} \cdot \frac{4}{1} = \frac{4}{10} = \frac{40}{100}$$

$$Z_a = 0$$
 سن 40

$$Z_b = 00$$


سن اللولب ذو الخطوة المليمترية

لولب خطوته 2 mm وعمود سحب ذو 4 خطوات في البوصة أي أن خطوته = $\frac{1}{4} = \frac{25,4 \text{ mm}}{4}$. إحسب تروس التغيير .

$$\frac{Z_a}{Z_b} = \frac{P}{P_L} = \frac{2}{\frac{25,4}{4}} = \frac{2 \cdot 4}{25,4} = \frac{4}{12,7} = \frac{40}{127}$$

$$Z_a = \omega$$
 40

وإذا تعيّن قطع السن دون إستعال الترس ذي 127 سن فإنه يكن استبدال 25,4 $0.16 \, \mathrm{mm}$ بالقيمة المقرّبة $\frac{600}{63}$ أو $\frac{432}{17}$ ، وينتج عن ذلك خطأ في الخطوة يبلغ وكذا 0,43 mm للولب طوله mm 1000.



باستبدال المقدار 25,4 بالكسر $\frac{1600}{63}$ فإن :

$$\frac{Z_a}{Z_b} = \frac{P}{P_L} = \frac{2}{\frac{25,4}{4}} = \frac{8}{25,4} = \frac{8}{\frac{1600}{63}} = \frac{8 \cdot 63}{1600}$$


$$=\frac{63}{200}=\frac{7\cdot 9}{10\cdot 20}=\frac{35}{50}\cdot \frac{45}{100}$$

$$Z_{0} = 35$$
 45 $Z_{0} = 35$

 $Z_c = 0$ 45 $Z_a = 0$ 35 $Z_a = 0$ 35 $Z_a = 0$ 35 $Z_a = 0$

$$Z_{c} = \frac{100}{100} \cdot Z_{a} = \frac{100}{100} \cdot S_{c}$$

 $Z_d = 0$ 100 ($Z_b = 0$ 50 wight $Z_b = 0$ 30 acc $Z_b = 0$ 100 mg $Z_b = 0$ 30 mg $Z_b = 0$



$$\frac{Z_a}{Z_b} = \frac{P}{P_L} = \frac{2}{\underbrace{25,4}_4} = \frac{8}{25,4} = \underbrace{\frac{8}{432}}_{17} = \frac{8 \cdot 17}{432}$$

$$=\frac{17}{54}=\frac{17\cdot 1}{9\cdot 6}=\frac{85\cdot 20}{45\cdot 120}$$

$$Z_{c}=$$
 20 , $Z_{a}=$ 20 , $Z_{a}=$ 35 acc أسنان الترسين القائدين


$$Z_d = 2$$
 سن $Z_b = 45$ سن 45

عدد أسنان الترسين المقودين

سن اللولب ذو خطوة المقنن (الموديول)

يستخدم سن اللولب ذو خطوة المقنن (الموديول) في التروس الدودية (الترس الدودي والدودة). وتكون الخطوة دائمًا قابلة للقسمة على الرقم π = 3,14 mm = 1.3,14 = 3,14 mm = π مقنن (موديول) π = π = 0,28 mm = 2.3,14 = 6,28 mm = π مقنن (موديول) π = 9,42 mm = 3.3,14 = 9,42 mm = 1.5 mm = 1


عدد الأبواب $m \cdot \pi \cdot (Z)$ عدد الأبواب $m \cdot \pi \cdot (Z)$ وللمقنن (للموديول) $m \cdot \pi$ تكون الخطوة $m \cdot \pi$



عود سحب (مرشد) بخطوة مليمترية

الدودة: ذات باب واحد، المقنن (الموديول) 2 mm والخطوة: 2·πmm عود السحب: الخطوة 6 mm

$$\begin{split} \frac{Z_a}{Z_b} &= \frac{P}{P_L} = \frac{2 \cdot \pi}{6} \\ &: \frac{32 \cdot 27}{25 \cdot 11} \approx \ \text{idings} \ \pi \ \text{otherwise} \\ \frac{Z_a}{Z_b} &= \frac{P}{P_L} = \frac{2\pi}{6} = \frac{2 \cdot 32 \cdot 27}{6 \cdot 25 \cdot 11} = \frac{32 \cdot 9}{25 \cdot 11} = \frac{32 \cdot 36}{25 \cdot 44} \ \text{otherwise} \\ \frac{Z_a}{Z_b} &= \frac{P}{P_L} = \frac{2\pi}{6} = \frac{2 \cdot 32 \cdot 27}{6 \cdot 25 \cdot 11} = \frac{32 \cdot 9}{25 \cdot 11} = \frac{32 \cdot 36}{25 \cdot 44} \ \text{otherwise} \end{split}$$



القيم المقرّبة للمقدار π

π≈	8 · 97 13 · 19	25 · 47 22 · 17	19 · 21 127	32 · 27 25 · 11	7
لخطأ بوحدة mm/m	0,034	0,038	0,044	0,072	0,402


عمود سحب (عمود مرشد) ذو خطوة بوحدة البوصة

الدودة: ذات باب واحد، المقنن (الموديول) 1mm والخطوة: 10mm عود السحب ذو 4 خطوات للبوصة = 1/4 1/4

$$\frac{Z_{a}}{Z_{b}} = \frac{P}{P_{L}} = \frac{1 \cdot \pi}{\frac{25,4}{4}} = \frac{1 \pi \cdot 4}{25,4}$$

 $\frac{5\cdot 19}{32\cdot 24}$ pprox بالشيمة $\frac{\pi}{1''}=\frac{\pi}{25.4}$ بالشيدال

$$\frac{Z_a}{Z_b} = \frac{P}{P_L} = \frac{\pi \cdot 4}{25.4} = \frac{5 \cdot 19 \cdot 4}{32 \cdot 24} = \frac{5 \cdot 19}{8 \cdot 24} = \frac{25 \cdot 95 \ (الترسان المقودان)}{80 \cdot 60 \ (الترسان المقودان)}$$




القيم المقرّبة للمقدار $\frac{\pi}{1''}$

5 · 9	22 · 5	<u>12</u>	5 · 19	47	<u>π</u> ≈
26 · 14	7 · 127	97	32 · 24	4 · 95	
0,472	0,402	0,214	0,106	0,005	الخطأ بوحدة mm/m

مقاومة الشد والضغط






المقاومة = المقاومة الداخلية (قوة الترابط أو التماسك) لأصغر جزيء ضد أي إجهاد (شد أو ضغط أو قص أو لي)

إذا أثرت قوة (N/mm²) على قضيب نتج داخل المادة إجهاد (F(N) ملك F(N) يقاوم القوة F(N) . F(N) فإجهاد الشد أو الضغط F(N) وحدة المساحة (F(N) F(N) وحدة المساحة (F(N) F(N) F(N)

$\sigma = \frac{F}{A} \; [N/mm^2]$	$F = A \cdot \sigma [N]$	$A = \frac{F}{\sigma} [cm^2]$
------------------------------------	--------------------------	-------------------------------

ويسمى الإجهاد عند حدّ الكسر مقاومة الشد σ_B للمادة. وتحمّل الأجزاء الإنشائية بإجهاد مسموح به σ_{all} يتراوح من $\frac{1}{5}$ إلى $\frac{1}{15}$ من مقاومة الشد (مقاومة الكسر) .

(cm, mm) الانفعال (ϵ) = التغير في الطول لكل وحدة طولية (ϵ) الزيادة في الطول الطول = ϵ = ϵ الطول الأصلي الطول الأصلي أويطلق على الإنفعال عند حد الكسر نسبة الاستطالة ويعبر عنها بنسبة مئوية (ϵ) كالآتي : ϵ = ϵ



σ = إجهاد الشد أو الضغط

συ = إجهاد (حد) الخضوع


0.2% = الإجهاد عند انفعال دائم يبلغ $\sigma_{0,2}$ = $\sigma_{0,2}$ = $\sigma_{0,1}$ = $\sigma_{0,1}$ = $\sigma_{0,1}$ = $\sigma_{0,1}$ = $\sigma_{0,1}$

F_s معامل الأمان

F = القوة المؤثرة (N)

A = مساحة المقطع (cm² أو cm²)


مثال: قضيب قطره 8 mm مصنوع من فولاذ 5134-2 تؤثر عليه قوة شد مقدارها 7000 أوجد إجهاد الشد (3000 3000 3000 أوجد 3000



 $(mm^2 = cm^2)$ إجهاد القص $(\tau) = - \infty$ القص على وحدة المساحة (τ) و (τ) لمساحة المقطع الواقع تحت تأثير قوة القص .

$$\tau = \frac{F}{A} [N/mm^2]$$
 $F = A \cdot \tau [N]$ $A = \frac{F}{\tau} [mm^2]$

وتكون مقاومة القص المذكورة au_B للمواد هي مقاومة الكسر بالقص التي تنفصل عندها المادة . وتبلغ مقاومة القص $frac{4}{5}$ من مقاومة الشد فقط .




مثال: صفيحة شُكها 2 mm ومقاومة القص 400 N/mm². المطلوب عمل خرم بها بقطر = 35 mm . المطلوب عمل خرم بها بقطر = 35 mm وحسب قوة القص (F) اللازمة لذلك.


 $F = A \cdot \tau = \pi \cdot d \cdot s \cdot \tau = 110 \text{ mm} \cdot 2 \text{ mm} \cdot 400 \text{ N/mm}^2 = 88 \text{ kN}$: الحل

مقاومة الحنى (الثّني)

كلما كبرت قوة الحني (F(N) ، وزاد ذراع الرافعة (I(cm) ، كبر أيضًا عزم التحميل في الحني .



يطلق على حاصل ضرب القوة في ذراع الرافعة عزم الحني M



 $M = \frac{F \cdot I}{4}$ (Ncm) عزم الحنى M في الوسط

عزم الحنى M عند موضع التثبيت

يحدث أكبر تحميل في هذين الموضعين وبالتالي يحدث أكبر عزم حني.

(N-N) يتلاشى إجهاد الحنى σ في الطبقة المحايدة للألياف (خط الصفر

وتكون الإجهادات أكبر كلما زادت الألياف بعدًا عن خط الصفر وكلما قلت إمكانية مقاومة المقطع. ويعبر عن البعد وإمكانية المقاومة بدلالة معامل المقطع (w) الذي يتخذ القيم التالية قرين كل مقطع مبين:

$$W = \frac{d^3}{10} \left[\text{cm}^3 \right]$$

$$d = \sqrt[3]{W \cdot 10} \text{ (cm)}$$

$$W = \frac{a^3}{6} \left[\text{cm}^3 \right]$$

$$a = \sqrt[3]{W \cdot 6} \text{ (cm)}$$

$$W = \frac{b \cdot h^2}{6} \left[\text{cm}^3 \right]$$

$$b = \frac{W \cdot 6}{h^2} \text{ (cm)}$$

ويمكن لعزم الحني أن يكبر كلما ارتفع الإجهاد المسموح به (σall) وزاد معامل المقطع (W).

 $M = \sigma_{all} \cdot W$ N cm وعادة ما يكون كل من عزم الحني (F·I) والإجهاد المسموح به للهادة المعنية معلوما . $W = \frac{M}{\sigma_{all}}$ [cm³] القطع ومنه تحدد مقاسات القطع ومنه تحدد مقاسات القطع

مثال: المطلوب حساب القطر اللازم لقضيب طوله 160 cm معلق في وسطه حمل يبلغ مقداره ١kN ، علم بأن $\sigma_{all} = 7 \, \text{kN/cm}^2$ الإجهاد المسموح به هو

$$W = \frac{M}{\sigma_{all}} = \frac{F \cdot l}{4 \cdot \sigma_{all}} = \frac{1 \text{ kN} \cdot 160 \text{ cm} \cdot \text{cm}^2}{4 \cdot 7 \text{ kN}} = 5.7 \text{ cm}^3 \quad d = \sqrt[3]{W \cdot 10} = \sqrt[3]{57} = 3.87 \text{ cm} \quad : \text{ or } \text{ cm}^3 = 1.00 \text{ cm}^3$$

الإجهادات المسموح بها (مرار المرار المناسكة الميكانيكية على المسموح المرار المراركية
GS-45	GG-25	GG-20	C 60	C 45 ومطبّع حر	C 35	St 60	St 50	St 42	St 37	حميل	نوع الت
150 110 80	90 70 50	60 50 40	360 250 150	300 210 130	250 180 110	240 170 110	200 150 100	170 120 80	150 110 70	← □ : + □	شدّ
150 110	220 120	170 90	360 250	300 210	250 180	240 170	200 150	170 120	150 110	→ □	ضغط
120 90	120 80	80 60	290 210	240 170	200 150	190 140	160 120	140 100	120 90	→	قص
180 140 100	150 110 70	100 80 50	430 310 190	360 250 150	300 220 140	290 220 140	240 180 120	200 150 100	180 140 90	←; [];	حني
90 70 50	90 70 50	60 50 30	220 160 110	180 140 90	150 120 80	140 110 90	120 100 75	100 80 60	90 70 50		ڮٙ

· I: حمل ساكن (إستاتي) . II: حمل يتغير بين الصفر والحد الأعلى (حمل نابض) .

ΙΙΙ: حمل متردّد (متعاكس، متبدل) في اتجاه القوة. (يتراوح معامل الأمان (۴۵) بالنسبة لإجهاد الخضوع (σγ) من 1,5 إلى 4).




اختبارات المواد

اختبار الشد

تعاريف اختبارات مقاومة الأجهادات

طبقاً لمواصفات DIN 1602 (فبراير ٤٤)



 σ_{v} : (بداية الخضوع (بداية الخضوع) - ۱ | جهاد حد $\sigma_{0.2}$: 0.2% | بجهاد حد

 σ_{E} : حد المرونة - ۲

 σ_P : حد التناسب - σ_P

ا — في الحالات التي لا يكون فيها حد الخضوع واضح التحديد يقاس إجهاد حد الخضوع (بداية الإنفعال الدائم) بالإجهاد عند انفعال دائم قدره 0,2%.

۲ – يطبّق قانون هوك :

 $\sigma\!=\!\epsilon\!\cdot\! E$


حتى حد المرونة . (معامل المرونة = E) ٣ - تبقى المادة مرنة بالكامل حتى حد التناسب حيث يتناسب الإجهادمع الانفعال .

σ σ σ σ σ σ σ σ σ

عيّنات اختبار الشد للفولاذ


المقاومة الساكنة (الإستاتية): σΒ, τΒ

طبقا للمواصفات DIN 50125 (ابريل ٥١)



العينة A (مثال للترقيم: عينة شد 50 DIN 50125 مثال الترقيم

	ويلة	عينة ط			صيرة	عينة قص			
q 0	L _t	L _v	Lo	op	Lt	, L _v	Lo	d ₁	d ₀
	125	66	60		95	36	30	8	6
10	155	88	80	2 2	115	48	40	10	8
lo	190	110	100	9	140	60	50	12	10
	220	132	120		160	72	60	15	12



 $(E5 \times 10 \times 40 \text{ DIN } 50125$ المترقية (المسطحة) المثال الترقيم عينة شد طبقا لمواصفات $(E5 \times 10 \times 40 \text{ DIN } 50125)$

عينة قصيرة:


B: عرض الرأس (1,2b + 3mm) A: مساحة مقطع العينة


. L _t	L _v	Lo	В	b	а
140	50	40	15	10	5
155	65	50	22	16	5
210	80	60	27	20	6
260	105	80	33	25	8
275	115	90	33	25	10

عيّنات الشد لحديد الزهر الرمادي

طبقا للمواصفات DIN 50109 (مارس ٦٨)

الترقيمات :	L_{t}	L _G	D	d
عينة شد طبقا للمواصفات 10 g DIN 50109	46	20	M 10	6
(للعينة المصبوبة بمفردها)	53	21	M 12	8
عينة شد طبقا للمواصفات 10 a DIN 50109	63	23	M 16	10
(للعينات المصبوبة بالجملة)	73	25	M 20	12,5
عينة شد طبقا للمواصفات 10 s DIN 50109	87	27	M 24	16
(لعينة الشد المشغلة)	102	30	M 30	20






إختبار روكويل للصلادة

طبقاً لمواصفات DIN 50103 (دیسمبر ۲۲)

طريقة الإختبار بالكرة (بقطر mm 1,5875) طريقة الإختيار بالمخروط (120°, R = 0,2 mm) من 20 HRC إلى 70 HRC لأنواع الفولاذ المصلد من 35 HRB إلى 100 HRB لقيم الصلادة المتوسطة من ARA الله 60 الى ARA المواد شديدة الصلادة من ARF 60 إلى HRF 100 للصفائح الرقيقة والنحاس الأصفر



وحدة الصلادة: $e = \frac{h_b}{0.002 \text{ mm}}$ الصلادة: 100-e HRC

 F_0 عق النّقر تحت تأثير الحمل التمهيدي للإختبار h_0

F₁ عق النّقر تحت تأثير حمل الإختبار = h₁

 $F_0 + F_1 = 1$ الحمل الكلى للإختبار = F $F_{\rm b}$ النّقر المتبقي بوحدة mm بعد تخفيف الحمل من $F_{\rm 1}$ إلى $F_{\rm b}$

الصّلادة: 130-e HRB حمل الإختبار بوحدة N طريقة الإختبار F F_0 883 490 490 1373


طبقا لمواصفات DIN 50133 (ديسمبر ٧٢) لوحة رقم ١

إختبار فكرز للصلادة

أداة الإختبار: هرم رباعي من الماس ذو زاوية مستوية قدرها °136.

50

100




القيم المفضّلة لحمل الاختبار F 980 490 294 196


 $HV = 0.189 \frac{F}{d^2} (N = 0.189 F)$

قيمة الصّلادة بمقياس فكرز: HV = 0,189 مضروبة في حمل الإختبار ومقسومة على d2

طبقاً لمواصفات DIN 50351 (يناير ٧٣)


إختبار برينل للصلادة تصنع أداة (كرة) الإختبار من الفولاذ أو من معدن صلد بقطر قدره 1 mm أو 2,5 mm أو 5 mm أو 10 mm . وتحسب قيمة برينل للصلادة HB بقسمة حمل الإختبار على مساحة النّقر الناتج عن الكرة.





		N بوحدة F	درجة التحميل		100 = 5 11
1,25	2,5	5	10	30	ر الكرة (۵)
339 HB	678 HB	11158 HB	22315 HB	67450 HB	ل الصّلادة
رصاص ، قصدیر	معدن لقم المحامل	ألومنيوم ،	معدن خفیف ، نحاس ،	فولاذ ،	المواد
قصدير	0 7	مغنسيوم ، زنك	نحاس أصفر	حدید زهر	
		F بوحدة N	حمل الإختبار		
1225	2450	4900	9800	29420	D = 10
306,5	613	1225	2450	7355	D = 5
76,6	153,2	306,5	613	1840	D = 2,5
12,25	24,5	49	98	294	D = 1

مثال: 120 HB 5/250/30 تعني صلادة برينل HB 120 ، بكرة قطرها 5 mm، وحمل اختبار قدره (A550 N (250 kp، ومدة اختبار قدرها 30 ثانية.



(٣) لا تدخل طرق الإنتاج التي تستخدم فيها رقائق أو ألواح في نطاق هذه المجموعة الرئيسية.

٥ - ٤ - التكسية بالمسحوق مثل رش المساحيق.

					کل	الشآ					
					لقياسيّة	الأبعاد ا					
رایر ۵۵)	3 DIN (فبر					القياسي	المقاس	(فبراير ٥٧)	DIN 323	قياسية بقا للمواصفات	
370 375		-		100 105	10	1	0,1	R 40	لأساسية R 20	المتواليات ا	R 5
380 390	38			110	11	1,1		1,00	1,00	1,00	1,00
400	40	4	0,4	115 120	12	1,2	0,12	1,06		-	
410 420	42			125	13			1,18 1,25	1,25	1,25	
430 440	44	4.5		135 140	14	1,4		1,32	1,20	- 1,20	
450 460	45 46	4,5		145 150	15	1,5		1,40 1,50			
470 480	48			155 160	16	1,6	0,16	1,60 1,70	1,60	1,60	1,60
490 500	50	5	0,5	165 170	17			1,80 1,90			
520 530	52 53	-	,1	175 180	18	1,8		2,00	2,00	2,00	
550 560	55 56	5,5		185 190	19			2,12			
580 600	58 60	6	0,6	195 200	20	2	0,2	2,36	2,50	2,50	2,50
630	62 63			210 220	21 22	2,2		2,65 2,80			
650 670	65 67			230 240	23 24			3,00	0.17		
700	68 70	7		250 260	25 26	2,5	0,25	3,15 3,35	3,15	3,15	
710	71 72			270 280	28	2,8		3,55 3,75			*
750	75 78			290 300	30	3	0,3	4,00 4,25	4,00	4,00	4,00
800	80 82	8	0,8	310 315				4,50 4,75			
850	85 88			320 330	32	3,2		5,00	5,00	5,00	
900	90 92	9		340 350	34 35	3,5		5,30 5,60			
950	95 98			355 360	36	1120		6,00	6,30	6,30	6,30
لقىاسىة.	الأعداد ال	ر أساس	منن عل	 پ إختيار	نياسية هـ	سات الة	ان القا	6,70	3,00	0,00	3,00
				التجميع				7,10 7,50			
				اد أداة ال	/			8,00 8,50	8,00	8,00	
				جات اله: ، كا يكز				9,00 9,50			
				وغيرها.	والقياس	والتثبيت	التشغيل		:	عداد القياسية	إستخدام الأ
	76 64	:	العمل بها	المبينة بأرق الية يجري 1 2,3 ن	قاييس التا 0,9 7,	زالت الم	هذا ولا سنّ اللو	سية التالية:	نهاد (A , F)		للأبعاد (d.h.l ولمحركات الق
	ء المضغوط	وات الهوا.	: أطقم أد	حتى 14,5 ريز) و 31 47 215	8,5 وهكذا ، أداة التّف	ة 7,5 6,5 ثقب 27	العدد:		لتوالية 20 R. تزيد عن 10	بة R5 عن المت بدورها عن الم , الأعداد التي رب أو بالقسم	وتفضّل هذه یکون تکویز



عمليّة القطع (الفصل): هي عملية إنتاجية يتم بمقتضاها تغيير شكل الجسم الصلب بالإزالة الموضعية لتماسك المادة.


عملية القطع (الفصل)

الزوايا على قلم الخراطة

قلم خراطة مستقيم يين

مواصفات DIN 4951 (سبتمبر ٦٢)





زوايا قلم الخراطة

٤ = زاوية الميل
 (زاوية حد القطع الرئيسي
 بالنسبة للمستوى الأفقي)

تاوية الرأس
 (تتكون من حدّي القطع الرئيسي والجانبي)
 واوية المقابلة
 (زاوية ميل حد القطع الرئيسي لحور الدّوران)

 α = زاوية الخلوص $\alpha+\beta+\gamma=90^\circ$ واوية الإسفين β

γ = زاوية الجرف

δ = α + β = δ = δ

القيم المثالية لزوايا قلم الخراطة

زاوية الميل	م الأطراف ربيدية	and the second s	مجال الاستخدام		أقلام من فولاذ السرعات العالية ومن فولاذ العدّة			
λ	β	α		γ	β	α		
3° 5°	80°	4°6°	لمنتجات النحاس الأصفر والبرونز المصبوبة والقصيفة والصّلدة.	0°	84°	6°		
3° 5°	75° 80°	4°6°	للفولاذ والفولاذ المصبوب بمقاومة أعلى من 690 N/mm² ولمعادن حديد الزهر الرمادي المصلد والبرونز المصبوب والبرونز الأحمر والنحاس الأصفر.	8°	74 °	8°		
3°5°	75°	4° 6°	للفولاذ والفولاذ المصبوب بمقاومة تتراوح من 490 N/mm² إلى 690 N/mm² ولحديد الزهر الرمادي والنحاس الأصفر اللّين (الطري).	14°	68°	8°		
3°5°	65°	4°6°	للفولاذ وحديد الزهر الرّمادي بمقاومة تتراوح بيز 390 N/mm² إلى 490 N/mm².	20°	62°	8°		
3° 5°	65°	4° 6°	للبرونز اللَّدن واللين وأطرى أنواع الفولاذ .	27°	55°	8°		
5° 10°	45° 50°	8°10°	للمعادن الطرية (اللَّينة) والألومنيوم النقي .	40°	40°	10°		

زاويتا المقابلة والرأس لقلم الخراطة



زاوية الرأس ع	زاوية المقابلة بر
≈ 100°110°	≈ 4 5°
≈ 90°	≈ 65°
≈ 80°	≈ 85 °



مات 7154 DIN 7154 (أغسطس ٦٦)	الإزواجات الدولية طبقا لنظام ١٥٥، لنظام أساسية الثقب طبقا لمواصفات ١٥٥، لنظام أساسية الثقب														
μm (1 μm = 0,001 m	حدة (mı	افات يو	الإنحر				2	رافات على الجانب الس	الأقل الدقا – اخ						
		بر س الإسمح		-				رافات على الجانب اللا [،] إفات على الجانب اللا [،]							
کبر من 10 حتی 18 mm	 متى 10 mm ا	أكبر من 6 ح	حتى 6 mm	أكبر صن 3 -	حة 3 mm	من 1 -	ISO	متوالية الاختيار]						
الإنحراف الإنحراف	الإنحراف	الإنحراف	الإنحراف	الإنحراف		الإنحراف	الرمز	طبقا لمواصفات ١)							
السفلي العلوي	العلوي	السفلي	العلوي	السفلي	العلوي	السفلي	المختصر_	DIN 7157 (ینایر ٦٦)							
+ 11 0	+ 9	0	+ 8	0	+ 6	0	H 6	2	المقاسات الداخلية للثقوب						
+ 20 + 12	+ 16	+ 10	+ 13	+ 8	+ 8	+ 4	n 5								
+ 12 + 1	+ 10	+ 1	+ 9	+ 1	+ 6	0	k 6	2	المقاسات الخارجية						
+ 8 - 3	+ 7	- 2	+ 6	- 2	+ 4	- 2	j 6	2	للأعمدة						
0 - 8	0	- 6	0	- 5	0	- 4	h 5								
+ 18 0	+ 15	0	+ 12	0	+ 10	0	H 7	1	المقاسات الداخلية للثقوب						
+ 39 + 28	+ 32	+ 23	+ 27	+ 19	+ 20	+ 14	s 6	2							
+ 34 + 23	+ 28	+ 19	+ 23	+ 15	+ 16	+ 10	r6	1							
+ 23 + 12	+ 19	+ 10	+ 16	+ 8	+ 10	+ 4	n 6	1							
+ 18 + 7	+ 15	+ 6	+ 12	+ 4	+ 8	+ 2	m 6		المقاسات الخارجية						
+ 12 + 1	+ 10	+ 1	+ 9	+ 1	+ 6	0	k 6	2	للأعدة						
+ 8 - 3	+ 7	- 2	+ 6	- 2	+ 4	- 2	j 6	2							
0 - 11	0	- 9	0	- 8	0	- 6	h 6	- 1							
- 6 - 17	- 5	- 14	- 4	- 12	- 2	- 8	g 6	2							
- 16 - 34	- 13	- 28	- 10	- 22	- 6	- 16	f7	1							
+ 27 0	+ 22	0	+ 18	0	+ 14	0	Н8	1	المقاسات الداخلية للثقوب						
14 + 67 + 40 18 + 72 + 45	+ 56	+ 34	+ 46	+ 28	+ 34	+ 20	x8,u8 [†])	1							
0 - 43	0	- 36	0	- 30	0	- 25	h 9	1	المقاسات الخارجية						
- 16 - 34	- 13	- 28	- 10	- 22	- 6	- 16	f 7	1	الأعدة						
- 32 - 59	- 25	- 47	- 20	- 38	- 14	- 28	e 8	2							
- 50 - 93	- 40	- 76	- 30	- 60	- 20	- 45	d 9	2							
+110 0	+ 90	0	+ 75	0	+ 60	0	H 11	2	المقاسات الداخلية للثقوب						
0 - 43	0	- 36	0	- 30	0	- 25	h 9	1							
0 -110	0	- 90	0	- 75	0	- 60	h 11	2							
- 50 - 93	- 40	- 76	- 30	- 60	- 20	- 45	d 9	2	المقاسات الخارجية						
- 95 -205	- 80	-170	- 70	-145	- 60	-120	c 11	2	للأعدة						
000 400		070	070	045	070	000									

-330

-290 **-400 -280 -370 -270 -345 -270**


وتستخدم نطاقات التفاوت المسموح به هذه بواسطة المصانع التي تفضل نظام أساسية الثقب، أو بواسطة تلك المصانع التي لا تستفيد من مزايا نظام أساسية العمود.

١) تؤدي هذه الإزواجات المنتخبة إلى تقليل عدد التشغيل وأجهزة القياس إلى أقل حد ممكن. ويفضل تطبيق هذه الإزواجات. وتعتبر المتوالية 1 المتوالية الأساسية، والمتوالية 1 المتوالية المكلة لها. ويمكن الحصول على نطاق التجاوز H11 بمثقب حلزوني عادي دون الحاجة إلى تشغيل لاحق. وتتبع الإزواجات التراحلية والإنتقالية عادة نظام أساسية الثقب بينها تتبع الإزواجات الخلوصية نظام أساسية العمود، كما أنه يمكن ترتيب إزواجات الخلوص بالأعمدة ذات نطاق التفاوت المسموح به a10 و 60 و 60 و 60 مع ثقوب H.

٢) يستخدم المقاس الإسمي x8 حتى مقاس 24 mm ، والمقاس الإسمي u8 للمقاسات الأكبر من 24 mm .




الإزواجات الدولية طبقا لنظام ISO لنظام أساسية الثقب طبقا لمواصفات DIN 7154 (أغسطس ٦٦) الإنحرافات بوحدة μm (1 μm=0,001 mm) مجال المقاس الإسمى كبر من 50 حتى 80 mm أكبر من 80 حتى 120 mm الإنحراف السفلي العلوي العلوي السفل العلوي العلوي العلوي العلوي + 13 0 + 16 0 0 + 22 0 + 19 0 0 + 25 + 29 + 24 + 15+ 38 + 23+ 33 + 20 28 +17 +45 + 27+ 51 + + 15 + 2 + 21 + + 18 + + 25 + 3 + 28 + 3 + 33 + 4 9 -+ 11 -5 + 12 -+ 13 -9 + 14 -11 + 16 - 139 11 0 -0 13 0 -15 0 -18 0 -0 -20 0 0 + 21 + 30 0 + 25 0 + 40 + 35 + 46 0 200: +151 +122 225: +159 +130 +48 + 35+ 59 + 4372 + 53+117 + 92140: 93 + 78 + 59+101 + 7980 +125 +100 .120: +169 +140 +133 +108 250: +41 + 28+ 50 + 34..100: + 73 + 51 +60 + 41+88+63.65 200: +106 + 77 ..140: 76 + 54.80 +62 + 43.225: +109 + 80 .250: +113 + 84 + 90 + 65.120: + 160: + 93 + 68 ..180: + 33 + 17+ 28 + 15+ 39 + 20+45 + 23+60 + 31+ 52 + 27+ 21 + + 30 + 11+ 25 +9 8 + 35 + 13+ 46 + + 40 + 15 2 + 15 ++ 21 + + 25 + 18 + 3 + 28 + + 33 + 9 -4 + 12 -7 11 -5 + 13 -9 + 14 -11 + 16 -13 0 -13 0 -0 -16 0 -22 29 0 -25 0 -7 - 209 -25 -10-29- 12 -34 -15-44- 14 -39 - 20 -41 30 - 6025 -50 71 - 43 -- 36 -- 50 -96 + 33 0 + 39 0 + 46 0 + 54 0 + 63 0 + 72 0 +99+6087 + 54+133 + 8724 ..100: +178 +124 40 .140: +233 +170 +308 +236 .30 + 81 + 48+109 + 7050 +198 +144 +148 +102 +253 +190 120: +330 +258 160 ..180: +273 +210 250: +356 +284 0 - 520 - 620 - 870 - 740 - 1000 - 115-20-41-25-50-36-71-30-60-43 - 83- 50 - 96 -40 - 73-60 - 106-50 - 89- 72 -126 -100 - 172-85 - 148-65 - 117-80 - 142-100 - 174-120 - 207-170 - 285-145 - 2450 +1300 +1600 +190 0 +250 0 +220 +290 0 0 - 520 - 740 - 620 - 1150 - 1000 - 870 - 1600 - 1300 - 1900 - 2200 - 2500 - 290-80 - 142- 65 -117 -100 - 174-120 - 207-145 - 245-170 - 285-120 -280 -130 -290 -140 - 33040 -200 - 450-170 - 390..100 -240 -530140 110 - 240-150 - 34050 -180 - 400-260 - 550.160: -210 - 460-310 -470 -320 -480 .140: -460 -710 ...100: -340 - 53040 -380 -600200: -660 - 950-300 - 430..120: -410 -630 -360 - 550..50 -740 - 1030..160: -520 -770 مجال اختيار الإزواجات (نظام أساسية الثقب) (h 9 h 11) d 9 c 11) a 11 (u 8 h 9 f 7 e 8 d 9 () s 6) r 6) n 6) k 6) j 6) h 6) g 6) f 7 من المتوالية ilea +520 +380 +364 A + 100 + 50



التفاوت المسموح به للإزواج = مجال الخلوص أو التداخل بين الجزئين المزوجين

تعريفات أساسية



الرمز	الشرح	التسمية
N	المقاس المبيّن على الرسم، والذي تنسب إليه الإنحرافات. وبه يتحدد خط الصفر.	المقاس الإسمي
ľ	المقاس الذي يجري تحديده عند موضع ما على قطعة الشغل	المقاس الفعلي
	مقاسان (حدّان) يتعيّن أن يقع بينهما المقاس الفعلي	المقاسان الحدّيان
G	أكبر حدَّي المقاس	الحد الأعلى للمقاس
K	أصغر حدّي المقاس	الحد الأدنى للمقاس
Α	الفرق الجبري بين أحد حدّي المقاس والمقاس الإسمي	الإنحراف
A _o	الفرق الجبري بين الحدّ الأعلى للمقاس والمقاس الإسمي	الإنحراف العلوي
Au	الفرق الجبري بين الحد الأدنى للمقاس والمقاس الإسمي	الإنحراف السفلي
Т	الفرق بين الحدّين الأعلى والأدنى للمقاس	التفاوت المسموح به للمقاس
	العلاقة بين مجالي التفاوت المسموح به للجزنين المزوجين	الإزواج
С	الفرق بين مقاسي الثقب والعمود عندما يكون مقاس الثقب أكبر	الخلوص
Cg	الخلوص الناتج عن الفرق بين الحد الأعلى لمقاس الثقب والحد الأدني لمقاس العمود	الحد الأعلى للخلوص
C _k	الخلوص الناتج عن الفرق بين الحد الأدنى لمقاس الثقب والحد الأعلى لمقاس العمود	الحد الأدنى للخلوص
U	الفرق بين مقاسي الثقب والعمود عندما يكون مقاس الثقب أصغر	التداخل
Ug	التداخل الناتج من الفرق بين الحد الأدنى للثقب والحد الأعلى للعمود	الحد الأعلى للتداخل
U _k	التداخل الناتج من الفرق بين الحد الأعلى للثقب والحد الأدنى للعمود	الحد الأدني للتداخل


نظام أساسية العمود

نظام أساسية الثقب

إذا كان لثقب وعود نفس القطر الإسمى فإنه:

يكون قطر الثقب ثابت دائما . ويكون العمود أكبر أو أصغر وذلك لأنواع|لإزواج المختلفة .


يكون قطر العمود ثابتاً دائمًا . ويكون الثقب أكبر أو أصغر وذلك لأنواع لإزواج المختلفة .



العمود: الإنحراف العلوي = صفرا الحد الأعلى للمقاس = خط الصفر يستخدم هذا النظام في تصميم المكنات الكهربائية وفي المحامل المتدحرجة وفي أجهزة نقل الحركة.



الثقب : الإنحراف السفلي = صفرا الحد الأدنى للمقاس = خط الصفر يستخدم هذا النظام في تصميم المكنات والسيارات والقاطرات.





يشار إلى المقاسات الإسمية في النظام الدولي ISO للإزواجات بإشارات (بدلا من الإنحراف). ويمكن تحديد الإنحرافات من جدول الإزواجات.

الإنحرافات من جدول إزواجات بوحدة μ على سبيل المثال:

 $1\mu = 1/1000 \text{ mm}$ $= \varnothing 20^{+21}$

الإنحرافات من جدول إزواجات بوحدة μ $1 \mu = 1/1000 \text{ mm}$

 $= \varnothing 20^{-65}_{-117}$ تكتب الرموز الخاصة بالأعمدة بحروف صغيرة

تكتب الرموز الخاصة بالثقوب بحروف كبيرة أغلى المقاس الإسمى.

أسفل المقاس الإسمى.

تشير الأعداد من 1 حتى 18 إلى مقدار التفاوت المسموح به وتعطي الرتبة (درجة الجودة).

التفاوتات المسموح بها محتّلة بشكل مبالغ فيه

على سبيل المثال:












(خشنة جدا) من 12 إلى 18	(دقيقة إلى خشنة) من 5 إلى 11	(دقيقة جدا) من 1 إلى 4	الرتبة
أشغال الدّلفنة	تصميم المكنات	طبعات القياس	الاستعال

تشير الحروف a حتى z إلى موضع التفاوت المسموح به بالنسبة إلى خط الصفر وتعطى نوع الإرتباط الإزواجي. على سبيل المثال:

لنظام أساسية الثقب

تتخذ التفاوتات المسموح بها للأعمدة أحرفا أبجدية مختلفة حسب نوع الإزواج وموضع التفاوت المسموح به. يتخذ الثقب الحرف الأبجدي H



الإنحراف السفلي = صفراً الحد الأدنى للمقاس = المقاس الإسمى


وتلك التي تأتي بعد P ترمز إلى إزواجات تداخلية

الحروف الأبجدية التي تسبق h ترمز إلى إزواجُات خلوصية

لنظام أساسية العمود

يتخذ العمود الحرف الأبجدي h

تتخذ الثقوب حروفا أبجدية مختلفة حسب نوع الإزواج، وحسب موضع التفاوت المسموح به.



الإنحراف العلوى = صفراً الحد الأعلى للمقاس = المقاس الإسمى

الحروف الأبجدية الواقعة تحت H تشير إلى إزواجات خلوصية

أما الحروف الأبجديّة التي تأتي بعد P فترمز إلى إزواجات تداخلية


(77 mdm	أغ (أغ	ات 155′	طبقاً للمواصف					العمود	دولي ISO لنظام أساسية	إزواجات النظام ال
		(1 μ m = 0),001 m)	ىدة mu	نحرافات بوح	N		**	الإنحرافات على الجانب	
			ں الإسمي	مجال المقاس				اللاسماحي	الإنحرافات على الجانب	الاعداد الجراء =
	أكبر من 10 الإنحراف	ىتى 10 mm الإنحراف	أكبر من 6 ح الإنحراف	حتى 6 mm الإنحراف	أكبر من 3 الإنحراف		من 1 - الإنحراف	ISO	إختيار المتوالية]
العلوي	السفلي	العلوي	السفلي	الا، حرات العلوي	الم حرات السفلي	الإ حراف العلوي	الإحراف	الرموز	طبقا لمواصفات 7157 DIN (يناير ٦٦)	
0	- 8	0	- 6	0	- 5	0	- 4	h 5		المقاسات الخارجية للأعمدة
- 15	- 26	- 12	- 21	- 9	- 17	- 6	+ 12	P 6		المقاسات الداخلية
+ 11	0	+ 9	0	+ 8	0	+ 6	0	H 6		المثقوب المتعارضا
0	- 11	0	- 9	0	- 8	0	- 6	h 6	1	المقاسات الخارجية للأعمدة
- 16	- 34	- 13	- 28	- 11	- 23	- 10	- 20	R 7		
0	- 18	0	- 15	0	- 12	0	- 12	M 7		
+ 6	- 12	+ 5	- 10			0	- 10	K 7		المقاسات الداخلية
+ 18	0	+ 15	0	+ 12	0	+ 10	0	H 7	1	للثقوب
+ 24	+ 6	+ 20	+ 5	+ 16	+ 4	+ 12	+ 2	G 7	2	
+ 43	+ 16	+ 35	+ 13	+ 28	+ 10	+ 20	+ 6	F8	1	- 12 L L L
0	- 43	0	- 36	0	- 30	0	- 25	h 9	1	المقاسات الخارجية للأعمدة
+ 27	0	+ 22	0	+ 18	0	+ 14	0	Н8	1	
+110	0	+ 90	0	+ 75	0	+ 60	0	H 11	2	
+ 43	+ 16	+ 35	+ 13	+ 28	+ 10	+ 20	+ 6	F 8	1	المقاسات الداخلية
+ 75	+ 32	+ 61	+ 25	+ 50	+ 20	+ 39	+ 14	E 9	1	للثقوب
+120	+ 50	+ 98	+ 40	+ 78	+ 30	+ 60	+ 20	D 10	1	
+205	+ 95	+170	+ 80	+145	+ 70	+120	+ 60	C 11	1	
0	-110	0	- 90	0	- 75	0	- 60	h 11	2	المقاسات الخارجية للأعمدة
+110	0	+ 90	0	+ 75	0	+ 60	0	H 11	2	
+120	+ 50	+ 98	+ 40	+ 78	+ 30	+ 60	+ 20	D 10	1	القاسات الداخلية
+205	+ 95	+170	+ 80	+145	+ 70	+120	+ 60	C 11	1	المقاسات الداخلية المثقوب
+400	+290	+370	+280	+345	+270	+330	+270	A 11	2	
] (ینایر ٦٦)	OIN 7157	واصفات	طبقًا لم		3	اختيار الإزوا				
			ت خلوصية	إزواجا			نالية	إزواجات انتغ	إزواجات تداخلية	
C 11 h 9	D 10 h 9	E 9 h 9	F8 h9	H8 H	17 H8	H 7 h 6		H 7 n 6	H7 H8 x8/u8	من المتوالية 1
	C 11 h 11	<u>D 10</u> h 11	G 7 h 6	H 8 H e	18 H 7 g 6	H 11 h 9	<u>Н 7</u> ј 6	7 <u>H 7</u> k 6		من المتواليتين 1, 2
		H 11 a 11	A 11 h 11	H	11 H1	1 H 11 h 11				من المتوالية 2
	سيّة العمود	نظام أساء				ثقب	م أساسية ال	نظا		



الإنحرافات بوحدة μm (μm=0,001 mm)

		س آلإسمي	مجال المقا							
1 أكبر من 180 حتى 250 mm	أكبر من 120حتى 80 mm	أكبر من 80 حتى 120 mm	أكبر من 50 حتى 80 mm	NAME OF TAXABLE PARTY.	أكبر من 18 حتى mm 30					
الإنحراف الإنحراف السفلي العلوي	الإنحراف الإنحراف السفلي العلوي	الإنحراف الإنحراف السفلي العلوي	الإنحراف الإنحراف السفلي العلوي	الإنحراف الإنحراف السفلي العلوي	الإنحراف الإنحراف السفلي العلوي					
0 - 20	0 - 18	0 - 15	0 - 13	0 - 11	0 - 9					
- 41 - 70	- 36 - 61	- 30 - 52	- 26 - 45	- 21 - 37	- 18 - 31					
+ 29 0	+ 25 0	+ 22 0	+ 19 0	+ 16 0	+ 13 0					
0 - 29	0 - 25	0 - 22	0 - 19	0 - 16	0 - 13					
200: - 60 -106 225: - 63 -109 250: - 67 -113	140: - 48 - 88 160: - 50 - 90 180: - 53 - 93	100: - 38 - 73 120: - 41 - 76	65: - 30 - 60 80: - 32 - 62	- 25 - 50	- 20 - 41					
0 - 46	0 - 40	0 - 35	0 - 30	0 - 25	0 - 21					
+ 13 - 33	+ 12 - 28	+ 10 - 25	+ 9 - 21	+ 7 - 18	+ 6 - 15					
+ 46 0	+ 40 0	+ 35 0	+ 30 0	+ 25 0	+ 21 0					
+ 61 + 15	+ 54 + 14	+ 47 + 12	+ 40 + 10	+ 34 + 9	+ 28 + 7					
-122 + 50	+106 + 43	+ 90 + 36	+ 76 + 30	+ 64 + 25	+ 53 + 20					
0 -115	0 -100	0 - 87	0 - 74	0 - 62	0 - 52					
+ 72 0	+ 63 0	+ 54 0	+ 46 0	+ 39 0	+ 33 0					
+290 0	+250 0	+220 0	+190 0	+160 0	+130 0					
+122 + 50	+106 + 43	+ 90 + 36	+ 76 + 30	+ 64 + 25	+ 53 + 20					
+215 +100	+185 + 85	+159 + 72	+134 + 60	+112 + 50	+ 92 + 40					
+355 +170	+305 +145	+260 +120	+220 +100	+180 + 80	+149 + 65					
200: +530 +240 225: +550 +260 250 +570 +280	140: +450 +200 160: +460 +210 180: +480 +230	100: +390 +170 120: +400 +180	65: +330 +140 80: +340 +150		+240 +110					
0 -290	0 -250	0 -220	0 -190	0 -160	0 -130					
+290 0	+250 0	+220 0	+190 0	+160 0	+130 0					
+355 +170	+305 +145	+260 +120	+220 +100	+180 + 80	+149 + 65					
200: +530 +240 225: +550 +260 250: +570 +280	140: +450 +200 160: +460 +210 180: +480 +230	100: +390 +170	65: +330 +140 80: +340 +150		VI. 523 (GDC) 11 (GDC) 12 (GDC					
200: +950 +660 225: +1030 +740 250: +1110 +820	160: +770 +520	100: +600 +380								

إختيار الإزواج (نظام أساسية العمود)



موضع ومقدار التفاوت المسموح به للإزواج ممثل لمقاس إسمي قدره mm 60 mm. التفاوت المسموح به للإزواج = مدى التراوح الممكن في الخلوص أو التداخل بين الجزئين المزوجين.

القيم المثالية لسرعة القطع وزاوية القطع وقوة القطع النوعية



تصلح هذه القيم للقطع الجاف (دون استخداء سوائل تزليق أو تبريد) تحت الظروف الآتية : عدد قطع من فولاذ السرعات العالية لسرعة قطع $_{80}$ ($_{80}$ أداة القطع من فولاذ السرعات العالية لسرعة قطع ما ($_{80}$ أداة القطع من فولاذ السرعات العالية لسرعة قطع ما ($_{80}$ أداة القطع ما أداة القطع ما المرابقة الم

عدد قطع ذات أطراف من الكربيد لسرعة قطع ٧٤٥٥ (عمر أداة القطع 240 min).

زاوية المقابلة: °45=× وزاوية الرأس: °90=، وزاوية الميل (الإنحراف) (٨) وتتراوح من °0 إلى °8.

تتراوح زاوية ٨ من 5° إلى 10° للمعادن الخفيفة وللدائن والمواد المشكّلة بالكبس.

تصلح القيم المثالية لأعماق القطع حتى 5 mm ، ولأعماق القطع التي تزيد على 5 mm تكون سرعة القطع أقل بنحو من 10% الى 20% .

يتراوح عمق القطع من ضعف إلى عشرة أمثال التغذية تبعا لقيم قوة القطع النوعية .

	حدة mm/rev	لتغذية f بو-		لقطع	زوایا ا								
0,8	0,4	0,2	0,1	3,2	1,6	0,8	0,4	0,2	0,1	زاوية	زاوية	عدة	
		قوة القطع				v slai	سرعة الق				الخلوص عد ا	القطع ()	المادّة
الرائش	احة مقطع N/mm ²	بة على مس بوحدة	مقسوه				/min			70	∢ α°		
1360	1900	2600	3600	19 * 56	25 * 67	34 170	45 200	60 236	200	14	8	SS	فولاذ غير سبائكي
1540	2150	2950	4100	14 * 42	18	24 145	32 175	44 205	280	10	5 8	S ₁	St 34, St 37, St 42 St 50, St 60 فولاذ
1640	2300	3150	4400	10	13	18 106	24 132	32 170	240	10	5 8	S ₁	فولاذ St 70
1360	1900	2600	3600	11 * 20	14 * 24	19 71	25 85	34 100	118	10 10 6	5 8 5	S ₁	فولاذ مصبوب
1850	2600	3600	5000	(6) * 20	8,5 * 24	12 75	17 95	24	150	10	8 5	S ₁	أنواع الفولاذ السبائكي
2000	2750	3800	5300	* 13	(5,6)	8 50	11 60	16 75	95	6	8	S ₁	. فولاذ منغنیز Mn وفولاد نیکل کروم . Cr_Ni وفولاذ
2150	3000	4100	5700	* 8	* 10	32	6 38	9,5 48	60	6	8	S ₁ SS S ₁	موليبدينم كروم Cr-Mo أنواع الفولاذ السبائكي الأخرى
2150	3000	4100	5700	*6,7	*8,5	27	32	40	50	6	8	SS S ₁	فولاذ عدّة
2520	3500	4800	6600	*5,3	*6,7	20	25	32	40	6	5	SS S ₁	فولاذ منغنيزي صلد
720	1000	1360	1900	9,5	14 67	18	27 95	48 118	140	0	8	SS G ₁	حدید زهر رمادي *GG-10, GG 15
1080	1500	2080	2900	6,3	9,5 53	13 63	18 75	32 90	106	0	8	SS H ₁	حدید زهر رمادي GG-20, GG-25
920	1250	1750	2400	9	13 53	20 63	28 75	43 90	106	10	8 5	SS S ₁	حدید زهر طروق
600	850	1150	1600		36 355	56 400	85 450	125 530	600	0	8 5	SS G ₁	سبائك النحاس والنحاس الأصفر
520	700	1000	1400	24	34 300	48 335	63 375	85 450	500	0	8 5	SS G ₁	مصبوب أحمر (برونز) (معدن المدافع)
1280	1800	2450	3400	28	36 180	43 200	53 236	63 280	355	0	8 5	SS G ₁	برونز مصبوب
400	550	760	1050		75 710	118 850	200 950	300 1120	400 1320	30 30	12 12	SS G ₁	معادن خفيفة ألومنيوم نقى
520	700	1000	1400		118	30 140	45 160	67 190	100 224	18 18	12 12	SS G ₁	سبائك الألومنيوم (بنسبة Si تتراوح من 110 إلى 13%
480	650	900	1250	1	17	18	20	22	25	14 14	12 12	SS G ₁	سبيكة الكبّاسات (GAI-Si) (بنسبة si تتراوح من110 إلى 13%)
220	300	420	580		710 900	750 1060	800 1250	900 1500	1000 1800	6	8 5	SS G ₁	سبائك المغنسيوم
180	250	350	480		200	224	250	280	300	10 10	12 12	SS G ₁	اللّدائن والمواد المشكلة بالكبس والمطاط الصلد
180	250	350	480		100	132	170	212	280	14 14	12 12	SS G ₁	لدائن تشكّل بالكبس – باكاليت – نوڤوتكست – برتيناكس







قدرة القطع - قدرة مجموعة الإدارة

عق القطع (a) بوحدة mm/rev. التغذية (f) بوحدة mm/rev. سرعة القطع (v_c) بوحدة m/min فوة القطع النوعية (F_c) بوحدة N/mm² الكفاية (n) $A=a\cdot f\ (mm^2)$ مساحة مقطع الرائش $V=a\cdot f\cdot v\ (cm^3/mm)$ قوة الرائش $F=a\cdot f\cdot F_c\ (N/mm^2)$ قدرة محرك مجموعة الإدارة $P=\frac{a\cdot f\cdot F_c\cdot v}{60\ \eta}\ (W)$

 $a=4\,mm,~f=0.4\,mm/rev~F_c=1900~N/mm^2,~v=45~m/min,~\eta=0.75~$:St 37 مثال : المعدن $P=\frac{4\cdot0.4\cdot1900\cdot45}{60\cdot0.75}=3030~W\approx3~kW$ المطلوب تعيين القدرة اللازمة لمجموعة الإدارة (kW) الحالة المحالة المحال

مساحة مقطع الرائش لقدرة إدارة P=1 kW



							P=1 k	دارة ٧	مدره إ	ادش له	طع الر	ته مف	مساح	•					
								دة m ²											سرعة
	350	500	700		1250										4800	5000	5700	6600	القطع ٧٠
١	S				=0.75										4.04	4.00	4.04	1.00	m/min
п	The second second	The second second	Section of the second	9,18 7,65	7,34 6,12	6,55 5,46	5,73 4,78	4,83		4,27 3,55	3,53 2,94								5 6
1		The second second	8,19	5,73	4,59	4,09	3,56	3,02	2,86	2,66				1,39					8
ŀ	13,11	9,18	6,55	4,59	3,67	3,27	2,86	2,41	2,29	2,13	1,76	1,53	1,27	1,11	0,95	0,91	0,80	0,69	10
п	10,08	7,06	5,04	3,53	2,82	2,52	2,20	1,85	1,76	1,64	1,53	10.00	7 - 18 - 1 - 1	0,83	1000				13
ŀ	9,36	6,55	4,68	3,27	2,62	2,36	2,04	1,72	1,64	1,52	1,26		1	0,79					14
١	8,74	6,12	4,37	3,06 2,55	2,44	2,18 1,82	1,91 1,59	1,61 1,34	1,53 1,26	1,42 1,18	1,17			0,74					15 18
	7,28 6,55	5,10 4,59	3,64	2,35	1,83	1,63	1,43	1,20	1,14	1,06	0,88				1000		The second second		20
ŀ	5,46	3,82	2,18		1,53	1,36	1,19	1,00	0,95	0,88	0,73	0,63	0,53	0,46	0,39	0,38	0,33	0,29	24
	5,24	3,67	2,62	1,83	1,46	1,31	1,14	0,98	0,91	0,85	0,70	0,61	0,51	0,44	0,38	0,36	0,32	0,27	25
	4,85	3,40	2,42	1,70	1,36	1,21	1,06	0,89	0,85	0,79	0,65	0,57	0,47	0,41	0,35	0,34	0,29	0,25	27
	4,09	2,86	2,04	1,43	1,14	1,02	0,89	0,75	0,71	0,66	0,55	1000		0,35			Section 1	and the real of	32 34
	3,85	2,70	1,92 1,63	1,35 1,14	1,08	0,96	0,84	0,71	0,67	0,62	0,52		101	0,33	-		77	100	40
ı	2,91	2,04	1,48	1,02	0,81	0,72	0,63	0,53	0,51	0,47	0,38			0,25	1 1/4				45
١	2,62	1,83	1,31	0,91	0,73	0,65	0,57	0,49	0,46	0,42	0,35	0,30	0,25	0,22	0,19	0,18	0,16		50
	2,47	1,73	1,23	0,86	0,69	0,61	0,54	0,46	0,43	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,17	0,15		53
	2,18	1,53	1,09	0,76	0,61	0,54	0,47	0,40	0,38	0,35	0,29			0,18		91			60
	2,08	1,45	1,04 0,97	0,73	0,58	0,52	0,45	0,38	0,36	0,33	0,28		100	0,17		The state of the s			63 67
	1,95	1,37		-					0,30		0,23		- 2	0,14				. 114	75
	1,74 1,54	1,22	0,87	0,60	0,48	0,42	0,38	0,32	0,30	0,28	0,20		199	0,14				=?kW	85
	1,37	0,96	0,69	2012	0,38	0,34	0,30	0,25	0,24	0,22	0,18	0,16	0,13	0,11	0,10	0,09		St 60	95
	1,31	0,91	0,65	0,45	0,36	0,32	0,28	0,24	0,23	0,21	0,17			0,11				mm/rev	100
	1,23	0,86	0,61	0,43	0,34	0,30	0,27	0,22	0,21	0,20	0,16			0,10				=4 mm	106 118
	1,11	0,78	0,55	1000	0,31	0,28	0,24	0,20	0,19	0,18	0,15		-					m/min! عند w	
	0,87	0,61	0,43		350	0,21	0,19	0,16	0,15	0,14	0,11			0,07					150 170
	0,65	100,000	1 10 10 10 10	0,22	0,18		0,14	0,12	0,11	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	A=0,	66 mm ²	تكون:	200
	0,58	0,40	0,29	0,20	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,06	0,05	0,05				وعند: ٥	224
	0,55	and the second		100	0,15		0,12				0,07	0,06	0,05	0,04	P=	0,66	2,4 kVV	تكون:	236 250
	0,52				0,14			0,09	0,08	0,08				0,04				إحسب السائة	
	0,46	The state of the s			0,13	0,11		0,08	0,08	0,07		0,05	0,04	0,03	F ₀ =1	1900 N/r	nm² ₉ F	=2 kW	280 300
	0,43	The state of the s	1977	The second second	0,12	0,10	117	0,06	0,07	0,07			0,03		U		v = 25 n		400
	0,26					0,06	_	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03		1				الحل:	500
	0,21	0,15	0,10	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03		0,02	1	A = 0.9	8 mm ²	Contract of the last	P=1 k\	9/	600
	0,16	0,11	0,08	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02							من الج	^	800
	0,13			1										8 · 2 = 1,9				(5)	1000
	0,09	0,06	0,04								a = 1,96	-0.4 = 4	9 mm :	، تکون	یکن از	f=0,4	mm/rev	وعند	1500

				نطر (d)	١) – ال	لع (٥/	عة القط	– سرء	ان (n)	عة الدور	سر.				
	$v_c = \pi$	$\cdot d \cdot n$		m/m	حدة in	v _c بو	القطع	سرعة							القطر (d)
150	100	80	50	40		STATE OF	30	25	2		5	10	8		بوحدة mm
1000	0400	0550	4500	107			**	ورات ا			70 4		T		
4800	3180	2550	1590	127			956	796				318	255		10
4350	2890	2310	1445	115			868	724			The Carlotte of the Carlotte o	89	231		11
4000 3410	2660 2280	2130 1820	1325 1136	106		28 9 6	796 682	663 568				.65 .28	212 182		12 14
2980	1990	1590	995	910 79		95	597	497				99	159		16
2660	1770	1420	885	70		20	530	443				77	142		18
2390	1590	1270	795	63		58	478	398				59	128		20
2170	1450	1150	723	57	9 50	06	434	362	29	0 2	17 1	45	116		22
1910	1280	1020	638	51		46	383	319			100	28	102		25
1710	1140	910	568	45		98	341	284	22			14	91		28
1490	1000	800	498	39		48	298	249		Carlo		00	80		32
1330	890	710	442	35		10	265	221	1,000	14	33	89	71		36
1200	800	640	393	31	8 2	78	239	199	15	9 1	19	80	64		40
1060	710	570	354	28		48	214	177			06	71	57		45
950 870	640 580	510 460	318 298	25		23 03	191 174	159 145			96 87	64 58	51 46		50 55
800	530	420	265	21		B6	159	133			80	53	43		60
680	450	360	227	18		69	136	114			68	46	36		70
600	400	320	199	15		39	119	100			60	40	32		80
530	355	285	177	14	2 12	24	106	89	7	11	53	35	28	100	90
480	320	255	159	12	7 1	111		80	80 64		48	32	26		100
435	290	232	145	11		01	87	73			43	29	23		110
380	255	200	127	10		89	76	64			38	26	20		125
340 300	228	180 160	114 100	9		70	68 60	57 50			34 30	23 20	18 16		140 160
265 240	175	140	88	6	100	62 56	53 48	44			27 24	17	14		180
210	160 143	125 114	71	5	the same of the sa	50	43	40 36			22	16 14	12 11,	6	200 220
190	125	100	64	5	2	44	38	32			19	12,7	10,		250
175	115	93	58	4		40	35	29			17	11,6	9,		275
160	105	85	53	4	3	37	32	26	2	21	16	10,6	8,	5	300
135	91	73	45	3		32	28	22			14	9,1	7,		350
120	80		40	3		28	24	20			12	7,9	6,	100	400
			(التشغير	لكنات	ميل	د التح	ران عن	عة الدو	دود سر=	خل ح	داء دا	د السود	عدا	تقع الا
(17)	ا (نوف	IN 804	لمواصفات	طبقاً					لتشغيل	لكنات ا	حميل	د الت	ران عن	الدو	سرعة
				24	(r.p.m.	يقة (في الدق	ورات	يدد الد	2					
الحدية	القم					äl	المتوا	الحدية	القم						لتوالية
لية 1			المتوالية		المتوالية		الرئيد	لية 1			المتوالية		ä	المتوال	لرئيسية
+6%	-2%		3		2		AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	+6%	-2%		3			2	R 20
335	310			31,5		3	15	106	98						100
376	348		355	- 1 mar 24 (1981)	355		55	119	110			11	,2	112	112
422	390	4000					00	133	123		125				125
473	438			45	450		50	150	138	1400		7500		140	140
531	491	FECO	500		ECC		00	168	155		100	16		100	160
596 669	551 618	5600		63	560		60 30	188 212	174 196	2000	180			180	180
750	694		710	03	710		10	237	219	2000		22	4	224	224
842	778	8000	, 10		, 10		00	266	246		250				250
		110000000000000000000000000000000000000		90	900	90	STEEL STATES	299	276	2800				280	280
945	873			50	000		00	200	-10	2000				_00	

حساب زمن التشغيل الرئيسي

تم تحديد أزمنة العمل المختلفة بواسطة هيئات متخصصة ومنها يتفرع حساب زمن التشغيل لقطعة الشغل (المشغولة) على الوجه التالى:

الزمن الأساسي

زمن تأخير (زمن الإجهاد والمعامل المجهول)



وأعطال التشغيل

في حالة عدم معرفة سرعة الدوران n

سرعة القطع (vc) بوحدة m/min

 $n = \frac{v_C}{\pi \cdot d}$

 $t_o = \frac{l \cdot \pi \cdot d}{f \cdot v_C}$

التغذية (f) بوحدة mm/rev

طول الخراطة (1) بوحدة mm

القطر (d) بوحدة m


min

مثال:


مثال:



التثبيت والفك وتهيئة القطع والقياس



زمن تشغيل المكنة (زمن القطع = زمن الدوران) زمن تجهيز



تجهيز المكنة وإحضار عدة القطع وقراءة الرسم

الخراطة الطولية

في حالة معرفة سرعة الدوران n

طول الخراطة (1) بوحدة mm التغذية (f) بوحدة mm/rev عدد الدورات في الدقيقة (r.p.m. (n التغذية (f) في الدقيقة

$$f' = f \cdot n$$

$$t_o = \frac{l}{f \cdot n}$$
 min

مثال:

 $l = 600 \, \text{mm}$

 $f = 0.5 \, \text{mm/rev}.$

n = 50 r.p.m.

600 mm $t_0 = \frac{1}{0.5 \text{ mm/rev.} \cdot 50 \text{ r.p.m.}}$ = 24 min

لاتتفق القيمة المحسوبة لسرعة الدوران بصفة عامة مع القيمة المكن ضبطها على المكنة.

$v_c = 20 \text{ m/min}$

 $f = 0.5 \, \text{mm/rev}.$

 $d = 0.125 \,\mathrm{m}$


 $l = 600 \, \text{mm}$

600 mm · 3,14 · 0,125 m $t_0 = \frac{600 \text{ mm} \cdot \text{s}}{0.5 \text{ mm/rev} \cdot 20 \text{ m/min}}$

= 23,5 min

خراطة التسوية

في خراطة التسوية يكون نصف القطر r مقابلا لطول



مشوار الخراطة


للحصول على سرعة قطع متجانسة يجب التعويض بقيمة متوسطة لسرعة الدوران n.

 $d = 0.250 \, \text{m}$ $v_c = 20 \text{ m/min}$


 $f = 0.5 \, \text{mm/rev}.$

 $n = \frac{v}{\pi \cdot d} = \frac{20 \text{ m/min}}{3,14 \cdot 0,25 \text{ m}}$ = 25 r.p.m.

 $t_o = \frac{r}{f \cdot n} = \frac{125 \text{ mm}}{0.5 \text{ mm} \cdot 25 \text{ r.p.m.}}$







يجب تحاشي استعمال الأقطار الموضوعة بين قوسين ما أمكن. () a () هي مقاس القطع (الفصل) t () هي الحد الأدنى للمقاس.

ثقب مركزة A 4 DIN 332

^{*}الشلجم نبات ذو بذور دقيقة يستخرج منها الزيت (Colza Oil)

خراطة المخروط (السلبة)

ضبط المنزلقة العليا (الراسمة)

الحساب بالدرجة

تضبط المنزلقة العليا حسب $\frac{\alpha}{2}$ (نصف زاوية المخروط) $\frac{\alpha}{2}$ كالآتي :

$$\tan\frac{\alpha}{2} = \frac{D-d}{2} \div l = \frac{D-d}{2 \cdot l} = \frac{1}{2 \cdot x}$$

 $\frac{\alpha}{2}$ ومن القيمة المحسوبة نحصل على قيمة من جدول الظل بصفحة ٦٦.

صيغة تقريبية:


$$\frac{\alpha}{2} = \frac{D-d}{l} \cdot \frac{200}{7} \quad \text{if} \quad \frac{\alpha}{2} = \frac{D-d}{l} \cdot 28,6$$

(القانون دقيق حتى 6°، وصالح للاستعال حتى °12).

الحل (بالدرجات):



 $= 180 \, \text{mm}$



= 83 mm = 73 mm = 48 mm




 $\tan\frac{\alpha}{2} = \frac{D - d}{2 \cdot l} = \frac{83 - 73}{2 \cdot 48}$ $=\frac{5}{48}=0,1042$

 $\frac{\alpha}{2}$ حسب جدول الظل = 5°57′

ضبط غراب الذيل (المتحرك)

يضبط غراب الذيل (المتحرك) بتحريكه جانبيا حتى يصبح راسم المخروط موازيًا لمحور العمود.



الحساب بوحدة المليمتر

 $\frac{\alpha}{2}$ إذا كانت زاوية الضبط

معلومة ، تكون قيمة الضبط:

محيط قطعة الشغل × زاوية الضبط

 $V = \frac{\pi \cdot d_t \cdot \alpha/2}{360^\circ}$: أي

وإذا كانت زاوية الضبط $\frac{\alpha}{2}$ غير معلومة فإن:


 $V = \frac{d_t (D - d)}{4 \cdot l} = \frac{180 \cdot (83 - 73)}{4 \cdot 48}$

 $=\frac{75}{8}=9.4 \text{ mm}$

 $V = \frac{d_t \cdot (D - d)}{4 \cdot l}$ وهو تقریب غیر دقیق

الحل (بوحدات mm)

2 × (D-d) عقطر قطعة الشغل =V=----4 × (طول المخروط)



طول المخروط أصغر من طول قطعة الشغل $V = \frac{D - d}{2 \cdot l} \cdot L$


لا يستعمل إلا للمخروطات قليلة الميل

طول المخروط = طول قطعة الشغل $V = \frac{D - d}{2}$

الخراطة بواسطة المسطرة المرشدة

تستعمل للمخروط قليل الميل حتى زاوية ضبط قدرها °10 وطول خراطة حتى mm 500 تقريبًا.


تضبط المسطرة المرشدة على نصف راوية رأس المخروط $\frac{\alpha}{2}$. وكا هو الحال عند ضبط المنزلقة العليا تحسب الزاوية من قانون الظل أو من الصيغة: $V_{(mm)} = \frac{D-d}{2} \cdot \frac{L}{l}$






طبقًا للمواصفات DIN 254 (يوليو ٦٢) المخروط المخروط x:1 يعني ما يلي: بصغر قطر المخروط عقدار 1mm لطول قدره x Ø 0 Y 1: x = (D-d): I3/2 زاوية الضبط أمثلة لمحال التطبيق زاوية على مكنة راس (W) =التشغيل مكنات التشغيل (M) =ال الهندسة المكانكة التشغيل المخروط المخروط (تصميم المكنات) 1:x 2 (M) تخويش الوقاية لثقوب المركزة. 60° 120° 1:0,289 (M) مخروط الصمام ووصلة ذراع الكباس واللوالب (البراغي) الغاطسة. 45° 90° 1:0,500 (M) مخروط مانع التسرب للوالب المواسر الخفيفة والشقوب على هيئة ٧ وثقوب المركزة. (W) والمراكز 30° 60° 1:0,866 الثابتة للذنبة. (M) مخروط مانع التسرب للوالب المواسير السميكة. 18°26' 36°52' 1:1,50 (W) مخروط عمود التفريز أي طرفه (توصية ISA). 8°18' 16°35'40" 1:3,429 (W) صناعة مكنات التشغيل ورؤوس الأعمدة. 7°7'30" 14°15 1:4 (M) طرف المحور والقابض الإحتكاكي وأجزاء المكنات سهلة الفك عند تحميلها في اتجاه مستعرض على 5°42'38" 11°25′16" 1:5 المحور وفي حالة الدوران. (M) مخروط مانع التسرب لصمامات الجزرة ومسمار (بنز) الطربوش للقاطرات 4°45'49" 9°31'38" 1:6 (M) مسامير القارنات وجلب المحامل القابلة للضبط وأجزاء المكنات عند تحميلها في اتجاه مستعرض 2°51'45" 5°43'30" 1:10 على محور الدوران وفي اتجاه المحور. (M) أذرع الكباسات في القاطرات وصرر أعدة الإدارة للبواخر. 1°54'33" 3°49' 1:15 1°26' 2°51′52" 1:20 (w) المخروط المترى وسيقان أدوات القطع ومخروط الإيلاج لأعمدة مكنات التشغيل. (لخروط مورس أنظر مواصفات DIN 228) (W) تجاويف عدد البرغلة والتخويش 57'17" 1°54'34" 1:30 (M) الأصابع المسلوبة (التيل) والسن المستدق للولب. 34'23" 1°8'46" 1:50 109 طبقًا للمواصفات DIN 228 مخروط سيقان عدد التشغيل أسطواني 8 E 0 * 16 4 12 15 المخروط المترى مخروط مورس (Morse) المخروط المترى الرمز 80 6 63,348 44,399 31,267 23,825 12,065 80 17,780 9.045 D 71,5 54,8 38,2 26,5 20,2 14,9 9,7 6,7 4,6 3 d_5 188 135 67 202 107 84 56 52 34 25 15 177 125 78 186 98 62 52 49 29 21 16 80,4 63,8 44.7 31.6 24.1 18 12.2 9,2 6,2 4.1 D₁ 70,2 53,905 37,574 25,933 19,784 14,583 9,396 6,453 4.40 2.85 d 204 190 136 109 86 69 57 53 35 25 12 69 52,419 36,547 25,154 19,132 14.059 8.972 6,115 d_2 :0 228 217.5 155.5 123 98 78.5 65,5 59,5 14 8 5 8 6,5 6,5 5 3,5 3 3 2 1:20 1:19,180 1:19,002 1:19,254 1:19,922 1:20,020 1:20,048 1:19,212 المخروط 1:20 1°25' 1°29' 1°30' 1°29' 1°26' 1°25' 1°25 1°29' $\frac{\alpha}{2}$ light light $\frac{\alpha}{2}$ 1°25′56" 56" 26" 15" 50" 43" 27"





طبقا للمواصفات DIN 1412 (ديسمبر ٦٦) عملية الثقيب



α2 زاوية الخلوص الفعالة

β زاوية الشفة (الموشور)

δ زاوية ميل التغذية

e ركن حد القطع

f التغذية أ أنهك الرائش أ

π·d محيط المثقب

 γ_1 زاویة الجرف عند رکن حد القطع

γ2 زاوية الحلزون عند ركن حد القطع



رأس تمركز

طبقا للمواصفات DIN 1414

زوايا حد القطع: a حد القطع الرئيسي زاوية الخلوص مقاسة عند ركن حد القطع α_1

٥ سطح الجرف

c عرض العصب

d1 سطح الخلوص الرئيسي e ركن حد القطع

f عرض الحد

و مساحة الخلوص الجانبية (الظهر)

h مجرى الرائش

ز قطر الظهر

k سُمك القلب ا حرف الظهر

m حد القطع المستعرض n حد القطع الجانبي

d قطر المثقب

σ (سيجما) زاوية الرأس (الطرف المدبب) ψ زاوية حد القطع المستعرض

تجليخات خاصة

الجزء القاطع

حد قاطع عرضي





تجليخ متصالب حد قاطع عرضي مدبّب (ذو حد








تجليخ لحديد

الزهر الرمادي

توجيهات لاستخدام المثقب

يسمبر ٦٦)	2)		عدام المعب	ے د ست	عربيه ح			
زاوية الرأس φ	لزون (الالتواء) γ ₂ d أكبر من 3,5 حتى 5 mm		المواد المشغلة		3,2 من d	لحلزون (الالت أكبر من 5 حتى 10mm	أكبر من إ	المواد المشغلة
1400	350	40°	النحاس بمثقب ذي قطر حتى mm 30 وسبائك الألومنيوم ذات الرائش السيال (انستمر) والسليلويد	1180	22°	25°	30°	الفولاذ والفولاذ المصبوب بمقاومة حتى 690 N/mm² وحديد الزهر الرمادي.
1400	120	13°	أنواع الفولاذ الأوستنيتي وسبانك المغنسيوم	110/				وحديد الزهر الطروق والنحاس الأصفر (صلد) والفضة الألمانية والنيكل.
800	35°	40°	المواد المشكلة بالكبس حتى ثخانة s أكبر من القطر o أو تساويه	1180	120	130	13°	النحاس الأصفر (ليّن)
800	120	13°	المواد المشكلة بالكبس حتى شخانة s أصغر من القطر d أو تساويه والمواد المضغوطة الطبقية والمطاط الصلد والمواد المضغوطة الرقيقة	130°	220	25°	30°	الفولاذ والفولاذ المصبوب بمقاومة من 690 حتى 1180 N/mm²
1180	350	40°	والمرمر وألواح الأردواز والفحم . سبائك الزنك والسبيكة البيضاء .	140°	220	250	30°	أنواع الفولاذ غير القابل للصدأ والنحاس عثقب ذي قطر أكبر من 30 mm مسائك الألومنيوم قصدة الرائش،





حساب زمن التشغيل الرئيسي لعملية الثقب

زمن التشغيل الرئيسي هو زمن دوران المكنة الذي يحتاجه المثقب لعمليّة قطع

حساب زمن الثقب إذا كان عدد الدورات (n) غير معلوما

 $L=1+0.3 \cdot d$

d = قطر المثقب بوحدة mm


mm/rev = التغذية بوحدة

m/min سرعة القطع بوحدة v_c

 $v_c = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1000}$

 $n = \frac{v_c \ 1000}{}$ $\pi \cdot d$

 $L \cdot \pi \cdot d$



زمن التشغيل الرئيسي=طول مشوار الثقب التغذية في الدقيقة

حساب زمن الثقب إذا كان عدد الدورات (n) معلومًا

L = طول التشغيل (الثقب)

L = عق الثقب + رأس المثقب

 $L=1+0.3 \cdot d$

d = قطر المثقب بوحدة mm

(r.p.m.) عدد الدورات في الدقيقة n

mm/rev = التغذية بوحدة

f·n = التغذية في الدقيقة = f'

(min)

 $t_o = \frac{L}{f \cdot v_{\rm c} \cdot 1000}$

مثال:

(min)

l = 35 mm d = 30 mm

 $L=1+0.3 \cdot d=35+9=44 \text{ mm}$

 $t_o = \frac{L \cdot \pi \cdot d}{f \cdot v_c \cdot 1000} = \frac{44 \cdot 3,14 \cdot 30}{0,2 \cdot 28000} = 0,73 \text{ min}$

مثال:

l = 35 mm d = 30 mm

f = 0.2 mm/rev. $\rho = 300 \text{ r.p.m.}$

 $L = 1 + 0.3 \cdot d = 35 + 9 = 44 \text{ mm}$

 $t_o = \frac{L}{f \cdot n} = \frac{44}{0.2 \cdot 300} = 0.73 \text{ mm}$

زمن التشغيل بالدقيقة لكل mm من طول مشوار الثقب


عدد			البع	دیه ۱ بوحد	mm/rev 6.				
الدورات	0,1	0,12	0,16	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	0,65
r.p.m.			زمن	لتشغيل الرئ	يسي t _o بو	عدة 10 mm/	min		
11,2	8,93	7,44	5,85	4,46	3,57	2,79	2,23	1,78	1,38
14	7,15	5,95	4,46	3,57	2,85	2,23	1,78	1,43	1,09
18	5,56	4,36	3,47	2,77	2,22	1,73	1,39	1,11	0,85
22,4	4,47	3,71	2,79	2,23	1,78	1,39	1,11	0,89	0,68
28	3,57	2,97	2,23	1,78	1,42	1,11	0,88	0,71	0,55
35,5	2,82	2,34	1,76	1,40	1,12	0,86	0,70	0,56	0,43
45	2,22	1,85	1,39	1,11	0,88	0,69	0,55	0,44	0,34
56	1,79	1,31	1,12	0,89	0,71	0,55	0,44	0,36	0,27
71	1,41	1,17	0,88	0,70	0,53	0,44	0,35	0,28	0,21
90	1,11	0,92	0,69	0,55	0,44	0,34	0,28	0,22	0,17
112	0,89	0,74	0,58	0,44	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14
140	0,71	0,59	0,44	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,109
180	0,55	0,43	0,35	0,28	0,22	0,17	0,14	0,111	0,085
224	0,45	0,37	0,28	0,22	0,18	0,13	0,111	0,089	0,068
280	0,36	0,29	0,22	0,18	0,14	0,111	0,088	0,071	0,055
355	0,28	0,23	0,17	0,14	0,112	0,086	0,070	0,056	0,043
450	0,22	0,18	0,14	0,111	0,088	0,069	0,055	0,044	0,034
560	0,18	0,13	0,112	0,089	0,071	0,055	0,044	0,036	0,027
710	0,14	0,117	0,088	0,070	0,053	0,044	0,035	0,028	0,021
900	0,111	0,092	0,069	0,055	0,044	0,034	0,028	0,022	0,017
1120	0,089	0,074	0,058	0,044	0,036	0,028	0,022	0,018	0,014
1400	0,071	0,059	0,044	0,036	0,028	0,022	0,018	0,014	0,011
1800	0,055	0,043	0,035	0,028	0,022	0,017	0,014	0,011	0,008
2240	0,045	0,037	0,028	0,022	0,018	0,013	0,011	0,009	0,007
2800	0,036	0,029	0,022	0,018	0,014	0,011	0,009	0,007	0,006



(19)	D (أبريا	IN 336	فات ا	طبقا لموص	بغر) ،	ر الأص	(القط	اللوالب	ب قلب	ب لثق	قطر المثق		النافذة	الثقوب	
-(V/////		; : 	عامة		**		عدة التال القطر الا	نب =		سس ۷۱)	DI (أغسط	N 69	طبقًا لمواصفا
	40		**	للنظام باللوحا.			**		1 '	ومواصفات	للسن المتري الدولي ISO باللوحات 1		لثقب الناه		المسمار الملولب
		(n	نطوة (nm ا	<u>+</u> 1		ı		القطر	قطر		القطر	خشن .	متوسَّط	دقیق	1 =
4	3	2	1,5 لر المثقب	1,25	1		0,35 0,5 0,75	الإسمي لسن اللولب	المثقب	الخطوة	الإسمي لسن اللولب		طر المثقب	ë	قطر سن اللولب
			d					d ₁	d		d ₁		d ₂		d ₁
						2,7 3,2 3,5 4 4,5	0,35	3 3,5 4 4,5 5	0,75 0,95 1,1	0,25 0,25 0,3	M 1 M 1,2 M 1,4 M 2	1,3 1,5 1,8 2 2,2	1,2 1,4 1,6 1,8 1,9	1,1 1,3 1,5 1,7 1,8	1 1,2 1,4 1,6 1,7
					7	5 5,2 6,2 7,2	0,75	5,5 6 7 8 9	1,75 2,05 2,5 2,9	0,45 0,45 0,5 0,6	M 2,2 M 2,5 M 3 M 3,5	2,6 2,9 3,1 3,2	2,4 2,7 2,9 3	2,2 2,5 2,7 2,8	2 2,3 2,5 2,6
			10,5	8,8	8 9 10	8,2 9,2 10,2		10 11 12 14	3,3 4,2 5 6 6,8	0,7 0,8 1 1 1,25	M 4 M 5 M 6 M 7 M 8	3,6 4,1 4,8 5,8 7	3,4 3,9 4,5 5,5 6,6	3,2 3,7 4,3 5,3 6,4	3 3,5 4 5
			12,5 13,5 14,5 15,5	12,8	13 14 15 16			15 16 17 18	7,8 8,5 9,5	1,25 1,5 1,5	M 9 M 10 M 11	8 10 12	7,6 9	7,4 8,4 10,5	7 8 10
		16	16,5		17				10,2	1,75	M 12	15	14	13	12
		18	18,5		19			20 22	12 14	2 2	M 14 M 16	17 19	16 18	15	14 16
		20 22	20,5		21 23			24 25	15,5	2,5	M 18	21	20	19	18
		23	23,5		24			27	17,5	2,5	M 20	24	22 24	21 23	20 22
		25 26	25,5 26,5		26 27			28	19,5 21	2,5 3	M 22 M 24	26 28	26	25	24
	27	28	28,5		29			30 32	24	3	M 27	32	30	28	27
		30	30,5					33	26,5	3,5	M 30	35	33	31	30
	30	31	31,5					35 36	29,5 32	3,5	M 33 M 36	38 42	36 39	34	33 36
	33	34	34,5					39	35	4	M 39	45	42	40	39
	36	37	37,5					40 42	37,5	4,5	M 42	48	45	43	42
38	37	38 40	38,5					45	40,5	4,5	M 45	52	48	46	45
41	42	43	43,5					48	43	5	M 48	56	52	50	48
44	45	46	46,5					50	47	5 5,5	M 52	62 66	56 62	54 58	52 56
	47	48	48,5					50 52	50,5	5,5	M 56	70	66	62	60
48	49	50	50,5									74	70	66	64
2	المواصفة	ي هذه	التي توص	المثقب	في أقطار	تجاهله	أنه يكن	عدا لدرجة	ب ضئيل ج	نان اللوالب	سبة لقطع أس	لمختلفة بالذ	ع المواد ا	ن بين أنوا	إن التباير



P	1000 m
	-00
Г	HILL
k	






					_ريــز	التف			
القطع	اذ سريع	ن الفولا	يز المصنوعة م) التفر	(سکاکین	نقطع لمقاطع	وزوايا ال	أسنان ا	قيم مثالية لعدد الا
77777))	777	+)	7 2			0	4	
			تفريز معاكس (تفريز لأع	حد	ية ميل	الحلزون، زاو على المحور			α = زاوية الخلوص γ = زاوية الجرف
لخفيفة	لمعادن ا-	1	وصلدة 980 N/mm²			ذ العادي 740 N/mm²			
زوايا القطع	عدد الأسنان	القطر (ه)	زوایا	عدد الأسنان	1 11	زوایا	عدد الأسنان	laati	أنواع مقاطع التفريز
α γ λ	Z	d	α γ λ	z	d	α γ λ	z	d	
تفريز لأعلى 8° 25° 45°	4 4 4 5	40 50 60 75	تفريز لأعلى 35° أ °5	10 10 10 12	40 50 60 75	تفريز لأعلى 38° 10° 38°	6 6 6	40 50 60 75	(977)
تفريز لأسفل 45° 30° 14°	5 6 6 8	90 110 130 150	تفريز لأسفل °30 °12 °8	14 16 16 18	90 110 130 150	تفريز لأسفل 12° 16° 35°	8 8 10 10	90 110 130 150	مقطع تفریز دلفینی (محیطی)
تفريز لأعلى 8° 25° 35°	4 5 6 6 7 8 10	40 50 60 75 90 110 130	تفريز لأعلى 20° أ 4°	12 14 14 16 18 20 22 24	40 50 60 75 90 110 130	تفريز لأعلى 20° 10°	8 10 10 10 12 12 14 16	40 50 60 75 90 110 130	مقطع تفريز جبهي (طرفي) (End Mill)
تفريز لأعلى α γ λ 8° 25° 30° تفريز لأسفل α γ λ 14° 30° 30°	4 6 8 8 10 10 12	50 60 75 90 110 130 150 175 200	تفریز لأعلى α γ λ 5° 6° 10° تفریز لأسفل α γ λ 8° 14° 12°	16 16 18 20 22 24 26 28 30	50 60 75 90 110 130 150 175 200	تفریز لأعلى α γ λ 7° 12° 15° تفریز لأسفل α γ λ 12° 18° 15°	10 10 12 12 14 16 18 18 20	50 60 75 90 110 130 150 175 200	مقطع تفريز قرصي
تفريز لأعلى 8° 20° 25°	3 3 3	10 12 14 16 20 24 30 36 40	تفريز لأعلى 15° 6° 15	6 6 8 8 10 10	10 12 14 16 20 24 30 36 40	تفريز لأعلى 15° 8 °7	4 4 5 5 6 6 6 6	10 12 14 16 20 24 30 36 40	مقطع تفريز جذعي










كمية الرائش (الجرف) المسموح بها


كمية الرائش المسموح بها ٧ بوحدة cm³/kW min (kW min لكل cm³ من طاقة مجموعة إدارة المكنة)



معادن خفيفة	نحاس أصفر ومعدن مدافع (مصبوب برونز أحمر)	حديد زهر رمادي (متوسط الصلادة)	فولاذ سبائكي مصلد ومطبع، بمقاومة حتى N/mm²	بمقاومة تتراوح من ا 590 N/mm ² إلى	فولاذ غير سبائكي بمقاومة تتراوح من 340 N/mm² إلى 590 N/mm²	نوع التفريز
60	30	22 — cm³/k¹	8	10	12	تفريز دلفيني (محيطي)
75	40	28	10	12	15	تفريز جبهي (طرفي)

حساب سرعة التغذية

يكن حساب الحد الأقصى المكن لكمية الرائش ٧ من كمية الرائش المسموح بها V وقدرة مجموعة إدارة المكنة P.



الحد الأقصى لكمية الرائش = كمية الرائش المسموح بها مضروبا في قدرة المكنة

 $V = V' \cdot P$

cm³/min

وتحسب كمية الرائش من عمق القطع a وعرض القطع b وسرعة التغذية f على الوجه التالي: كمية الرائش = سرعة التغذية × عرض القطع × عمق القطع معمق القطع معمق القطع على المعادية المعاد $V = \frac{a \cdot b \cdot f'}{1000}$

 $f' = \frac{V \cdot 1000}{}$

mm/min

ومن هذه الصيغة الرياضية يكن تعيين سرعة التغذية 'f:

مثال: المطلوب تفريز قطعة شغل من فولاذ St 50 ، فإذا علم أن قدرة مجموعة الإدارة لمكنة التفريز هي 2,5 kW وعمق القطع a=5 mm وعرض قطع التفريز b=100 mm. إحسب سرعة التغذية f.

(من الجدول V'=12 cm3/kW min)

الحل: الحد الأقصى لكمية الرائش: V=V'.P

 $V = 12 \cdot 2.5$

V=30 cm³/min

 $f' = \frac{V \cdot 1000}{a \cdot b} = \frac{30 \cdot 1000}{5 \cdot 100} = \frac{60 \text{ mm/min}}{5 \cdot 100}$: سرعة التغذية



سرعة التغذية ٢ محسوبة من كمية الرائش المسموح بها ٧٠

					9					. 61 91
		P=1	kW* : 4	وعة إداراة	قدرة مجم	aiSI f'			t att a c	كمية الرائش المسموح بها
			حدة mm	التفريز (b) بو	عرض قطع				عق القطع	المسموح بها
180	160	140	120	100	80	60	50	40	a mm	cm ³ /kW min
15	16	19	22	26	33	44	53	66	3	
9	10	11	13	16	20	27	32	40	5	8
5,5	6	7	8	10	12	16	20	25	8	
18	20	23	27	33	41	55	66	83	3	
11	12	14	16	20	25	33	40	50	5	10
7	8	9	10	12,5	15	21	25	31	8	
22	25	29	33	40	50	67	80	100	3	
13	15	17	20	24	30	40	48	60	5	12
8	9	10	12	15	19	25	30	37	8	
28	31	36	42	50	62	84	100	125	3	
16	19	21	25	30	37	50	60	75	5	15
10	11	13	15	19	21	31	37	47	8	
41	46	52	61	73	92	121	146	184	3	
24	27	31	37	44	55	73	88	110	5	22
15	17	19	23	27	34	46	55	69	8	-
52	58	67	78	94	116	155	185	230	3	
31	35	40	47	56	70	93	110	140	5	28
19	22	25	29	35	44	58	70	87	8	
110	125	142	165	200	250	335	400	500	3	
67	75	86	100	120	150	200	240	300	5	60
42	47	53	62	75	94	125	150	185	8	
140	156	178	205	250	310	415	500	625	3	
83	94	105	125	150	185	250	300	375	5	75
52	58	67	78	94	115	155	185	235	8	
								1	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	- 1

* عندما تكون قدرة مجموعة الإدارة P=2,5 kW أو P=5 kW، تضرب القيمة المبينة في الجدول في 2,5 أو 5.


حساب زمن التشغيل (القطع) الرئيسي

 $t_o = \frac{L}{f},$


زمن التشغيل الرئيسي = طول شوط (مشوار) التشغيل لطاولة التفريز سرعة التغذية

يتوقف طول شوط التشغيل على طول قطعة الشغل ونوع مقطع التفريز ونوع عملية التفريز.

طول شوط التشغيل ١







طول شوط التشغيل ١ للتفريز الجبهي (الطرفي)

تنعيم

L = l + d + 4

تخشین $L = I + \frac{d}{2} + 2$


التفريز الدلفيني (الحيطي) تخشين وتنعيم L = 4 والمعلقة الشغل L = 1 + 1 والمحلوم النهاية L = 1 + 1

التقسيم غير المباشر

						-
تشمل	ثة أقراص	ل من ثلا	ة الاستعما	نسيم شائع	قراص التف الآتية :	تتكون ا الثقوب
20	19	18	17	16	15	: 1
33	31	29	27	23	21	: 11
49	47	43	41	39	37	:111

الإدارة قطعة الشغل دورة واحدة كاملة يلزم إدارة مرفق التقسيم 40 دورة.

ولعدد من التقسيمات قدره T يحتاج كل تقسيم إلى دورة، ويكون الحساب كالآتي: $\frac{40}{T}$



قطعة الشغل = a
عود التقسيم = b
دودي (غالبا 40 سن) c = (
دودة (باب واحد) = d

مرفق التقسيم = e قرص التقسيم = f (ثابت الوضع)

عدد دورات مرفق التقسيم لقسم واحد = عدد أسنان الترس الدودي (غالباً 40) عدد التقسيات المطلوبة

T=45, Z=40 : Jin $n_{cr} = \frac{Z}{T} = \frac{40}{45} = \frac{8}{9}$


يُحصل على هذه النسبة من دائرة ثقوب موجودة $\frac{16}{18} = \frac{8 \cdot 2}{9 \cdot 2} = \frac{8}{9}$ أي 16 ثقبًا على دائرة الثقوب 18. $n_{cr} = \frac{Z}{T} = \frac{40}{16} = 2\frac{8}{16}$ = 2 acc lkeel = 2 acc

دورتان كاملتان لمرفق التقسيم ثم 8 ثقوب أخرى على دائرة الثقوب 16.

مثال: T=16, Z=40 عدد الثقوب

دائرة الثقوب

التقسيم التفاضلي (الفرقي)



يكن إجراء التقسيم التفاضلي عندما يكون عمود التقسيم أفقيا فقط. وتكون الفائدة منه في حالة عدم أمكان إجراء التقسيم غير المباشر.

ينتج من عمود التقسيم - عبر تروس التغيير -حركة أمامية أو خلفية لقرص التقسيم الذي يجب أن يبقى حرا (سائبا) في عملية التقسيم التفاضلي. T = عدد التقسيمات (عدد التقسيمات المطلوب عملها على محيط الشغلة بأكمله)

T' = العدد البديل لقدار T (يختار 'T أقرب ما يكن لقدار T حتى يكن الاستفادة منه للتقسيم غير المباشر).

> عدد دورات المرفق لقسم واحد = العدد البديل للتقسيم عدد الأسنان (غالبًا 40)

> > $n_{cr} = \frac{40}{7}$

نسبة عدد الأسنان في تروس التغيير = دورات المرفق × (العدد البديل للتقسيم - عدد التقسيمات)

عندما تكون 'T أكبر من T يجب أن تكون حركتا المرفق والقرص في نفس الاتجاه. وعندما تكون 'T أصغر من T يجب أن تكون حركتا المرفق والقرص في اتجاهين متعاكسين.

7	$=\frac{40}{10}\cdot (T'-T)$	
2	T' $(1-1)$	

٠.	التغي	نروس	في	السنان	دد الا	2
44	40	36	32	28	24	24
	100	86	72	64	56	48

مثال: T=53, Z=40

T'=56 (دورات المرفق) $n_{cr}=\frac{40}{56}=\frac{15}{21}$ (21 ثقباً على دائرة التقسيم 21 $Z = \frac{40}{T'} \cdot (T' - T) = \frac{15}{21} \cdot 3 = \frac{45}{21} = \frac{9}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{72}{24} \cdot \frac{40}{56}$ $Z_a = 72$; $Z_b = 24$; $Z_c = 40$; $Z_d = 56$:




ترس



التفريز الحلزوني

في التفريز الحلزوني [تفريز الأخاديد (المجاري) ذات الخطوات الكبيرة] تتحرك قطعة الشغل في اتجاهها الطولي 🖚 كما أنها تدور في نفس الوقت 🖜 وتنتج هاتان الحركتان 🏎 عن عمود تغذية الطاولة الذي يحرك طاولة المكنة في الاتجاه الطولي، ويدير عمود التقسيم عبر تروس التغيير. ويجب أن يُفكّ قرص التقسيم من عقاله ليكون قابلا للحركة الدورانية. كا يتم وضع طاولة التفريز على زاوية الضبط β.




تسميات: P = الخطوة على الشغلة (خطوة الحلزون) P = خطوة عود تغذية الطاولة (خطوة اللولب)

d = قطر قطعة الشغل

 α = زاویة میل الحلزون

β = زاوية ضبط الطاولة $(\beta = 90^{\circ} - \alpha)$



زاوية الضبط $\beta = 90^{\circ} - \alpha$

الخطوة: P=tan α·π·d

n_{cr} عدد دورات المرفق لكي تدور قطعة الشغل دورة كاملة: $(i = {}^{n}cr:1 = 40:1)$

 $Z_1 \cdot Z_3 = P_L \cdot n_{cr}$


 $Z_2 \cdot Z_4$

 $\tan \alpha = \frac{P}{\pi \cdot d}$ نسبة تروس التغيير =

زاوية المل:

خطوة عود الطاولة ×عدد دورات المرفق (40) خطوة الحلزون المطلوب تشغيله

عدد أسنان أطقم تروس التغيير شائعة الاستعال: 100 86 72 64 56 48 44 40 36 32 28 24 24



تجربة:

 $Z_2 \cdot Z_4 \cdot P_L \cdot n_{cr}$ $Z_1 \cdot Z_3$

100 - 24 - 6 - 40

= 450 mm

الحل: زاوية الضبط:

 $\tan \beta = \frac{\pi \cdot d}{P} = \frac{3,14 \cdot 40}{450} = 0,2796; \beta = 15^{\circ}31'$

تروس التغيير. $\frac{Z_1 \cdot Z_3}{Z_2 \cdot Z_4} \frac{P_L \cdot n_{or}}{P} = \frac{6 \cdot 40}{450} = \frac{2 \cdot 4}{5 \cdot 3} = \frac{40 \cdot 32}{100 \cdot 24}$

مثال : حازون قطره d=40 mm وخطوته P=450 mm ، يراد قطعه على طاولة فريزة خطوة عمودها Pt -6 mm فإذا كان عدد دورات المرفق Pt -6 mm في من المرفق

لكى تدور قطعة الشغل دورة كاملة، إحسب زاوية الضبط (β) وتروس التغيير.

تجربة:

 $Z_2 \cdot Z_4 \cdot P_L \cdot n_{cr}$ $Z_1 \cdot Z_3$

36 - 56 - 1 - 40 24 · 32 · 4

210 = 26 1/4"

الحل: زاوية الضبط:


 $\tan \beta = \frac{\pi \cdot d}{P} = \frac{3.14 \cdot 42}{667} = 0.1977; \underline{\beta = 10^{\circ}11'}$

مثال : حلزون قطره d=42 mm وخطوته P=26 1/4" ≈667 mm $P_L = 1/4"$ يراد قطعه على طاولة فريزة خطوة عودها (أي أربع خطوات في البوصة). إحسب زاوية الضبط β وتروس التغيير.

				قشط	الن		
			2	لقطع والتغذية	سرعة ال		
معدن خفیف	معدن المدافع نحاس أصفر	حدید زهر رماد ی	فولاذ مصبوب	فولاذ St 60	فولاذ St 37	معدن عدّة القطع	
		، بوحدة (nin	رعة القطع ٥٠	· ·			
- 3035	1520 2025	812 1216	912 1216	812 1216	1015 1520	فولاذ عدة فولاذ سريع القطع	تخشین ح
- 5060	2025	1418 1822	1216 1620	1216 1620	1520 2025	فولاذ عدة فولاذ سريع القطع	تنعیم ∨∨
	<u>ا</u> مزدوج)	لكل شوط	بوحدة (mm	التغذية f			
-	1	C),2 6		69	فولاذ عدة	
0,11		C),612			فولاذ سريع القطع	



حساب زمن التشغيل الرئيسي



L = طول الشوط = طول الشغلة ا بوحدة (mm) + خلوص البداية إ + خلوص النهاية ١٥. التغذية (f) لكل شوط مزدوج بوحدة (mm) (m/min) بوحدة ν_A (m/min) بوحدة v_R بوحدة

 $t_W = \frac{L}{v_A + 1000}$ $t_R = \frac{L}{v_R \cdot 1000}$

زمن الشوط العاطل (الرجوع) $t_R : t_R = \frac{\text{deb lhmelor}}{\text{mass lheeg}}$ زمن شوط مزدوج t: د و من شوط التشغيل + زمن شوط الرجوع = t

 $t = \frac{L}{v_A \cdot 1000} + \frac{L}{v_R \cdot 1000}$

عدد الأشواط المزدوجة المطلوبة N:

زمن شوط التشغيل t_w : t_w المشوار القطع

 $N = \frac{b}{f}$

عرض قطعة الشغل التغذية زمن التشغيل الرئيسي $t_0 = 3$ عدد الأشواط المزدوجة N × زمن الشوط المزدوج

 $t_o = \frac{b}{f} \cdot \frac{2L}{v_m \cdot 1000}$ min

 $t_o = \frac{b}{f} \cdot \left(\frac{L}{v_A \cdot 1000} + \frac{L}{v_R \cdot 1000} \right)$

إذا كانت n = عد الأشواط المزدوجة في الدقيقة معلومة، فإن السرعة المتوسطة ٣٠٠ $v_m = \frac{2 \cdot L \cdot n}{1000}$ (m/min)

السرعة المتوسّطة vm: $v_m = 2 \frac{v_A \cdot v_R}{v_A + v_R}$ m/min

مثال: إذا كان عرض قطعة الشغل: b=200 mm ، وطول قطعة الشغل + خلوص البداية والنهاية: $v_A=10$ m/min, $v_R=20$ m/min, f=5 mm : احسب زمن التشغيل الرئيسي للقشط إذا كانت L=400 mm $\mathbf{t}_{o} \! = \! \frac{b}{f} \! \cdot \quad \! \left(\frac{L}{\nu_{\mathcal{A}} \cdot 1000} \! + \! \frac{L}{\nu_{\mathcal{R}} \cdot 1000} \right) \quad = \! \frac{200}{5} \! \cdot \quad \! \left(\frac{400}{10\ 000} \! + \! \frac{400}{20\ 000} \right)$



علية التجليخ

صلادة قرص التجليخ وحجم الحبيبات

الغربلة ويقصد بها تصنيف الحبيبات من حيث حجمها.



Nr. 8 (2,4 mm)

ويجري التفريق بين



قرص كورندم (أكسيد الألومنيوم)

قرص كاربورندم

(كربيد السليكون)

حبيبات التجليخ بتريرها خلال مناخل ويكون ترقيم الحبيبات بحسب رقم المنخل



المادة الرابطة -(تحدد صلادة القرص)

حبيبة (مادة التجليخ)

يقصد بصلادة قرص التجليخ صلادة المادة الرابطة

	تصنيف حجم الحبيبات			نوع الحبيبات		سلادة	رمز الص	صلادة قرص التجليخ		
8	10	12			خشن جدا	F	E	G		
14	16	18	20	24	خشن	Н		J	K	لين جدا
30	36	46	50	60	متوسط	1	M	N	0	ليَن
70	80	100	120		ناعم	P	Q	R	C	متوسط
150	200	240			ناعم جدا	т	U	N	S	صلد
280	320	400	500	600	أعلى درجة نعومة	X	Y	Z	W	صلد جدا أعلى درجة صلادة

المادة المشغلة ومادة التجليخ

المواد المتينة والمواد التي تتجاوز مقاومتها المقدار 340 N/mm². مثال ذلك الفولاذ المصلد وغير المصلد وحديد الزهر الطروق والفولاذ المصبوب.

المواد الطرية والقصيفة ذات مقاومة حتى 340 N/mm² وكذا المعادن الصلدة.

مثال ذلك حديد الزهر الرمادي والنحاس الأصفر والبرونز اللين والنحاس والألومنيوم والمواد الراتنجية الاصطناعية.

أنواع التجليخ والمادة الرابطة

مادة ربط خزفية (حساسة للصدم والطرق)	جميع أنواع التجليخ وجميع أنواع الخامات المشغلة
مادة ربط من السيليكا (تنتج عنها حرارة ضئيلة)	التجليخ السطحي بمساحات تلامس كبيرة والتجليخ الجبهي. قطع الشغل الرقيقة والحساسة للحرارة، مثل شحذ السكاكين وأدوات
	التشغيل الدقيقة .
مادة ربط من اللك والمطاط (مواد ربط مرنة)	أدق أنواع التجليخ للمصبوبات الصلدة والمصبوبات المدلفنة والمدلفنات الفولاذية والحدبات (الكامات) الفولاذية المصلدة والكباسات المصنوعة من الألومنيوم.

المادة المشغلة ومسامية قرص (جر) التجليخ

بنية كثيفة (مسامية ضئيلة)	التجليخ الناعم والتجليخ بأعلى درجة نعومة .
	مواد التشغيل الصلدة والقصيفة . مساحات تلامس صغيرة لقرص (حجر) التجليخ والخامات المشغلة .
بنية كثيفة (مسامية عالية)	التجليخ الخشن . مواد التشغيل اللينة والمزلقة .
النامات الشفاة محم الحسات	(اللدائن والمعادن الصلدة والمعادن الخفيفة)

الخامات المشغلة وحجم الحبيبات	الخامات المشغلة وصلادة القرص
مواد طرية — حبيبات خشنة	مواد طرية — قرص صلد
مواد صلدة — حبيبات دقيقة	مواد صلدة — قرص طري



		لتجليخ	مرعة المحيطية لقرص ا	ال		
ملاحظات	3	طية	السرعة المحي		لتجليخ	نوع ا
		25.	30 m/s			تجليخ أسطواني
القيم الكبرى لتجليخ الفولاذ		15	20 m/s			تجليخ داخلي
io It - t	TI	20	25 m/s	4		تجليخ سطحي
يم الصغرى للسرعة عديد الزهر الرمادي		18	20 m/s	4	5.	شحذ (سن) عد
			80 m/s		نطع)	تجليخ فصل (ف
	i.		التغذية الطولية f			
	<u>/</u>		معبّرا عنها كجزء			التغذية الطولية من عرض القرم
داخلي .يد الزهر الرمادي	تجليخ أسطواني لاذ حد	11:		تجليخ أسطواني	الفولا	
بيد الرهر الركادي. 2/34/5	1/23		حديد الزهر الرمادي %5%		الفولا 3/4	تخشين
1/41/3	1/51		1/31/2		1/3	تنعيم
			عمق القطع			,
	تنعيم			تخشين		المعدن
0,005	mm0,01 mm		0,01 mr		فولاذ	
	1		لقطعة الشغل وصلادة		1	
تجليخ سطحي الحيات / الصلادة	مطواني داخلي (المحلودة المحل	عة المحيطية مة التشغيل ٧		السرعة المحيطية لقطة الشغل ٧	التشغيل	المعدن
3060 J	4550 J0	162		1215 912	تخشین تنعیم	فولاذ طري (لين)
3060 HK	46 K60 H	182	3 46 K	1416 912	تخشین تنعیم	فولاذ مصلد
1630 JK	4046 KM	18,2	3 46 K	1215 912	تخشین تنعیم	حدید زهر رمادي
-	36 K46 J	253	o 36 K46 J	1820 1416	تخشین تنعیم	نحاس أصفر
-	30 H	323	30 K40 J	4050 2835	تخشین تنعیم	ألومنيوم



سرعات الدوران n لأقراص التجليخ											
	(m/s	عة المحيطية (السر		و قرص	قطر		ىيطية (m/s)	السرعة الح		قطر قرص
35 m	30 m	25 m	20 m	15 m	جليخ	CONTRACTOR OF THE PARTY OF	m 30	m 25 r	m 20 m	15 m	التجليخ
	r.p.m. ن	ات القرص	عدد دور		(Ø) mm		r	رص .p.m.	دورات الق	عدد	(∅) mm
5150	The American Control of the Control	3670	2950	2200	130	668	00 573	00 4770	00 38200	28600	10
4450 3800	3800 3270	3200 2730	2550 2200	1900 1635	150		THE REAL PROPERTY.				15
	3270	2730	2200	1035	175	334	00 286	2390	00 19100	14300	20
3350 2975	2875 2550	2390 2100	1910 1700	1440 1275	200 225		The second secon	and the same of th			
2675	2300	1900	1525	1150	250		The second secon				30 35
2400	2060	1700	1400	1030	275	167	00 143	20 1194	10 0550		
2230	1900	1590	1275	950	300					347 1 44 2 56 1 2 5	40 45
1900	1640	1370	1090	820	350	134	00 114	50 958	7650		50
1675	1450	1200	960	725	400	111	00 99	50 795	6350	4750	60
1485	1275	1060	850	635	450	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		C2 (5)			65
1340	1150	960	770	575	500	95	50 81	50 680	5450	4050	70
1200 1110	1030 950	850	700	515	550						75
1030	875	800 730	640 590	475 440	600 650						80 90
950	910	675	F40	405							
890	810 765	675 635	540 510	405 380	700 750	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR			The second secon		100 115
835	715	600	475	360	800				12 11 1	The second secon	125
				ل	لع الشغ	ران n لقم	عات الدو	سر-			
					11 - 1 -1		The second second	William I			
		100		m/min)	لفطعه ال	عة المحيطية	السر	476.72			قط قطعة
32 m	28 m	24 m	STATE PROPERTY.		لفظعه ال 8 m	عة المحيطية 15 m	السر 12 m	10 m	8 m	6 m	قطر قطعة الشغل
32 m	28 m	24 m	20	m 1	8 m	15 m	12 m	10 m	8 m	6 m	الشغل (۵)
2038	1784	24 m	20	m 1 غل .p.m.	8 m لعة الش	15 m ورات قص	12 m عدد د				الشغل (∅) mm
2038 1273	1784 1114	1528 955	20 r	m 1 .p.m. غل 80 1	8 m لعة الش 148 716	15 m ورات قص 956 597	12 m عدد د 764 477	636 398	510 318	6 m	الشغل (۵)
2038 1273 1019	1784 1114 892	1528 955 764	20 r	m 1 .p.m. غل 80 1 97 40	8 m طعة الش 148 716 574	15 m ورات قع 956 597 478	عدد د عدد د 764 477 382	636 398 318	510 318 255	382 238 191	الشغل (∅) mm 5 8 10
2038 1273	1784 1114	1528 955	20 r 3 128 5 78 6 64 5 53	m 1 .p.m. غغل 80 1 97 40	8 m لعة الش 148 716	15 m ورات قص 956 597	12 m عدد د 764 477	636 398	510 318	382 238	الشغل (∅) mm 5 8
2038 1273 1019 849 728	1784 1114 892 743 637	1528 955 764 637 546	20 r 3 128 79 64 53 48 39	m 1 .p.m. J .p	8 m طعة الش 148 716 574 477 409	ورات قع 956 597 478 398 341 298	عدد د عدد د 764 477 382 318	636 398 318 265	510 318 255 212	382 238 191 159	الشغل (∅) mm 5 8 10 12
2038 1273 1019 849 728 637 566	1784 1114 892 743 637 557 495	1528 955 764 637 546 477 424	20 r r r r r r r r r r r r r r r r r r r	m 1 .p.m. J .p	8 m الشاطعة ال	ورات قع 956 597 478 398 341 298 265	عدد د عدد د 764 477 382 318 273 239 212	636 398 318 265 227 199 177	510 318 255 212 182 159 141	382 238 191 159 136 119 106	الشغل (Ø) mm 5 8 10 12 14
2038 1273 1019 849 728	1784 1114 892 743 637	1528 955 764 637 546	20 r 3 128 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 3 5 3 5 3 1	m 1 .p.m. J .p	8 m طعة الش 148 716 574 477 409	956 957 478 398 341 298 265 239	عدد د 764 477 382 318 273 239 212 191	636 398 318 265 227 199 177 159	510 318 255 212 182 159 141 128	382 238 191 159 136 119 106 95	الشغل (Ø) mm 5 8 10 12 14 16 18 20
2038 1273 1019 849 728 637 566 509 459 408	1784 1114 892 743 637 557 495 446 405 357	1528 955 764 637 546 477 424 382 347 306	20 r r r r r r r r r r r r r r r r r r r	m 1 .p.m. J .p	8 m 148 716 574 477 409 358 318 287	ورات قع 956 597 478 398 341 298 265	عدد د عدد د 764 477 382 318 273 239 212	636 398 318 265 227 199 177	510 318 255 212 182 159 141	382 238 191 159 136 119 106	الشغل (Ø) mm 5 8 10 12 14
2038 1273 1019 849 728 637 566 509 459 408	1784 1114 892 743 637 557 495 446 405 357	1528 955 764 637 546 477 424 382 347 306	20 r r r r r r r r r r r r r r r r r r r	m 1 .p.m. J .p	8 m 148 716 574 477 409 358 318 287 260 229	956 597 478 398 341 298 265 239 217 190	عدد د 764 477 382 318 273 239 212 191 174 153	636 398 318 265 227 199 177 159 145 127	510 318 255 212 182 159 141 128 115 102	382 238 191 159 136 119 106 95 87	الشغل (Ø) mm 5 8 10 12 14 16 18 20 22
2038 1273 1019 849 728 637 566 509 459 408	1784 1114 892 743 637 557 495 446 405 357	1528 955 764 637 546 477 424 382 347 306 273 239	20 r r 128 r r r r r r r r r r r r r r r r r r r	m 1 .p.m. J .p	8 m 148 716 574 477 409 358 318 287 260 229 205	956 597 478 398 341 298 265 239 217 190 171	عدد د 764 477 382 318 273 239 212 191 174 153 136 119	636 398 318 265 227 199 177 159 145 127	510 318 255 212 182 159 141 128 115 102	382 238 191 159 136 119 106 95 87 76 68 59	الشغل (Ø) mm 5 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32
2038 1273 1019 849 728 637 566 509 459 408 364 318 283 254	1784 1114 892 743 637 557 495 446 405 357 318 279 247 223	1528 955 764 637 546 477 424 382 347 306 273 239 212 191	20 r r r r r r r r r r r r r r r r r r r	m 1 .p.m. J .p	8 m 148 716 574 477 409 358 318 287 260 229 205 179 159 43	956 597 478 398 341 298 265 239 217 190	عدد د 764 477 382 318 273 239 212 191 174 153	636 398 318 265 227 199 177 159 145 127	510 318 255 212 182 159 141 128 115 102	382 238 191 159 136 119 106 95 87 76	الشغل (Ø) mm 5 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36
2038 1273 1019 849 728 637 566 509 459 408 364 318 283 254 226	1784 1114 892 743 637 557 495 446 405 357 318 279 247 223 198	1528 955 764 637 546 477 424 382 347 306 273 239 212 191 170	20 r r r r r r r r r r r r r r r r r r r	m 1 .p.m. J .p	8 m 148 716 574 477 409 358 318 287 260 229 205 179 159 43 27	956 597 478 398 341 298 265 239 217 190 171 149 132	عدد د 764 477 382 318 273 239 212 191 174 153 136 119 106	636 398 318 265 227 199 177 159 145 127	510 318 255 212 182 159 141 128 115 102 99 79 71	382 238 191 159 136 119 106 95 87 76 68 59 53	الشغل (Ø) mm 5 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32
2038 1273 1019 849 728 637 566 509 459 408 364 318 283 254 226	1784 1114 892 743 637 557 495 446 405 357 318 279 247 223 198	1528 955 764 637 546 477 424 382 347 306 273 239 212 191 170	20 r r 20 r r 20 r r r 20 r r r 20 r r r r	m 1 .p.m. J .p	8 m 148 716 574 477 409 358 318 287 260 229 205 179 159 43 27	956 597 478 398 341 298 265 239 217 190 171 149 132 119 106	عدد د 764 477 382 318 273 239 212 191 174 153 136 119 106 95 85	636 398 318 265 227 199 177 159 145 127 114 99 88 79 70	510 318 255 212 182 159 141 128 115 102 99 79 71 63 56	382 238 191 159 136 119 106 95 87 76 68 59 53 47 42	الشغل (Ø) mm 5 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45
2038 1273 1019 849 728 637 566 509 459 408 364 318 283 254 226 204 182 162	1784 1114 892 743 637 557 495 446 405 357 318 279 247 223 198	1528 955 764 637 546 477 424 382 347 306 273 239 212 191 170	20 r r r r r r r r r r r r r r r r r r r	m 1 .p.m. J .p	8 m 148 716 574 477 409 358 318 287 260 229 205 179 159 43 27	956 597 478 398 341 298 265 239 217 190 171 149 132 119	عدد د 764 477 382 318 273 239 212 191 174 153 136 119 106 95 85 76 68	636 398 318 265 227 199 177 159 145 127 114 99 88 79 70 63 57	510 318 255 212 182 159 141 128 115 102 99 79 71 63 56	382 238 191 159 136 119 106 95 87 76 68 59 53 47 42 38 34	الشغل (Ø) mm 5 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45 50 56
2038 1273 1019 849 728 637 566 509 459 408 364 318 283 254 226 204 182 162 145	1784 1114 892 743 637 557 495 446 405 357 318 279 247 223 198 178 159 141	1528 955 764 637 546 477 424 382 347 306 273 239 212 191 170 153 136 121 109	20 r r r r r r r r r r r r r r r r r r r	m 1 .p.m. J .p	8 m 148 716 574 477 409 358 318 287 260 229 205 179 159 43 27 15 02 99 82	956 597 478 398 341 298 265 239 217 190 171 149 132 119 106 95 85 76 68	عدد د 764 477 382 318 273 239 212 191 174 153 136 119 106 95 85 76 68 61 55	636 398 318 265 227 199 177 159 145 127 114 99 88 79 70 63 57 51 45	510 318 255 212 182 159 141 128 115 102 99 79 71 63 56 51 45 40 36	382 238 191 159 136 119 106 95 87 76 68 59 53 47 42 38 34 30 27	الشغل (Ø) mm 5 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45
2038 1273 1019 849 728 637 566 509 459 408 364 318 283 254 226 204 182 162 145 125	1784 1114 892 743 637 557 495 446 405 357 318 279 247 223 198 178 159 141 127 111	1528 955 764 637 546 477 424 382 347 306 273 239 212 191 170 153 136 121 109 95	20 r r r r r r r r r r r r r r r r r r r	m 1 .p.m. J .p	8 m 148 716 574 477 409 358 318 287 260 229 205 179 159 43 .27 15 02 99 82 71	956 597 478 398 341 298 265 239 217 190 171 149 132 119 106 95 85 76 68 59	عدد د 764 477 382 318 273 239 212 191 174 153 136 119 106 95 85 76 68 61 55 47	636 398 318 265 227 199 177 159 145 127 114 99 88 79 70 63 57 51 45 39	510 318 255 212 182 159 141 128 115 102 99 79 71 63 56 51 45 40 36 31	382 238 191 159 136 119 106 95 87 76 68 59 53 47 42 38 34 30	الشغل (ه) mm 5 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45 50 56 63
2038 1273 1019 849 728 637 566 509 459 408 364 318 283 254 226 204 182 162 145 125	1784 1114 892 743 637 557 495 446 405 357 318 279 247 223 198 178 159 141	1528 955 764 637 546 477 424 382 347 306 273 239 212 191 170 153 136 121 109	20 r r r r r r r r r r r r r r r r r r r	m 1 .p.m. J .p	8 m 148 716 574 477 409 358 318 287 260 229 205 179 159 43 .27 15 02 99 82 71	956 597 478 398 341 298 265 239 217 190 171 149 132 119 106 95 85 76 68 59	عدد د 764 477 382 318 273 239 212 191 174 153 136 119 106 95 85 76 68 61 55 47	636 398 318 265 227 199 177 159 145 127 114 99 88 79 70 63 57 51 45 39	510 318 255 212 182 159 141 128 115 102 99 79 71 63 56 51 45 40 36 31	382 238 191 159 136 119 106 95 87 76 68 59 53 47 42 38 34 30 27 23	الشغل (ه) mm 5 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45 50 56 63 70 80
2038 1273 1019 849 728 637 566 509 459 408 364 318 283 254 226 204 182 162 145 125	1784 1114 892 743 637 557 495 446 405 357 318 279 247 223 198 178 159 141 127 111	1528 955 764 637 546 477 424 382 347 306 273 239 212 191 170 153 136 121 109 95 85 76 69	20 r r r r r r r r r r r r r r r r r r r	m 1 .p.m. J .p	8 m 148 716 574 477 409 358 318 287 260 229 205 179 159 43 27 15 02 99 82 71 63 57 52	956 597 478 398 341 298 265 239 217 190 171 149 132 119 106 95 85 76 68 59	عدد د 764 477 382 318 273 239 212 191 174 153 136 119 106 95 85 76 68 61 55 47 42 38 35	636 398 318 265 227 199 177 159 145 127 114 99 88 79 70 63 57 51 45 39	510 318 255 212 182 159 141 128 115 102 99 79 71 63 56 51 45 40 36 31	382 238 191 159 136 119 106 95 87 76 68 59 53 47 42 38 34 30 27 23	الشغل (ه) mm 5 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45 50 56 63 70 80
2038 1273 1019 849 728 637 566 509 459 408 364 318 283 254 226 204 182 162 145 125	1784 1114 892 743 637 557 495 446 405 357 318 279 247 223 198 178 159 141 127 111	1528 955 764 637 546 477 424 382 347 306 273 239 212 191 170 153 136 121 109 95 85 76 69 61	20 r r r r r r r r r r r r r r r r r r r	m 1 .p.m. j .p	8 m 148 716 574 477 409 358 318 287 260 229 205 179 15 02 99 82 71 63 57 52 45	956 597 478 398 341 298 265 239 217 190 171 149 132 119 106 95 85 76 68 59	عدد د 764 477 382 318 273 239 212 191 174 153 136 119 106 95 85 76 68 61 55 47 42 38 35 30	636 398 318 265 227 199 177 159 145 127 114 99 88 79 70 63 57 51 45 39	510 318 255 212 182 159 141 128 115 102 99 79 71 63 56 51 45 40 36 31 28 25 23 20	382 238 191 159 136 119 106 95 87 76 68 59 53 47 42 38 34 30 27 23 21 19 17 15	الشغل (الشغل (الأالف) mmm 5
2038 1273 1019 849 728 637 566 509 459 408 364 318 283 254 226 204 182 162 145 125	1784 1114 892 743 637 557 495 446 405 357 318 279 247 223 198 178 159 141 127 111	1528 955 764 637 546 477 424 382 347 306 273 239 212 191 170 153 136 121 109 95 85 76 69	20 r r r r r r r r r r r r r r r r r r r	m 1 .p.m. j.	8 m 148 716 574 477 409 358 318 287 260 229 205 179 159 43 27 15 02 99 82 71 63 57 52	956 597 478 398 341 298 265 239 217 190 171 149 132 119 106 95 85 76 68 59	عدد د 764 477 382 318 273 239 212 191 174 153 136 119 106 95 85 76 68 61 55 47 42 38 35	636 398 318 265 227 199 177 159 145 127 114 99 88 79 70 63 57 51 45 39	510 318 255 212 182 159 141 128 115 102 99 79 71 63 56 51 45 40 36 31 28 25 23	382 238 191 159 136 119 106 95 87 76 68 59 53 47 42 38 34 30 27 23 21 19 17	الشغل (ه) mmm 5 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45 50 56 63 70 80 90 100 110


بُعد الضبط (h) عند إعادة الشحذ بالتجليخ لمقطع تفريز ذي أسنان حلزونية.

(a) عود التجليخ ولسان الصّد (a) طبقا لزاوية الخلوص (a) لضبط البعد (b). يخفض عود التجليخ ولسان الصّد (a) طبقا لزاوية تتراوح من (a) إلى (a) لفرض ويجب إمالة القرص قدحي الشكل بزاوية تتراوح من (a) إلى (a)

d = قطر مقطع التفريز λ = زاوية ميل الحجرى الحلزوني على محور مقطع التفريز

 $\alpha = (\log n) = \log n$ الخلوص الفعّالة مقاسة في اتجاه عودي على الحد القاطع (في المستوى (N-N)

N-N عودي على الحد القاطع (في المستوى N-N) عودي على الحد القاطع (في المستوى الجبهي α_1) α_2



34

يستعمل لفولاذ العدَّة والفولاذ سريع القطع: قرص كورندم. للتجليخ العادي ويتراوح حجم الحبيبات من 40 إلى 60 والصلادة من 1 إلى 1. وللتجليخ الناعم: يكون حجم الحبيبات 60 وتتراوح الصلادة من K إلى M. يستعمل للَّقم الكربيدية: قرص كربيد السليكون. تجليخ ابتدائي: 60 وللتجليخ النهائي: يتراوح حجم الحبيبات من 60 إلى 100 وتتراوح الصلادة من G إلى H.

			mm	بوحدة	(d)	التفريز	مقطع	قطر				زاوية الخلوصفي	زاوية	زاوية ميل
160	150	130	110	90	75	60	50	40	30	20	10	المستوى	الخلوص	الحلزون
				mm 5) بوحد	نبيط (h	عد الغ					الجبهي (۵۱	α	λ
3,94	3,68	3,19	2,70	2,21	1,84	1,47	1,23	0,98	0,74	0,49	0,25	2°49′	3°	
5,25	4,93	4,27	3,61	2,96	2,46	1,97	1,64	1,31	0,99	0,66	0,33	3°46′	4°	
6,55	6,14	5,33	4,51	3,69	3,07	2,46	2,05	1,64	1,23	0,82	0,41	4°42′	5°	
7,85	7,36	6,38	5,40	4,42	3,68	2,94	2,45	1,96	1,47	0,98	0,49	5°38′	6°	20°
9,17	8,60	7,45	6,30	5,16	4,30	3,44	2,87	2,29	1,72	1,15	0,57	6°35′	7°	
10,47	9,81	8,50	7,19	5,88	4,90	3,92	3,27	2,62	1,96	1,31	0,65	7°31′	8°	
2,95	2,77	2,40	2,03	1,66	1,38	1,11	0,92	0,74	0,55	0,37	0,18	2° 7′	3°	
3,95	3,71	3,21	2,72	2,22	1,85	1,48	1,24	0,99	0,74	0,49	0,25	2°50′	4°	
4,92	4,61	4,00	3,39	2,77	2,31	1,85	1,54	1,23	0,92	0,62	0,31	3°32′	5°	
5,93 6,93 7,90	6,49	4,82 5,63 6,42	4,08 4,76 5,43	3,33 3,89 4,44	2,78 3,24 3,70	2,22 2,60 2,96	1,85 2,16 2,47	1,48 1,73 1,97	1,11 1,30 1,48	0,74 0,87 0,99	0,37 0,43 0,49	4°15′ 4°58′ 5°40′	6° 7° 8°	45°
2,10	1,96	1,70	1,44	1,18	0,98	0,78	0,65	0,52	0,39	0,26	0,13	1°30′	3°	173//
2,79	2,62	2,27	1,92	1,57	1,31	1,05	0,87	0,70	0,52	0,35	0,17	2°	4°	
3,49	3,27	2,83	2,40	1,96	1,64	1,31	1,09	0,87	0,65	0,44	0,22	2°30′	5°	
4,19	3,93	3,40	2,88	2,36	1,96	1,57	1,31	1,05	0,79	0,52	0,26	3°	6°	60°
4,91	4,60	3,99	3,37	3,76	2,30	1,84	1,53	1,23	0,92	0,61	0,31	3°31′	7°	
5,60	5,25	4,55	3,85	3,15	2,63	2,10	1,75	1,40	1,05	0,70	0,35	4° 1′	8°	

أزمنة التجليخ

زمن التشغيل الرئيسي للتجليخ السطحي

زمن التشغيل الرئيسي للتجليخ الأسطواني الخارجي والداخلي

طول قطعة الشغل (۱) بوحدة mm. التغذية (\hat{f}) بوحدة mm لكل دورة لقطعة الشغل. عدد دورات قطعة الشغل في الدقيقة (\hat{f}). عدد القطعيّات (الأوجه) = \hat{f}

 $t_o = \frac{l \cdot i}{n \cdot f}$

min



عرض قطعة الشغل (۱) بوحدة mm. عرض قطعة الشغل (b) بوحدة mm. سرعة الطاولة (v) بوحدة m/mi. التغذية (f) بوحدة mm لكل شوط. عدد القطعيّات (الأوجه) = i

 $t_o = \frac{l \cdot b \cdot i}{v \cdot 1000 \cdot f}$

min



d		اللدائن)	واد الاصطناعيّة (تشغيل الم		
	د للدة (نسیج صلد) م، هارکس، نوفوتکست رسوبال)		1	بالکبس 12 و M و T و Z اتوران ، نیورسیت		عليات التشغيل
		ىرزة	ببة القطعية أو مف دية	تخشين: مبارد محب تنعيم: المبارد العا	∇	البرادة
122	5 mm الى 8 mm فأكثر 5 mm فأكثر 5 mm بسلاح مُقعّر	جة قليلا و			المنشار الدائري	النشر
	12° من $^{\circ}$ الى $^{\circ}$ الله $^{\circ}$ الله $^{\circ}$ على الألياف من $^{\circ}$ الله $^{\circ}$ الله $^{\circ}$ على الألياف من $^{\circ}$ من $^{\circ}$ الله $^{\circ}$ الله $^{\circ}$ والله $^{\circ}$ من من $^{\circ}$ من $^{\circ}$ من $^{\circ}$ من $^{\circ}$ من	سرعة القطع التغذية (f): رث كسر في الحا عميقة. ضروح الثقب.	50° ن لقم الكربيد المصقولة القطع بحذر لتجنب حدو في حالة الثقوب الفود الفادة عند جهة على أسطح ثقب ملساء	f=0,20,3 ن الحد القاطع للثقب م عدود القطع حادة ويبدأ ب والتبريد بالهواء المضا اح من الخشب أو الأليا	وتكون الزاوية لل وزاوية ميل الجر سرعة القطع: أ التغذية: mm/rev يجب أن تكون يجب أن تكون يجب تهوية المثق يجب تثبيت ألو يجب غس المثق	الثقب
		0,2 mi إلى	حادة ومصقولة تكون: 20 m ، التغذية (f): من m	خدام لقم قطع كربيدية · : من 10 m/min إلى min/	عند القشط باست (v_0) عند القطع	القشط
	لقم كربيدية تخشين تخشين تنعيم تخشين 200 تنعيم 300 ل 200 000 ل 300 000	ن 1,5 mm	تنعيم ∀∀ من 200 إلى 300 من 0,1 إلى 0,3 2 mm بدقّة في المنتصف	لحد القاطع باستدار	ره(m/min) f (mm/rev) عق الرائش إرشادات: يا یجهّز رأس ا-	الخراطة
	خدم في تشنيل المعادن. طع : v _c =120250 m/min طع : f=0,50,8 mm/rev	التفريز				
	و بشحم يع القطع: v _c =2040 m/min بعطي تفريز أسطحا أجود من التشغيل بالخراطة	ضة بشمع أو فولاذ سر التشغيل بال	ريع القطع)	للولبة ذو الأخاديا ، عادي (فولاذ س	فولاذ لوالب	قطع سن اللولب
		يكون حجم . 20 .	لى شكل طبق. أقرا	بخ سطحي وأسطوان عم تستخدم: أقرار	مكنات تجلب مكنات تجلب للتجليخ النا	التجليخ
	َ حتى سُمك 3 mm أما بالنسبة للمقاطع ذا ـ د الأكبر فتسخَّن المواد المشغلة لقطعه	يكن القطع				القطع (الفصل)

والتشكيل بالكبس	عليات القطع
التشكيل	القطع
الحني (الثني)	الفصل من الخارج
تشكيل حني بالكبس	الجزء المفصول (بقايا التشغيل في فصل كامل لقطعة التشغيل في خط مغلق . يستعمل الإنتاج فطعة الشغل خارجي (مضبوط)
اللّف	الفصل بالقص
التشكيل بمكبس دلفيني للَّف أو مكنة التحزيز أو مكنة التحزيز (beading machine)	فصل في خط غير مغلق (قطع شريط، فصل كامل)
التشكيل بالكبس	الشق
التشكيل بين قالب علوي وقالب سفلي دون استعمال ماسك	فصل جزئي (شق)
ثني الأحرف	الخرم
الثني بالكبس أو السحب	قطعة الشغل الجزء المزال الخزء المزال الخزء المزال التشغيل) الخزء المفصول الخزء المفصول المفصول المفصول التشغيل) المضبوط)
السحب النافذ	فصل الزوائد (في الحواف)
مثل عملية الخرق إلا أنه توجد فتحة سابقة بقطعة الشغل قبل إجراء عملية السحب	إعطاء المشغولات المسحوبة والمكبوسة أبعادها الصحيحة.
الكبس الداخلي	تهذيب الحواف
تشكيل لاحق لعمل فتحة أو تجويف	فصل المادة الزائدة وتهذيب المشغولات المشكلة بالكبس
كبس تشكيل إنجازي (إنهائي)	القطع اللاحق
طرق حاد يتبع عملية الحتم أو السحب	قطع لاحق في اتجاهين متعاكسين
السك	الخرق
تشكيل يتم بواسطته إحداث تغيرات في سُمك المادة من حيث الارتفاع دون إحداث انخفاضات في الجانب الأخر منها.	خرم متبوع بحني




الخلوص بين السنبك (الخاتم) واللوح المشغل

الخلوص (c) = الفرق بين قطري السنبك (الخاتم) ولوحة القطع (قاعدة القطع)

 $c = d - d_1$

 $\frac{c}{2}$ = عرض الشق الفاصل




شروط الخلوص

في عملية القص: تكون لوحة القطع مطابقة للمقاس المضبوط، ويكون قطر السنبك أصغر منها بقيمة الخلوص. في عملية الخرم: يكون سنبك التخريم مطابقا للمقاس المضبوط، وتكون لوحة القطع أكبر منه بقيمة الخلوص.

		عادن (mm)	القطع للم	خلوص				شُمك اللوح		
ألومنيوم	نحاس أصفر صلد	نحاس أصفر طري	ولاذ صلد		فولاذ متو الصلاد	رلاذ طري	فو	(mm)		
0,02 0,05 0,07	0,025 0,03 0,04	0,01 0,025 0,03	0,02 0,03! 0,05		0,015 0,03 0,45	0,01 0,025 0,04		0,25 0,5 0,75		
0,10 0,12 0,15 0,17	0,06 0,07 0,08 0,09	0,04 0,05 0,06 0,075	0,07 0,09 0,10 0,12		0,06 0,075 0,09 0,1	0,05 0,06 0,075 0,09		1,0 1,25 1,50 1,75		
0,20 0,22 0,25 0,28	0,10 0,11 0,13 0,14	0,08 0,09 0,10 0,12	0,14 0,16 0,18 0,20		0,12 0,14 0,15 0,17	0,10 0,11 0,13 0,14		2,0 2,25 2,5 2,75		
0,30 0,33 0,35 0,38	0,16 0,18 0,19 0,22	0,13 0,15 0,16 0,19	0,21 0,23 0,25 0,27		0,18 0,20 0,21 0,23	0,15 0,17 0,18 0,19		3,0 3,3 3,5 3,8		
0,40 0,43 0,45 0,48 0,50	0,24 0,27 0,30 0,33 0,36	0,21 0,23 0,26 0,29 0,33	0,28 0,30 0,32 0,34 0,36		0,24 0,26 0,27 0,29 0,30	0,20 0,22 0,23 0,24 0,25		4,0 4,3 4,5 4,8 5,0		
		على القطع	وز الدالة	لميزة والره	العلامات ا					
العلامة المميزة	الرمز	سمية	الت	الميزة	العلامة	الرمز		التسمية		
17-1	Sfs	عمدة توجيه د)	قطع بأ (إرشــا،	_	¥		¥		Ċ	قطع بسكير
4	Sfsv	متتابع		¬L	7	S	قطع حر			
1774	0.00	ة توجيه		7	7-	Sf	ستخدام	قطع مقید با لوح مرشد		
# # #	Sfsg	مرکّب ة توجيه		4	 -	Sfv	تتابع	قطع مقید م		


قوة القطع (F)



تتوقف القوة اللازمة للقطع F على الآتي : مقاومة إجهاد القص (τ_B) مساحة القطع (A) A= طول خط القص × سُمك. الصفيحة








مقاومة إجهاد الشد وإجهاد القص لبعض المواد المختلفة

مقاومة الشد $\sigma_B \; N/mm^2$	مقاومة القص B N/mm²	المادّة	مقاومة الشد σ _B N/mm²	مقاومة القص T _B N/mm²	المادة
110 290 340 90 120 110 150 180 200 190 230 250 270	640 740 180 290 220 390 310 590 120 200 70	ألواح البرونز ألواح النحاس ألواح النحاس الأصفر برونز مدلفن زنك الومنيوم سبيكة ملدّنة من AIMn سبيكة ملدّنة من AICu Mg سبيكة ملدّنة من AICu Mg سبيكة ملدّنة من AIMg Si سبيكة ملدّنة من AIMg Si	270 370 270 410 360 440 410 490 490 610 590 710 690 830	440 640 250 310 310 390 350 470 440 550 550 710	st 13 فولاذ 13 فولاذ 13 فولاذ 13 st 12 فولاذ 13 ألواح فولاذ 13 st 42 فولاذ 14 st 50 فولاذ 15 st 50 فولاذ 170 فولاذ سليكوني فولاذ كربوني بنسبة 0,1% C فولاذ كربوني بنسبة 0,2% C 0,3% C 0,4% C 0,4% C 0,6% C
	40 90	كلنغريت ألياف (راتنجات) إصطناعيّة		710 880 780 1030	0,8% C 1,0% C


عرض الوتيرة (العصب) والحواف

تتوقف قيم عرض الوتيرة وعرض الحافة على شُمك المــادة المطلوب قطعها وعلى ظول الوتيرة (أو حواف القطع)



شمك اللوح بوحدة mm												طول الوتيرة
4	3,5	3	2,5	2,25	2	1,75	1,5	1,25	1	0,75	0,5	(۱) بوحدة mm
2,5	2,5	2	2	2	2	1,8	1,5	1,4	1	1,2	1,5	10
4	3,7	3,5	3	2,8	2,5	2,2	2	1,9	1,75	1,7	2	50
4,5	4,2	4	3,5	3,2	3	2,7	2,5	2,4	2	2,4	3	100
5	4,7	4,5	4	3,7	3,5	3,2	3	2,9	2,5	2,9	3,5	150
5,5	5,2	5	4,5	4,2	4	3,7	3,5	3,4	3	3,4	4	250
6	5,7	5,5	5	4,7	4,5	4,2	4	3,9	3,5	3,9	4,5	350





حُساب مركز الثّقل

تعيين مركز الثقل لسنبك (خاتم) - لقطع جزء متماثل

يجب أن يقع إصبع التثبيت لسنبك (خاتم) قطع اللَّوح عند مركز ثقل خطوط القطع

طريقة الحساب طبقا لقانون الرافعة:

نقطة الدوران = محور دوران يتم اختياره حول D-D

القوة = ا وتمثّل بطول كل خط مفرد (من خطوط القطع أي محيط السنبك)

ذراع القوة = G ويثّل بأبعاد مراكز ثقل الخطوط عن محور الدوران الاختياري (G3 G2 G1)

 $| l_1 + l_2 + l_3 |$ و | 2 | و | 2 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و | 3 | و

ذراع الحمل (ذراع مركز ثقل المجموعة) - x وهو بعد مركز الثقل (G) عن محور الدوران

القوة × ذراع القوة = الحمل × ذراع الحمل مجموع عزوم كل القوى = عزم القوة المحصلة $\sum I \cdot G = Q \cdot x$

$$x = \frac{\sum l \cdot G}{Q}$$



المطلوب إيجاد ذراع $I_1 = 40 \text{ mm}$ $G_1 = 0$ $l_2 = 50 \text{ mm}$ $G_2 = 25 \text{ mm}$ الحمل (x) للسنبك الموضح

 $I_3 = 50 \text{ mm}$ $G_3 = 25 \text{ mm}$ $G_4 = 0.637 \cdot 20 + 50$ $I_4 = 62.8 \, \text{mm}$


= 62.7 mm $Q = 202.8 \, \text{mm}$

: الحل

بالرسم.

 $x = \frac{\sum l \cdot G}{2} = \frac{40 \cdot 0 + 50 \cdot 25 + 50 \cdot 25 + 62,8 \cdot 62,7}{2}$

 $x = 31,7 \, \text{mm}$



تعيين مركز الثقل لسنبكين (خاتمين) -- لقطع جزء متماثل

نقطة الدوران = مركز ثقل أحد السنبكن (1)

القوة = خط القطع (الحيط) للسنبك الآخر (2)

ذراع القوة = المسافة بين مركزي ثقل السنبكين

الحمل = حاصل جمع طولي خطى القطع (الحيطين)

ذراع الحمل = بعد مركز الثقل الجاري تعيينه عن مركز الدوران $1 \cdot G = Q \cdot x$ القوة \times ذراع القوة \times القوة \times ذراع القوة

$$x = \frac{l \cdot G}{Q}$$


مثال: المطلوب إيجاد ذراع الحمل (x) للسنبكين الموضحين بالرسم، إذا كان مركز الثقل لكلا السنبكين معلوم.


طول خط القطع 1 (الحيط) : المحيط

طول خط القطع 2 (الحيط) : العجلا القطع 2 الحيط

المسافة بين مركزي الثقل: G=81,7 mm

$$x = \frac{l_2 \cdot G}{Q} = \frac{202,8 \cdot 81,7}{265.6} = 62,4 \text{ mm}$$










الوصل هو عملية لربط أجسام صلبة متعددة مع بعضهاأولربط جسم مع مادة أخرى غير محدودة الشكل. المسامير (البراغي) وأسنان اللوالب

اللولب المتري طبقا للنظام الدولي ١) ISO (السن العادي)



(الوردة)	الحلقة		الصمولة		المسمار								
السمك	القطر الخارجي	البعد بين الركنين	إتساع فتحة المفتاح	إرتفاع الصمولة	إرتفاع الرأس	الخطوة	مساحة مقطع القلب	القطر الأصغر (قطر القلب)		القطر لسن ال			
		e ₁	sw	m	h _a	₹ I	mm ²		المتوالية 2 d	المتوالية 1 d			
- - -		2,72 3,29 3,29	2;5 3 3	0,8 1,0 1,2	- -	0,25 0,25 0,3	0,37 0,62 0,83	0,693 0,893 1,032	1,4	1 1,2			
0,3 0,3	4,5 5	3,48 4,38	3,2 4	1,3 1,6	1,1 1,4	0,35 0,4	1,07 1,77	1,170 1,509		1,6 2			
0,5 0,5 0,5	6,5 7 8	5,51 6,08 6,64	5 5,5 6	2 2,4 2,8	1,7 2 2,4	0,45 0,5 0,6	2,96 4,45 5,98	1,948 2,387 2,764	3,5	2,5 3			
0,8 1 1,6	9 10 12,5	7,74 8,87 11,05	7 8 10	3,2 4 5	2,8 3,5 4	0,7 0,8 1	7,74 12,6 17,9	3,141 4,019 4,773		4 5 6			
1,6 2	17 21	14,38 18,09	13 17	6,5 8	5,5 7	1,25 1,5	32,8 52,4	6,466 8,160		8 10			
2,5 2,5	24 28	21,10 24,49	19 22	10 11	8	1,75 2	76,2 104	9,853 11,546	14	12			
3 3 3 3	30 34 37 39	26,75 30,14 33,53 35,72	24 27 30 32	13 15 16 18	10 12 13 14	2 2,5 2,5 2,5	143 174 224 280	13,546 14,933 16,933 18,933	18 22	16			
4	44 56	39,98 45,63 51,28	36 41 46	19 22 24	15 17 19	3 3 3,5	324 426 519	20,319 23,319 25,706	27	24 30			
5 5 6	60 66 72	55,80 61,31 66,96	50 55 60	26 29 31	21 23 25	3,5 4 4	647 760 913	28,706 31,093 34,093	33 39	36			
7 7 8	78 85 92	72,61 78,26 83,91	65 70 75	34 36 38	26 28 30	4,5 4,5 5	1046 1225 1373	36,479 39,479 41,866	45	42 48			
8	98	89,56	80	42	33	5	1655	45,866	52				

ا) السن المتري العادي حسب النظام الدولي ISO وطبقا للمواصفة القياسيّة ISO لوحة رقم 1 (مارس 7) السن المتري العادي حسب النظام الدولي ISO وطبقا للمواصفة القياسيّة 7 0 السدّسة طبقا للمواصفة القياسيّة 7 0 السدامير الملولبة المسدّسة طبقا للمواصفة القياسيّة 7 0 العالميّة لعالميّة العالميّة والعالميّة العالميّة والعالميّة العالميّة والعالميّة العالميّة والعالميّة العالميّة والعالميّة والعالمي


			لدولي ISO	ي طبقا للنظام ا	سن اللولب المتري			
لوحة رقم 12	D (سبتمبر ۱۹)	نا للمواصفات IN 13	طبة			قيق	لسن اللولب الدة	متواليات الإختيار
	نوالية 3 (الثالثة)	المت	(نوالية 2 (الثانية	11		الية 1 (الأولى)	المتوا
(قطر القلب)	القطر الأصغر		(قطر القلب)	القطر الأصغر		(قطر القلب)	القطر الأصغر	
الصمولة D ₁	المسمار d ₃	الرمز	الصمولة D ₁	المسمار d ₃	الرمز	الصمولة D ₁	المسمار d ₃	الرمز
13,917	13,773	M 15x1	12,376	12,160	M 14x1,5	6,917	6,773	M 8x1
15,917	15,773	M 17x1	12,917	12,773	M 14x1	8,647	8,466	M 10×1,25
23,376 33,376	23,160 33,160	M 25 x 1,5 M 35 x 1,5	16,376 16,917	16,160 16,773	M 18x1,5 M 18x1	9,188 10,647	9,080 10,466	M 10x0,75 M 12x1,25
38,376	38,160	M 40x1,5	20,376	20,160	M 22x1,5	10,917	10,773	M 12x1,23
48,376	48,160	M 50x1,5	20,917	20,773	M 22x1	14,376	14,160	M 16x1,5
52,835	52,546	M 55x2	24,835	24,546	M 27x2	14,917	14,773	M 16x1
62,835	62,546	M 65x2	25,376	25,160	M 27x1,5	18,376	18,160	M 20x1,5
67,835	67,546	M 70x2	30,835	30,546	M 33x2	18,917	18,773	M 20x1
72,835	72,546	M 75×2	31,376	31,160	M 33x1,5	21,835	21,546	M 24×2
128,505	127,639	M 135x6	35,752	35,319	M 39x3	22,376	22,160	M 24x1,5
132,835	132,546	M 135 x 2	37,376	37,160	M 39x1,5	27,835	27,546	M 30x2
142,835 151,752	142,546 151,319	M 145 x 2 M 155 x 3	41,752 43,376	41,319 43,160	M 45x3 M 45x1,5	28,376 32,752	28,160 32,319	M 30x1,5 M 36x3
161,752	161,319	M 165 x 3	48,752	48,319	M 52x3	34,376	34,160	M 36x1,5
223,505	222,639	M 230×6	49,835	49,546	M 52×2	38,752	38,319	M 42x3
225,670	225,093	M 230×4	55,670	55,093	M 60x4	40,376	40,160	M 42x1,5
263,505	262,639	M 270x6	57,835	57,546	M 60x2	44,752	44,319	M 48x3
265,670	265,093	M 270x4	63,670	63,402	M 68x4	46,376	46,160	M 48x1,5
283,505	282,639	M 290×6	65,835	65,546	M 68x2	51,670	51,093	M 56x4
285,670	285,093	M 290x4	69,505	68,639	M 76x6	53,835	53,546	M 56x2
			71,670	71,093	M 76x4	59,670	59,093	M 64×4
			73,835	73,546	M 76x2	61,835	61,546	M 64x2
1	خدام اللولب ال	ملاحظات:	78,505 80,670	77,639 80,093	M 85x6 M 85x4	65,505 67,670	64,639 67,093	M 72x6 M 72x4
	حدام اللولب ال فات 13 DIN لو-		82,835	82,546	M 85x2	69,835	69,546	M 72×2
1			88,505	87,639	M 95x6	73,505	72,639	M 80x6
M 10 :	اللولب العادي	۲) مثال لرمز	90,670	90,093	M 95x4	75,670	75,093	M 80x4
M 10×0,75 :	اللولب الدقيق	٣) مثال لرمز	92,835	92,546	M 95x2	77,835	77,546	M 80x2
	سمى × الخطوة)	(القطر الإ	98,505	97,639	M 105x6	83,505	82,639	M 90x6
البة 2.	والية 1 على المتو		100,670	100,093	M 105 x 4	85,670	85,093	M 90x4
	د 2 على المتوالية 3		102,835	102,546	M 105 x 2	87,835	87,546	M 90x2
	سغر (قطر القله		108,505	107,639	M 115×6	93,505	92,639	M 100×6
1	,		110,670 112,835	110,093 112,546	M 115x4 M 115x2	95,670 97,835	95,093 97,546	M 100x4 M 100x2
الفياسية:	سب المواصفات	الدفيق حـ						M 110×6
ل ۲۰)	حة رقم 4 (أبري	ا DIN 13 لو	113,505 115,670	112,639 115,093	M 120x6 M 120x4	103,505 105,670	102,639 105,093	M 110x6
1	حة رقم 5 (أبر <u>ب</u>		117,835	117,546	M 120x2	107,835	107,546	M 110x2
	حة رقم 6 (سبت		123,505	122,639	M 130x6	118,505	117,639	M 125 x 6
	حة رقم 7 (سبة		125,670	125,093	M 130×4	120,670	120,093	M 125 x 4
	حة رقم 8 (سبت		127,835	127,546	M 130x2	122,835	122,546	M 125 x 2
مبر ۷۰)	حة رقمٰ 9 (سبة	DIN 13	143,505	142,639	M 150x6	133,505	132,639	M 140×6
نمبر ۷۰)	حة رقم 10 (سبة	DIN 13 لو	145,670	145,093	M 150x4	135,670	135,093	M 140 x 4
			147,835 163,505	147,546 162,639	M 150x2 M 170x6	137,835 153,505	137,546 152,639	M 140x2 M 160x6
								M 160x3
			166,752 183,505	166,319 182,639	M 170x3 M 190x6	156,752 173,505	156,319 172,639	M 180x6
			186,752	186,319	M 190x3	176,752	176,319	M 180×3
			203,505	202,639	M 210x6	193,505	192,639	M 200 x 6
			205,670	205,093	M 210×4	196,752	196,319	M 200 x 3
			233,505	232,639	M 240×6	213,505	212,639	M 220x6
			235,670	235,093	M 240 x 4	215,670	215,093	M 220x4
			253,505	252,639	M 260x6	243,505	242,639	M 250x6
			255,670	255,093	M 260 x 4	245,670 273,505	245,093 272,639	M 250×4 M 280×6
			293,505 295,670	292,539 295,093	M 300×6 M 300×4	275,670	272,039	M 280x4
			230,070	230,033	W 300 X4	275,070	270,000	



طبقا لمواصفات DIN 103

سن اللولب المترى شبه المنحرف طبقا للنظام الدولي ١١٥٥) (أغسطس ۷۰ ديسمبر ۷۱) الصمولة المسمار الخطوة P القطر الإسمى (باب واحد) والصمولة القطر الأصغر ٤) القطر الأصغر ٢) للولب القطر الأكبر القطر الأكبر ٢) المتوالية المتوالية الحد 2 الحد الحد 1 الحد الأعلى الحد الأدني عق السن الحد الأدني الأدني الأعلى الأدني GB KB KB KW GW Kw لتوالية $h_3 = H_4$ D_1 D_1 D_4 لفضلة d_3 d_3 d d 0,9 6,690 6,500 8,300 5,921 6,200 7,850 1,5 8 0,9 7,690 7,500 9,300 6,921 7,200 8,850 1,5 9 1,25 7,236 7,000 9,500 6,191 6,500 8,820 2 9 0,9 8,500 8,690 10,300 7,921 8,200 9,850 1,5 10 1,25 8,236 8,000 10,500 7,191 7,500 9,820 2 10 1,25 9,236 9,000 11,500 8,191 8,500 10,820 2 11 1,75 8,315 8,000 11,500 7,150 7,500 10,764 3 11 1.25 10.236 10.000 12.500 9,179 9,500 11,820 2 12 1.75 9,315 9,000 12,500 8,135 8,500 11,764 3 12 1,25 12,236 12,000 14,500 11,179 11,500 13,820 2 14 1,75 11,315 11,000 14,500 10,135 10,500 13,764 3 14 1,25 14,236 14,000 16,500 13,179 16 13,500 15,820 2 2,25 12,375 12,000 16,500 11,074 11,500 15,700 16 4 1,25 16,236 16,000 18,500 15,179 15,500 17,820 2 18 2,25 14,375 14,000 18,500 13,074 13,500 17,700 4 18 1,25 18,236 18,000 20,500 17,179 17,500 19,820 20 20,500 15,074 2,25 16,375 16,000 15,500 19,700 4 20 1,75 22,500 19,315 19,000 18,135 18,500 21,764 3 22 2,75 17,450 17,000 22,500 16,044 16,500 21,665 22 5 4,5 14,630 14,000 23,000 12,424 13,000 8 22 21,550 1,75 21,315 21,000 24,500 20,103 20,500 23,764 3 24 2,75 19,450 19,000 24,500 18,019 18,500 23,665 5 24 4,5 16,630 16,000 25,000 14,399 15,000 23,550 8 24 1,75 23,315 23,000 26,500 22,103 22,500 25,764 26 3 2.75 21,450 21,000 26,500 20,019 20,500 25,655 5 26 4,5 18,630 18,000 27,000 16,399 17,000 25,550 8 26 1,75 25,000 25,315 28,500 24,103 24,500 27,764 3 28 2,75 23,450 23,000 28,500 22,019 22,500 27,665 5 28 4,5 20,630 20,000 29,000 18,399 10 19,000 27,550 28 1,75 27,315 27,000 30,500 26,103 26,500 29,764 30 3 3,5 24,500 24,000 31,000 22,463 23,000 29,625 6 30 20,710 20,000 31,000 18,350 5,5 19,000 29,470 10 30 1,75 29,315 29,000 32,500 28,103 28,500 31,764 3 32 31,625 3,5 26,500 26,000 33,000 24,463 25,000 32 6 5,5 22,710 22,000 33,000 20,350 21,000 31,470 10 32 3,5 31,315 35,000 31,000 26,463 27,000 33,625 6 3,5 30,500 30,000 37,000 28,463 29,000 35,625 6 36 4 31,560 31,000 39,000 29,431 30,000 37,575 7 38 4 33,560 33,000 41,000 31,431 32,000 39,575 7 40 4 35,560 35,000 43,000 33,431 34,000 7 41,575 42 4 37,560 37,000 45,000 35,431 36,000 43,575 7 44 4,5 38,630 38,000 47,000 36,368 37,000 45,550 8 46 4,5 40,630 40,000 49,000 38,368 39,000 47,550 8 48 4,5 42,630 42,000 51,000 40,368 41,000 49,550 50 من ١) إلى ٤) الشكل والملاحظات في الصفحة التالية.

اللولب المتري شبه المنحرف طبقا للنظام الدولي ISO



ملاحظات على الجدول السابق:

۱) مثال لرمز اللولب ذي الباب الواحد: 7×1740 (القطر الإسمي × الخطوة) متواليات الاختيار: تفضّل المتوالية 1 الخاصة بالقطر الإسمي للولب على المتوالية 2.

فبالنسبة للمتواليات الثلاث الخاصة بخطوات اللولب يوصى باستعال المتوالية المفضلة ما أمكن ذلك (مثلا يفضّل اللولب ٢٢١٥×2 على اللولب ٢٢١٥×١,5) مثال لرمز اللولب متعدد الأبواب، الحرف الأبجدي P للتقسيم (الخطوة) بوحدة mm).


عدد الأبواب = $\frac{|\text{List}_{A}|^{2}}{|\text{List}_{A}|^{2}} = \frac{1}{7}$ (لولب ذو بابين)

المواصفة القياسية لخطوات اللولب المفضلة: 10 DIN 103 (أغسطس ٧٠) لوحة رقم 2. المواصفة القياسية لقيم عمق السن: 10 DIN 103 (أغسطس ٧٠) لوحة رقم 1. ٢) المواصفة القياسية للإزواج 4h (الحد الأكبر لقطر المسمار = القطر الاسمي): والحد الأصغر لمقاس المسمار: 10 DIN 103 (أكتوبر ٧٣) لوحة رقم 7. ٣) تخصُّ الإزواج 76.

٤) المواصفة القياسية للإزواج 4H (الحد الأكبر والحد الأصغر لمقاس الصمولة). المواصفة القياسية: 10 DIN 103 (أكتوبر ٧٣) لوحة رقم 5.

(عونيو ٦٦ DIN 259

لولب ويتوورث للمواسير



عدد		ولبة والجلبة	الماسورة الما				ولبة والجلبة		لقطر الإسمي
الخطوات في البوصة	الخطوة	القطر الأصغر	القطر الأكبر	القطر الإسمي (القطر الداخلي) بوصة	عدد الخطوات في البوصة	الخطوة	القطر الأصغر	القطر الأكبر	لقطرالداخلي)
z	Р	d ₁	d	, LD 9.	Z	Р	d ₁	d	بوصة
11	2,31	56,66	59,62	R2	28	0,91	8,57	9,73	R 1/8
11	2,31	62,76	65,71	(R 2 1/4)	19	1,34	11,45	13,16	R 1/4
11	2,31	72,23	75,19	R 2 1/2	19	1,34	14,95	16,66	R 3/8
11	2,31	78,58	81,54	(R 23/4)	14	1,81	18,63	20,96	R 1/2
11	2,31	84,93	87,89	R 3	14	1,81	20,59	22,91	(R 5/8)
11	2,31	91,03	93,98	(R 3 1/4)	14	1,81	24,12	26,44	R 3/4
11	2,31	97,37	100,33	R 3 1/2	14	1,81	27,88	30,20	(R 7/8)
11	2,31	103,73	106,68	(R 33/4)	11	2,31	30,29	33,25	R 1
11	2,31	110,08	113,03	R4	11	2,31	38,95	41,91	R 1 1/4
11	2,31	122,78	125.74	(R 4 ½)	11	2,31	44,85	47,81	R 1 ½
11	2,31	135,48	138,44	R 5	11	2,31	50,79	53,75	(R 1 3/4)

المسامير الملولية

التسمية — خواص مقاومة الإجهادات (المتانة) — النوع، طبقا للمواصفات 267 DIN (اكتوبر ١٧ ومايو ١٨ وابريل ١٨)



	" (A) " " " " " " " " " " " " " " " " " " "												
			المقاومة	تسمية رتب			الملولبة	للمسامير	المقاومة	رُتب			
	لرؤوس الم مة الإجه			الانفعال عند الكسر	حد الخضوع	مقاومة الشد	تسمية رتب المقاومة						
رتب	ø ذات	5 mm	ن مقاس	ر (التمار)	إبتداءً من 6,6 . يجب تسمية الأصاب	∂ ₅ %	σ _y N/mm²	σ _B N/mm²	حدیث ۱)	قديم			
	المنتج.	وعلامة	جهادات	25	195	290	3,6	4 A					
لنتج	علامة ا.		زمة المنتج	25	235	390	4,6	4 D					
				14	315	390	4,8	4 S					
					10.0	20	295	490	5,6	5 D			
			400	T	10,9	10	390	490	5,8	5 S			
1	,8		10,9		i l	16	355	590	6,6	6 D			
	امير.	, برموز المس	يضيق المكان	ية التالية عندما	يكن استعمال الأشكال الرمزي	8	470	590	6,8	6 S			
14,9	12,9	10,9	8,8	5,6	رتبة مقاومة الإجهادات	12	530	590	6,9	6 G			
					الشكل الرمزي	12	630	780	8,8	8 G			
					السحل الرسري	9	885	980	10,9	10 K			
أصفر	بنی	أزرق	أحمر	حتى 5,6 يوصى	لون بطاقة	8	1060	1180	12,9	12 K			
	**			باللون الأخضر	تغليف المسامير	7	1235	1370	14,9	_			

1) عَثّل العدد الأول 1/100 من الحد الأدني لمقاومة إجهاد الشد (N/mm²). و عِثْل العدد الثاني عشرة أمثال النسبة بين الحد الأدنى لحد الخضوع والحد الأدنى لمقاومة الشد (أي حد الخضوع النسبي) . وينتج عن حاصل ضرب العددين (عُشر) $\frac{1}{10}$ الحد الأدنى لحد الخضوع بوحدة (N/mm^2) .


مواصفات السطوح (متوسط m، متوسط الخشونة mg، خشن g)

		(00	3) (3)
9 (خشن) حد أقصى)	mg (متوسّط الخشونة) ونة R _t بوحدة μm (٠	m (متوسّط) عمق الحشو	السطح
40	- 251)	251)	أسطح جوانب لولب المسامير والصواميل. قلب اللولب للمسامير وأسطح الارتكاز والساق
		100	أسطح الرؤوس الكروية وأسطح المفتاح للصواميل والمسامير الملولبة
إختياري	إختياري	إختياري	القطر الأصغر للولب الصواميل القطر الأكبر للولب المسامير
t Iti I:		25	الأسطح الأخرى

يجب الرمز للمسامير ذات اللولب اليساري ابتداءً من M5 بالحرف L. 1) يكون عمق الخشونة 40 µm للولب المقطوع عقاس أكبر من M5.

مثال:

(أنظر أدناه).






أطوال اللوالب وأطوال الأطراف المربوطة من اللوالب وأعماق ثقوب اللوالب عق الثقب الملولب (t) للمعادن طول الطرف المربوط (a) من اللولب للمعادن طول اللولب ٥ اللولب معدن حدید زهر فولاذ، حدید زهر فولاد، ألومنيوم ألومنيوم بروزات المسمار طري طري رمادي رمادي برونز برونز مواصفات مواصفات مواصفات مواصفات مواصفات مواصفات مواصفات مواصفات مواصفات **DIN 835 DIN 940** DIN 939 **DIN 938 DIN 835** DIN 940 **DIN 939 DIN 78 DIN 938** (مارس ۵۳) (فبرایر ۵۶) (مارس ۵۳) (نوفیر ۵۳) (نوفير ۵۳) (ديسمبر ۵۰) (مارس ۵۳) (مارس ٥٣) (أغسطس٥٣) $\approx 2 \cdot d$ ≈ 2,5 · d ≈1,25 · d $\approx 1 \cdot d$ t t t t a a a a b d V_2 V_1 9 7 6 6 8 4 3 3,2 9 M 3 12 8 7,5 8 10 5 4 4,2 10 15 16 10 9 10 13 6,5 5 5,2 12 18 19 12 10,5 12 15 7,5 6 6,5 15 M 6 25 24 13 7 15 20 10 16 8 8,5 18 M 8 28 32 25 19 15 20 12 10 8 10 20 M 10 32 40 25 18 24 32 15 12 9.5 12 22 M 12 38 42 28 20 28 35 18 14 11 14 25 M 14 40 50 30 22 32 40 20 16 16 11 28 M 16 45 55 32 27 36 45 22 18 13 19 30 M 18 50 60 35 28 40 50 25 20 13 20 32 M 20 54 65 38 30 44 55 28 22 14 21 35 M 22 58 70 42 32 48 60 30 24 14,5 22,5 38 M 24 75 65 45 33 35 55 65 25 16,5 24,5 40 M 27 70 88 50 38 60 75 38 30 17 27 45 M 30 75 92 55 40 65 80 42 32 19 30 50 M 33 82 105 60 45 70 90 45 35 20 34 M 36 55 92 110 65 50 78 95 50 38 22 36 M 39 60 100 120 70 52 85 105 42 23 39 M 42 65 طبقا لمواصفات المسامير الملولية ذات الرؤوس المسدسة - الجوايط الرموز والأشكال والأنواع مع تعليمات إضافية للطلبيات الخاصة DIN 962 (مارس ۵۳) المواصفات القياسية DIN للمسامير الملولبة ذات الرؤوس المسدسة: 931 و 930 و 961 المواصفات القياسية للأصابع الملولبة: 833 و 834 و 835 و 836 و 938 و 938 المواصفات القياسية للأصابع الملولبة. أمثلة للرموز الرسم الطراز (النمط) مسمار ملولب برأس مسدس D BM 12x50 DIN 931 m 4.6 قطر الساق = قطر دائرة خطوة السز مسمار ملولب برأس مسدس M 12x50 K DIN 931 - 4,6 ذو نهاية مخروطية رمز مسمار ملولب برأس مسدس مسهار ملولب برأس مسدس بلولب قطره M 12 وطوله mm M 12x50 L DIN 931 - 4,6 ذو نهاية عدسية وقطر الساق = قطر سن اللولب 0 ذو نهاية مخروطيّة M 12x50 S DIN 835 - 4,6 ذو ثقب لتيلة مشقوقة إختيار أو عدسيّة - نوع مسمار ملولب برأس مسدس 0 الإنجاز m أو mg M 12 x 50 SK DIN 931 - 4,6 ذو ثقب إحكام بالرأس خاصِّية مقاومة الإجهادات 4.6 مسمار ملولب برأس مسدس Sz (طبقا للمواصفات 267 DIN (طبقا للمواصفات M 12x50 Sz DIN 931 - 4,6 ذو شق (حز) ويكون رمز المسمار الملولب برأس مسدّس To بالمواصفات السابقة هو: M 12x50 To DIN 931 - 4.6 بدون شفة درجية M 12 × 50 DIN 931 - 4.6

				التيل)	بع (الأصا	رشام و	امير الب	مســ					
			المعدنيّة)							امير	مس			
	شام أنبوبي اصفات 7331		شام للسيور سفات DIN 675	اسة بر	أس طا	ﺎﻡ ﺫﻭ ﺭ ﺳﻔﺎﺕ 14	برشـ		برشام		م غاطس فات 661			برشام نصف مواصفات ٥
St	VII 23		Al Cu			St 34 Ms Al		MU St 34 Cu Ms Al Al – سبكة		(MU St 34 Cu Ms Al Al – سىنگة		MU St 34 Cu Ms Al Al – سىكة	
			0		D			D		D - d - X		¥	- d	
$D \approx 2 \cdot d$ $k \approx 0.4 \cdot d$			$D \approx 2.8 \cdot a$ $k \approx 0.3 \cdot a$	1	$D \approx 2.3 \cdot d$ $k \approx 0.5 \cdot d$				· d 5 · d	D k	≈ 1,75 ≈ 0,5 ·	· d d		1,75 · d 0,6 · d
	= 3 4 5 6		d = 3 3, 4 5	,5 d 2 5	1 = 1 2,6 3 6 6	1,4 3,5 7	2 d 4 2 8 4	= 1,7 ,6 3 ,5 6	2 3,5 7 8	d 3	= 1 ,5 4	1,4 1 5 6	,7 2 5 7	2,6 3 8 9
	راجل)	عة الم	فولاذية وصنا	اءات ال	الإنشا	مل في	: (تستعم	36 mm	10 m إلى	من nm	سات	ام بمقار	ر البرش	مسامي
OIN 7341 (مايو ٥٣		إصبع بر	ات 302 DIN (ويونيو ٥٦	مواصف	عدسي	مخروطي	برشام	لاذية	نصف ک ءات الفو واصفات واصفات	للإنشا		نصف ك المراجل ت م (يونيو	لصناعة	,
St 50,	Ms 58, Al	Mg 3		MUS	St 34			MU St 34			MU St 34			قطر البرشام
A jl b B jb ≈ 120°				D = 3 2 2					D = d			D + d ×		
ا أو h11 t ₁		طر لاسمي d ₁	الق	R	W	k	D	R	k	D	R	k	D	d
_	-	2 2,5		27 41	1	3 4	14,5 18	8 9,5	6,5 7,5	16 19	9,5 11	7 9	18 22	10 12
1,5 2 2,5	2 2,5 3,5	3 4 5		58 85 113	1 1 1	5 6,5 8	21,5 26 30	11 13 14,5	9 10 11,5	22 25 28	13 14,5 16,5	10 11,5 13	25 28 32	14 16 18
3 4 5 6	4,5 6,5 8 10	6 8 10 12	60°	124,5 75,5 91 111	1 2 2 2	10 11 12 13,5	31,5 34,5 38 42	16,5 18,5 20,5 22	13 14 16 17	32 36 40 43	18,5 20,5 22 24,5	14 16 17 19	36 40 43 48	20 22 24 27
6 7 8	11 12 13	(13) 14 16	45°	114 136 164	2 2 2	15 16,5 18	42,5 46,5 51	24,5 27 30	19 21 23	48 53 58	27 30 33	21 23 25	53 58 64	30 33 36
			ي 16×38 DIN 124	نصف کروی	. 1 m	nm + p	ول 38 mm رشام الخا) البرش	= قطر ال	م خام n 10 mm	طر برش کبر من	ي ذي ق <mark>ع</mark> المقاس أ	ف كروة بد البرشمة	برشام نص لبرشام عن	رمز مسمار قطر ثقب اا
× 1	d ₁		***		شام	ول البر		**					** *	الطول الت s = طول
: 5	_ من 4 mm 54	ت s أكبر			: 54 r	حتى nm	ناعة المراج تثبيت s 5 · s + d,	لطول					الإنشاءات $s+d_1$	في
	$L \approx 1$	$1,4 \cdot s +$	a ₁	طول التثبيه	t 3 ·				2 9,	له حابت				تمةً الم

[.] الزيادة (z) للزأس نصف الكروي تساوي تقريبا ∅ 1,5. ولقطر d أكبر من 20 mm تساوي تقريبا ∅ 1.7. وللرأس المخروطي تساوي تقريبا ∅ 0.5.



التشكيل

التشكيل عملية إنتاجية تتم بطريق إحداث تغيرات لدنة في أشكال الأجسام الصلبة مع الاحتفاظ بتماسك أجزاء المادة.

درجات حرارة التشكيل على الساخن للفولاذ (الحدادة والحني والكبس على الساخن)

	ت غير السبائكي	1-1 -: NI : N.		
طبقا لمواصفات DIN 17100			- - (
ملاحظات	مشابه للمواصفة الأوروبيّة رقم 25	نسبة الكربون % c	أعلى درجة حرارة مسموح بها °	الإسم المختصر
تكون أنواع الفولاذ غير قابلة للكسر بسهولة	Fe 34 – A	0,17	1330	UPSt 34-1
على البارد أو على الساخن.	Fe 37 – A	0,2	1320	UPSt 37-1
يضاف إلى تسمية أنواع الفولاذ التي تصلح	Fe 42 – B 3 FN	0,23	1300	RPSt 42-2
لحدادة القوالب الحرف الأبجدي P.	Fe 50 – 2	0,3	1290	PSt 50-2
جيّدة) طبقاً لمواصفات DIN 17200	ريًّا (فولاذ ذو نوعيّة	صلّد والمطبّع حرا	الفولاذ ال	
تسخّن القطع بعناية وعند التشكيل في	-	0,18 0,22	1100 900	C 22
	1 C 35	0,32 0,39	1100 850	C 35
القالب يمكن رفع درجة الحرارة	1 C 45	0,42 0,50	1100 850	C 45
بقدار ℃ 50 أعلى من الدرجات	1 C 55 1 C 60	0,42 0,60 0,57 0,65	1050 850 1050 850	C 55 C 60
المذكورة لزمن قصير وتترك القطع	1000	0,01 0,00	1000 000	
لتبرد ببطء قدر الإمكان.	_	0,25 0,55	1050 850	أنواع الفولاذ السبائكي
د وتطبيع طبقا لمواصفات DIN 17221	ا اخن — فولاذ تصليا	ل مدلفن على الس	فولاذ نوابض	阿拉美福盆沿流环间防 营
يتم التسخين في جو متعادل (خامل)	-	0,35 0,42	000 930	38 Si 7
أو في غازات أفران أكسدتها خفيفة.	5051/	0,47 0,55 0,55 0,65	900 830	51 Si 7 60 SiCr 7
		0,52 0,59		55 Cr 3
ويجب عدم تجاوز الحد الأعلى لدرجة	50 CrV 4	0,47 0,55	920 830	50 CrV 4
الحرارة .	51 CrMo 4	0,48 0,56		51 CrMo 4
طبقا لمواصفات DIN 17240	ميل المقاوم للحرارة	المسامير والصو	فولاذ	以作为实验的证明
			فولاذ	
يجب تسخين قطع الشغل طبقا		0,32 0,40		C 35
		0,32 0,40 0,32 0,40	بين	Ck 35
يجب تسخين قطع الشغل طبقا للتعليمات الفنية ولا يحتفظ بدرجات		0,32 0,40 0,32 0,40 0,42 0,50		Ck 35 C 45
يجب تسخين قطع الشغل طبقا للتعليمات الفنية ولا يحتفظ بدرجات لحرارة العالية لفترة طويلة.		0,32 0,40 0,32 0,40	بين	Ck 35
يجب تسخين قطع الشغل طبقا للتعليمات الفنية ولا يحتفظ بدرجات لحرارة العالية لفترة طويلة. يكون التبريد ببطء ويتبع بالمعالجة		0,32 0,40 0,32 0,40 0,42 0,50 0,42 0,50 0,20 0,28 0,20 0,28	بين 1100	Ck 35 C 45 Ck 45 24 CrMo 5 24 CrMoV 55
يجب تسخين قطع الشغل طبقا للتعليمات الفنية ولا يحتفظ بدرجات لحرارة العالية لفترة طويلة.		0,32 0,40 0,32 0,40 0,42 0,50 0,42 0,50 0,20 0,28	بين 1100 و	Ck 35 C 45 Ck 45 24 CrMo 5
يجب تسخين قطع الشغل طبقا للتعليمات الفنية ولا يحتفظ بدرجات لحرارة العالية لفترة طويلة. يكون التبريد ببطء ويتبع بالمعالجة		0,32 0,40 0,32 0,40 0,42 0,50 0,42 0,50 0,20 0,28 0,20 0,28	بين 1100 و 850	Ck 35 C 45 Ck 45 24 CrMo 5 24 CrMoV 55
يجب تسخين قطع الشغل طبقا للتعليمات الفنية ولا يحتفظ بدرجات لحرارة العالية لفترة طويلة. يكون التبريد ببطء ويتبع بالمعالجة لحرارية للتصليد والتطبيع.		0,32 0,40 0,32 0,40 0,42 0,50 0,42 0,50 0,20 0,28 0,20 0,28 0,17 0,25	بين 1100 و 850	Ck 35 C 45 Ck 45 24 CrMo 5 24 CrMoV 55
يجب تسخين قطع الشغل طبقا للتعليمات الفنية ولا يحتفظ بدرجات لحرارة العالية لفترة طويلة. كون التبريد ببطء ويتبع بالمعالجة لحرارية للتصليد والتطبيع. طبقا لمواصفات DIN 17225	ة لصناعة النوابض النسبة المنويّة للكربون	0,32 0,40 0,32 0,40 0,42 0,50 0,42 0,50 0,20 0,28 0,20 0,28 0,17 0,25	بين 1100 و 850 الغرادة عند °C	Ck 35 C 45 Ck 45 24 CrMo 5 24 CrMoV 55 21 CrMoV 511
يجب تسخين قطع الشغل طبقا للتعليمات الفنية ولا يحتفظ بدرجات لحرارة العالية لفترة طويلة. يكون التبريد ببطء ويتبع بالمعالجة لحرارية للتصليد والتطبيع. طبقا لمواصفات DIN 17225 ملاحظات ملاحظات ملاحظات	النسبة المنوية للكربون النسبة المنوية للكربون النسبة 0,62 0,72	0,32 0,40 0,32 0,40 0,42 0,50 0,42 0,50 0,20 0,28 0,20 0,28 0,17 0,25	بين 1100 و 850 الخ الخدادة عند °C	Ck 35 C 45 Ck 45 24 CrMo 5 24 CrMoV 55 21 CrMoV 511
يجب تسخين قطع الشغل طبقا للتعليمات الفنية ولا يحتفظ بدرجات لحرارة العالية لفترة طويلة. كون التبريد ببطء ويتبع بالمعالجة لحرارية للتصليد والتطبيع. طبقا لمواصفات DIN 17225	النسبة المنوية للكربون النسبة المنوية للكربون السبة 0,62 0,72 0,47 0,55	0,32 0,40 0,32 0,40 0,42 0,50 0,42 0,50 0,20 0,28 0,20 0,25 0,17 0,25 الخني على الساخن عند °c عند °c 830 920 830 920 830	بين 1100 و 850 الخ الخدادة عند °C الغرادة عند 1050 1050 850	Ck 35 C 45 Ck 45 24 CrMo 5 24 CrMoV 55 21 CrMoV 511
يجب تسخين قطع الشغل طبقا للتعليمات الفنية ولا يحتفظ بدرجات لحرارة العالية لفترة طويلة. كون التبريد ببطء ويتبع بالمعالجة لحرارية للتصليد والتطبيع. طبقا لمواصفات 17225 DIN 17225 ملاحظات ملاحظات ملاحظات عند درجات الحرارة العالية لفترات عند درجات الحرارة العالية لفترات	النسبة المنويّة للـكربون النسبة المنويّة للـكربون الله 0,62 0,72 0,47 0,55 0,40 0,50	0,32 0,40 0,32 0,40 0,42 0,50 0,42 0,50 0,20 0,28 0,20 0,28 0,17 0,25	بين 1100 و 850 الخ الخدادة عند °C	Ck 35 C 45 Ck 45 24 CrMo 5 24 CrMoV 55 21 CrMoV 511
يجب تسخين قطع الشغل طبقا للتعليمات الفنية ولا يحتفظ بدرجات لحرارة العالية لفترة طويلة . كون التبريد ببطء ويتبع بالمعالجة لحرارية للتصليد والتطبيع . طبقا لمواصفات DIN 17225 ملاحظات ملاحظات ملاحظات الحرارة العالية لفترات عند درجات الحرارة العالية لفترات طويلة . ويتم تبريد أنواع الفولاذ	النسبة المنويّة للـكربون 0,62 0,72 0,47 0,55 0,40 0,50 0,25 0,35	0,32 0,40 0,32 0,40 0,42 0,50 0,42 0,50 0,20 0,28 0,20 0,25 0,17 0,25 الخني على الساخن عند °C عند °C 830 920 830 950 870	بين 1100 و 850 الفرادة عند °C الفر الفرادة عند 1050 الفرادة عند 1050 1050 850 1100 850	Ck 35 C 45 Ck 45 24 CrMo 5 24 CrMoV 55 21 CrMoV 511 الإسم المختصر 67 SiCr 5 50 CrV 4 45 CrMoV 67
يجب تسخين قطع الشغل طبقا للتعليمات الفنية ولا يحتفظ بدرجات لحرارة العالية لفترة طويلة. كون التبريد ببطء ويتبع بالمعالجة لحرارية للتصليد والتطبيع. طبقا لمواصفات 17225 DIN 17225 ملاحظات ملاحظات ملاحظات عند درجات الحرارة العالية لفترات عند درجات الحرارة العالية لفترات	النسبة المنويّة للـكربون 0,62 0,72 0,47 0,55 0,40 0,50 0,25 0,35 0,63 0,68	0,32 0,40 0,32 0,40 0,42 0,50 0,42 0,50 0,20 0,28 0,20 0,28 0,17 0,25 الخني على الساخن عند °c عند °c عند °c عند °c 900 830 920 830 950 870 960 880 980 900	بين 1100 و 850 الفر ادة عند °C الفر 1050 850 1100 850 1100 850	Ck 35 C 45 Ck 45 24 CrMo 5 24 CrMoV 55 21 CrMoV 511 67 SiCr 5 50 CrV 4 45 CrMoV 67 30 WCrV 17 9
يجب تسخين قطع الشغل طبقا للتعليمات الفنية ولا يحتفظ بدرجات لحرارة العالية لفترة طويلة . كون التبريد ببطء ويتبع بالمعالجة لحرارية للتصليد والتطبيع . طبقا لمواصفات DIN 17225 ملاحظات ملاحظات ملاحظات الحرارة العالية لفترات عند درجات الحرارة العالية لفترات طويلة . ويتم تبريد أنواع الفولاذ لكرومي ببطء وتحت رماد أو رمل .	النسبة المنويّة للـكربون 0,62 0,72 0,47 0,55 0,40 0,50 0,25 0,35 0,63 0,68	0,32 0,40 0,32 0,40 0,32 0,40 0,42 0,50 0,42 0,50 0,20 0,28 0,20 0,25	بين 1100 و 850 850 الفر 1050 850 1100 850 1100 850 1100 850	Ck 35 C 45 Ck 45 24 CrMo 5 24 CrMoV 55 21 CrMoV 511 67 SiCr 5 50 CrV 4 45 CrMoV 67 30 WCrV 17 9
يجب تسخين قطع الشغل طبقا للتعليهات الفنية ولا يحتفظ بدرجات لحرارة العالية لفترة طويلة . كون التبريد ببطء ويتبع بالمعالجة لحرارية للتصليد والتطبيع . ملاحظات ملاحظات ملاحظات الحرارة العالية لفترات الحرارة العالية لفترات الحرومي ببطء وتحت رماد أو رمل . لـ 1320 150 1050	النسبة المنويّة للكربون 0,62 0,72 0,47 0,55 0,40 0,50 0,25 0,35 0,63 0,68	0,32 0,40 0,32 0,40 0,32 0,40 0,42 0,50 0,42 0,50 0,20 0,28 0,20 0,28 0,17 0,25 الحني على الساخن على الساخن عند °c عند °c عند °c 830 950 870 960 880 980 900 ألوان التوهم للفولاذ (در	بين 1100 و 850 °C الحدادة عند 1050 850 1100 850 1100 850 1100 850	Ck 35 C 45 Ck 45 24 CrMo 5 24 CrMoV 55 21 CrMoV 511 67 SiCr 5 50 CrV 4 45 CrMoV 67 30 WCrV 17 9 65 WMo 34 8
يجب تسخين قطع الشغل طبقا للتعليهات الفنية ولا يحتفظ بدرجات لحرارة العالية لفترة طويلة . كون التبريد ببطء ويتبع بالمعالجة لحرارية للتصليد والتطبيع . ملاحظات ملاحظات ملاحظات الحرارة العالية لفترات الحرارة العالية لفترات الحرومي ببطء وتحت رماد أو رمل . لـ 1320 150 1050	النسبة المنويّة للكربون 0,62 0,72 0,47 0,55 0,40 0,50 0,25 0,35 0,63 0,68	0,32 0,40 0,32 0,40 0,32 0,40 0,42 0,50 0,42 0,50 0,20 0,28 0,20 0,28 0,17 0,25 الحني على الساخن على الساخن عند °c عند °c عند °c 830 950 870 960 880 980 900 ألوان التوهم للفولاذ (در	بين 1100 و 850 °C الحدادة عند 1050 850 1100 850 1100 850 1100 850	Ck 35 C 45 Ck 45 24 CrMo 5 24 CrMoV 55 21 CrMoV 511 67 SiCr 5 50 CrV 4 45 CrMoV 67 30 WCrV 17 9 65 WMo 34 8
يجب تسخين قطع الشغل طبقا للتعليمات الفنية ولا يحتفظ بدرجات لحرارة العالية لفترة طويلة . كون التبريد ببطء ويتبع بالمعالجة لحرارية للتصليد والتطبيع . ملاحظات ملاحظات ملاحظات مدرجات الحرارة العالية لفترات عند درجات الحرارة العالية لفترات للكرومي ببطء وتحت رماد أو رمل . لـ 1320 1250 1050	النسبة المنويّة للـكربون 0,62 0,72 0,47 0,55 0,40 0,50 0,25 0,35 0,63 0,68	0,32 0,40 0,32 0,40 0,32 0,40 0,42 0,50 0,42 0,50 0,20 0,28 0,20 0,28 0,17 0,25 الحني على الساخن على الساخن عند °c عند °c عند °c 830 950 870 960 880 980 900 ألوان التوهم للفولاذ (در	بين 1100 و 850 °C الحدادة عند 1050 850 1100 850 1100 850 1100 850	Ck 35 Ck 45 Ck 45 24 CrMo 5 24 CrMoV 55 21 CrMoV 511 67 SiCr 5 50 CrV 4 45 CrMoV 67 30 WCrV 17 9 65 WMo 34 8

طبقا لمواصفات DIN 6935 (19 مايو)

الحنى وثني الأحرف على البارد

الحد الأدنى المسموح به لنصف قطر الحنى r لزاوية حنى (°α≤120)، وفي اتجاه مستعرض بالنسبة لاتجاه الدّلفنة.

(تؤخذ القيم الأعلى التالية المبيّنة في الجدول لزاوية حنى (120°)

وأيضا بالنسبة لثني الحواف والحني في اتجاه الدلفنة).

	للسُمك s حتى										أنواع الفولاذ ذات المقاومة				
20	18	16	14	12	10	8	7	6	5	4	3	2,5	1,5	1	لإجهاد الشد:
	نصف قطر الحني r														
40	36	28	25	20	16	12	10	8	6	5	3	2,5	1,6	1	عتى 390 N/mm²
45	40	32	28	25	20	16	12	10	8	5	4	3	2	1,2	أكبر من N/mm ² حتى 490 N/mm ²
50	45	36	32	25	20	16	12	10	8	6	5	4	2,5	1,6	أكبر من 490 N/mm² حتى 640 N/mm²

قیم f ₁ و f ₂											
	r s	م f2 للنّسبة	قي			زاوية	زاوية الفتحة				
>3,8	>2,4	>1,5	>1	>0,65	f ₁	الحني α	β				
-0,4292 -0,4730	-0,5863 -0,6207	-0,7433 -0,7780	-0,9005 -0,9312	-1,0575 -1,0838	+1,1416 +1.0543	180° 175°	0° 5°				
-0,5168	-0,6651	-0,8134	-0,9618	-1,1101	+0,9670	170°	10°				
-0,5601 -0,6037	-0,7041 -0,7433	-0,8481 -0,8830	-0,9921 -1,0226	-1,1361 -1,1622	+0,8798 +0,7925	165° 160°	15° 20°				
-0,6474	-0,7858	-0,8830	-1,0532	-1,1884	+0,7923	155°	25°				
-0,6910 -0,7347	-0,8282 -0,8644	-0,9527 -0,9877	-1,0837 -1,1143	-1,2146 -1,2408	+0,6180 +0,5308	150° 145°	30° 35°				
-0,7783	-0,9005	-1,0226	-1,1448	-1,2670	+0,4435	140°	40°				
-0,8219 -0,8655	-0,9397 -0,9790	-1,0575 -1,0924	-1,1753 -1,2059	-1,2931 -1,3193	+0,3562 +0,2689	135° 130°	45° 50°				
-0,9092	-1,0183	-1,1273	-1,2365	-1,3455	+0,1817	125°	55°				
-0,9528 -0,9968	-1,0575 -1,0971	-1,1622 -1,1974	-1,2670 -1,2973	-1,3717 -1,3981	+0,0944 +0,0072	120° 115°	60° 65°				
-1,0407	-1,1366	-1,1974	-1,3285	-1,4244	-0,0800	110°	70°				
-1,0837	-1,1753	-1,2670	-1,3586	-1,4502	-0,1674	105°	75°				
-1,1273 -1,1710	-1,2146 -1,2539	-1,3018 -1,3368	-1,3891 -1,4197	-1,4764 -1,5020	-0,2547 -0,3420	100° 95°	80° 85°				
-1,1710	1,2009	1,3300	1,4197	1,5020	0,3420	95	05				

-1,4502

-1.3134

-1,1895

-1,0764

-0,9728

-0,7882


-0,6272

-0,4836

-0,3526

-0,2305

-0,1139



الطول المفرود

۵ = زاویة الفتحة r = نصف قطر الحني

s = سُمك اللوح

a, b = مقاسات خارجيّة f₁, f₂ = معاملا تعیین قیمة موازنة الإرتداد الخلفي ٧


أو a+b−v

قيمة موازنة الإرتداد الخلفي = ٧

 $v = f_1 \cdot r + f_2 \cdot s$

تتَّخذ v قيما موجبة أو سالبة حس مقدار زاوية الحني يرجع إلى المواصفة القياسية DIN 6935 لوحة 2 المرفقة (مايو ٦٩) للوقوف على القيم المحسوبة لقيمة موازنة الإرتداد الخلفي.

مثالان لحساب الأطوال المفرودة



المعدن: 2-21 DIN 17100) Q St 37 و أطوال الجوانب: 50 + 170 + 246 + 50 = 516عند °90 قإن ب

-1,5276

-1.3876

-1,2593

-1,1419

-1,0339

-0.8405

-0,6708

-0,5185

-0,3788

-0,2479

-0,1226

-0,4292

-0.3491

-0,2820

-0,2256

-0,1787

-0,1075

-0,0599

-0,0298

-0,0123

-0,0036

-0,0004

00

85°

80°

75°

70°

60°

50°

40°

30°

20°

10°

00

90°

95°

100°

105°

110°

120°

130°

140°

150°


160°

170°

180°

r=20 و s=12 و بذا تكون: s=12 وعند B=45 فإن: r=20 و s=12 و بذا تكون: s=12

وعند °35 = 8 فإن: r=32 و s=12 و بذا تكون s=12 وبالتالي يكون مجموعها ي أن الطول المفرود هو: 479=37-516



-1,2146

-1.0909

-0,9801

-0.8801

-0,7896

-0,6311

-0,4963

-0,3789

-0,2741

-0,1781

-0,0877

-1,2931

-1,1651

-1,0499

-0,9455

-0.8506

-0,6835

-0,5399

-0,4138

-0,3003

-0,1956

-0,0964

-1,3717

-1,2393

-1,1197

-1,0110

-0,9117

-0,7358

-0,5836

-0,4487

-0,3265

-0,2130

-0,1052

التشكيل																
. 4	حبيبي	للة أو	ا أو ساء	غازية	حالة						جسم	لإنتاج	ة إنجاز	و عملي	کیل ه	التشك
ربر ۷۱)	(أكتو	DIN 1	نات 511	لمواصغ	طبقا ا	, ((السباكة	ب (ذج الص	غاد						
بر من 80 حتى 100			أكبر من 30 حتى 50	من 18		کبر من 0 حتی 18	تى 10	>	رتفاع mm		ن الشكل	استدقاؤ	ئىكل 🏎		- إست استدقاه	
0,5°	(0,75°	1°	1,5	50	2°	3°		لتدقاق	الاس	ذج	في النما				الشكل
من 500 تى 630	3.	ر من 400 حتى 500		أكبر مز حتى		الارتفاع اكبر من 180 اكبر من 250 حتى 315 mm			F		ں الإسمي ئكل 🗻					
3,5 m	m	3,0 mn	n 2,5	mm	2,0) mm	1,5 m	m	لتدقاق	11/	T		THE OWNER OF THE OWNER,	The second second	استدقاق	طرح
من 1600	1000	_ من 1250 حتى 1600	- N	أكبر من حتى (أكبر من حتى ٥٥	من 630 تى 800		رتفاع mm		الإرتفا	_	الارتفاع	المقاس		الشكر
11 mi		9 mm		mm		mm	4,5 m		ستدقاق		w		<u>-</u> کل			/-
		(5	(الدلاليا	الختم	قلوب	لشّكل له	ندقاق ا	است			E E	1	0			تنصيف
7	70 mr	 _ من n	أكبر		70	0 mm	حتى		رتفاع	71	*	1				الشكل
		3°				5°			لتدقاق			-	الإسمي	المقاس	-	
لى	ف الب	حواه	السائبة		_		الوص		المادّة			ام.	لاستخد	11		رتبة الجودة
للمعدن	ر سمك	ىكون أقر 3 mm	راتنج	ىدن خفي ىشب أو مطناعى	÷	مجادٍ	وصلات باستعمال ودسر من	رز)	صلد نوکمَثريوکر د رقائقي			نج للإنتاج		والمكني	اليدوي	Н 1а
			ä	سر معدّنيً	بد		صلد			(أبلاكا	ليه حم	لی 1000 ع	من 500	ل لا ساج	يستعمر	
ىغرَّى	صلد مُ	تكون ح خشب للنماذج ا	ذو وصلات	ج اصطن خشب ناريّة	أو	اللفاذج الأكبر مثل H 1a			يستعمل	ُطع الشغر عالية : إلى 500 ع	ي، دقة	والمكن	اليدوي	H 1		
_		_		فشب بد سامیر ،		تناكبيّة أو شحط أو ملولية		,	, آلنوس شب صنوب			ح المحدود لي 50 عمليا		44	-	H 2
1 1		تكون ح لوح معا	H 2	مثل		كبيّة أو وصلا	صلات تنا	اح و . ارة) شي	ليّن أو ألوا (من النشا	خشب حبيبيّة	النموذج ختم	يستعمـل ة عمليات	ي المفرد إلى خمس	اليـدوءِ ـن واحد	للصوغ لختم م	Н3
			فشبية	ذج الم				_	في المق			نحرافات	الأ			
1600 2000	1250 1600		800	630 800	500 630	400 500	315 400	250 315	180	120 180	80	50 80	30 50	30	کبر من متی	
1,8	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7		0,6	0,5	0,4	0,	.3	0,2	±	H 1a, H 1
3,0	2,5	2,1	1,8	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,	.5	0,4	±	H2, H3
							لعدنيّة	ج ا.	النماذ							
	ف ال		السائبة	الأجزاء		اسطح	71		ادة			م	استخد	71		رتبة الجودة
ه لا يقل	د د بسُمك	تكون حواة ألواح فولاه عن 3mm الألومنيوم	السائبه شيق	الأجزاء ذات تعا غنفاريّة		يد زهر تشغيل مكني فولاذ أو سبائك لجميع الأسطح ومنيوم الأصفر			أو ! الأل	غ المكني في التنفيذ	ي والصو العالية ا			M 1		
			M 1	مثل		مثل 1 M أو تشغيل مكني يصاص صلد أو لأسطح جزئيّة بعدن غاذج . وأسطح التوجيه			ر	غ المكني	ي والصو	تاج الگ	ועט	M 2		
			عدنّية	ذج الم	ا للنما (r	دة (mm	ت بو ح	اسار	في المقا	ح بہا	، المسمو	نحرافات	الإ			
1250 1600	1000		630	500	40 50	00 31	5 25	0	180 250	120 180	80 120	50 80	30 50	30	ئبر من نتى	
0,6		0,5),4		0,3		0,2	5	0	,2	0,	15	0,1	±	M 1
1,0	0,8	0,7	C),6		0,45	0,	4	0,35	0	,3	0,	.2	0,15	土	M 2



				.ائن	من اللَّد	لصنوعة	النماذج ا					
نم (الدليك)	ة قلوب الخة	جزاء السائب	71	النوع		5.3	الما		تعمال	الاس		رتبة الجودة
لى قنوات	تحتوي عا	1 11 1	511 T 31	من ما	1:	، مقاومة	ائن ذات	كمّى لد	نتاج ال	عمل للإن	تست	
وأعصاب	ة اللتنفيس	جزاء السائبه ن تعاشيق غنفاري	اذات		مصمة	ير في	الية للتغي	ء ع	کنی ذی	يبوغ المك	والم	K 1
لرمل.	ن تقوية لل	نيّة أو من اللدائر	معد			راطات العالية . الشكل						K I
K 1	مثل			ثل 1 K			لداء			اج المتوسط	וענייו	K 2
		.ائن	عة من الله	ذج المصنو	(mm) للنما	ات بوحدة	ا في المقاس	المسموح بم	نحرافات	71		
	630 50 800 60		315 400	250 315	180 250	120 180	80 120	50 80	30 50	30	أكبر من حتى	المقاس الإسمي
0,7	0,6 0,	6 0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,3	0,25	0,2	0,15	±	K 1
1,1	1,0 0,	9 0,8	0,7	0,65	0,6	0,5	0,45	0,35	0,3	0,25	土	K 2
						لصنوعة من	الفاذج ا.					
	جه التنفيذ	أو		ادة	11			تعمال			دة	رتبة الجو
ماء		تكسية أو استع				مواد رغوية			م سهلة			S 1
		لتيسير فك ال				للهادة الخا.			كيل المت			
سطح	دة مصمتة وأ	مشغّل من ماد مجلخة.	ليسترول	دة أو بو الخاء أة	رية صل امادة	مواد رغو بكثافة لل	للاشي)	ود (المت	ج المفق	للنّموذ		S 2
قل	ثافة للمادة الخام أقل من s 2 ذات اشتراطات أقل للمواد . 20 kg/						للاشي)	ود (المت	ج المفق	للنموذ		S 3
		الرغوية	من المواد	المنوعة	m) للنماذج	، بوحدة (m	ي المقاسات	موح بها في	إفات المس	الانحر		
2500 4000	1600 2500	1000 1600	630 1000	4	00	250 400	120 250		0	18 50	أكبر من حتى	المقاس الإسمى
4,0	3,0	2,1	1,6	1	,4	1,1	0,9	0,	7	0,5		S 1, S 2
6,5	4,6	3,3	2,5				1,5 1,1 0,8					S3
		(%) 4:11	تحمُّده في	سبود بعد	والجسم الم	و النموذج) و	القالب (أو	مقاسات	ف ق بدن	كاث = ال	قيمة الانك	or the state of th
(اکته یا ۷۱)	DIN 1511	لبقا للمواصفات	1777	٠٠, جي		ين الفاذح				0.4	المعدن	Ammund Co
ا معدن		فولاذ حديدزه		-		1 1	. 1 10		قشہ ی)	رقائقي		حديد زهر (
خفیف مصبوب	مصبوب		رمادي	، سطحه	أجزاء مز	النموذج أو	1,0 اسطح	للدّن)	غيره	کروي ،	غرافيت	حدید زهر (حدید زهر (
		زرق رمادي	أحمرا	J	موں سی	لح الباقية ب واف السحب	0,5	(ملدّن	کروي ،	ر عرافیت	حدید زهر (
شرط صفراء	شرط حمراء	شرط شرط صفراء صفراء			المصبوب	التشغيل في	2,0	7		٤\	ç	فولاذ مصبوب
		أسود عند		النموذج	في أجزاء	ع الارتكاز	- 105					حدید زهر ه حدید زهر ه
· 1		9 9	1			ع ألواح التس			010 3		W. Committee	مصبوبات س
أزرق	ازرق	حمر احمر	أزرق			ع) وختم قضا	1,2 السري					مصبوبات سا
	Control Spiritual Spiritua	أسود		_		مواطئ القلوم ف التنفيس			ىتى	إلكتروا	نحاس الإ	مصبوبات الن
	سوداء	تُمَيِّز بشرط	- L L -			ت السفيس ت والمصاء	,					برونز مصبوب
_		ريضة سوداء حات كتابية			بل للأسباب	افات التشغي	1,3 وإضا	(Cu Si				مصبوب معد
				3		ة في السباكة	1,2		سائك	صفر (س	حاس الأ	مصبوبات الن
		ساسي للنموذج كن بشرائط سودا				ض العزل و ب عزلما ا	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	(CuZno	(سبائك	فرالخاص	حاسالأصف	مصبو بات النح
			طره و			ب عرم ال	1,9		CuAl C			مصبوبات الأ
	علامة سوداء	أسود أو عليه					الجرء			نك	بائك الز	مصبوبات س
					لح الممس	خشونة السط	يه لدرجه	الفيم العمد	7	= TIVI	عليّات	
1000 6	30 400		وحدة (µm) 160 160		3 4	0 25	16		سمية			المجموعة الرئيسيّ
1000 6		250 Y	100 10	00 0	3 4	25	(1		الب الرم	التو ب في القو ب في القو	الص	التشكيل
								نيّة	الب المعد	ب في القوا	الصد	O.J. and
				عاص	ة بوجه خ	يد عن الدق	للإنتاج البع	خاصة ٢)	تيبات -	إلا بتر	وصل إليه	١) لا يكن الت


[•] قضبان تستعمل في السباكة لتثبيت قلوب المسبوكات

تغيير خواص المادة

يمكن تغيير خواص المادة من خلال اكتساب أو تغيير ترتيب أو تنسيق مواقع جزيئات المادة دون تغيير ملموس في الشكل.

طبقا للمواصفات DIN 17210

المعالجة الحرارية لأنواع الفولاذ القابلة للتصليد بالتغليف



درجة حرارة التطبيع عند °C	وسيط التصليد	عند °c	التبريد انطلاقًا من درجة حرارة التغليف (أنظر أعلاه)	درجة حرارة عملية تغليف السطح (الكربنة)°C	الإسم المختصر (التسمية)
150	۱) ماء (زیت) ۲) حمّام ساخن	880 حتى 920	۱ – أ) ماء (زيت) ۱ – ب) حمَّام ساخن		C 10, Ck 10 C 15, Ck 15 Cm 15
حتى 180	(من 160°C إلى 250°C)	870 حتى 900	(من °C إلى °C (من °C) ٢ — صُندوقالتغليف(الشّحن)	900	15 Cr 3
170	۱) زیت ۲) حمّام ساخن (من 160°C إلى 250°C)	850 حتى 880	۱ – أ) زيت ۱ – ب) حمَّام ساخن ۱ – ج) حمَّام ملحي (من °580 إلى °680) ۲ — صندوق التغليف	حتى	16 MnCr 5
ح تی		890 حتى 920	۱ – أ) زيت ۱ – ب) حمَّام ساخن (من 160°C إلى 250°C)	950	20 MoCr 4 25 MoCr 4
210	۱) زیت ۲) حمّام ساخن (من ۲°160 إلی 250°C)	840 حتى 870	۱ – أ) زيت ۱ – ب) حمَّام ساخن (من °680 إلى °680) ۱ – ج) حمَّام ملحي (من °580 إلى °680) ۲ – صندوق التغليف		15 CrNi 6 18 CrNi 8 17 CrNiMo 6

التلدين للتطريّة (G): تسخّن القطع عند درجة حرارة التوهج من 650°C إلى 700°C لفترة زمنية كبيرة وذلك حسب مساحة المقطع، ثم يجري تبريدها ببطء ما أمكن.

المعالجة الحرارية لمقاومة الشد: تبرّد القطع من درجة حرارة تتراوح من 850°C إلى 950°C، ويجري تطبيعها حسب الحاجة عند درجة حرارة من 500°C إلى 650°C.

ات 1651 DIN	طبقا لمواصفا			القطع	أنواع الفولاذ سهل
150 حتى 200	۱) ماء ۲) حمّام ساخن	880 حتی 920	۱ – أ) ماء ۱ – ب) حمَّام ساخن ۲ – صندوق التغليف	880 حتى 950	10 S 20 10 SPb 20





المعالجة الحرارية: هي علية أو مجموعة عليات تعالج بها قطع الشغل بتغيير درجة حرارتها بقصد التوصّل إلى خواص معينة، وبذلك يكن للوسط المحيط أن يحدث تغييرات في نسب الكربون (c) والنتروجين (N) (الأزوت). ولا تدخل علية الحدادة على الساخن ولا علية حماية السطح ضمن عمليات المعاملة الحرارية.

سرعة (معدل) التبريد: هو انخفاض (هبوط) درجة الحرارة في وحدة الزمن.

درجة حرارة السقى: هي درجة الحرارة التي تسقى عندها قطعة الشغل (بالتبريد السريع) .

التطبيع: هو تسخين حتى درجة حرارة أقل من الحد الحرج Act (720°C) بعد تصليد سابق أو تشكيل على البارد أو عملية لحام مع تبريد لاحق واف بالغرض.

التطبيع بالغلى: هو تطبيع عند درجة حرارة معتدلة في ماء أو حمام زيت.

التلدين اللامع: هو التلدين الذي يتم تحت ظروف تؤدي إلى الحصول على سطح لامع (فقير الأكسيد).

التلدين القاتم: هو التلدين الذي يتم تحت ظروف تؤدي إلى وجود طبقة أكسيد ملتصقة بالسطح.

تصليد التغليف: هو تصليد بعد كربنة سابقة وأحيانا مع نتردة السطح في نفس الوقت.

الكربنة: هي زيادة نسبة الكربون — (التغليف، السمنتة). زيادة تركيز الكربون في الطبقة السطحية فقط في أغلب الأحوال. ويتم ذلك عند درجة حرارة فوق درجة الحرارة الحرجة (A_{cs}) مواد مكربنة. ويكن استخدام غازات وحمّامات ومساحيق ومعاجين مكربنة حسب نوع وسيط الكربنة.

النتردة الكربونية: هي زيادة تركيز الكربون والأزوت في آن واحد للمناطق السطحية عند درجة حرارة أعلى من أو أقل من (720°C) بوسائط مكربنة أو منتردة.

تصليد القلب: هو تصليد قطعة الشغل المكربنة ومن ثم تبريدها من درجة حرارة تصليد مادة القلب.

تصليد السطح: هو تصليد قطعة الشغل المكربنة ومن ثم تبريدها من درجة حرارة تصليد الطبقة المغلفة.

التصليد المزدوج: هو التصليد الأول من درجة حرارة تصليد مادة القلب والثاني من درجة حرارة تصليد الطبقة المغلفة.

التصليد باللهب: هو تصليد قطع الشغل بعد تسخين سطحي أو تسخين نافذ بواسطة لهب مشعل لحام.

التصليد المتقطع: ﴿ هُو سَقَى فَي مَادَتَى تَبْرِيد مُختَلَفَتَى التَّأْثِيرِ ، واحدة تلو الأخرى دون الإبقاء في وسط التبريد الأول حتى تعادل درجة الحرارة.

التلدين (annealing): هو تسخين حتى درجة حرارة معينة ، ثم يعقبه عادة تبريد بطيء .

التلدين التام (full anneating): هو تلدين بالتسخين فوق الحد الحرج العلوي بقصد الحصول على حبيبات أكثر بلورة (لتحسين قابلية التشغيل بالقطع مثلا). التصليد (تصليدالسقي): هو تبريد من درجة حرارة فوق الحد الحرج العلوي بقدر من السرعة يمكن معه إحداث زيادة كبيرة في الصلادة عند السطح أو خلال الجسم وذلك — عادة — بتكوين بنية مارتزيتية.

درجة حرارة التصليد: هي درجة الحرارة التي يصل عندها تسخين قطعة الشغل قبل بدء السقي.

التصليد بالحث: هو تصليد قطعة الشغل عند سطحها أو في داخلها بواسطة التسخين بالحث الكهربائي.

النتردة: ﴿ هَي تَسْخِينَ فِي وَسُطُ مُنتَرِدُ بِقُصِدُ الْحُصُولُ عَلَى سَطِّحَ غَنَى بِالنَّتَرُوجِينَ. وتتم النتردة الغازيَّة في غاز . كما تتم نتردة الحمام في حمَّام ملحي .

المراجعة (normalizing): هي التسخين إلى درجة حرارة أعلى قليلا من الحد الحرج العلوي (لأنواع الفولاذ فوق اليوتكتيكي أعلى من الحد الحرج السفلي) مع تبريد لاحق في جو ساكن (هادئ).

المجانسة (patenting): هي المعاملة الحرارية للسلك والشريط. وتتم بالتسخين إلى درجة حرارة أعلى من الحد الحرج العلوي ثم التبريد السريع نسبيا، بقصد الحصول على بنية مناسبة للتشكيل على البارد الذي يجرى بعد ذلك.

تلدين إزالة الإجهادات: غالبا ما يجري هذا التلدين بالتسخين تحت درجة حرارة 650°C ثم التبريد البطيء لإزالة الإجهادات الداخلية.

تصليد الغمس: هو تصليد السطح بالغمس لفترة قصيرة في حمّام معدني أو في حمام ملحي مسخن تسخينا عاليا.

التبريد العميق: هو معالجة لاحقة لأنواع الفولاذ المصلد وذلك حتى درجة حرارة ℃180 − بقصد تقليل الأوستينيت المتبقي.

التصليد والتطبيع: هو معالجة حرارية للحصول على درجة متانة عالية عند مقاومة شد معينة وذلك بالتصليد ثم بالتطبيع الذي غالبا ما يتم عند درجة حرارة عالمة.

تلدين التطرية: هو التسخين عند درجة حرارة تحت الحد الحرج السفلي (720°C)، أو التأرجح حول هذا الحد، ثم تبريد بطيء للحصول على حالة

طريّة ما أمكن.

ت 17200	طبقا لمواصفار		تصليد والتطبيع	واع الفولاذ القابلة للن	المعالجه الحراريه لان
التطبيع	بالتسقية في الزيت	التصليد في الماء	المراجعة	تلدين التطرية	الإسم المختصر
°C	°C	°C	°C	°C	
550 حتى 660	870 900 850 880 830 860 815 845 810 840	860 890 840 870 820 850 805 835 800 830	880 910 860 890 840 870 830 860 820 850	650 700	C 22, Ck 22 C 35, Ck 35 C 45, Ck 45 C 55, Ck 55 C 60, Ck 60
	830 860	820 850	850 880	650 700	40 Mn 4 28 Mn 6
	840 870 830 860	830 860 820 850	850 880 840 870	650 700	38 Cr 2 46 Cr 2
540 حق 680	840 870 835 865 830 860	830 860 825 855 820 850	850 890 845 885 840 880	680 720	34 Cr 4 37 Cr 4 41 Cr 4
540 حتى 680	850 880 830 860 860 900	840 870 820 850	860 900 840 880 880 920	680 720	25 CrMo 4 42 CrMo 4 32 CrMo 12
540 حتى 680	830 860	820 850	850 880	650 700	36 CrNiMo 4 34 CrNiMo 6 30 CrNiMo 8
540 حتى 680	830 860 850 880	820 850 840 870	840 880 860 900	680 720	50 CrV 4 30 CrMoV 9

تستعمل درجات الحرارة المرتفعة للأجزاء السميكة ودرجات الحرارة المنخفضة للأجزاء الرقيقة.

تلدين التطرية (G): يتم بتسخين القطع إلى درجات حرارة التلدين المعطاة لعدة ساعات ويعقب ذلك تبريد بطيء قدر الإمكان.

المراجعة (N) Normalizing: تتم بتسخين القطع بعناية لدرجات الحرارة المبيّنة ثم تبرّد في جو ساكن (هادئ). التصليد والتطبيع (V): يتم تسخين القطع — بحسب المقطع — عند درجة حرارة السقي حتى يصل القلب كذلك إلى نفس درجة الحرارة هذه. وتختار درجة حرارة التطبيع حسب خواص المقاومة المرغوب تحقيقها.

ألوان التوهج للفولاذ الدالة على درجة الحرارة

									رة c°	درجة الحرا
1320 13	250 11!	50 10	50 88	80 83	30 80	00 78	30 75	50 65	50 580	0 520
أبيض	أصفر فاتح	أصفر غامق	أحمر مصفرّ	أحمر فاتح	أحمر كرزي فاتح	أحمر كرزي	أحمر كرزي قاتم	أحمر قاتم	أحمر بنّي	بنيَ مسود
	ألوان التطبيع للفولاذ									
									°C 5	درجة الحرار
330	320	310	290	280	270	260	250	240	230 أصفر	220
رمادي ئخضر	أزرق رمادي	أزرق فاتح	أزرق قاتم	بنفسجي	احمر أرجواني	أحمر بني	بنّي مصفر	أصفر قاتم	بلون القشّ	أصفر فاتح



			عالجة الحرارية لأنواع الفو	10	
التطبيع	بالتسقية في الزيت	التصليد في الماء	المراجعة	تلدين التطرية	الإسم المختصر
°C	°C	°C	°C	°C	
			100	~	
فات 17221 DIN	طبقا لمواص	لدلفن على الساحن	أنواع فولاذ النوابض ا		
	<u>-</u> -	830860 830860	830860		38 Si 7 51 Si 7
350550	830860	-	850880	640680	60 SiCr 7 50 CrV 4 51 CrMoV 4
فات DIN 17222	طبقا لمواصا	د للنوابض (لليايات)	الشرائط المدلفنة على البار		
					0.50
390450 420480	820850 800830	-			C 53 C 67
420500	780810	_	0.0	600650	C 75
440520	770800	-			M 85
300360	830860	-		640680	55 Si 7 65 Si 7
					60 SiMn 5
250 410	800830	20.			Ck 67
350410 360420	780810	_		600650	MK 75
000420	700010				
280340	830860	-		640680	67 SiCr 5 50 CrV 4
فات DIN 17225	طبقا لمواصا	لدرجات الحرارة العالية	نواع فولاذ النوابض المقاوم	أز	
530600	930960	_		740780	45 CrMoV 6 7
600670	10501100	_		740780	30 WCrV 17 9
650700	11501200	-		760800	65 WMo 34 8
فات DIN 17240	مالية طبقا لمواص	لمقاوم لدرجات الحرارة ال	ير الملولبة والصواميل ا	أنواع فولاذ المسام	
650710	900950	_			24 CrMo 5
680740	900950	-			24 CrMoV 5 5
680740	900950				21 CrMoV 5 1 1
فات 1651 DIN	طبقا لمواصا	لقطع (الأوتوماتي)	أنواع الفولاذ سهل ا		
540	850890	850890	860890		35 S 20
340	830870	830870	840870		45 S 20
680	800840		820920		60 S 20
فات 17211 DIN	طبقا لمواصد	ا هابل للنتردة	أنواع الفولاذ ال		
			النتردة عند		
			درجة حرارة °C		
	Towns between	_	490510		31 CrMo 12
570 700	870 910		.00010		
570700 570650	870910 920960	_			39 CrMoV 13 9
570700 570650 570650	870910 920960 910940	900930		650 700	39 CrMoV 13 9 34 CrAlMo 5
570650	920960	900930 -		650700	
570650 570650	920960 910940	900930 - 900950	500520	650700	34 CrAlMo 5


طبقا لمواصفات (عام ۱۹۵۲)	طع (مختارات	الق	أدوات	ولاذ	واع فر	أنر			
الاستعمال	درجه حرارة			1		ب المئوي		الإسم المختصر لنوع الفولاذ	نوع
	التصليد °C	W	V	Cr	Mn	Si	C		التصليد
سكاكين وحدود قاطعة للجلد والورق والمواد الطرية.	780820	-	-	-	0,4	0,15	0,55	C 55 WS	ţ.
عدد صغيرة عدد قطع صلدة ذات أشكال	750800	-	-	1-	0,2	0,2	1,10	C 110 W 1	ىلىد با.
بسيطة للسنابك وألواح القطع عدد متوسطة للانتاج عدد متوسطة عدد كبيرة التشغيل.	760790 770800	-	-	=	0,2	0,2	1,0 0,85	C 100 W 1 C 85 W 1	ゴ。
عدد قطع وكذلك قواطع كاملة السنابك التحديدة الدقيقة . والواح القطع للإنتاج الكي لقطع الشغل وسكاكين القص والفصل أيضًا .	750850 800830 750850 750850	- - - 1,2	0,1 - - -	- 0,9 1,4 1,0	2,0 1,1 0,6 1,0	0,2 0,3 0,2 0,2	0,9 1,05 1,45 1,05	90 Mn V 8 105 Mn Cr 4 145 Cr 6 105 W Cr 6	تصليد ب
سنابك تخريم الألواح السميكة	850900	2,0	0,2	1,0	0,3	1,0	0,55	60 W Cr V 7	بالزيت
لعدد قطع من مختلف الأنواع ذات لقم قطع متينة بوجه خاص الألواح السميكة والانتاج الكي من قطع الشغل وكذلك القاطعات المتأرجحة والمهتزة.	850900	Mo 0,7	0,3	1,5	0,7	0,3	0,5	48 Cr Mo V 67	1).
لكل أنواع أدوات القطع عالية الكفاءة لا سيًا لأدوات القطع المتتالي والقطع الكاملة المعقدة وكذلك أدوات	930980	-	-	12	0,3	0,3	2,1	X 210 Cr 12	تصليد
الحلاقة والتهذّيبُ لأقصى عدد من قطع الشّغل.	930980	0,7	-	12	0,3	0,3	2,1	X 210 Cr W 12	بالزيت
لنفس الاستعال السابق وكذلك لقطع ألواح الحديد المحتوي على سليكون للمولدات والمحولات حتى شمك 2 mm.	9601000	0,7	Mo 0,4	13	0,4	0,3	2,1	X 210 Cr Co W 12	ن والهواء
AWF 5974 طبقا لمواصفات (عام ١٩٥٢)	كبس والسح	دد اا	اذ ع	فولا	أنواع	، من	مختارات		
لحني والدلفنة والتشفير (صنع الشفاه) والتشكيل بالكبس وكذلك لأدوات السحب بسيطة الشكل وقيم الضغط المتوسطة والأعداد المتوسطة لقطع الشغل.	750780 750780 770800		- - -	-	0,2 0,2 0,3	0,2 0,2 0,2	1,1 1,0 0,85	C 110 W 1 C 100 W 1 C 85 W S	تصليد ب
للتشكيل بالضغط والحني وقوالب السحب وسك العملة.	770800	-	-	0,8	0,3	0,2	0,9	90 Cr 3	بالماء
للتشكيل بالحني والسنبك (الخاتم) ذو الخابور الانزلاقي للقطع والكبس للتحميل المتوسط للتحميل العالي وسنبك قطع الحزوز والأجزاء السفلية.		_	-	1,4	1,1 0,6 1,0	0,3 0,2 0,2	1,05 1,45 1,05	145 Cr 6	تصليد با
لدلفنة الطرق والتشفير وكبس أدوات المائدة والسك الثقيل وأدوات السحب والتشكيل بالكبس للضغوط العالية والإنتاج الكبي لقطع الشغل.	860890 850940 850940	Mo0,	0,2 7 0,3 Ni 4	1,0 1,5 1,5	0,7	1,0 0,3 0,2	0,55 0,5 0,4	60 W Cr V 7 48 Cr Mo V6 7 X 45 Ni Cr Mo 4	بالزيت
لأدوات النشكيل المعرضة لأعلى ضغط من سنابك الحني دقيقة الأجزاء وعدد كبس مستو واستعدال وسنابك سك العملة وقوالب السحب سميكة الجدار وقوالب السحب القاطعة وقوالب البثق، وكلها ذات خاصية عالية لمقاومة البلى وذات ضغط تشكيل عال ويستعمل للإنتاج الكبي لقطع الشغل.	9701000 930960 950980 9601000	-	- Mo 0,4		0,3	0,3 0,3 0,3	1,65 2,1 2,1 2,1	G-X 165 Cr Mo V 12 X 210 Cr 12 X 210 Cr W 12 X 210 Cr Co W 12	تصليد بالزيت والمواء
NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE	على الساخن	لسك	نی وا	الح	. لعدد	الفولاذ	أنواع		
لعدد الحني والسك على الساخن المستعملة لحني الأجزاء حتى سُمك ١٥٠٣ على الساخن.	L. 860900 840880 زَيْت		Ni 1,7	MoO,	5	0,3	0,55	56 Ni Cr Mo V 7	
نفس الاستعال ولكن للسُمك الذي يزيد عن 10 mm.	10501100					0,2	0,3	X 30 W Cr V 53	
مصلّد (مسقي) بالماء: حسّاس للتشوُّه ذو طبقة صلدة صلادة الزجاج وقلب متين. مصلّد (مسقي) بالزيت: قليل التشوُّه من التصليد ويصلَّد تصليدا غائرا إلا أنه لا يتحمل أي تحميل حني عال. مصلّد (مسقي) بالهواء: التشوّه من التصليد ضئيل جدا ويصلّد تصليدا غائرا كا أنه أقل تحملا لتحميل الحني.									

A	1
	4
a	4

3	مقارنة مقاييس الصلادة صلادة برينل صلادة فيكرز صلادة روكويل صلادة المعادة صلادة المعادة							
1			صلادة	روكويل	صلادة	صلادة فيكرز	صلادة برينل	
	صلادة أنواع الفولاذ غير المعالج	مقاومة الشد مقاومة الشد M/mm²	شور آب ا	ال إضافية عنوط المروط 98 N كا 1370 المروط 1370 المروط 1200 المروط 1200 المروط	الحل الأو كرة للها المار (الأثر)	98 N 294 N 588 N 136° النقر (الأثر)	صلادة برينل الجمل: جسم (8,4kN (8,85kN (1,84kN (1,0,5,2,5) النقر (الأثر)	
	غير المعاج		HS	HRC	HRB	HV	НВ	
	صلادة الزجاج		97 95 94 92 91	68 67 66 65 64		940 900 880 840 820		
			88 87 85 83 81	63 62 60 59 58		780 760 720 690 670		
			80 78 77 75 73	57 56 55 54 53	-	650 630 610 590 570	الاستعمل: يستعمل اختبار برينل للمواد التي لها قيمة صلادة برينل حتى HB	
	فولاذ فولاذ	1470 1390	72 70 65 62 59	52 50 47 45 42		560 530 480 450 420	430 408	
	فولاذ مصله أو مصلد ومطبع أو فولاذ عدة غ قولاذ عد	1290 1240 1150 1080 1010	55 52 49 46 43	40 38 35 33 30	الاستعال : يستعمل اختبار روكويل بكرة فولاذية في حدود	390 370	385 368 340 320 300	
	د بالتغليف معالج هر سبانكي	960 880 840 790 760	41 39 36 34 32	28 25 23 20	قيم HRB بين 35 حتى 100 فقط . 99	الاستعبال: يستعمل اختبار	285 265 250 235 225	
		710 680 640 590 540	30 29 28 26 25	الاستعال: يستعمل اختبار روكويل بمخروط ماسي في حدود قيم HRC من 20 حتى 67	97 95 93 90 85	فيكرز لجميع المواد . كا يستعمل للقطع الصغيرة جدا والصلدة جدا والرقيقة جدا	210 200 190 175 160	
		490 460 410 360 310 270	22 20 18 15	فقط .	80 76 70 60 47 36	كذلك للطبقات المصلدة بالتغليف وبالنتردة,	145 135 120 105 90 80	
					ر نقر (أثر) الكرة. ير نقر (أثر) الهرم.		عنصر القياس في صلادة	


HV هو: قطر نقر (أثر) الهرم. HRB هو: عق نقر الكرة (= مقياس الصلادة). HRC هو: عق نقر المخروط (= مقياس الصلادة). HS هو: إرتفاع الارتداد (= مقياس الصلادة). HRB هو :

HRC هو :






طبقا للمواصفات DIN 15 (ديسمبر ٦٧)							الخطوط
مجال الاستعمال	1,4	1,0	0,7	عات ا- 0,5 الخطو	0,35	0,25	أنواع الخطوط ١)
الأحرف الظاهرة للأجسام والخطوط المحذّدة للشكل ووصلات ورسومات الخام وحدود اللولب طبقا لنظام ISO. خطوط اللولب طبقا لنظاء ISO وخطوط الأبعاد والخطوط المساعدة لها وخطوط رقن مساحات القطع وحدود اللولب (في أسلوب التمثيل السالف) والمقاطع المستعرضة مثل مقطع ذراع وخطوط الإسناد ورموز إنجاز الأسطح وحدود الأجزاء المتجاورة والأوتار المتصالبة وحدود الإضاءة وحواف الحني.	0,7	0,5	0,7	0,5	0,35	0,25	خطوط كاملة
الحواف غير المرئية (كذلك اللولب طبقا لنظام ISO)، مع معاملة المواد الشفّافة بمثل معاملة المواد غير الشفّافة. خطوط اللولب (في أسلوب التمثيل السالف) ودائرة الجذر في التروس (العجلات المسننة) والجراند المسننة وأعمدة الدودة.	1,0	 0,7	 1 0,5 	0,35	0.25	0,18	خطوط منقطة
خطوط مستويات القطع (وتكون خطوط الشرط والنقط أقصر منها في حالة خطوط التماثل)، وعلامات تحديد الأسطح التي تجري عليها معالجة سطحية ومعالجة حرارية.	1,4	ļ.	0,7	0,5	0,35	0,25	خطوط من شرط
خطوط المنتصف ودوائر التقسيم (الخطوة) ودوائر الثقوب وبيان الجزء المخطط على الجزء الخام وإضافات التشغيل ومسارات الروافع والأجزاء الواقعة أمام المقطع الممثل وبيان الشكل الأصلي مثل طول الإفراد (الطول المفرود) وتحديد التفاصيل المأخوذة من الرسم.	0,7	0,5	0,35	0,25	0,18	0,13	س سرط ونقط
خطوط الكسر للمعادن والمواد العازلة والحجارة وما إلى ذلك وخطوط الكسر للخشب (كخطوط متعرّجة). وقطاعات الخشب.	0,7		0,35	0,25	0,18	0,13	خطوط يدويّة حرّة
لي الرسم الواحد . طبقاً لمواصفات DIN 6 (مارس ٦٨)	قفط ق	حده	وط وا	b> 4	ا جموع	استعمال	المساقط
مسقط أفقي من أسفل (٤) مسقط (٣) مسقط (٣) مسقط (٥) جانبي جانبي (من اليسار) مسقط أفقي (من أعلى) (٢) وضع الاستعمال ، بحيث يظهر أكبر قدر ممكن من الشكل والأبعاد .		1:41	(٣) . (١) .				اِتجاهات من (۱) (٦) (٥)
يجب أن يتم التمثيل بعدد من المساقط الذي يلزم لتحديد معالم وأبعاد الجسم بوضوح. وإذا لم يكن من الممكن تمثيل الجسم بالمساقط المألوفة (المسقط الرأسي والمسقط الأفقي والمسقط الجانبي) تمثيلا واضحاً، فإنه يمكن التمثيل بالقطاعات. لا ترسم الحواف المختفية في القطاعات إلا في حالات الضرورة القصوى لإيضاح تفاصيل الرسم.	7 9 0			الراسي			ر المسقط x
(ويكون السهم أكبر من شهم خط البعد، والحروف أكبر من الأعداد الدالة على الأبعاد) . ويكتب فوق الشكل «مسقط x» . ويكن وضع كلا المسقطين في مواضع متباينة من الرسم .				5	X		





طبقا لمواصفات DIN 406 (يونيو ٦٨) خطوط الأبعاد - أسهم خط البعد - الأعداد الدالّة على الأبعاد الأبعاد على إنتاج الجزء ووظيفته واختباره. يعتمد أسلوب وضع يكتب كل بُعْد مرة واحدة فقط. خط البعد تُنسب الأبعاد للحواف الظاهرة. ويجب تجنُّب نسب الأبعاد إلى اسناد الحواف المحتفية (الممثلة بالخطوط المنقطة). البعد تكون خطوط الأبعاد رفيعة وتنتهى بأسهم. وعند عدم توفر المكان تنتهى بنقط. يجب مراعاة عدم تقاطع خطوط الأبعاد وخطوط الإسناد ما أمكن. تقطع خطوط الأبعاد عند الوسط بفراغات لبيان مقدار البعد، كا ترسم خطوط الأبعاد متصلة (دون انقطاع) أو تمدّ خارج خطوط الإسناد عندما يكون المكان أصغر من أن تكتب فيه الأعداد الدالة على الأبعاد. ويمكن تقصير خطوط الأبعاد بالنسبة للأجزاء المماثلة الكبيرة أو في حالة الأبعاد القطرية المتعددة. تبرز خطوط إسناد الأبعاد (خطوط الأبعاد المساعدة) عقدار 1 إلى 2 mm عن خطوط الأبعاد، وتكون في وضع متعامد على حواف الجسم (باستثناء الوضع المائل °60) مع مراعاة عدم تقاطعها مع الخطوط الأخرى أو مع بعضها البعض كلم كان ذلك ممكنا. يكن استخدام خطوط المنتصف كخطوط إسناد، وتكون هذه الخطوط خطوطاً كاملة في أجزائها الخارجة عن حواف الجسم. لا يصح مد خطوط إسناد الأبعاد وخطوط المنتصف (خطوط 8_ المحاور) من مسقط إلى أخر. تنسب الأبعاد الخارجية إلى الحدود الخارجية للحواف، كما تنسب الأبعاد الداخلية إلى الحدود الداخلية للحواف بالنسبة ، للأحرف الممثلة بخطوط ثخينة كاملة بوجه خاص. تكون أسهم الأبعاد مدبّبة (≈ °15) ورفيعة (الطول ≈ إرتفاع الأعداد ≈ 5 أمثال ثخانة خط الحواف) ، ممتلئة وقاعة السواد. ويجب ألا تصطدم الأسهم بنقط أركان الرسم. تكون خطوط الأبعاد الممثّلة لنصف القطر وللقطر غير التام ذات تكون الأعداد الدالة على الأبعاد قاتمة السواد، وتكتب في فراغ خط البعد المقطوع أو أعلى خط البعد المتصل أو بين الأسهم في حالة خطوط الأبعاد الخارجية سواء على امتداد خطوط الأبعاد أو أعلى خط البعد. ويجب ألا تكون الأعداد الدالة على الأبعاد أصغر من mm 3,5 ما أمكن، وأن تكون ذات ارتفاعات متساوية. أما الملاحظات الإضافية مثل «كرة» أو مقدار الحد الأدنى للمقاس وما شابه ذلك فتكتب بخط أصغر قليلا لكنه لا يقل عن mm 2,5 mm لا يصحّ أن تتقاطع الأعداد الدالة على الأبعاد مع الخطوط (خطوط المنتصف) ، كا لا يجوز وضعها عند الأركان أو نقط التقاطع. عند تعدد الأبعاد تكتب الأعداد بطريقة متناوبة على يسار خطّ -76 المنتصف وعلى يينه. يجب مراعاة إمكان قراءة الأعداد الدالة على الأبعاد وقيم الزوايا من أسفل أو من جهة اليمين. يجب تجنّب رسم خطوط الأبعاد في الزاوية الواقعة بين٠٥ و ٥٥٠ بالنسبة للخط الرأسي، ويمكن عند الضرورة رسمها في هذا الموضع على أن تكون الأعداد الدالة على الأبعاد مكتوبة بحيث يمكن قراءتها منجهة اليسار.






المخروط – الهرم – الشُّقب – الشَّطب

تكتب البيانات الخاصّة بالمخروط في وضعٍ موازٍ لخط المنتصف. مثل:

1: x = (D - d): I

مخروط 20 :1 مثال: 1: x = (40 - 35): 100 = 1:20

وتعطى زاوية نصف الرأس $\frac{\alpha}{2}$ بين قوسين كمعلومات إضافية . $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{D-d}{2 \cdot l}$: $\frac{\alpha}{2}$ and $\frac{\alpha}{2}$ and $\frac{\alpha}{2}$



(2°51'45") إستدقاق 10:1

100

تكتب البيانات الخاصة بالأهرام موازية لخط المنتصف، مثال ذلك:

الاستدقاق 1:10 1:x = (a-b) : I

أو موازية للخط المائل مثل:


الميل 1: 20

1:x = (a-b) : 21

شقوب الخوابير المتوازية والمائلة.

يكفي في كثير من الحالات معرفة عمق الشقب للعمود. ولتجويف الصرّة يكفى معرفة مجموع القطر وعمق الشقب.

أما بالنسبة لشقوب الخوابير المائلة فإنه يجب بيان اتجاه دفع الخابور بواسطة سهم.




لا تحتاج الشقوب في المسقط الأفقى إلا لوضع بعدى الطول والعرض فقط.



الشقوب في المخاريط


يكون قاع الشقب إمّا موازيا للراسم أو موازيا لمحور المخروط. ويفضّل أخذ القياس من السطح الخارجي لأقرب أسطوانة، وفيما عدا ذلك يؤخذ القياس من خط المنتصف (المحور).

ويجوز في حالة ضيق المكان بيان أبعاد القطر خارج الجسم.




بيان أبعاد الشّطب (الشطف)

يسمح بتبسيط أبعاد الشطب في حالة ميله عقدار °45 فقط، كا يسمح بتطبيقه أيضا في حالة التخاويش بزاوية °90. (الشطب . (45°




يكن رسم التفصيلات بمقياس رسم مكبّر ويجب ذكر هذا المقياس داعًا.

ويحدد موضع الجزء المراد تفصيله بدائرة خطها رفيع مكوّن من شرط ونقط.






تكون خطوط إسناد أبعاد القوس بالنسبة للقوس ذي الزاوية المركزية التي تقل عن أو تساوي °90 موازية لخط تنصيف الزاوية وترسم خطوط الأبعاد على هيئة أقواس أما بالنسبة للقوس ذي الزاوية المركزية التي تزيد على °90 فيرسم قوس خط البعد من مركز القوس، ويوضع قوس صغير فوق العدد الدال على البعد (وهذه حالة مألوفة في المواسير المحنية). ويبيّن عند الضرورة خط انتساب البعد (الخط المعقوف الواصل الى خط المنتصف في الرسم).



علامة التساوي تشخدم علامة التساوي لتأكيد الوضع المتوسط عندما يكون التفاوت المسموح به على العرض كبيرا، وكذلك الحال أيضا للأبعاد (للمسافات) بين الثقوب عندما يكون التفاوت المسموح به فيها كبيرا، ويكون من الضروري إزواج الثقوب بطريقة تبادلية.



عند الثقب باستعمال الطبعات لاسيمًا بطريق التحكم الرقمي يكون من المفيد وضع الأبعاد بطريق الإحداثيات.

عند تمثيل الثقوب لا يحتاج الأمر إلى رسم دوائر ، وإنما يكتفى ببيان مواضعها بمحاور قصيرة متعامدة.

90	\$ 5,00
50	35
20	\$ \$
	50 50 110 110 1130
V	+2
Í	+ +5

5	4	3	2	1	
75	50	50	25	20	x
40	25	55	65	20	у
18	13	13	155	11	Ø

الانحرافات المسموح بها في الأبعاد غير محدَّدة التفاوت المسموح به طبقًا للمواصفات DIN 7168 (اغسطس ٧٠)

ودقيقة)	ية بها (درجة _ا	الزاو ت المسموح	الانحرافاه	البعد الطولي الانحرافات المسموح بها (mm)							
مجال المقاس الإسمي (mm) (طول الضلع الأقصر)					(mn		درجة				
120	50 120	10 50	10	1000	315 1000	120 315	30 120	6 30	3 6	أكبر من	الدقّة
	ROPA RANGE OF THE PROPERTY CO.			0,5	0,3	0,2	0,15	0,1	0,05	±	دقيق
10'	20'	30′	1°	1,2	0,8	0,5	0,3	0,2	0,1	土	متوسط
15'	25'	50'	1°30′	3,0	2,0	1,2	0,8	0,5	0,2	土	خشن
30°	1°	2°	3°	4	3	2	1,5	1	0,5	±	خشن جدا

يشار إلى المواصفة القياسية DIN 7168 في الجدول الخاص بالرسم أو إلى جانبه.

مثال ذلك: الأبعاد بدون معطيات للتفاوت المسموح به طبقًا للمواصفات القياسيّة DIN 7168 متوسط (m).

ترقن السطوح المقطوعة والمنتمية لأجزاء مختلفة تحدّ

بعضها البعض بخطوط رقن متباينة ، أي إتجاهات مختلفة


للرقن أو مسافات مختلفة بين خطوط الرقن أو كلاهما. ويكون وضع القطع اختياريًا، ويفضَّل مرور مستوى

القطع في الاتجاه الطولي أو في الاتجاه المتعامد على


القطاع هو تخيُّل شطر جسم بمستوى واحد أو بعدّة مستويات. يمكن التمييز بين القطاع الكامل (a)، والقطّاع الجزئي (b)، ونصف القطاع (c) بحسب المدى والموضع.

تزوّد السطوح المقطوعة بخطوط رفيعة كاملة (خطوط رقن) ويفضّل أن تميل على المحور بزاوية مقدارها °45. ويجب مراعاة تناسب تباعد خطوط الرقن مع كبر مساحة القطاع.


وتقطع خطوط الرّقن لكتابة الأعداد الدالة على الأبعاد كذلك للكتابة.




يجرى ترقين سطوح القطع لنفس الجزء في مسقط أو أكثر بنفس النظام. تحدّ القطاعات الجزئية بخطوط حرّة ترسم باليد.



يمكن رسم الأجزاء المتماثلة بحيث يكون نصفها مقطوعا والنصف الآخر على هيئة مسقط (نصف قطاع). يفضّل عمل نصف القطاع أسفل خط التماثل إن كان أفقيا وإلى عين خط التماثل إن كان رأسيا.




يكن الاقتصار على بيان خطوط الرقن عند الحافة في مساحات القطع الكبيرة.




إذا لم يكن مسار مستوى القطع واضحا دون لبس، وجب الرمز إليه بواسطة خط ثخين من شرط ونقط طبقا للمواصفة DIN 15.

ويبين اتجاه النظر بسهم، وإذا أشير لخط القطع بحروف أبجدية لزم ذكر هذه البيانات فوق السطح المقطوع، مثل قطاع عند A-B ويكون مقاس سهم مسار مستوى القطع حوالي مرّة ونصف قدر مقاس سهم البعد.




إذا وقعت البرامق والأعصاب والأعمدة واللوالب ومسامير البرشام والمسامير الملولبة وما إليها في مستوى القطع فإنها لا عَثّل مقطوعة في القطاع الطولي. ولا يكون بيان مسار مستوى القطع لازما في حالة الشفاه ذات الوتر (الأعصاب) والثقوب وكذلك في الأجزاء المشابهة لها.




إذا وقع مستويا قطع على زاوية بالنسبة لبعضهما البعض، وجب رسم القطاع كما لو كان المستويان واقعين في نفس المستوى ، بمعنى أن يكون أحد مستوبي القطع منطبقا على الآخر (يدار في مستوى المستوى الآخر).







قطاعان في مستويين متوازيين. يمكن أن تكون خطوط الرقن في الشكل I في نفس الإتجاه، أما في الشكل I فترسم خطوط الرقن بترتيب متخالف.



في حالة مستويي قطع متوازيين يصلهما مستوى مائل، تظهر المساحة المقطوعة في الشكل على هيئة إسقاط.




يمكن إدارة السطح المقطوع إلى مستوى الرسم، وفي هذه الحالة يرسم القطاع داخل الرسم بخطوط رفيعة كاملة، أما في أي موضع آخر فإنه يجب الالتزام في القطاع بأصول الإسقاط ما أمكن، ويجب ذكر الزاوية التي يدار بها القطاع لكي يبدو في وضع آخر،




يكن قثيل الانتقالات (الأركان) المستديرة النافذة (كذلك الحواف المستديرة) بخطوط رفيعة كاملة (تبعد نهاياتها قليلا عن خطوط الإسقاط).


وفي التقاطعات الداخلية للأسطوانات ذات الأقطار المتباينة يكن الاستغناء عن خطوط التقاطع المنحنية عسارات مستقيمة.



يكن تسويد سطوح القطع الضيِّقة تسويدا كاملا. فإذا التصلت هذه السطوح مع بعضها البعض يترك فراغ بسيط (شق ضوئي) بينهما عند تمثيلها في القطاع.




يكن تبسيط رسم الأجزاء المتماثلة. ويشار إلى التماثل برسم خطين متوازيين قصيرين على محور التماثل.



إذا كان من الضروري بيان الأجزاء المتجاورة، فإنه يمكن رسم حدودها بخطوط رفيعة كاملة.



a - يكن قثيل الأجسام قثيبلا غير متصل، وتكون خطوط الكسر خطوطا حرّة ترسم باليد (مواصفة DIN 15).



b - يكن في الإنشاءات الفولاذية بيان خطوط الكسر أيضا على شكل خطوط رفيعة من شرط ونقط .

- c الكسر في الأجسام المستديرة المصمتة.
 - d الكسر في الأجسام المستديرة المجوفة.

تمثيل اللّوالب طبقا للمواصفات PIN 27 - كتابة الأبعاد طبقا للمواصفات PIN 406 - الرموز طبقا للمواصفات 202 pin 202 (ديسمبر ٥٣) (یونیو ۱۸) (مارس ۱۷) عِثْلِ اللولب بخطين رفيعين كاملين وعِثل في المسقط الذي يظهر فيه اللولب على شكل دائرة بثلاثة أرباع دائرة ترسم بخط رفيع كامل. ويكون حد سن اللولب خطا ثخينا كاملا، وتمثّل القمة المخروطية أو العدسية في الاتجاه المحوري بنفس الأسلوب. وتعتبر القمة ضمن طول سن اللولب. ويكن تمثيل شكل سن اللولب بوجه خاص مثل سن شبه المنحرف. ويكن لتمثيل سن اللولب بثلاثة أرباع دائرة أن يتخذ وضعا آخر بالنسبة لخطى المنتصف المتقاطعين. يقع مخرج سن اللولب خارج خط نهاية سن اللولب، ولا يُرسم ولا يُبيّن بُعده إلا إذا كان ذلك ضروريا مثل أسنان الجاويط حيث يدخل طول المخرج ضمن طول سن اللولب. يمثل سن اللولب المختفي (غير الظاهر) بخطوط منقَّطة. سن اللولب اليساري يحمل الكلمة الإضافية «يساري» وتكون الأسنان اللولبية اليمينية واليسارية ذات نفس القطر وعلى نفس الجزء مصحوبة بالإشارتين «ييني» و «يساري». لا ترسم التخاويش لسن اللولب على وجه العموم ولاتبين أبعادها. أما إذا لزم بيان التخويش فإنه يجب ذكر زاويته وعمقه أو زاوية التخويش وقطره. ولا عِثْل التخويش الواصل إلى القطر الخارجي لسن اللولب عند النظر في اتجاه المحور. بالنسبة للثقوب الملولبة غير النافذة يبيّن عمق ثقب القلب، والطول المستفاد من سن اللولب دون تمثيل مخرج سن اللولب. يمثل خط نهاية اللولب في الجاويط المولج (المثبت) بنفس أسلوب تمثيله عند نهاية الصمولة، إلا أنه من حيث الأبعاد فإن نهاية سن اللولب تقع ضمن الطول المستفاد به من سن اللولب. يغطى لولب المسمار سن اللولب الداخلي. يصل الرقن إلى الخطوط الثخينة الكاملة. **←** M 20 — لولب مترى بقطر خارجي 20 mm.

لولب مترى بقطر خارجى mm وخطوته 1,5 mm.

لولب شبه منحرف بقطر خارجي 48 mm وخطوته 8 mm .


لولب مواسير ويتوورث بقطر إسمى للهاسورة قدره 4" (بوصات)


■ M 20x1,5 —

← R 4 —

← Tr 48 x 8—









إتساع فتحة المفتاح (SW): SW ≈ 1,7 d

البعد بين ركنين (e): e ≈ 2 d ≈ 1,155 SW







رسم سن اللولب بقطر خارجي (القطر الأكبر) أكبر من 5 mm










طبقاً لمواصفات OIN 6773 (أكتوبر ٦٧)

الأجزاء المصلّدة

تمثيل وبيانات الأجزاء المصلّدة (بالتسخين الكامل) ، والأسطح المصلّدة (بالتسخين السطحي) والأجزاء المصلّدة بالتغليف. لا تنطبق هذه المواصفة على تمثيل بيانات الصلادة لفولاذ العدّة والفولاذ سريع القطع.


(10 kg = 98,1 N) ورقم صلادة 100 .



مصلّد 10 600 HV

يمكن في التصليد الموضعي الإشارة إلى المواضع المصلدة بخط ثخين من شرط ونقط خارج حدود الجسم. وتبين الأبعاد عند الضرورة. تهمل الوحدات في بيانات الصلادة بقصد التبسيط.


بالنسبة لتصليد الجزء بأكمله فإنه يكفي الإشارة إلى ذلك علاحظة مع النسبة لتصليد الجزء بأكمله فإنه يكفي الإشارة إلى ذلك علاحظة مع النسانات. 10 kg = صلادة فيكرز بحمل اختبار 10 kg



مصلّد - · - · - 600 HV 10


يصلّد الطرف المدبّب فقط

تكفي ملاحظة تفيد التصليد بالنسبة للأجزاء التي لم تحدّد قيمة أو منطقة صلادتها.



يمكن تحديد مسار التصليد بخط رفيع من شرط ونقط في الحالات التي يجب فيها المحافظة على قلب الجزء الإنشائي لينا، أو التي تكون منطقة التصليد فيها بشكل معين.

تصلید عیق - · - 0,6±0,3 - · عیق تصلید



عمق التصليد: Eht

 $\pm 0.3 \, \mathrm{mm}$ في المثال : عمق التصليد $\pm 0.6 \, \mathrm{mm}$ بتفاوت مسموح به قدره

تميز قيم الصلادة التي ستختبر بصفة خاصة بوضعها في إطار.

ويبين أعلى جدول اللوحة أو إلى جانبه ما يلي:

المعطيات بسيجري فحصها بصفة خاصة.



مصلد بالتغليف 10 800 HV التصليد (550 HV التصليد (0,550 HV التحمي


بالنسبة لتصليد التغليف على كافة الأوجه تكفي الإشارة إلى ذلك علاحظة مع الإضافات المناسبة. تذكر قيمة التفاوت المسموح به للعمق المطلوب للتصليد بالتغليف.



رموز إنجاز الأسطح في الرسومات

تشير رموز إنجاز السطح إلى الحالة النهائية التي يكون عليها السطح. ويترك الباب مفتوحا لاستخدام أسلوب الإنتاج،


نشير رموز إنجاز السطح إلى الحالة النهائية التي يكون عليها السطح. ويترك الباب مفتوحاً لا ستحدام استوب الإنتاج، ف فإذا كان المطلوب استخدام أسلوب إنتاج معين استكمل رمز إنجاز السطح بالملاحظات المناسبة، مثل بحسب							
طبقاً لمواصفات DIN 3142 (مارس ٦٠)			ت (۱۰ س	طبقاً لمواصفات (10.31) DIN 140			
الرمز بمقاييس الخشونة الرّمز المدلول	به 4	حدة mm	الأقصى شونة بو رقم الم 2	ا ل ا ا	رمز إنجاز السطح	رمز إنجاز السطح	
 القيمة المتوسطة للخشونة		ري	إختيا			خام	
طبقاً لمواصفات DIN 4761 وطريقة الإنتاج (3 مقياس الخشونة ، مثل:		ري	إختيا			مطروق بعناية ، مشغّل بالبرادة	
عق الخشونة ،R عق النعومة ،R مثلة	25	63	100	160	∇	رسسسسس تشغیل خشن	
الحد الأقصى المسموح به $R_t = 10$ لعمق الخشونة : $R_t = 10 \mu m$	10	16	25	40		تشغیل ناعم	
$R_{p} = 410$ عق النعومة $R_{p} = 410$	2,5	4	6,3	16		تشغيل دقيق	
	0,4	1	1	-		تقدَّر بنية إنجاز السطح بالعين المجرّدة، أو	
اتحد الاقصى المسموح به R_a : للقيمة المتوسطة للخشونة $R_a = 4 \mu m$	نجاز	موز إ	ای : ر	ال ذل	نبيّن المتوالية المستعمل لجدول أو فوقه، مث السطح في المتوالية رقم	بالمستشعر أو بالمقارنة بقطع	
مقاییس الخشونة طبقا لمواصفات DIN 472 (أغسطس ٦٠)	عيّنة	رنة با	بالمقار	DIN 3	بكون تقدير جوده لمواصفتين 3142, 3144 لنموذجيةٍ ، وفي حالاد	التقدير المطلق صعبا.	
البنية الجانبية الجانبية اللهنية الجانبية الفعلية المتوسطة الجانبية الإسنادية المسادية المساد	()	1μ m =	= 0,001	mm)	(خشونة) السطح ا الممكن الوصول إليها ۱)		
البنية الجانبية الأساسيّة عق الخشونة ،R: هو بعد البنية الجانبية (البروفيلية) الأساسية عن الجانبية الإسنادية	0,4 1 0,63 0,1 0,1	4 2,5 2,5 2,5 1,6	broac	سطّح ، hing طولي	25 البرغلة (ال 25 التجليخ الم 25 التجليخ الم 30 التجويف 10 التجليخ ال	للصب (السباكة) في القوالب الرملية السباكة في القوالب المعدنية الحدادة الثقب التقوب المعدنية التقب	
(المنسوب إليها). القيمة المتوسِّطة للخشونة R: هي المتوسَط الحسابي لدى ابتعاد البنية الجانبية الفعلية عن البنية الجانبية المتوسطة. عق النعومة R: هو البعد المتوسط من البنية الجانبية	0,04 0,06 0,04 - 0,04	1 0,4 0,25 0,16 0,1 0,04	لقصير	يع لستوي لترددي الشوط اا	2,5 الصقل في 2,5 الصقل في 1,6 الم. أم. التلا التلا 2,5 التحضين ا 1,6 6,3 التحضين ا 1,0 6,3 الصقل ذو 1,0 4	التلقيط (الكشط)	
الإسنادية (المنسوب إليها) إلى البنية الجانبية الجانبية المعلية .					بترتيبات خاصة.	ا يكن التوصل إليها	




طبقاً للمواصفات DIN 1912 (يوليو ٦٠) (مارس ٦١)


لحام الصهر - لحام الوصل - لحام تزويد السطوح

أنواع الوصلات











لا يسوّد لوح التقوية (الحشو) (Fu) في القطاع، وإنما يرقّن ويمكن ترقين لوح التقوية في المساقط إن كان ذلك يفيد الإيضاح. وبالنسبة لألواح التقوية الكبيرة يكفي الترقين عند الحافة.

(يقصد بلوح التقوية (الحشو) في المعتاد لوح وسيط لملء الفراغ بين المقاطع المعدنيّة) تمثل مسامير البرشام في المسقط الجانبي بخطوط كاملة.



ممثل المسامير الملولبة في المسقط الجانبي كذلك بخطوط ثخينة كاملة، ولكنها تبيَّن في النهايات بزاوية حوالي 90°.

وإذا أريد بيان الجانب الذي تقع فيه الصمولة أشير إلى ذلك الجانب بزاويتين.




يجب أن تتقاطع محاور العارضات في نقطة التوصيل النظرية حيث تنطبق خطوط المجموعة مع خطوط مراكز ثقل المقاطع المعدنية.


تبين رموز العارضات (المقاطع المعدنية) في اتجاهها، وتوضع إلى أسفل أو إلى أعلى أو إلى جانب العارضة أو المقطع المعدني.

وترتب أرقام الأجزاء في أتجاه عقارب الساعة ما أمكن، وتوضع دامًا بعد الرموز.

في حالة تمثيل الأجزاء الإنشائية بطريقة غير متصلة تبين خطوط الكسر بخطوط رفيعة من شرط ونقط. لا يمكن تمثيل رسومات المنشآت الموصلة بمسامير البرشام والمسامير الملولبة وباللحام وباللصق مثل منشآت الجسور ومعدّات الرفع والمنشآت الفولاذية العالية، كا لا يمكن وضع أبعادها طبقا للقواعد العامة لمواصفات الرسم.




عند التمثيل بمساقط أو بقطاعات متعدَّدة (مثل تمثيل عتب حامل) ترتب هذه حول المسقط الرأسي، حيث يوضع المسقط الأفقي (C) أعلى المسقط الرأسي ويوضع القطاع الأفقي B-B أسفل المستوى الرأسي، ويوضع المسقط الجانبي الأيسر (A-A) إلى اليسار.




• الشق الضوئي هو فراغ بين جزئين متزاوجين



كتابة الأبعاد في منشآت الهياكل الفولاذية والمعادن الخفيفة طبقا للمواصفات 1034 (يناير ١٧) ترسم خطوط الأبعاد كخطوط كاملة، وتحدَّد نهايات خطوط الأبعاد بشرط مائلة، كا يمكن أيضا استخدام الأسهم أو النقط.




لا يلزم رسم خطوط الأبعاد عندما يكون من الممكن وضع المقاسات بين الأشكال الرمزية.




توضع الأعداد الدالة على الأبعاد فوق خط البعد. وعندما يكون المكان صغيرا يكن كتابة هذه الأعداد بطريقة متخالفة (تبادلية) فوق وتحت خطوط الأبعاد.

يكن تبسيط قثيل سلاسل خطوط الأبعاد عند تجانس تقسيات الثقوب (تساوي خطوة تباعدها) وفي حالة صفوف مسامير البرشام أو المسامير الملولبة المتساوية يكفي بيان البعدين الرمزيين عند نهايتي الصف .



ترسم رموز المقاطع المعدنية (I و c و T و L) بصفة عامة للتوضيح بحيث يمكن بواسطتها التعرَّف على أسلوب وضع هذه المقاطع .

مثال: يجب توصيل محرك الإدارة الرئيسي لأية مكنة تشغيل بحيث يكون تشغيله معتمدا على المفتاح الرئيسي وعلى مفاتيح الوصل والفصل الخاصة بالتشغيل من خلال مفاتيح انتقائية للدوران باتجاه أو بعكس اتجاه عقرب الساعة. ويجب توصيل المحرك الخاص بمضخة سائل التبريد بحيث يكون معتمدا على مفاتيح الوصل والفصل الخاصة بالتشغيل وغير معتمد على المفتاح الانتقائي للدوران باتجاه أو بعكس اتجاه عقرب الساعة.



01 مفتاح المكنة الرئيسي

02 مفتاح انتقائي للإدارة الرئيسية

دوران في اتجاه عقرب الساعة — 0 صحكس اتجاه عقرب الساعة

S1 مفتاح وصل التشغيل

si مفتاح وصل التسعيل عنتاه في التشنيل

S2 مفتاح فصل التشغيل

53 مفتاح وصل للمضخة

54 مفتاح فصل للمضخة

P1 أمبيرمتر لأجل P1 المبيرمتر لأجل P1 مصباح إشارة للتشغيل H2 مصباح إشارة للمضخة C1 مكثّف لأجل M3 محرك الإدارة الرئيسي M2 الحرك الإدارة الرئيسي M3 الحرك الخاص بمضخة سائل التبريد

M2 مرحِّل الوصل لأجل K1 M3 مرحِّل الوصل لأجل K2 K4 المرحِّل الخاص بالتشغيل KA2 المرحِّل الخاص بالمضخة F1 مصهر (أمان) لأجل T1 M2 مصهر لأجل M2 F3 مرحِّل الحمل الزائد لأجل M2 M3 مصهر لأجل M3

الحروف المميزة لأنواع الأجهزة

أمثلة
مفاتيح للتحميل ومفاتيح المحركات ومفاتيح الفصل
مفاتيح الوصل والفصل والمفاتيح الانتقالية وتوصيلة قابس ومقبس
مرحلات (متمات) فتحات الوصل والفصل
مرحلات مساعدة ومرخلات توقيت (زمنية)
مصاهر (فيوزات) ومرحلات وقاية وفواصم
الأمبيرمتر والفولطمتر وعذادات
إشارات (ضوئية) وأجراس وصفارات إنذار وأجهزة بيان ذات مؤشرات
ملفّات خانقة وجميع أنواع المكثّفات
محركات ومولدات ومحولات

يتكوّن رمز كل جهاز من الحرف الميّز لنوع الجهاز مع رقم مسلسل لتمييزه.



	ر الكهربائية	رموز الدوائ	
التسمية	رمز الدائرة	التسمية	رمز الدائرة
للدوائر طبقاً لمواصفات DIN 40703 (مارس ٧٠)	الرموز الإضافية	طبقاً لمواصفات DIN 40710 (سبتمبر ٦٦)	التيار
اتصال ميكانيكي فعَال	أو ===	تيار مستمر	=== أو
تحديد الوضع (المسار)	1 2 3	تيار متردد	\sim
(2 = الوضع الأصلي) إدارة باليد (تمثيل عام)		تيار متردد أحادي الطور	1~
بدء التشغيل بواسطة الضغط	E	تيار ثلاثي الأطوار	3 ~ 50 Hz
بدء التشغيل بواسطة الإدارة (الدوران)	<u></u>	تيار ثلاثي الأطوار له نقطة تفرُّع نجمي	3/N~ 50 Hz
أنواع أخرى للإدارة (بالقدم مثلا)) طبقًا لمواصفات DIN 40711 (أغسطس ١١)	خطوط التوصيل
مجس لبدء التشغيل ميكانيكيا	0	خط توصیل (تمثیل عام)	
	Π	خط توصيل قابل للحركة	
إدارة آليّة (قثيل عام) واثر طبقاً لمواصفات DIN 40712 (يوليو ۲۱)	مال من أن م	خط توصيل للوقاية (للتأريض مثلا)	
الر طبق المواصفات DIN 40/12 (يوليو ١١) مقاومة (تمثيل عام)	رموز آخری للدو	خط توصیل یحتوی علی عدد من الموصَّلات (یحتوی الرسم الممثل علی ثلاث موصَّلات)	-#/
مقاومة متغيّرة		تقاطع خطوط التوصيل دون تلامس الموصّلات	_ ‡
لفيفة	<i>-</i> ≠	موضع اتصال (تمثيل عام)	•
لعيفه مكثّف (مّثيل عام)		اتصال قابل للفصل	0
معنطیس دانم (تمثیل عام)	"	فصل طبقاً لمواصفاتDIN 40713 (أبريل ٧٢)	أجهزة الوصل وال
خليّة أوليّة (بطارية)	4-	مُلامس وعضو وصل	\
حليه أوليه (بطاريه)	÷		\
موضع توصيل بموصّل وقاية	<u>=</u>	مع توضيح مواضع الاتصال	,
اتصال أرضي (بجسم الجهاز) (تمثيل عام)	Ţ	فاصل وعضو فصل	7
يبات طبقاً لمواصفات DIN 40717 (يوليو ٧٠)	رموز توصيل الترك		1.1
مفتاح 1/1 (فاصل دائرة)	8	مفتاح تبديل وعضو تحويل	7
مفتاح 1/3 (فاصل ذو ثلاثة أقطاب)	S **	مفتاح ذو تحويلتين يحتوي على	φ,φ
مفتاح 6/1 (مفتاح تبدیل)	\$	ثلاثة مواضع توصيل	þ
مفتاح 7/1 (مفتاح تصالی)	X	جهاز إدارة (مرحَل مثلا)	-
مفتاح ذو زر (إنضغاطي)	0	مصهر (تمثيل عام)	ф
مقبس بسيط (أحادي الخرج)	Y	إدارة ميكانيكية كهربائية	中
مقبس ثلاثي الخرج	₹3	مرخل حراري	中
ملامس وقاية ومقبس للتيار ثلاثي الأطوار	<u></u> 3/N	س DIN 40416 (فبراير ۷۰)	أجهزة القيا
مصباح (تمثيل عام)	X	جهاز قیاس ذو مؤشّر	
مصباح إشارة	8	جهاز قیاس مسجِّل	
جهاز كهربائي (تمثيل عام)	E	جهار تياس مسجن	
موقد كهربائي		أمبيرمتر (الوحدة أمبير)	(A)
موقد يعمل بالأمواج متناهية القصر(Micro waves)		فولطمتر (الوحدة ميلي فولط)	(mV)
مسطّح تسخين (قرصي)	-0		
مسخّن میاه		فولطمتر الجهد استمر والمتردد	(E)
عدّاد	<u>-</u>	جهاز قياس متعدَّد القياسات	(VAΩ)
محوِّل بنبضة تيار	<u></u>	(الجهد والتيار والمقاومة)	


هيدروليكا الزيت والهواء المضغوط (مخططات التوصيل)

دوائر الهواء المضغوط طبقاً لتعليمات VDI 3226 (ديسمبر ٦٦)

مبادئ أساسية:

تنشأ خطة الدائرة دون اعتبار للترتيب المكاني للأجهزة والمجموعات الإنشائية المرتبطة بها في خطة واحدة. وللتحكم بالكهرباء والهواء المضغوط وخطة للكهرباء والهواء المضغوط تقسم الخطة إلى خطة للهواء المضغوط وخطة للكهرباء وتقسم نظم التحكم في تتابع الحركة الناتجة وذلك بجانب بعضها البعض ووضع الأجهزة في نظام التحكم من أسفل إلى أعلى في اتجاه سريان الطاقة ووضع أسطوانات التشغيل وصمامات التحكم الاتجاهي في وضع أفقي. وتعمل التوصيلات على هيئة خطوط مستقيمة ما أمكن وبدون تقاطعات كا ترقم الأجهزة مثل 1.3: نظام التحكم 1، والجهاز 3.

مال: مينية مكنة تشغيل بحرك هيدروليكي بحيث تكون سرعتا التغذية في كلا الاتجاهين منفصلتين وقابلتين للضبط الانسيابي (غير المتدرج)، ويكون للمحرك عزم دوران منفصل بحد أعلى قابل للضبط في كلا اتجاهي الدوران. ويمكن التحكمُ في اتجاهات الحركة بواسطة صمامات هواء مضغوط تحركها أذرع رفع. وتغلق دائرة الإدارة الميدروليكية بواسطة صمام مغنطيسي يعمل بالكهرباء.



محرك هيدروليكي	1	2.7
صمام تحديد الضغط قابل للتحكم	2	2.5, 2.6
صمام لا رجعى خانق قابل للضبط	2	2.3, 2.4
صمام تحكم اتجآهي: 4/2 (هيدروليكي)	1	2.2
محبس هيدروليكيُّ (يعمل بالكهرباءُ)	1	2.1
أسطوانة ثنائية التأثير (تعمل بالهواء المضغوط)	1	1.4
صمام تحكم اتجاهي 4/2 (يعمل بالهواء المضغوط)	1	1.3
صمام تحكم اتجاهي 3/2 (يعمل بالهواء المضغوط)	2	1.1, 1.2
التسمية	عدد القطع	رقم مسلسل

التسميات والرموز الشكلية طبقاً لمواصفات 24300 (نوفبر ٢٣)

	 33 3 3	
		تحويل الطاقة
أسطوانة أحادية الفعالية	مضخة هيدروليكية	*
أسطوانة أحادية الفعالية وحركة الرجوع بواسطة نابض	ضاغط	(
أسطوانة ثنائية الفعالية	محرك هيدروليكي	*
أسطوانة ثنائية الفعالية ذات ذراعي كبّاس على الجانبين .	محرك يعمل بالهواء المضغوط	\$
أسطوانة ثنائية الفعالية ذات خمد (كبت) قابل للضبط على الجانبين.	محرك هيدروليكي (قابل للضبط)	\$




طبقاً لمواصفات 24300 DIN (نوڤبر ٧٣)	الشكلية	والهواء المضغوط - التسميات والرموز	هيدروليكا الزيت
كُم في الطاقة وتنظيمها		لأساسي والوظيفي	
أتجاهي مصحوبة بعدد التوصيلات تح أو القفل) . مثل صمام (=3 توصيلات . 2 موضع تحكم)	تكون تسمية صمام تحكم ومواضع التحكم (بالف	موصل تشغيل	
(= 3 توصيلات. 2 موضع تحكم)	تحكم اتجاهي - 3/2	موصل تحكم	
صام تحكم اتجاهي - 2/2 ذو ضبط		موصل طرد الهواء	
ابتدائي للتدفق (وضع اللاتشغيل)	.Δ	موصلات ثابتة	+ +
صمام تحكم اتجاهي - 2/2 ذو ضبط البتدائي للمنع (وضع اللاتشغيل)		تقاطع موصلات	+
صام تحكم اتجاهى - 3/2 ذو ضبط	ıA	إتجاه التأثير الهيدروليكي	Â
ابتدائي للمنع (وضع اللاتشغيل)	TIPER	إتجاه تأثير الهواء المضغوط	Δ
صمام تحكم اتجاهى - 3/2 ذو ضبط	ıA.	مختصرة للوصلات	
ابتدائي للتدفق (وضع اللاتشغيل)	PR	مدخل المضخات أو الضواغط	S
صام تحکم اتجاهی – 4/2		مخرج المضخات أو الضواغط	P
	PIR PIR	وصلات الأسطوانات	A, B
صمام تحكم اتجاهي _ 3/3	TA TA	وصلات تشغيل الصمامات	A, B, C
ذو ضبط في الوسط للمنع	P'R	تدفق إلى جسم الصمامات	P
صمام تحكم اتجاهي - 4/3 ذو ضبط في الوسط للمنع	X AB	وصلات تشغيل أجسام الصمامات	K
	P'R	خروج أو طرد الهواء	R, S, T
صمام تحكم اتجاهي - 5/2	R'PS	وصلات تحگُم لطاقة	X, Y, Z
صمام تحكم اتجاهي - 5/3	A B	مصدر ضغط	<u> </u>
ذو ضبط في الوسط للمنع	RPS	موضع طرد الهواء	
صمام تحديد ضغط قابل للضبط	T M	قارنة سريعة	
	V _R ·	قارنة بمحبس يفتح ميكانيكيا	->+6-
صمام تنظيم ضغط قابل للضبط		وعاء ذو موصِّل يصل إلى ما دون سطح المائع	
صمام لارجعي ذو نابض	- ♦₩	خزّان هواء مضغوط (أفقى) (رأسي =	
صمام خانق	===	هيدروليكي)	<u></u>
صمام خانق قابل للضبط	 	مرشح ذو فاصل تلقائي للماء	- �
صمام لارجعي خانق قابل للضبط		مزيتة	→
mis		وحدة صيانة	-[0]-
		التشغيل	أنواع
تشغيل بواسطة زيادة الضغط		تشغيل باليد (قثيل عام)	⊨ <u></u>
تشغيل بواسطة إنقاص الضغط	-4-	تشغيل بواسطة ذراع دفع	
تشغيل بواسطة مغنطيس كهربائي ذي لفيفة		تشغيل بواسطة بكرة استشعار	<u></u>
		تشغيل بواسطة نابض	w
تشغيل بواسطة مغنطيس كهربائي ذي لفيفتين متعاكستي التأثير		تشغيل باليد مثل صمام خنق للضبط	F THE

العمليات الهندسية الأساسية إقامة عمل مستقيم من نقطة A معلومة عليه أرسم قوسي دائرة من نقطة A وبنفس نصف القطر على الجانبين. من نقطة B و C أرسم قوسين يتقاطعان في D. صل D مع A، ليكوّن خطا عموديا على AB.	B A C
إقامة عمود على مستقيم من نقطة معلومة A عند نهايته أرسم قوس دائرة حول A.وبنفس نصف القطر أرسم قوساً من B ثم من C. صل نقطتي B و C ومد الخط المستقيم من C حتى يتقاطع مع القوس في D. الخط AD هو الخط العمودي على AB.	C B A
تنصيف مستقيم معلوم أرسم قوسي دائرة بنفس نصف القطر من نقطتي A و B . الخط C-D ينصّف المستقيم AB ويتعامد عليه .	A B
رسم مستقيم مواز للمستقيم AB من نقطة معلومة C على المستقيم AB. أرسم قوس دائرة عر بالنقطة C من نقطة اختيارية D على المستقيم AB. وبنفس نصف القطر أرسم قوسي دائرة من C و E ليتقاطعا في F. فيكون CF موازيا للمستقيم AB.	A D E B
تنصيف زاوية معلومة أرسم قوس دائرة من نقطة A يقطع ضلعي الزاوية في B و C . وبنصف قطر اختياري أرسم من B و C (بنفس نصف القطر) قوسي دائرة يتقاطعان في D . المستقيم AD ينصف الزاوية .	C B
تقسيم مستقيم معلوم إلى أي عدد من الأقسام المتساوية (5 أقسام مثلا) أرسم خطا مستقيما اختياريا من نقطة A وقسّمه من النقطة A إلى أقسام اختيارية لكنها متساوية (5 أقسام في المثال). صل نقطة النهاية C المنقطة B وارسم موازيات للخط CB من نقطة التقسيم C1 لتحصل على التقسيم المتساوي.	A C_1 C_2 C_3 C_4
إيجاد مركز دائرة أو مركز قوس دائري أرسم وترين اختياريين في الدائرة من نقطتي A و B ومن نقطتي C و C و الرين اختيارية لكنها دائما متساوية (تنصيف أيضا. أرسم أقواسا دائرية اختيارية لكنها دائما متساوية (تنصيف مستقيم). النقطة M وهي نقطة تقاطع الخطين المتعامدين على الوترين هي مركز القوس.	D A




رسم المربّع والمثمّن صل نقط تقاطع الحورين مع الدائرة A و B و C و D لتحصل على مربع. وبتنصيف الزوايا القائمة تحصل على بقية أركان المثمن المنتظم.	
رسم المسدس والمضلع المنتظم ذي الإثني عشر ضلعا قواس قمّ محيط الدائرة من نقطة A وبنصف القطر r إلى ستة أقواس متساوية. صل نقط التقاطع لتحصل على مسدس. وإذا بدأنا بعد ذلك بالتقسيم من نقطة B لحصلنا على الأركان الباقية للمضلع المنتظم ذي الإثني عشر ضلعا.	B
رسم المخمس والمضلع المنتظم ذي العشرة أضلاع أرسم قوس دائرة r=AB من نقطة A عند منتصف نصف القطر ليكون الطول BC خمس مرات على الطول BC خمس مرات على المحيط تحصل على المخمس. وإذا بدأنا بعد ذلك من نقطة E لحصلنا على الأركان الباقية للمضلع المنتظم ذي العشرة أضلاع.	D A A
رسم القطع الناقص عن طريق دائرتين تنشأ دائرتان بنصفي قطر AB (للمحور الأكبر) و CD (للمحور الأكبر) و CD (للمحور الأصغر) ، كا ترسم أقطار اختيارية كثيرة، وترسم من نقطة تقاطع هذه الأقطار مع الدائرتين الكبرى والصغرى خطوط رأسية وأفقية على التوالي. وتمثل نقط تقاطع هذه الخطوط نقطا على القطع الناقص.	A B
رسم القطع الناقص B من نقطة B أرسم قوس دائرة بنصف قطر صل النقطة B بالنقطة B من نقطة B المستقيم B الجزء المتبقي B من نقطة B من نقطة B بعطي المنصّف العمودي على B المركزين B الأقواس القطع يعطي النصّف العمودي على B المركزين B المركزين B الناقص .	$A = \begin{bmatrix} M_1 & M_2 & M_3 \\ M_2 & M_4 & M_4 \\ M_2 & M_2 & M_2 \end{bmatrix}$
رسم الاستدارات والماسات أرسم الخطين 1 و 2 موازيين للخطين A و B وكذلك للخطين B و C، بتباعد قدره r. فتكون نقطة تقاطع كل خطين منها مركزا للإستدارة.	C $\frac{2}{2}$ A $\frac{2}{1}$ A
التقسيم الذهبي (المتناسب) للمستقيم a = AB ومن نقطة C ارسم قوسا بنصف أقم عمودا من نقطة B بارتفاع 2،2 ومن نقطة C ، من نقطة A ارسم القطر BC ليقطع الخط الواصل بين A و C في نقطة C ، من نقطة A ارسم قوسا بنصف القطر AD ليقطع المستقيم AB في نقطة C ، وبذلك نحصل على التناسب الثابت (a:b = b:c (= 1000:618).	$A = \begin{bmatrix} c \\ d_2 \\ d \end{bmatrix}$






تقاطع سطحي أسطوانتين متعامدتين مختلفتي القطر.








تقاطع سطحي أسطوانة ونخروط مائل: إنشاء قشرة كروية.

تكوين نقطة التقاطع:

تقابل قشرة الكرة a سطح المخروط في النقطتين 1 و 2 وسطح الأسطوانة في النقطة 3. ويُعطى تقاطع الخط النقطة 1، وسطح الأسطوانة الكبيرة عند النقطة 2. الواصل بين نقطتي 1 و 2 على سطح المخروط والخط الأفقي المرسوم من نقطة 3 على سطح الأسطوانة النقطة 4 (نقطة تقاطع السطحين) . يمكن رسم (توقيع) المزيد من نقط التقاطع بواسطة قشور كروية من نفس المركز، وبنصف قطر أصغر أو أكبر مما تقدم.



تقاطع سطحي أسطوانتين مختلفتي القطر: إنشاء قشرة كروية.

تكوين نقطة التقاطع:

تقابل قشرة الكرة a امتداد سطح الأسطوانة الصغيرة عند ويعطى الخطّان الرأسي والأفقى من هاتين النقطتين على التوالي النقطة 3 (نقطة تقاطع السطحين) . يكن رسم (توقيع) المزيد من نقط التقاطع بواسطة قشور كروية من نفس المركز، وبنصف قطر أصغر أو أكبر مما تقدم. رقم انجليزي الصفحة

ألماني

عربي

((1))

41	nominal size	Nennweite	إتساع (مقاس) إسمي
18	size of wrench	Schlüsselweite	إتساع فُتحة الفتاح الماء الما
۸٧	stress (loading)	Spannung (Belastung)	إجهاد (تحميل)
۸۸	allowable stress	zulässige Spannung	إجهاد مسموح به
٨-	sliding friction	Gleitreibung	إحتكاك انزلاقي
۹.	notched-bar impact-bending test	Kerbschlagbiegeversuch	إختبار صدمة الحني مع الحز
۸٩	material test	Werkstoffprüfung	إختبار المادة
٨٢	worm and worm wheel drive	Schneckentrieb	إدارة بالترس الدودي والدودة
٨٢	gear drive	Zahnradtrieb	إدارة بالتروس
٨٢	belt drive	Riementrieb	إدارة بالسيور
1.4	shell reamer	Aufsteckreibahle	أداة برغلة جوفاء
1.5	ISO-turning tool	ISO-Drehmeißel	أداة (قلم) خراطة – ISO
171	bolt's head height	Schraubenkopfhöhe	إرتفاع رأس المسمار الملولب
99	fit	Passung	إزواج
99	ISO-fits	ISO-Passungen	إزواجات - ISO
٤٧	exponent (power)	Potenz	أس (قوة)
١٠٨	rounding	Rundung	إستدارة
127	form inclination in models	Formschrägen an Modellen	إستدقاق (ميل) شكل النماذج
٤٦	interpolation	Interpolieren	إستكمال من الداخل
٨	material symbol	Werkstoffkurzzeichen	أسم مختصر (رمز) للمادَّة
179	pin	Stift	إصبع (بنز)
179	fitting pin	Paßstift	إصبع إزواج إصبع أسطواني
189	cylindrical pin	Zylinderstift	إصبع أسطواني
179	cone-tapered pin	Kegelstift	إصبع مستدق (مخروطي) الثقب
11-	drilling	Bohren	الثقب
٤	specific heat	spezifische Wärme	الحرارة النوعية
121	bending	Biegen	الحني
127	tempering colour	Anlaßfarbe	ألوان التطبيع ألومنيوم
37	aluminium	Aluminium	ألومنيوم
19	aluminium-bronze	Aluminiumbronze	ألومنيوم - برونز
70	aluminium pipe	Aluminiumrohr	أنبوبة ألومنيوم
77	polyethylene pipe	PE-Rohr	انبوبة بولي إيثيلين
77	PVC-pipe	PVC-Rohr	أنبوبة كلوريد البولي فينيل أنبوبة فولاذية
41	steel pipe	Stahlrohr	انبوبة فولاذية
70	copper pipe	Kupferrohr	أنبوبة (ماسورة) نحاسية

عربي انجليزي رقم الجليزي الصفحة

104	allowable dimension tolerance	zulässige Maßabweichung	إنحراف البعد المسموح به
111.	machining time	Hauptzeit	الزمن الرئيسي للتشغيل
98	upper dimensional deviation	oberes Abmaß	إنحراف مقاس علوي
٨٧	strain	Dehnung	إنفعال
٨٩	strain at fracture	Bruchdehnung	إنفعال الكسر
128	shrinkage in length	Längenschwindmaß	إنكماش في الطول (بين المنصهر والمتجمّد)

«ب»

170	vapo(u)r	Dunst	بخار
١٣٨	rivet	Niete	برشام
19	bronze	Bronze	برونز
19	tin-bronze	Zinnbronze	
171	bolt's across corners dimension	Schraubeneckenmaß	برونز قصديري بعد أركان للمسمار الملولب
97	nominal size	Nennmaß	بعد إسمى
158	degree of shrinkage	Schwindmaß	بعد (درَّجة) الإنكماش
175	setting standard for grinding	Einstellmaß beim Schleifen	بعد الضبط عند تجليخ مقطع
	of a milling cutter	vom Fräser	(سکین) تفریز
۲٦	ga(u)ge distance of L-steel	Anreißmaß für L-Stahl	بعد ثقب البرشام عن رأس الزاوية
			في فولاذ – L
97	limit size	Grenzmaß	بعد حدّى
97	standard dimension	Normmaß	بعد قیاسی (موصّف)
۸١	roller	Rolle	بكرة
77	polystyrole	Polystyrol	بوليسترول

(ت))

171	grinding	Schleifen	تجليخ
117	roughing	Schruppen	تخشين
115	sinking	Senkung	تخو یش
1.0	safety sinking	Schutzsenkung	تخويش حماية
77	frequency of oscillation	Periodenfrequenz	تردد الذبذبة
٨٣	gear	Zahnrad	ترس (مسنّن)
٨٤	change wheel	Wechselrad	ترس (مسنّن) تغيير
٧٨	acceleration	Beschleunigung	تسارع (عجلة)
170	machining of plastics	Bearbeiten von Kunststoff	تشغيل المواد الاصطناعية (اللدائن)
128	hardening	Härten	تصليد
188	case hardening	Einsatzhärten	تصليد بالتَّغليف

رقم	ا ذ ا
الصفحة	انجليزي

			(;) (; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
150	hardening and tempering	Vergüten	تصليد وتطبيع حراري (تجويد) تعشيقة غنفارية (ذيل العصفور)
731	dovetail	Schwalbenschwanz	تعشيقة غنفارية (ذيل العصفور)
	feed by	Vorschub beim	تغذية ل
119	milling	Fräsen	تفريز
119	helical milling	Wendelfräsen	تفريز حلزوني
111	indexing with indexing head	Teilen mit Teilkopf	تقسيم برأس التقسيم
٨٣	gear indexing	Teilung am Zahnrad	تقسيم تروس
111	differential indexing	Ausgleich-, Differential-Teilen	تقسيم تفاضلي (فرقي)
111	indexing by milling	Teilen beim Fräsen	تقسيم عند التفريز
111	indirect indexing	indirektes Teilen	تقسيم غير مباشر
128	painting of models	Anstrich von Modellen	تلوين النماذج
٨Y	cohesion	Kohäsion	تماسك
101	sections representation	Schnittdarstellung	تمثيل القطاعات بالرسم
YY	representation of forces	Darstellen von Kräften	تمثيل القوى
171	thread representation	Gewindedarstellung	قثيل اللولب
117	smoothing (finishing)	Schlichten	تنعيم
١.	quality standardization	Gütenormen	توصيف الجودة
			((ث))
117	thread core hole	Kernloch	ثقب قلب اللولب
١٦-	thread blind hole	Gewindesackloch	ثقب ملولب مسدود (غير نافذ)
117	through hole	Durchgangsloch	ثقب نافذ
121	folding of edges	Abkanten	ثني الحواف
121	cold folding of edges	Kaltabkanten	ثني الحواف على البارد
			J. G J Q

((ج))

12	drawing quality	Ziehgüte	جودة سحب
77	sine	Sinus	جيب زاوية (جا)
٦٧	cosine	Cosinus	جيب تمام (جتا)

((ح))

9 c	east iron	Gußeisen		عدید زهر
٩g	grey cast iron	Grauguß		عديد زهر رمادي
9 to	empered cast iron	Temperguß	(ملدّن)	عديد زهر طروق
۸ ii	ron and steel	Eisen und Stahl		عديد وفولاذ

رقم	انجليزي
الصفحة	ر بعدري

٤	melting heat	Schmelzwärme	حرارة الانصهار
٤	evaporation heat	Verdampfungswärme	حرارة التبخر
٧٨	motion	Bewegung	حركة
١٠٨	thread groove	Gewinderille	حز اللولب
77	hard mat	Hartmatte	حصير مُقوَّى
171	washer	Unterlegscheibe	حلقة (وردة) ، فلكة
			(12)
			((خ))
۸١	key, wedge	Keil	خابور
179	sunk key	Einlegekeil	خابور غاطس
179	Woodruff key	Scheibenfeder	خابور وودراف
14-	punch (stamp)	Stempel	ختم (سنبك)
94	turning	Drehen	خراطة
17	groove turning	Abstechen	خراطة الحز خراطة المخروط (السلبة)
1.7	taper turning	Kegeldrehen	خراطة المخروط (السلبة)
1.4	facing	Plandrehen	خراطة مستوية
17	copy (contour) turning	Kopierdrehen	خراطة نسخ خط قص
171	shear line	Scherlinie	خط قص
177	pipeline (connection)	Rohrleitung	خط (توصيلة) مواسير
٨٥	pitch in inch (thread)	Zollsteigung	خط (توصیلة) مواسیر خطوة بوحدة بوصة (لولب) خطوة تخریش (تحزیز)
1.0	knurl pitch	Kordelteilung	خطوة تخريش (تحزيز)
۸۳	pitch-indexing	Pitch-Teilung	خطوة تقسيم خطوة دائريّة
۸۳	circular-pitch	Circular-Pitch	خطوة دائرية
۸۳	diametral-pitch	Diametral-Pitch	خطوة قطرية
۸۳	bolt pitch	Schraubensteigung	خطوة مسمار ملولب
77	module pitch	Modulsteigung	خطوة مقنّن (موديول) خواص المادة
٤	material properties	Stoffeigenschaften	خواص المادة
٦	thermal properties	Wärmeeigenschaften	خواص حرارية
			((2))
			(1)
77	trigonometric function	Winkelfunktion	دالّة مثلثية
18.	annealing temperature	Glühtemperatur	درجة حرارة التلدين
18-	forging temperature	Schmiedetemperatur	درجة حرارة الحدادة
			33 .3
			((2))
١٠٧	piston rod	Kolbenstange	ذراع الكباس
177	push rod	Stößel	ذراع الكباس · ذراع دفع

174

اذا . (قع	11 11:	
انجليزي ^{رقم} الصفحة	الماني	عربي
الصفحه		

(ر)

٨١	lever	Hebel	رافعة
111	grade of quality	Güteklasse	رتبة الجودة
10.	drawing	Zeichnen	رسم
104	drawing of circular dimensions	Zeichnen von Bogenmaßen	رسم أبعاد دائريّة (قوسية)
177	drawing of intersections	Zeichnen von Durchdringungen	رسم تقاطعات (إخُتراقات)
14	lead	Blei	رصاص
77	material number	Werkstoffnummer	رقم المادة
14.	electric-circuit symbols	elektrische Schaltzeichen	رموز الدوائر الكهربائية
77	formula symbols	Formelzeichen	رموز الصيغ (الرياضية)
771	surface symbols	Oberflächenzeichen	رموز إنجاز الأسطح

(ز))

	angle	Winkel	زاوية
94	plan or side angle	Einstellwinkel (Drehen)	زاوية ضبط (المقابلة)
171	flank angle	Flankenwinkel	زاوية فحند السن (للّولب)
104	central angle	Zentriwinkel	زاوية مركزية
1.5	secondary (auxiliary) time	Nebenzeit	زمن إضافي
1.4	delay time (different reasons)	Verteilzeit	زمن التأخير (لأسباب مختلفة)
1-4	setting time	Rüstzeit	زمن التجهيز
١٧	zinc	Zink	زنك

(س)

١٨	die casting	Kokillenguß	سباكة قوالب
۲٠	aluminium cast and	Aluminium-, Guß-, und	سبيكة ألومنيوم للصب والتشكيل
	malleable alloy	Knetlegierung	
۱۸	master alloy	Verschnittlegierung	سبيكة تحضيرية للتطعيم أو للتّخفيف
19	zinc alloy	Zinklegierung	سبيكة زنك
71	hard or soft solder	Lot	سبيكة لحام صلدة أو رخوة
71	hard solder	Hartlot	سبيكة لحام صلدة
71	soft solder	Weichlot	سبيكة لحام رخوة
19	copper alloy	Kupferlegierung	سبيكة نحاس
٧٨	speed, velocity	Geschwindigkeit	سرعة
٧٨	angular velocity	Winkelgeschwindigkeit	سرعة زاويّة
	cutting speed	Schnittgeschwindigkeit	سرعة قطع
177	peripheral speed	Umfangsgeschwindigkeit	سرعة محيطية
27	volume (capacity)	Rauminhalt	سعة (حجم)

م حة	رفي انجليزي الصف	ألماني	عربي
١٤٨	coining (stamping)	Prägestanzen	سك (للعملة)
77	cellulose (wood fiber)	Cellulose	سلىلوزُ (ألياف خشيبة)
77	wall thickness	Wanddicke	سك (للعملة) سليلوز (ألياف خشبية) سُمك الجدار
			<i>y</i> . •
			w. 1.5
			((ش))
٤٠	trapezoid	Trapez	· · · · · ·
١٣	cold-rolled band	Kaltband	شبه منحرف شریط (مدلفن) علی البارد
100	chamfer	Fase	شریط (مدنفن) علی البارد
٧٩	work	Arbeit	شطب
178	symbol	Sinnbild	شطّب شغل شکل رمزي (رمز)
170	form of welding bead	Schweißnahtform	شكل درزة اللحام
			سام دروه احم
			((ص))
			<i>~~~</i>
۵.	District the section of		
q. q.	Brinell hardness	Brinellhärte	صلادة برينل
7.	Vickers hardness	Vickershärte	صلادة فيكرز
			((ض))
			<i>""</i>
177	compressor	Verdichter	ضاغط
١	turning adjustment according	Dreheinstellung nach	ضبط الخراطة حسب قدرة التشغيل
	to driving power	Arbeitsleistung	3 . 3 .
110	milling setting	Fräseneinstellung	ضبط تفريز
77	operating pressure	Betriebsdruck	ضغط تشغيل
٤٠	cathetus	Kathete	ضلع مجاور للزاوية القائمة
			(七))
٧٣	energy	Engraio	7711
V9	mechanical energy	Energie mechanische Energie	طاقة
97	gauge	Lehre	طاقة ميكانيكية
٨٨	neutral layer	neutrale Schicht	طبعة قياس طبقة (مستوى) محايدة
· · V	pivot journal (foot step)	Spurzapfen	طرف سفلی لعمود رأسي
۳۷	threaded end	Einschraubende	طرف ملولب
٦	melting method	Erschmelzungsart	طريقة الصَّهر
٤١	stretched length	gestreckte Länge	طریقه الصهر طول مفرود
۸۳			طون اسرو-

رقم انجليزي الصفحة	ألماني	2.5
الجليزي الصفحة	ي ا	ي ا

"	1:	11
11	ط	11

			(Z)
			(X
77	tangent (tan)	Tangens	ظل (ظا) ظل تمام (ظتا)
77	cotangent (cot)	Cotangens	ظل عام (ظتا)
			((3))
128	insulation strip	Dämmleiste	عارضة عزل
77	prime factor	Primfaktor	عامل أوَّلِي
188	number of starts	Gangzahl	عدد الأبواب
97	standard figure	Normzahl	عدد قياسي
٤٤	square number	Quadratzahl	عدد مربّع
20	code number	Kennziffer	عدد مميّز
171	bridge width	Stegbreite	عرض العصب (الوتيرة)
101	breadth (width, thickness) of lines	Linienbreite	عرض (ثخانة) الخطوط
10-	margin width	Randbreite	عرض الحافة (الهامش)
٨١	torque	Drehmoment	عزم الدوران
175	smoothing depth	Glättungstiefe	عمق التنعيم
177	thread bore depth	Gewindebohrtiefe	عمق ثقب اللولب
175	peak-to-valley height	Rauhtiefe	عمق خشونة السطح
145	geometrical construction	geometrische Konstruktion	عمق خشونة السطح عملية هندسية
٨٤	leading spindle	Leitspindel	عمود سحب
٣	element	Element	عنصر
			3
			((غ))
12.	furnace gas	Ofengas	غاز أفان
9	lamellar graphite	Lamellengraphit	غرافیت رقائقی (قشری)
٩	spherical graphite	Kugelgraphit	غاز أفران غرافيت رقائقي (قشري) غرافيت كروي
,	spiletical graphite	Ragoigrapiiit	وي روي
			((ف))
70	vulcan fiber	Vulkanfiber	فبر (ليفة) فولكان
1	service life (for tools)	Standzeit	فترة الخدمة (للأدوات)
19	German silver	Neusilber	فَتْرَةَ ٱلخَّدَمَةَ (للأدوات) فضة ألمـانية
٣.	band (strip) steel	Bandstahl	فهلاذ أشطة (خوص)
		Nietstahl	فه لاذ د شاه
14	rivet steel	Winkelstahl	فولاد أشرطة (خوص) فولاد برشام فولاد زوايا (كتائف) فولاد سهل القطع (فولاد أوتوماتي)
77	angle steel		فولان ما القوام (فيلان أسات)
14	automatic cutting steel	Automatenstahl	فود د سهن انقطع (فولا د اونوماي)

قطر أصغر (للولب) قطر دائرة الخطوة

قطع لولب قطع ناقص (إهليلج) قناة تنفيس

قيمة خشونة متوسّطة

79	bar steel	Stabstahl	:12: :1:
٩	cast steel	Stahlguß	فولاذ سيقان فولاذ صب
18	nut steel	Mutternstahl	فولا د صواميل فولاذ صواميل
121	tool steel	Werkzeugstahl	فولاذ عدّة
١.	heat treatable steel	Vergütungsstahl	فولاد قابل للمعالجة (للتجويد)
122	case hardening steel	Einsatzstahl	فولاذ قابل للتصليد بالتغليف
49	square steel	Quadratstahl	فولاذ مربَّع
17	bolt steel	Schraubenstahl	فولاذ مسامير ملولبة
79	round steel	Rundstahl	فولاذ مستدير
49	hexagonal steel	Sechskantstahl	
٣.	flat steel	Flachstahl	فولاذ مسدَّس المقطع فولاذ مسطَّح
11	age resisting steel	alterungsbeständiger Stahl	فولاذ مقاوم للتعتيق
17	heat resisting steel	warmfester Stahl	فولاذ مقاوم للحرارة
18	stainless steel	nichtrostender Stahl	فولاذ مقاوم للصدأ
١.	structural steel	Baustahl	فولاذ منشآت
17	spring steel	Federstahl	فولاذ نوابض
40	phenolic resin	Phenoplaste	فينو بلاست
			((ق))
10-	parts list	Stückliste	قائمة الأجزاء
24	Guldin's rule	Guldinsche Regel	قاعدة غولدن
YY	inertia law	Trägheitsgesetz	قانون القصور الذاتي (العطالة)
74	power	Leistung	قدرة
1-1			3
٨-	driving (moving) power	Antriebsleistung	قدرة إدارة
//	driving (moving) power useful power	Antriebsleistung Nutzleistung	قدرة إدارة قدرة مستفادة
^			قدرة مستفادة قشط
1-0	useful power	Nutzleistung	قدرة مستفادة قشط
	useful power shaping	Nutzleistung Hobeln	قدرة مستفادة قشط
1-0	useful power shaping knurled head	Nutzleistung Hobeln Rändel	قدرة مستفادة قشط
1-0	useful power shaping knurled head tin	Nutzleistung Hobeln Rändel Zinn	قدرة مستفادة قشط
1 · o 1 Y A 9	useful power shaping knurled head tin proportional test bar	Nutzleistung Hobeln Rändel Zinn Proportionalstab	

Kerndurchmesser

Teilkreisdurchmesser

Gewindeschneiden

Druckhohlkehle

Mittenrauhwert

Ellipse

Kraft

Heizwert

171

٨٣

15

13

125

77

40

175

minor diameter (for thread)

pressure release (gas) channel

diameter of pitch circle

roughness mean value

thread cutting

ellipse

force

heat value

رقم انجليزي الصفحة		
انجادم	ألماني	عربي
٠ ١١ ١١ ١١	ي ـــــــ	<u></u>
" الصفحة		

	1000 T		
			((<u>5</u>))
YY		Masse	كتلة
٣	mass density	Dichte	كثافة
٤٣	sphere	Kugel	كرة
٧٠	efficiency	Wirkungsgrad	كفاية
٧٣	quantity of heat	Wärmemenge	ت کمیة حرارة
11	,	•	
			«U»
70	fusion welding	Schmelzschweißen	لحام صهر
70	plastic or synthetic materials	Kunststoffe	لحام صهر لدائن (بلاستيك = مواد اصطناعية) لدائن أمينية
70	amino plastic resins	Aminoplaste	لدائن أمينية
17	carbide tips	Hartmetall	لقم (أطراف) كربيديّة
۱۸	panels (for instruments)	Armaturen	لوحات أجهزة البيانات
٤0	logarithm	Logarithmus	لوغاريتم
171	thread	Gewinde	لولب
٣٢	fine thread	Feingewinde	لولب دقيق
٣٣	trapezoidal thread	Trapezgewinde	لولب شبه منحرف
37	pipe thread	Rohrgewinde	لولب ماسورة
37	Whitworth thread, pipe thread	Whitworth-Rohrgewinde	لولب ويتوورث – لولب مواسير
77	ISO thread	ISO-Gewinde	لولب – ١٥٥
			((م))
			" r "
٣	base material	Grundstoff	مادّة أساسية
	lubricant	Schmiermittel	مادة تزليق
٣0	brass pipe	Messingrohr	ماسورة (أنبوبة) نحاس أصفر متوازي أضلاع قوى
٧٧	parallelogram of forces	Kräfteparallelogramm	متوازي اضلاع قوي
۸۳	module series	Modulreihe	متوالية مقنن (موديول) مثقب مثقب مركزة مثلّث
-9	drill	Bohrer	مثقب ک
-0	center drill	Zentrierbohrer	مثقب مرذزه
٤٠	triangle	Dreieck	مثلث
0-	title block (table)	Schriftfeld	مجال کتابة (جدول) مخروط
۱-۷	cone,taper	Kegel	مخروط
17	journal bearing	Gleitlager	محمل إنزلاقي
٠٧	tool tapered shank	Werkzeugkegel	مخروط (عمود مستدق) أداة التشغيل
٠٧	mandrel taper	Fräsendornkegel	مخروط شياق التفريز
٠٧	valve cone, poppet	Ventilkegel	مخروط صمام
٠٧	metric cone (taper)	metrischer Kegel	مخروط صمام مخروط متري مخروط (عمود مستدق) مورس
٠٧	Morse taper shank	Morsekegel	مخروط (عمود مستدق) مورس
11/0		Fügfagl.	هذر

Fünfeck

pentagon

140

عربي

٤٠	square	Quadrat	مر بٌع
179	center of gravity of lines	Linienschwerpunkt	مركز ثقل الخطوط
171	core cross-sectional area	Kernquerschnitt	مساحة مقطع القلب
171	porosity	Porigkeit	مسامية
٤٠	rectangle	Rechteck	مستطيل
44	inclined plane	schiefe Ebene	مستوى مائل
101	view	Ansicht	مسقط
127	bolt	Schraube	مسيار ملولب
٤٠	polygon	Vieleck	مسمار ملولب مضلّع (متعدّد الأضلاع)
120	heat treatment	Wärmebehandlung	معالجة حرارية
٣	coefficient of volumetric expansion	Raumausdehnungskoeffizient	معامل تمدّد حجمي
٣	coefficient of longitudinal expansion	Längenausdehnungszahl	معامل عَدّد طولي
77	bituminous material for pressing	Bitumenpreßmasse	معامل تمدّد طولي معجون بيتوميني للتشكيل بالكبس
١٨	non-ferrous metal	NE – Metall	معدن غير حديدي
71	bearing metal	Lagermetall	معدن محامل
۸٧	strength	Festigkeit	مقاومة (الإجهادات)
٩	alkali crack-proof	laugenrißbeständig	مقاوم للتشرخ بالقلويات
٨٨	bending strength	Biegefestigkeit	مقاومة الحني
۸٧	tensile strength	Zugfestigkeit	مقاومة الشد
۸٧	compression strength	Druckfestigkeit	مقاومة الضغط
٨٧	shear strength	Scherfestigkeit	مقاومة القص
٨٧	breaking strength	Bruchfestigkeit	مقاومة الكسر
118	milling cutter	Fräser	مقطع (سكِّين) تفريز مقطع ذهبي (متناسب) للمستقيم
140	proportional intersect	Goldener Schnitt	مقطع ذهبي (متناسب) للمستقيم
77	profile	Profil	مقطع واجهى
10-	scale	Maßstab	مقياس رسم
151	flanging press	Bördelstanze	مكبس لصنع الشفاة
1-7	cross slide	Oberschlitten	منزلقة (راسمة) عليا
23	prism	Prisma	موشور
٤	thermal conductivity	Wärmeleitfähigkeit	موصّلية حرارية
189	inclination	Neigung	مكبس لصنع الشفاة منزلقة (راسمة) عليا موشور موصّلية حرارية ميل

(ن))

11	copper	Kupfer	نحاس
19	brass	Messing	نحاس أصفر
15	pitch ratio	Steigungsverhältnis	نسبة الخطوة
77	laminated fabric	Hartgewebe	نسيج صلد
101	half section	Halbschnitt	نصف قطاع
٤٠	radius	Halbmesser (Radius)	نصف قطر
98	hole basis system	Einheitsbohrung	نظام أساسية الثقب
97	shaft basis system	Einheitswelle	نظام أساسية العمود

محة	رق انجليزي الصف	ألماني	عربي
٣	melting point	Schmelzpunkt	نقطة الإنصهار
٤	boiling point	Siedepunkt	نقطة الغليان
٨٢	transmission	Übersetzung	نقل (تحويل)
127	casting pattern	Gießereimodell	غوذج سباكة
١٠٨	thread end	Gewindeauslauf	نهاية سن اللولب
			((4.))
23	pyramid	Pyramide	هرم
			(e)
٤.	hypotenuse	Hypotenuse	وتر
127	butt joint	Stoßfugen	وصلة تناكبية

ر الإسم المختصر		رقم لمواصفة DIN
التيل) المستدقة	الأصابع (1
	ب ر الأبعاد القيا	
ر بالرسم	أنواع التمثيل	6
التيل) الأسطوانية	الأصابع (7
١٦ - المترية	اللوالب so	13
الرسومات	الخطوط في	15
ياسية المائلة	الكتابة الَّق	16
ب والمسامير الملولبة والصواميل	تمثيل اللوالد	27
	تمثيل النوابع	29
بط	التمثيل المبس	30
ات (التروس)	قثيل المسنن	37
افذة للمسامير الملولبة	الثقوب النا	69
	التخويش	74
(للولب) - التجويف أو الانحسار (للولب)	نهاية السن	76
سامير اللولبة (الأطراف المتاحة للولبة الصواميل)		
(الترترة)	التخريش	82
ُ المنحرَف Iso المتري	لولب شبه	103
برشام نصف المستديرة للمراجل	مسامير ال	123
لبرشام نصف المستديرة للإنشاءات الفولاذية	مسامير ال	124
الفلكات أو الورد)	الحلقات (125
الرسومات	الأسطح في	140
مطح اللامع	الفولاذ المس	174
مدس اللامع		176
بع اللامع	الفولاذ المر	178
<u> </u>	رموز اللولد	202
قان عدد التشغيل (سلبة مورس)	مخروط سية	228
الاستدارة	نصف قطر	250
لاستدقاق – السلبات)	المخروط (ا	254
ورث للمواسير	لولب ويتُو	259
لملولبة والصواميل	المسامير ا.	267
هدسي المخروطي (الغاطس)	البرشام ال	302
	الأعداد الق	
کزة بزاویة °60	ثقوب المر	332
ب قلوب اللوالب	أقطار ثقور	336
مع) الأبعاد على الرسومات ١٥٣ ،	كتابة (وض	406
صطلاحية لمسامير البرشام والمسامير الملولبة		407
برشام نصف المستديرة		660
لنحروطي (الغاطس)		661
	البرشام ال	662

رة الصفح	الإسم المختصر DIN	سفة ٧	المواح
79	الفولاذ المستدير اللامع		671
۳۸	البرشام برأس نصف كروى مسطح		674
۳۸	برشام السيور		675
17	متواليات المقنن (الموديول) للمسننات (التروس)		780
٠٢	سرعات الدوران عند التحميل لمكنات التشغيل		804
0 -	مقاسات لوحات الرسم، مقاييس الرسم		823
70	طى الرسومات		824
۳۱	المسامير الملولبة ذات الرؤوس المسدسة		931
۳۱	الصواميل المسدسة		934
		1	938
٣٧	الأصابع (التيل) الملولبة	{	939
			940
٣٧	المسامير والصواميل	(962
۳۳، ۳۲	بعد مراكز ثقوب البرشام عن حافة مقطع الفولاذ		997
٣١	بعد الثقوب في فولاذ الزاوية	(998
			999
٣-	أشرطة الفولاذ		1016
٣-	الفولاذ المسطح		1017
٣٢	مقاطع فولاذ T مدلفن على الساخن		1024
٣٣	مقاطع فولاذ I للعوارض مدلفن على الساخن		1025
٣٢	مقاطع فولاذ U مدلفن على الساخن		1026
٣٢	مقاطع فولاذ z مدلفن على الساخن		102
۲٦	مقاطع فولاذ L مدلفن على الساخن	[102
70 \7\/	رسومات إنشاءات الفولاذ والمعادن الخفيفة		102
79-177	رسومات إستءات الفولا د والمعادل الحقيقة الوحدات		130
V2-V7	الرموز الرياضية		130
γ ι γι	الرموز العامة للصيغ والعلاقات الأساسية		130
٧٤	المركور المعالمة المعادلات أسلوب كتابة المعادلات		131
٣٨	التسميات المختصرة للمنتجات نصف المصنعة		135
17		(141
٠٩	المثاقب الحلزونية (المثاقب الالتوائية)		141
, 57—157	غاذج السباكة وملحقاتها	(151
10	قييز أنواع الفولاذ		159
۸۹	المير مول معرف المواد		160
11	الألواح المعدنية الرقيقة		162
١٣	شرائط الفولاذ غير السبائكي		162
١٣	الفولاذ سهل القطع (الأوتوماتي)		165
17	الفولاذ المسحوب لصناعة المسامير الملولية		165
9	فولاذ الصب		168
٩	حديد الزهر ذو الغرافيت الرقائقي		169

رقم الصفحة	الإسم المختصر D	رقم المواصفة NIO
_		
٩	حديد الزهر ذو الغرافيت الكروي	1693
١٨	المعادن غير الحديدية، الأسماء المختصرة	1700
14	النيكل الميتالورجي	1701
71	سبائك الرصاص والقصدير	1703
17	القصدير	1704
19	البرونز القصديري ومعدن المدافع (البرونز الأحمر)	1705
17	الزنك	1706
17	سبائك اللحام الرخو للمعادن الثقيلة	1707
19	نحاس أصفر للصب	1709
17	الألومنيوم	1712
19	سبائك الألومنيوم والنحاس للصب (البرونز الألومنيومي)	1714
19	سبائك النحاس والرصاص والقصدير للصب (البرونز القصديري والرصاصي)	1716
\\ \-	الرصاص	1719
71	سبائك الألومنيوم	1725
71	مواد إضافية للحام بالنحاس	1733
7-	سبائك الزنك للسباكة الدقيقة	1743
۳۷، ۲۰	ألواح وأشرطة الألومنيوم مواسير الألومنيوم	1745
7-	مواسير الا تومنيوم قضبان (سيقان) وأسلاك الألومنيوم	1746
۲-	مقاطع الألومنيوم المشكلة بالبثق	1747
۲٠	مفاطع الا تومنيوم المسكلة بالبيق كتل الألومنيوم للحدادة الساقطة	1748
٣٧	المواسير المصنوعة من سبائك النحاس	1749 1755
٣٦	المقاطع الواجهية من الألومنيوم والمغنسيوم	1771
17	منتجات النحاس نصف المصنعة	1787
170	رسومات وصلات اللحام	1912
17	مواسير الفولاذ الدقيقة غير الملحومة	2391
177	رموز منشآت خطوط الأنابيب	2403
177	الرموز (الأشكال) الاصطلاحية لمنشآت خطوط الأنابيب	2429
		(2440
٣٧	مواسير الفولاذ، المواسير الملولبة	2441
		(3141
751	قيم عمق الخشونة في الرسومات	3142
771	الحيود في استواء السطوح	4762
		(4971
1.5	أقلام الخراطة ذات اللقم الكربيدية	4981
71	رموز أقلام الخراطة	4982
10-	مجال الكتَّابة (الجدول) وقائمة (بيان) الأجزاء	6771
771	تمثيل الأجزاء المصلدة في الرسومات	6773
189	الخوابير ومجاري الخوابير	6886
179	خابور وودرافٌ (قمري)	6886
181	الحني وثني الأحرف عُلَى البارد	6935
	الإزواجات الدولية طبقا لنظام ISO	7154

رقم الصفحة	الإسم المختصر	رقم المواصفة DIN
906 98	نظام أساسية الثقب	
996 19	إزواجات ١٥٥ لنظام أساسية العمود	7155
٩٨	اختيار الإزواج	7157
104	الانحرافات المسموح بها في الأبعاد غير محددة التفاوت المسموح به (الأبعاد الحرة)	7168
976 97	تعاريف أساسية للتفاوتات المسموح بها والإزواجات	7182
177	برشام مجوف – من جزئين	7331
147	مسامير البرشام لدائن (البلاستيك - المواد الاصطناعية - أنواع معاجين التشكيل)	7341 7708
77	المواد الرقائقية المشكلة بالكبس	7735
77	المواد الرفاهية المسكلة بالتجبس فير مفلكن	7737
77	ور تعدي بوليسترول – معاجين التشكيل	7741
77	جويب ويسارون خلات سليلوزية ومعاجين البثق	7742
77	(خلات سليلوز بوتيرات) CAB - معاجين البثق	7743
77	مواسير (أنابيب) مصنوعة من كلوريد البولي فنيل الصلد	8062
77	مواسير (أنابيب) مصنوعة من بولي إثيلين طري	8072
77	مواسير (أنابيب) مصنوعة من بولي إثيلين صلد	8074
71	سبائك اللحام الصلد للمعادن الثقيلة	8513
91	تصنيف أساليب الإنتاج	8580
٣٦	مقاطع ألومنيوم ومغنسيوم شكل حرف I	9712
77	مقاطع ألومنيوم ومغنسيوم بشكل حرف U	9713
٣٦	مقاطع ألومنيوم ومغنسيوم بشكل حرف T	9714
٨	توصيف منهجي للحديد والفولاذ	17006
726 77	أرقام المواد	17007
150	المصطلحات الفنية للمعالجات الحرارية	17014
1.	فولاذ إنشاءات عام	17100
18	فولاذ سبائكي للمسامير والصواميل	
11	فولاذ مقاوم للتعتيق	
17	ألواح المراجل	
17	المواسير غير الملحومة المقاومة للحرارة	17175
١-	فولاذ قابل للتصليد والتطبيع	
1.	فولاذ قابل للتغليف فولاذ الأشرطة المدلفن على البارد للنوابض	
17	قولا ذ الأشرطة المدلفن على البارد للنوابض فولاذ الأشرطة المدلفن على البارد للنوابض	17222
17	فولاذ النوابض المقاوم للحرارة	
17	فولاد المسامير الملولبة والصواميل المقاوم للحرارة	17240
٩	فولاذ صب فريتي مقاوم للحرارة	
١٤	فولاذ مقاوم للصدأ	
19	سبائك النحاس للصب	
19	سبائك النحاس للتشكيل اللدن	
19	سبائك النحاس والقصدير	17662
19	سبائك النحاس والنيكل والزنك (فضة ألمانية)	17663
19	سبائك النحاس والنيكل	17664

رقم الصفحة	الاسم المختصر	رقم المواصفة DIN
19	سبائك النحاس والألومنيوم	
19	ألواح وأشرطة من النحاس وسبائك النحاس	17670
142. 141	هيدروليكا الزيت والهواء المضغوط – التسميات والرموز الشكلية	24300
۲۸	ألواح وأشرطة من الورق الصلد	40605
۲۸	ألواح وأشرطة من النسيج الصلد	40606
۸۲	مواسير (أنابيب) من الورق الصلد أو النسيج الصلد	40615
٨٢	قضبان (سيقان) مستديرة من الورق الصلد أو النسيج الصلد	40624
۸۲	قضبان (سيقان) مربعة من الورق الصلد أو النسيج الصلد	40625
٨٢	قضبان (سيقان) مسدسة من الورق الصلد أو النسيج الصلد	40626
٨٢	قضبان (سيقان) مسطحة من الورق الصلد أو النسيج الصلد	40627
171	الرموز الإضافية لمكونات الدوائر الكهربائية	40703
171	رموز الدوائر الكهربائية - الجهد والتيار	40710
171	خطوط التوصيل الكهربائية ومواضع الاتصال	40711
171	رموز مكونات الدوائر الكهربائية - المقاومات، واللفائف	40712
171	رموز مكونات الدوائر الكهربائية - أجهزة الوصل والفصل والإدارة	40713
141	أجهزة القياس الكهربائية والعدادات	40716
171	رموز توصيل التركيبات الكهربائية في مخططات التركيب	40717
14.	مخططات الدوائر الكهربائية	40719
۹.	اختبار الصلادة بطريقة روكويل	50103
٨٩	إختبار الشد لحديد الزهر الرمادي	50109
۹.	 إختبار مقاومة الصدم للقضيب المحزز	50115
٨٩	عنات إختبار الشد	50125
۹.	إختيار الصلادة بطريقة ڤيكرز	50133
۹.	إختيار الصلادة بطريقة برينل	50351
٣٠	إلى الفولاذ المسطح العريض المدلفن على الساخن	59200

